



Ivars Silacērps

**sertificēts būvinženieris
nekustamā īpašuma eksperts**

ls,

E-mail: ivars-silacerps@inbox.lv

**APSEKOŠANAS AKTS DZĪVOKLIM,
O.KALPAKA IELĀ 52/56-14, LIEPĀJĀ.**

Liepāja, 2024.gada 06. novembrī.

BŪVES APSEKOŠANAS ATZINUMS¹

**par dzīvokļa daudzdzīvokļu dzīvojamā ēkā O.Kalpaka ielā 52/56-14, Liepājā
labiekārtojumu, tā atbilstību apdzīvošanai**

**Būve: dzīvoklis daudzdzīvokļu dzīvojamā ēkā, O.Kalpaka ielā 52/56-14,
Liepājā, 17000110074001014**

(būves nosaukums, adrese, kadastra apzīmējums)

**Pasūtītājs (ja nepieciešams) Liepājas valstspilsētas PI “ Liepājas Nekustamā
īpašuma pārvalde,” reģ. Nr. 90002066769, Peldu iela 5, Liepāja**

(nosaukums vai vārds, uzvārds, adrese, reģ.Nr.)

Būvprojekta izstrādātājs (ja nepieciešams) _____

(nosaukums, būvkomersanta reģ. Nr. vai vārds, uzvārds, sert.Nr.)

INFORMĀCIJA PAR BŪVI



Pamatinformācija: dzīvoklis, Triju un vairāku dzīvokļu dzīvojamā ēkā (1122), II grupa; Apbūves laukums-; Būvtilpums-; Kopējā platība- 22,8 m² dzīvoklis Nr.14 Stāvu skaits-4 virszemes, 0 pazemes Būves pašreizējais īpašnieks- Eksploatācijas uzsākšana- - (Būves galvenie tehniskie rādītāji – galvenais lietošanas veids, stāvu skaits, eksploatācijā pieņemšanas gads u.c. raksturojošā informācija) Konstruktīvie elementi: Pamati-saliekamais/ monolītais dzelzsbetons nesošās sienas- ķieģeļu mūris pašnesošās sienas – ķieģeļu mūris starpsienas- ķieģeļu mūris pārsegums-saliekamais dzelzsbetons logi- koka durvis- koka/ metāla jumts- azbestcimenta šifera loksnes (Pamati, ārsienas, pārsegumi, jumts – izmantotie būvmateriāli) Būves eksplikācija
EKSPERTS
Būvinženieris Ivars Silacērpis (vārds, uzvārds vai būvkomersanta nosaukums, reģ. Nr.)
Būvprakses sertifikāts "Ēku būvdarbu vadīšana" LBS BSSI, 17.06.2015. (numurs, darbības joma, izdevējs, izdošanas datums, derīguma termiņš) Būvkomersanta reģistrācijas apliecības Nr. _____
Būves ekspertīzes ATZINUMS
uz 11 lapām
Līgums (datums un numurs) 06.11.2024./24
Apsekošanas uzdevums Veikt dzīvokļa Nr.14, O.Kalpaka ielā 52/56, Liepājā, labiekārtojuma ekspertīzi, noteikt tā tālākās eksploatācijas iespējas.
Apsekošanas papilduzdevums _____ (norādīt, ja tāds izvirzījis pasūtītājs un tie ir aplūkoti ekspertīzes veikšanas gaitā)
Ekspertīzē iesaistīto ekspertu saraksts: Eksperts _____ (vārds, uzvārds)

Sertifikāts _____

(numurs, darbības joma, izdevējs, izdošanas datums, derīguma termiņš)

Atzinuma teksts:

Apsekojamais dzīvoklis baltā silikāta ķieģeļa mūra (2. stāvs) daudzdzīvokļu dzīvojamā ēkā.



Apsekojamā būvē, t.sk. dzīvoklī Nr.14 nav veikti nekādi atjaunošanas darbi, energoefektīva ēka (dzīvoklis)- baltais silikāta ķieģelis mitruma uzsūcošs.

Apsekojamais dzīvoklis neatbilstoši ekspluatēts un apsaimniekots- nolietojies.

Atklātās neatbilstības:

- 1. Dzīvoklī apdare praktiski nolietojusies, sienas ar pelējumu (baltais silikāta ķieģelis):**





Netiek ievērotas Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 9.marta regulas (ES) Nr.305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK (turpmāk – Regula), I pielikumā noteikts, ka būvēm kopumā un to atsevišķām daļām jāatbilst to paredzētajiem mērķiem, jo īpaši ņemot vērā visā būves ekspluatācijas ciklā iesaistīto personu veselības aizsardzību un drošību. Saskaņā ar minētajā pielikumā ietverto un Būvniecības likuma 9.panta noteikto, visā ekonomiski pamatotā ekspluatācijas laikā būvei un tās elementiem jāatbilst šādām būtiskām pamatprasībām: 1) mehāniskā stiprība un stabilitāte; 2)

ugunsdrošība; 3) **higiēna, nekaitīgums un vides aizsardzība**; 4) lietošanas drošība un vides pieejamība; 5) akustika (aizsardzība pret trokšņiem); 6) energoefektivitāte; 7) ilgtspējīga dabas resursu izmantošana.

2. Dzīvoklī esošā dušas vanniņa un WC ļoti šaurā telpā, esošie kanalizācijas un ūdens stāvvadi/ pieslēgumi pārbūvēti:





Netiek ievērotas LVS 412:2005 "Mājoklis. Dzīvojamo māju labiekārtojuma nolietojuma un atbilstības apdzīvošanai noteikšana" prasības.

- 3. Dzīvoklī esošā elektroinstalācija no padomju laikiem, kabeļi haotiski nolietojušies.**

Netiek ievērotas LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība," no 30.06.2015. normas.

- 4. Esošās durvis dzīvoklī nolietojušās- "ķīniešu skārda", iekšējās durvis nolietojušās:**



Netiek ievērotas LVS 412:2005 "Mājoklis. Dzīvojamo māju labiekārtojuma nolietojuma un atbilstības apdzīvošanai noteikšana" prasības.

5. Dzīvoklī esošās grīdas nolietotājušās- sen nekrāsotas.





Netiek ievērotas LVS 412:2005 "Mājoklis. Dzīvojamo māju labiekārtojuma nolietojuma un atbilstības apdzīvošanai noteikšana" prasības.

(Katrās neatbilstības apraksts un atsauce uz atbilstošo tiesību normu, kuras prasības nav ievērotas)

Piezīmes:

Veiktie aprēķini

Izmantotā būves dokumentācija (uzskaitījums):

- **Dzīvokļa Nr.14, O.Kalpaka ielā 52/56, Liepājā stāva plāns.**

ATZINUMS

Dzīvokļa plānojums neracionāls, neatbilstošs mūsdienu prasībām. Lai nokļūtu dzīvojamā istabā, jāšķērso virtuve.

Esošā dušas un WC telpa ļoti šaura, neērta. No būvniecības sākuma izbūvētie kanalizācijas un ūdensvada stāvvadi nesankcionēti pārbūvēti.

Dzīvoklī esošā elektroinstalācija pilnībā nolietojusies.

Ieejas durvis, nolietojušās, starpdurvis nolietojušās, logi koka.

Sienas/griesti nolietojušies- pelējums.

Lai arī dzīvoklī centralizēta Liepājas valstspilsētas apkure, tomēr sienas ar pelējumu, visa ēka energoneefektīva- baltais silikāta ķieģelis mitrumu uzsūcošs, caursalstošs.

Dzīvoklī esošā koka grīda nolietojusies.

SECINĀJUMI

Kā jau iepriekš teikts, dzīvoklis Nr.14 O.Kalpaka ielā 52/56, Liepājā uz apskates momentu nav piemērots apdzīvošanai.

Dzīvoklī jāveic pilna elektroinstalācijas atjaunošana.

Dzīvoklī jāveic pilna apdares atjaunošana, ieskaitot grīdas segumu.

Dzīvoklī pilnībā jāmaina esošās durvis.

Dzīvokļa plānojums neatbilstošs mūsdienu prasībām- lai iekļūtu dzīvojamās telpās, jāšķērso virtuve.

Jāatjauno komunikāciju pieslēgumi iepriekšējā stāvoklī.

Atbilstoši Regulā noteiktajam, lai nodrošinātu būves mehānisko stiprību un stabilitāti, kā arī ievērotu nepieciešamās **higiēnas prasības**, būves ir jāprojektē un jābūvē tā, lai slodze, kas var iedarboties uz tām būvēšanas un izmantošanas laikā, neizraisītu šādas sekas: visas būves vai atsevišķu daļu sabrukumu; ievērojamas deformācijas, kas pārsniedz pieļaujamās robežas; citu būves daļu vai savienojumu vai uzstādīto iekārtu bojājumus nesošas konstrukcijas deformācijas dēļ; bojājumu, kas neproporcionāls cēlonim, kas to izraisījis.

IETEIKUMI

Dzīvoklī faktiski nav izbūvēta atbilstoša infrastruktūra. Plānojums pilnībā neatbilst mūsdienu prasībām.

Neatbilst elementārām prasībām grīdas, durvis, elektroinstalācija, esošie stāvvadi pārbūvēti "ar pagaidu risinājumiem".

Lai dzīvoklī veiktu atjaunošanas darbus, jāizstrādā pārbūves/atjaunošanas projekts, t.sk. jāatjauno komunikāciju pieslēgumi. Jāizbūvē durvis, jāmaina logi.

Viss iepriekš uzskaitītais prasa nopietnus kapitālieguldījumus, tāpēc līdzekļu ekonomijas nolūkā neiesaku Liepājas valstspilsētas nekustamā īpašuma pārvaldei veikt dzīvokļa Nr. 14, O.Kalpaka ielā 52/56, Liepājā atjaunošanas darbus.

Datums: **06.11.2024.**

Vieta: **O.Kalpaka ielā 52/56-14, Liepāja**

Eksperts: **Ivars Silacērps**

Paraksts

Pielikumā: (izmantotā būvi raksturojošā informācija),

Piezīmes.

Apliecinu, ka man nav nekāda veida saistību ar būvkomersantu, kas veica būvdarbus, un nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka esmu ieinteresēts ekspertējamā būvobjekta (būves) ekspertīzes pozitīvā vai negatīvā atzinumā.