



**APSEKOŠANAS AKTS DZĪVOKLIM,**

**A.PUMPURA IELĀ 14B-21, LIEPĀJĀ.**

**Liepāja, 2025.gada 14 februārī.**

## BŪVES APSEKOŠANAS ATZINUMS<sup>1</sup>

par dzīvokļa daudzdzīvokļu dzīvojamā ēkā A.Pumpura ielā 14B-21 Liepājā  
labiekārtojumu, tā atbilstību apdzīvošanai

Būve: **dzīvoklis daudzdzīvokļu dzīvojamā ēkā, A.Pumpura ielā 14B-21, Liepājā, 17000330153002015**

(būves nosaukums, adrese, kadastra apzīmējums)

Pasūtītājs (ja nepieciešams) **Liepājas valstspilsētas PI “Liepājas Nekustamā īpašuma pārvalde,” reg. Nr. 90002066769, Peldu iela 5, Liepāja**

(nosaukums vai vārds, uzvārds, adrese, reg.Nr.)

Būvprojekta izstrādātājs (ja nepieciešams) \_\_\_\_\_

(nosaukums, būvkomersanta reg. Nr. vai vārds, uzvārds, sert.Nr.)

### INFORMĀCIJA PAR BŪVI



Pamatinformācija: **dzīvoklis, Triju un vairāku dzīvokļu dzīvojamā ēkā (1122),**

**II grupa;**

Apbūves laukums-;

Būvtilpums-;

Kopējā platība- **28,6 m<sup>2</sup> dzīvoklis Nr.21**

Stāvu skaits - **3 virszemes, 1 mansards**

Būves pašreizējais īpašnieks-

Ekspluatācijas uzsākšana- -

(Būves galvenie tehniskie rādītāji – galvenais lietošanas veids, stāvu skaits, ekspluatācijā pieņemšanas gads u.c. raksturojošā informācija)

Konstruktīvie elementi:

**Pamati-kiegļa/akmens mūris**

nesošās sienas- **kiegļu mūris**

pašnesošās sienas – **kiegļu mūris/ koka karkass**

starpsienas- **koka karkass**

pārsegums-**koka**

logi- **koka/ PVC**

durvis- **koka/ metāla**

jumts- **azbestcementa šifera loksnes**

(Pamati, ārsienas, pārsegumi, jumts – izmantotie būvmateriāli)

Būves eksplikācija

**EKSPERTS**

**Būvinženieris Ivars Silacērps**

(vārds, uzvārds vai būvkomersanta nosaukums, reģ. Nr.)

**Būvprakses sertifikāts "Ēku būvuzraudzība", sert.Nr.4-00409 LBS BSSI, 17.06.2015.**

(numurs, darbības joma, izdevējs, izdošanas datums, derīguma termiņš)

Būvkomersanta reģistrācijas apliecības Nr. \_\_\_\_\_

**Būves ekspertīzes ATZINUMS**

uz 11 lapām

Līgums

(datums un numurs) **14.02.2025./22**

Apsekošanas uzdevums

**Veikt dzīvokļa Nr.21, A.Pumpura ielā 14B, Liepājā, labiekārtojuma ekspertīzi, noteikt tā tālākās ekspluatācijas iespējas.**

Apsekošanas papilduzdevums

(norādīt, ja tādus izvirzījis pasūtītājs un tie ir aplūkoti ekspertīzes veikšanas gaitā)

Ekspertīzē iesaistīto ekspertu saraksts:

Eksperts \_\_\_\_\_

(vārds, uzvārds)

Sertifikāts

(numurs, darbības joma, izdevējs, izdošanas datums, derīguma termiņš)

***Atzinuma teksts:***

**Apsekojamais dzīvoklis kieģeļu mūra (3. stāvs) daudzdzīvokļu dzīvojamā ēkā  
(sētas māja):**





**Apsekojamais dzīvoklis neatbilstoši ekspluatēts un apsaimniekots- nolietojies.**

**Atklātās neatbilstības:**

1. Dzīvoklī esošā krāsns ar nehermētiskām durvīm, krāsns ar izbirušām podiņu šuvēm, nehermētiskām durvīm, krāsns “nosēdusies”-ugunsnedrošas apkurināšanas iespējas:





Netiek ievērotas LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība," no 30.06.2015. normas.

**2. Dzīvoklī apdare praktiski nolietojusies, pelējums:**





**Netiek ievērotas Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 9.marta regulas (ES) Nr.305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK (turpmāk – Regula), I pielikumā noteikts, ka būvēm kopumā un to atsevišķām daļām jāatbilst to paredzētajiem mērķiem, jo īpaši ņemot vērā visā būves ekspluatācijas ciklā**

iesaistīto personu veselības aizsardzību un drošību. Saskaņā ar minētajā pielikumā ietverto un Būvniecības likuma 9.panta noteikto, visā ekonomiski pamatotā ekspluatācijas laikā būvei un tās elementiem jāatbilst šādām būtiskām pamatprasībām: 1) mehāniskā stiprība un stabilitāte; 2) ugunsdrošība; 3) **higiēna, nekaitīgums un vides aizsardzība;** 4) lietošanas drošība un vides pieejamība; 5) akustika (aizsardzība pret trokšņiem); 6) energoefektivitāte; 7) ilgtspējīga dabas resursu izmantošana.

**3. Dzīvoklī nav vanna, nav telpas, kur to ierīkot.**


Netiek ievērotas LVS 412:2005 "Mājoklis. Dzīvojamā māju labiekārtojuma nolietojuma un atbilstības apdzīvošanai noteikšana" prasības.

**4. Dzīvoklī esošā elektroinstalācija no padomju laikiem, kabeļi haotiski nolietojušies.**



Netiek ievērotas LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība," no 30.06.2015. normas.

**5. Esošās durvis dzīvoklī nolietojušās- tās salauztas:**



Netiek ievērotas LVS 412:2005 "Mājoklis. Dzīvojamā māju labiekārtojuma nolietojuma un atbilstības apdzīvošanai noteikšana" prasības.

**6. Dzīvoklī esošās grīdas nolietojušās- žurku alas:**



**Netiek ievērotas LVS 412:2005 "Mājoklis. Dzīvojamā māju labiekārtojuma nolietojuma un atbilstības apdzīvošanai noteikšana" prasības.**

(Katrais neatbilstības apraksts un atsauce uz atbilstošo tiesību normu, kuras prasības nav ievērotas)

Piezīmes:

Veiktie aprēķini

**Izmantotā būves dokumentācija (uzskaitījums):**

- Dzīvokļa Nr.21, A.Pumpura ielā 14B, Liepājā stāva plāns.

### ***ATZINUMS***

Dzīvoklī esošā apkures sistēma ugunsnedroša.

Dzīvokļa plānojums neracionāls, neatbilstošs mūsdienu prasībām.

Nav vanna, nav telpas to ierīkošanai.

Tualete koridorā (nav apkurināms).

Dzīvoklī esošā elektroinstalācija pilnībā nolietojusies.

Ieejas un starpdurvis durvis, nolietojušās. Logi koka.

Sienas/griesti nolietojušies.

Dzīvoklī esošā koka grīda nolietojusies.

### ***SECINĀJUMI***

Kā jau iepriekš teikts, dzīvoklis Nr.21 A.Pumpura ielā 14B, Liepājā uz apskates momentu nav piemērots apdzīvošanai.

Dzīvoklī jāveic pilna elektroinstalācijas atjaunošana.

Dzīvoklī jāveic pilna apdares atjaunošana, ieskaitot grīdas segumu.

Dzīvoklī pilnībā jāmaina esošās durvis, logi.

Dzīvokļa plānojums neatbilstošs mūsdienu prasībām.

Atbilstoši Regulā noteiktajam, lai nodrošinātu būves mehānisko stiprību un stabilitāti, kā arī ievērotu nepieciešamās higiēnas prasības, būves ir jāprojektē un jābūvē tā, lai slodze, kas var iedarboties uz tām būvēšanas un izmantošanas laikā, neizraisītu šādas sekas: visas būves vai atsevišķu daļu sabrukumu; ievērojamas deformācijas, kas pārsniedz pieļaujamās robežas; citu būves daļu vai savienojumu vai uzstādīto iekārtu bojājumus nesošas konstrukcijas deformācijas dēļ; bojājumu, kas neproporcionāls cēlonim, kas to izraisījis.

### ***IETEIKUMI***

Dzīvoklī faktiski nav izbūvēta atbilstoša infrastruktūra. Plānojums pilnībā neatbilst mūsdienu prasībām.

Neatbilst elementārām prasībām grīdas, durvis, logi, elektroinstalācija, nav vannas istabai telpai.

Lai dzīvoklī veiktu atjaunošanas darbus, jāizstrādā pārbūves/atjaunošanas projekts, t.sk. vannas telpu izbūve.


Viss iepriekš uzskaitītais prasa nopietnus kapitālieguldījumus, tāpēc līdzekļu ekonomijas nolūkā neiesaku Liepājas valstspilsētas nekustamā īpašuma pārvaldei veikt dzīvokļa Nr. 21, A.Pumpura ielā 14B, Liepājā atjaunošanas darbus.

Datums: **14.02.2025.**

Vieta: **A.Pumpura ielā 14B-21, Liepāja**

Eksperts: **Ivars Silacērps**

Paraksts

Pielikumā: (izmantotā būvi raksturojošā informācija),  


Piezīmes.

**Apliecinu, ka man nav nekāda veida saistību ar būvkomersantu, kas veica būvdarbus, un nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka esmu ieinteresēts ekspertējamā būvobjekta (būves) ekspertīzes pozitīvā vai negatīvā atzinumā.**