

TRANSPORTA LĪDZEKĻA NOVĒRTĒŠANAS AKTS Nr. 10401

2026.gada 03.septembris

Reģistrācijas Nr.	JK 7518
Marka/modelis	CITROEN JUMPER 4x4
Izlaiduma gads	2013
Šasijas Nr.	VF7YCTMFC12469323
Virsbūves Nr.	—
Motora Nr.	—
Krāsa	Balta
Pilna masa (kg)	3500
Tips	Kravas furgons
Reģ. apliecības Nr.	AF 1201466
Tehniskā apskate	Nav
Nobraukums (km)	227165

TRANSPORTA LĪDZEKĻA PARAMETRI

1. Motora tilpums	2.2 l
2. Degviela	Dīzelis
3. Ātrumkārbā	Mehāniskā 6 pārnēsumi
4. Velkošo tiltu skaits	2 gab.

5. Aprīkojums: (ir / nav)

ir	centrālā atslēga	nav	jumta lūka
ir	el. logu pacēlāji	ir	el. vadāmi spoguļi
ir	kondicionieris	nav	ādas salons
ir	ABS	ir	gaisa drošības spilveni

6. Komplektācija: (ir / nav)

nav	aptieciņa	ir	aizdedzes atslēgas
nav	uguns dzēšamais	nav	signalizācijas pultis
nav	piespiedu apstāšanas zīme		

7. Papild-aprīkojums | 3 sēdvietas, aizmugures bremžu gaismas dublieris, piekabes āķis.



TRANSPORTA LĪDZEKĻA VĒRTĒJUMS (no 1 līdz 5): 1 (ļoti slikts)

5 Ļoti labs	(teicamā ekspluatācijas kārtībā bez vizuāliem un tehniskiem defektiem)
4 Labs	(labā ekspluatācijas kārtībā ar sīkiem mazpamanāmiem un maznozīmīgiem vizuāliem vai tehniskiem defektiem)
3 Viduvējs	(vidējā tehniskā kārtībā ar pamanāmiem, bet neizteiktiem vizuāliem vai tehniskiem defektiem)
2 Slikts	(sliktā ekspluatācijas kārtībā ar izteiktiem kapitālietilpīgiem vizuāliem vai tehniskiem defektiem)
1 Ļoti slikts	(nav ekspluatācijas kārtībā, izmantojams rezerves daļās vai norakstāms metāllūžņos)

PAPILDUS KOMENTĀRI | Jānorāda defekti, kuri konstatēti apskates brīdī

Caurejoša korozija sānu sliekšņiem, korozija pa perimetru visai virsbūvei. Nepieciešama salona ķīmiskā tīrīšana. Nenovērsti tehniski defekti – bojāts kardānpārvalds, bojāta starpkārba. Dangel produktus nav iespējams iegādāties, tādēļ nav iespējams dot izmaksas Apsekošanas brīdī transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis novērtēts pēc vizuāli redzamiem defektiem. Transportlīdzekļiem nav veikta padziļināta motora, transmisijas, agregātu, citu mezgļu un elektrosistēmas defektācija. Pārdevējs nenes atbildību par apstākļiem, kas var tikt atklāti tikai ar speciālām inženiertehniskās izpētes metodēm un kas var pazemināt transportlīdzekļa vērtību.

TRANSPORTA LĪDZEKĻA CENA (bez PVN)	700,00
PVN 21%	147,00
TRANSPORTA LĪDZEKĻA VĒRTĪBA EUR	847,00