TRANSPORTA LĪDZEKĻA NOVĒRTĒŠANAS AKTS Nr. 10407

2026.gada 03.septembris

Reģistrācijas Nr.	KU 8551
Marka/modelis	RENAULT KANGOO
Izlaiduma gads	2017
Šasijas Nr.	VF1KW34B258666460
Virsbūves Nr.	—
Motora Nr.	—
Krāsa	Balta
Pilna masa (kg)	1920
Tips	Vieglais pasažieru
Reģ. apliecības Nr.	AF 2393062
Tehniskā apskate	Nav
Nobraukums (km)	129362

TRANSPORTA LĪDZEKĻA PARAMETRI

1. Motora tilpums	1.2 l
2. Degviela	Benzīns
3. Ātrumkārba	Mehāniskā 6 pārnesumi
4. Velkošo tiltu skaits	1 gab.

5. Aprīkojums: (ir / nav)

ir	centrālā atslēga	nav	jumta lūka
ir	el. logu pacēlāji	ir	el. vadāmi spoguļi
ir	kondicionieris	nav	ādas salons
ir	ABS	ir	gaisa drošības spilveni

6. Komplektācija: (ir / nav)

nav	aptieciņa	ir	aizdedzes atslēgas
nav	uguns dzēšamais	nav	signalizācijas pultis
nav	piespiedu apstāšanas zīme		

7. Papild-aprīkojums	Tonēti stikli (rūpnīcas oriģinālais tonējums), elektriski apsildāms aizmugures loga stikls, lukturu augstuma korektors, audio vadība no stūres vārpstas, CD atskaņotājs „RENAULT” oriģinālais, imobilaizers, aizmugures bremžu gaismas dublieris, piekabes āķis.

TRANSPORTA LĪDZEKĻA VĒRTĒJUMS (no 1 līdz 5): 2 **(slikts)**

5 Ļoti labs	(teicamā ekspluatācijas kārtībā bez vizuāliem un tehniskiem defektiem)
4 Labs	(labā ekspluatācijas kārtībā ar sīkiem mazpamanāmiem un maznozīmīgiem vizuāliem vai tehniskiem defektiem)
3 Viduvējs	(vidējā tehniskā kārtībā ar pamanāmiem, bet neizteiktiem vizuāliem vai tehniskiem defektiem)
2 Slikts	(sliktā ekspluatācijas kārtībā ar izteiktiem kapitālietilpīgiem vizuāliem vai tehniskiem defektiem)
1 Ļoti slikts	(nav ekspluatācijas kārtībā, izmantojams rezerves daļās vai norakstāms metāllūžņos)

PAPILDUS KOMENTĀRI | *Jānorāda defekti, kuri konstatēti apskates brīdī*

Bojāts priekšējā labā riteņa gultnis. Aizmugures bremžu kluči nodiluši – jāmaina. Kļūda dzinējā, iedegas indikatora lampa, izstiepta dzinēja piedziņas ķēde. Apsekošanas brīdī transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis novērtēts pēc vizuāli redzamiem defektiem. Transportlīdzekļiem nav veikta padziļināta motora, transmisijas, agregātu, citu mezglu un elektrosistēmas defektācija pirms izsoles sākuma vērtības noteikšanas. Pārdevējs nenes atbildību par apstākļiem, kas var tikt atklāti tikai ar speciālām inženiertehniskās izpētes metodēm un kas var pazemināt transportlīdzekļa vērtību.

TRANSPORTA LĪDZEKĻA CENA (bez PVN)	800,00
PVN 21%	168,00
TRANSPORTA LĪDZEKĻA VĒRTĪBA **EUR**	**968,00**