

Reģistrācijas Nr.	KZ 5004
Marka/modelis	TOYOTA HILUX
Izlaiduma gads	2017
Šasijas Nr.	AHTKB3CD402608985
Virsbūves Nr.	—
Motora Nr.	—
Krāsa	Balta
Pilna masa (kg)	3210
Tips	Kravas kaste
Reģ. apliecības Nr.	AF 2462181
Tehniskā apskate	Nav
Nobraukums (km)	236905



TRANSPORTA LĪDZEKĻA PARAMETRI

1. Motora tilpums	2.4 l
2. Degviela	Dīzelis
3. Ātrumkārbā	Mehāniskā 6 pārnēsumi
4. Velkošo tiltu skaits	2 gab.

5. Aprīkojums: (ir / nav)

ir	centrālā atslēga	nav	jumta lūka
ir	el. logu pacelāji	ir	el. vadāmi spoguļi
ir	kondicionieris	nav	ādas salons
ir	ABS	ir	gaisa drošības spilveni

6. Komplektācija: (ir / nav)

nav	aptieciņa	ir	aizdedzes atslēgas
nav	uguns dzēšamais	nav	signalizācijas pultis
nav	piespiedu apstāšanās zīme		

7. Papild-aprīkojums | Lukturu augstuma korektors, elektriski apsildāms vadītāja sēdekļis, CD atskaņotājs „TOYOTA” oriģinālais, imobilaizers, jumta reliņi, funkcija „PWR HEAT”, aizmugures bremžu gaismas dublieris, elektriski atverama degvielas tvertnes ielietnes lūka, piekabes āķis. Kravas kaste aprīkota ar plastikāta jumtu.

TRANSPORTA LĪDZEKĻA VĒRTĒJUMS (no 1 līdz 5): 2 (slikts)

5 Ļoti labs	(teicamā ekspluatācijas kārtībā bez vizuāliem un tehniskiem defektiem)
4 Labs	(labā ekspluatācijas kārtībā ar sīkiem mazpamanāmiem un maznozīmīgiem vizuāliem vai tehniskiem defektiem)
3 Viduvējs	(vidējā tehniskā kārtībā ar pamanāmiem, bet neizteiktiem vizuāliem vai tehniskiem defektiem)
2 Slikts	(sliktā ekspluatācijas kārtībā ar izteiktiem kapitālietilpīgiem vizuāliem vai tehniskiem defektiem)
1 Ļoti slikts	(nav ekspluatācijas kārtībā, izmantojams rezerves daļās vai norakstāms metāllūžņos)

PAPILDUS KOMENTĀRI | Jānorāda defekti, kuri konstatēti apskates brīdī

Automašīnai ir bojātas degvielas iesmidzināšanas sprauslas (pilnas ar metāla skaidām), bojāts kardāna pārvads (izsists kardāna krustiņš - sēža), bojāts aizmugures tilts (reduktorā skaidas), bojāta aizmugures aizsargstieņa uzlika, demontēts vadītāja spoguļis. Automašīnai ir demontēts DPF filtrs. Apsekošanas brīdī transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis novērtēts pēc vizuāli redzamiem defektiem. Transportlīdzekļiem nav veikta padziļināta motora, transmisijas, agregātu, citu mezglu un elektrosistēmas defektācija. Pārdevējs nenes atbildību par apstākļiem, kas var tikt atklāti tikai ar speciālām inženiertehniskās izpētes metodēm un kas var pazemināt transportlīdzekļa vērtību.

TRANSPORTA LĪDZEKĻA CENA (bez PVN)	1800,00
PVN 21%	378,00
TRANSPORTA LĪDZEKĻA VĒRTĪBA EUR	2178,00