TRANSPORTA LĪDZEKĻA NOVĒRTĒŠANAS AKTS Nr. 10405

2026.gada 03.septembris

Reģistrācijas Nr.	HA 7953
Marka/modelis	VW TRANSPORTER
Izlaiduma gads	2008
Šasijas Nr.	WV1ZZZ7HZ8H088014
Virsbūves Nr.	—
Motora Nr.	—
Krāsa	Balta
Pilna masa (kg)	2800
Tips	Kravas furgons
Reģ. apliecības Nr.	AF 4017043
Tehniskā apskate	Nav
Nobraukums (km)	277288

TRANSPORTA LĪDZEKĻA PARAMETRI

1. Motora tilpums	2.5 l
2. Degviela	Dīzelis
3. Ātrumkārba	Mehāniskā 6 pārnesumi
4. Velkošo tiltu skaits	2 gab.

5. Aprīkojums: (ir / nav)

ir	centrālā atslēga	nav	jumta lūka
ir	el. logu pacēlāji	ir	el. vadāmi spoguļi
ir	kondicionieris	nav	ādas salons
ir	ABS	ir	gaisa drošības spilveni

6. Komplektācija: (ir / nav)

nav	aptieciņa	ir	aizdedzes atslēgas
nav	uguns dzēšamais	nav	signalizācijas pultis
nav	piespiedu apstāšanas zīme		

7. Papild-aprīkojums	Priekšējie miglas lukturi, lukturu augstuma korektors, 3 sēdvietas, CD atskaņotājs ar noņemamu paneli, imobilaizers, aizmugures bremžu gaismas dublieris, ESP, visu riteņu piedziņa, piekabes āķis.

TRANSPORTA LĪDZEKĻA VĒRTĒJUMS (no 1 līdz 5): 1 **(ļoti slikts)**	
5 Ļoti labs	(teicamā ekspluatācijas kārtībā bez vizuāliem un tehniskiem defektiem)
4 Labs	(labā ekspluatācijas kārtībā ar sīkiem mazpamanāmiem un maznozīmīgiem vizuāliem vai tehniskiem defektiem)
3 Viduvējs	(vidējā tehniskā kārtībā ar pamanāmiem, bet neizteiktiem vizuāliem vai tehniskiem defektiem)
2 Slikts	(sliktā ekspluatācijas kārtībā ar izteiktiem kapitālietilpīgiem vizuāliem vai tehniskiem defektiem)
1 Ļoti slikts	(nav ekspluatācijas kārtībā, izmantojams rezerves daļās vai norakstāms metāllūžņos)

PAPILDUS KOMENTĀRI | *Jānorāda defekti, kuri konstatēti apskates brīdī*

Virsbūveikorozija, krāsojuma bojājumi. Norautas motora aizsarga, labās, kreisās puses aiz riteņiem, rezerves riteņa pannas, salauzts priekš buferis. A/m remonts netiks veikts. Skaļi dzinēja trokšņi, Izklausās pēc bojājuma sadales vārpstai un rokeriem – TL nav braucams. Troksnis no stūres pastiprinātāja. Dzinēja precīzu diagnostiku var veikt tikai izjaucot tā galvu. Sasists priekšējais vējstikls, salauzts kreisā spoguļa korpuss. Apsekošanas brīdī transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis novērtēts pēc vizuāli redzamiem defektiem. Transportlīdzekļiem nav veikta padziļināta motora, transmisijas, agregātu, citu mezglu un elektrosistēmas defektācija pirms izsoles sākuma vērtības noteikšanas. Pārdevējs nenes atbildību par apstākļiem, kas var tikt atklāti tikai ar speciālām inženiertehniskās izpētes metodēm un kas var pazemināt transportlīdzekļa vērtību.

TRANSPORTA LĪDZEKĻA CENA (bez PVN)	600,00
PVN 21%	126,00
TRANSPORTA LĪDZEKĻA VĒRTĪBA **EUR**	**726,00**