

Reģistrācijas Nr.	HE 2901
Marka/modelis	VW TRANSPORTER
Izlaiduma gads	2008
Šasijas Nr.	WV1ZZZ7HZ9H022763
Virsbūves Nr.	—
Motora Nr.	—
Krāsa	Balta
Pilna masa (kg)	2800
Tips	Kravas furgons
Reģ. apliecības Nr.	AE 0756721
Tehniskā apskate	Nav
Nobraukums (km)	279138

TRANSPORTA LĪDZEKĻA PARAMETRI

1. Motora tilpums	2.5 l
2. Degviela	Dīzelis
3. Ātrumkārbā	Mehāniskā 6 pārnēsumi
4. Velkošo tiltu skaits	2 gab.

5. Aprīkojums: (ir / nav)

ir	centrālā atslēga	nav	jumta lūka
ir	el. logu pacēlāji	ir	el. vadāmi spoguļi
ir	kondicionieris	nav	ādas salons
ir	ABS	ir	gaisa drošības spilveni

6. Komplektācija: (ir / nav)

nav	aptieciņa	ir	aizdedzes atslēgas
nav	uguns dzēšamais	nav	signalizācijas pultis
nav	piespiedu apstāšanās zīme		

7. Papild-aprīkojums | Elektriski apsildāms aizmugures loga stikls, lukturu augstuma korektors, 3 sēdvietas, CD atskaņotājs „PIONEER”, aizmugures bremžu gaismas dublieris, ESP, visu riteņu piedziņa, piekabes āķis.

TRANSPORTA LĪDZEKĻA VĒRTĒJUMS (no 1 līdz 5): **2 (slikts)**

5 Ļoti labs	(teicamā ekspluatācijas kārtībā bez vizuāliem un tehniskiem defektiem)
4 Labs	(labā ekspluatācijas kārtībā ar sīkiem mazpamanāmiem un maznozīmīgiem vizuāliem vai tehniskiem defektiem)
3 Viduvējs	(vidējā tehniskā kārtībā ar pamanāmiem, bet neizteiktiem vizuāliem vai tehniskiem defektiem)
2 Slikts	(sliktā ekspluatācijas kārtībā ar izteiktiem kapitālietilpīgiem vizuāliem vai tehniskiem defektiem)
1 Ļoti slikts	(nav ekspluatācijas kārtībā, izmantojams rezerves daļās vai norakstāms metāllūžņos)

PAPILDUS KOMENTĀRI | Jānorāda defekti, kuri konstatēti apskates brīdī

Transportlīdzeklis nav braucams. Degvielas tvertnei izrautas stiprinājuma skavas - sarūsējušas stiprinājuma vietas, norauti pievadi. Bāka pārbraukts pāri, deformēta, bojāts degvielas sūknis. Bojāti kardāna karājošie gultņi. Virsbūve stipri korodējusi, salons nobružāts, sēdekļi saplīsuši. Apsekošanas brīdī transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis novērtēts pēc vizuāli redzamiem defektiem. Transportlīdzekļiem nav veikta padziļināta motora, transmisijas, agregātu, citu mežglu un elektrosistēmas defektācija pirms izsoles sākuma vērtības noteikšanas. Pārdevējs nenes atbildību par apstākļiem, kas var tikt atklāti tikai ar speciālām inženiertehniskās izpētes metodēm un kas var pazemināt transportlīdzekļa vērtību.

TRANSPORTA LĪDZEKĻA CENA (bez PVN)	450,00
PVN 21%	94,50
TRANSPORTA LĪDZEKĻA VĒRTĪBA EUR	544,50