

TRANSPORTLĪDZEKĻA NOVĒRTĒŠANAS AKTS Nr. 3764-3/2021



Informācija par vērtējumu x-ir

Vērtējuma pasūtītājs:	Rūjienas novada pašvaldība		
Vērtēšanas uzdevums:	Noteikt tirgus un piespiedu pārdošanas vērtību		
Vērtēšanas mērķis:	Rūjienas novada pašvaldības vajadzībām		
Apskates datums un vieta:	15.02.2021., Vilpulkas pagasts, Rūjienas novads		
Vērtēšanu veica vērtētājs:	Aivis Everss, sertifikāts Nr.20		
Veiktie papildus pakalpojumi:	Virsbūves detaļu remonta darbu pārbaude		
	Transportlīdzekļa vēstures pārbaude CARFAX		

Informācija par transportlīdzekli

Marka, modelis:	SETRA S 309 HD
Virsbūves tips:	Autobuss pasažieru
Valsts reģistrācijas numurs:	HL 9573
VIN numurs:	WKK30900001030290
Reģistrācijas apliecības Nr.:	AF 204426
I reģistrācijas datums:	18.03.1997.
Motora tilpums (cm ³):	Nav zināms
Motora jauda (kW/ZS):	213/289
Degviela:	Dīzeļdegviela
Odometra rādījums km:	819 039
Krāsa:	Ķiršu un pelēka
Tehniskā apskate derīga līdz:	03.04.2019. (nav derīga)
Sēdvietas:	35
Īpašnieks:	Rūjienas novada pašvaldība
Turētājs:	Rūjienas novada pašvaldība

Novērtēšanas rezultāti

Noteiktā tirgus vērtība: 4 200 EUR*

Noteiktā piespiedu pārdošanas vērtība: 2 900 EUR*

*Transporta līdzekļa vērtības **norādīta ar pievienotās vērtības nodokli**, ja tāds ir piemērojams un ja vērtējumā nav noteikts citādi.

Novērtējuma rezultāti nav attiecināmi uz kādu citu datumu.

Noteiktās vērtības ir piemērojamas tikai gadījumā, ja vērtējamā transporta līdzekļa tehniskais stāvoklis atbilst apskatē konstatētajam.

Novērtējums veikts pamatojoties uz tirgus vērtību analīzi, vērtējamā transporta līdzekļa likviditāti uz novērtēšanas brīdi un reālo tirgus situāciju Latvijas Republikā. Apsēkošanas brīdī tiek novērtēti transporta līdzekļa vizuālie defekti. Vērtējot pieņemts, ka nav īpaši apstākļi, kas pazemina transporta līdzekļa vērtību un var tikt atklāti tikai ar speciālām inženiertehniskās izpētes metodēm. Eksperts nenes atbildību par minēto īpašo apstākļu atklāšanu vai gadījumu, kad tādi tiek atklāti.

Vērtējums derīgs 4 mēneši no vērtēšanas dienas.

SIA „PRO Motion”
valdes loceklis E.Gusarovs

A.Everss
Kustamās mantas vērtētājs
(LĪVA Īpašumu vērtētāja profesionālās kvalifikācijas
sertifikāts Nr.20)

Transportlīdzekļa komplektācija un papildaprīkojums x-ir

Aprīkojums		Aprīkojums, Hi-Fi		Salons, gaismas, spoguļi		Stūre, drošība, cits	
	automātiskā ātr. kārba	x	autonomā apsilde		pusādas apdare		stūre ar ādas apdari
x	manuālā ātr. kārba	x	kruīzkontrole		ādas apdare		el. stūres lifts
	el. logu pacēlāji		distances kontrole		koka apdare		multi stūre
	pr. el. logu pacēlāji		lane assist	x	roku balsts		stūres apsilde
	kondicionieris		pneimopiekare	x	ledusskapis		stabilitātes sistēma
x	klimatkontrole		borta dators		el. reg. sēdekļi		signalizācija
x	lūka		jumta reliņi		sēdekļu apsilde		gps signalizācija
	el. lūka		sakabes āķis		ventilējami sēdekļi		markējums
	el. panorāmas lūka		vieglmetāla diski		masāžas sēdekļi		servisa grāmatīņa
	nokrišņu sensors		aizsargstieņi		sēdekļu atmiņa	1	uzrādīto atslēgu sk.
	soft close		sliedņi	x	sporta sēdekļi	x	Tahogrāfs
	head-up displejs		4x4		komforta sēdekļi	x	WC
	night vision	x	magnetola		ksenona lukturi		
	keyless go		CD		LED lukturi		
	el. bagažnieka aizv.		CD mainītājs		miglas lukturi		
	el. aizm. saulesargs		DVD	x	lukturu mazgātāji		
	priekšējie parktronic		TV funkcija		el. reg. spoguļi		
	aizm. parktronic		TV monitori		el. nolokāmi spoguļi		
	atpakaļskata kamera		telefons	x	apsildāmi spoguļi		
	apkārtējā skata kameras		hands-free				
	navigācijas sistēma		subwoofer				
x	tonēti stikli		bluetooth				
	start/stop funkcija						

Tehniskā stāvokļa apskates rezultāti

Virsbūve	Korozija dzinēja nodalījumā. Mehāniski iespaidumi uz sānu durvīm. Bojāts dzinēja pārsegs. Bojāts kreisās puses aizmugurējās riteņa arkas dekoratīvais moldings.
Krāsojums	Korozijas vietās bojāts.
Piezīmes: Apskates dienā transportlīdzekli nav iespējams iedarbināt, nav zināms tehniskais stāvoklis, iespējami slēpti tehniski defekti. Pēc pasūtītāja pilnvarotās personas vārdiem transportlīdzeklis kādu laiku netiek izmantots un bojāts aizmugurējā tilta reduktors.	

Vējstikls/akmens trieciens	Bojāts	Mazs	Liels	Plaša
Priekšējais vējstikls				
Aizmugures vējstikls				
Piezīmes:				

Salons	Bojāts	Nolietots	Traipi	Izdeguši caurumi
Vadītāja sēdeklis				
Blakussēdētāja sēdeklis				
Aizmugurējais sēdeklis				
Piezīmes:				

Riepu atlikums (mm) / disks	Bojāts	Skramba	Bedre	Rūsa
Priekšējā ass ~ 5				x
Aizmugures ass ~ 5				x
Piezīmes:				

Aprēķinu tabula

Transportlīdzekļa vērtības noteikšanai tika izmantota (salīdzināmo darījumu) pieceja.

Vērtēšanas gaitā tiek veikta vērtējamam OBJEKTAM līdzvērtīgu objektu salīdzināšana, vadoties no reāliem notikušiem pārdevumiem un piedāvājumu tirgū. Salīdzināmie kritēriji ir ņemti pēc profesionālo vērtētāju prakses metodiskajiem ieteikumiem, ņemot vērā būtiskākās atšķirības starp salīdzināmo un vērtējamo objektu.

Koeficients ir lielāks par 0% (jeb pozitīvs), ja, pēc vērtētāju slēdziena, novērtējams objekts, konkrētajā vērtību ietekmējošā faktora ietekmē, ir pārkāps attiecībā pret salīdzināmajiem objektiem.

Koeficients ir mazāks par 0% (jeb negatīvs), ja, pēc vērtētāju slēdziena salīdzināmajiem objektiem konkrētajā korekcijas faktora ietekmējošā faktora ietekmē, ir pārkāpi attiecībā pret novērtējamo objektu.

Nosaukums	Vērtējamais objekts	Salīdzināmie objekti		
	SETRA S 309 HD	SETRA S 309 HD	SETRA S 309 HD	SETRA S 309 HD
Izlaiduma gads	1997	1999	1994	1995
Nobraukums (km)	819039	804000	799000	850000
Atrašanās vieta	Latvija	Polija	Polija	Igaunija
Pārdošanas cena, EUR		6655	7139	8349
Vērtību ietekmējošie faktori				
Darījumu apstākļi		-5	-5	-5
Izlaiduma gads		-10	15	10
Nobraukums (km)		0	0	0
Aprīkojums		0	0	0
Defekti		-30	-50	-50
Kopējās korekcijas		-45	-40	-45
Aprēķinātā transportlīdzekļa vērtība, EUR	4179	3660	4283	4592
Aprēķinātā tirgus vērtība EUR, noapalojot	4200			
Aprēķinātā piespiedu pārdošanas vērtība EUR	2900			

Transportlīdzekļa foto fiksācija







Latvijā reģistrēto transportlīdzekļu pēdējās tehniskās apskates rezultāti

Tehniskie dati

Pārbaudes veids:	Pamatpārbaude
Reģistrācijas statuss:	Uzskaltē
Marka, modelis:	SETRA S 309 HD
Reģistrācijas numurs:	HL9573
Nākamās apskates datums:	03.04.2019
Nobraukums:	813050
Novērtējums:	1 - Ar pieļaujamiem defektiem
CO2:	Nav informācijas
CO2 NEDC:	Nav informācijas
CO2 WLTP:	Nav informācijas
Dūmainības koeficients (m ⁻¹):	0.01
Degvielas veids:	Dīzeļdegviela
Motora maksimālā jauda (kW):	213
Pilna masa (kg):	15000
Pašmasa (kg):	10520
Piezīmes:	Nenozīmīga eļļas noplūde no motora (transmisijas).

Detalizētais vērtējums

Kods	Novērtējums	Trūkumi vai bojājumi
6.1.1.	1	Virspusēja rāmja vai nesošā elementa korozija.

Bremžu vērtējums

Ass	Kreisais	Labais	Bremžu tips
1	7.19	6.48	D
2	8.66	7.58	D
2	10.81	7.98	S

D - Darba bremzes; S - Stāvbremzes

SETRA S 309 HD starppilsētu piepilsētas autobuss

5 900 €

Cena bez PVN

7 257 €

Cena ar PVN

Marka: SETRA
 Modelis: S 309 HD
 Tips: starppilsētu piepilsētas autobuss
 Izlaiduma gads: 03/1994
 Pirmā reģistrācija: 1994-03
 Nobraukums: 799000 km
 Vietu skaits: 39
 Pašmasa: 10780 kg
 Pilna masa: 15000 kg
 Atrašanās vieta: Polija, Chodzież
 Ieviešanas datums: vairāk par 1 mēnesi
 Numurs pārdevēja katalogā: 6400

**Virsbūve**

Rezerves ritenis
 Rezerves riteņa kronšteins

Dzinējs

Marka: Mercedes Benz
 Tips: V-veida
 Jauda: 340 ZS (250 kW)
 Degviela: dīzeļdegviela
 Turbo
 Cilindru skaits: 6

Ātrumkārbā

Tips: mehāniskā

Asis

Asu skaits: 2
 Riteņu formula: 4x2
 Bāsiņi: pneimatiskais/pneimatiskais
 Dubultās riepas
 Riepu izmērs: 295/80/22,5

Papildu informācija**Angļu**

- * current technical review
- * current tachograph legalization
- * current insurance
- * set of documents for registration and travel

Fully technically sound.

The bus will be inspected in our bus repair workshop before being released to the customer.
It is possible to deliver the bus to the customer or to the place indicated by him (additional fee).

Additional information:

- * we provide the opportunity to inspect the bus on the channel
- * possibility of exchange for another vehicle
- * we have our own bus repair workshop - we check the bus before issuing the bus to the customer

- * we deliver the bus to the customer's country or to the port
- * we perform customs clearance and sea transport
- * We provide transportation from the airport to clients from abroad
- * you need more bus photos or a movie - write

Bremzes

ABS

Salons

Gida vieta
 Mīkstsals salons
 Panorāmas logi
 Elkonbalsts
 Ledusskapis
 Mikrofons
 Individuāls apgaismojums
 Individuāla apdote

Kabīne

Autonomais sildītājs: Webasto
 Kondicionieris
 Ledusskapis
 Loka

Stāvoklis

Stāvoklis: Ielots

Apraksts

Krāsa: balta

Startseite > Schnellsuche über > Meine über-Suche (Klasse) > Suchergebnisse > Detailsansicht (319674715)

Zurück zu den Suchergebnissen

2 von 4 Treffern

Setra 309 HD

5.500 € (Netto)
6.765 € (Brutto) 23,00% MwSt.



Cieślak-Trans Cieślak Tomasz

(3)

ul. Św. Jęsa
PL-32-095 Sieciechowice

Zur Händler-Homepage

Tel.: +48 784 449 ... [Anrufen](#)

[E-Mail](#)

[Fahrzeug parken](#)

Anzeige

Leasing

Technische Daten

Preis	6.765 €
Kategorie	Reisebus
Kilometerstand	804.000 km
Leistung	257 kW (349 PS)
Kraftstoffart	Diesel
Anzahl Sitzplätze	35
Getriebe	Schaltgetriebe
Erstzulassung	07/1999
Baujahr	1999
Klimatisierung	Klimaanlage
Farbe	Weiß

Ausstattung

ABS	Kühlbox
Retarder/Intarder	Scheckheftgepflegt
Schleifsitze	Standheizung
TV	

Wie viel ist Dein aktuelles Auto wert?

Mache jetzt eine kostenlose Autobewertung - schnell und unverbindlich



[Jetzt kostenlos bewerten](#)

Leasingvergleich

Fahrzeug
Setra 309 HD

MASCUS

Cena bez PVN

6 900 EUR**SETRA S309HD PĀRDOŠANĀ - IGAUNIJA****PAMATINFORMĀCIJA**

Produktu grupa	<u>Tūrisma autobusi</u>
Zīmols / modelis	Setra S309HD
Reģistrācijas gads	1995
Metru skaitītāja rādījums	850 884 km
Valsts	<u>Igaunija</u>
Mascus ID	B279D232

IZCENOJUMS

Izvēlieties valūtu

Cena bez PVN **6 900 EUR**

KB AUTO EESTI OÜ

+372... RĀDĪT

Sūtīt e-pastu

Pārdevēja vārds/uzvārds

MARGUS RÄMMI

+372... RĀDĪT

Kooli tn 10, Rummu alevik,
76102 Vasalemma vald,
Igaunija

MARTTI HUNT

+372... RĀDĪT

Uzņēmums



KB AUTO

KB AUTO EESTI OÜ

Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas POLISE NR. 719876161



Līguma darbības periods

No **04.02.2021** plkst. 00:00 līdz **03.02.2022** plkst. 23:59
Noslēgšanas datums: 05.01.2021
Retroaktīvais datums: **04.02.2019**
Pagarinātais zaudējumu pieteikšanas periods: **36** mēneši

Apdrošinātāja pēmejs

Nosaukums: **PRO MOTION, SIA**
Reģ. Nr.: **40103829552**
Adrese: **Oškalna iela 14, Birzgale, Birzgaļu pagasts, Ķeguma novads, LV-5033, Latvija**

Apmaksas nosacījumi

Kopējā prēmija: 270.00 EUR (Divi simti septiņdesmit euro un 00 centi)

Maksājums:	1	2
Apmaksas termiņš:	04.02.2021	04.08.2021
Summa apmaksai:	135.00 EUR	135.00 EUR

Bankas rekvizīti:	Luminor Bank AS Latvijas filiāle	LV93RIK00002013051362
	AS SEB Banka	LV60UNLA0050002300708
	AS Swedbank	LV13HABA0551008461190
	AS Citadele banka	LV03PARX0000231821015
	VAS Latvijas Pasts	LV38LPNS0001001855899

Veicot apmaksu, maksājuma uzdevumā jānorāda polises vai rēķina numurs!
Polise stājas spēkā, ja samaksa ir veikta polisē norādītajā termiņā.

Atbildības limits

Kopējais atbildības limits: **100 000 EUR**
Atbildības limits vienam apdrošināšanas gadījumam: **100 000 EUR**
Pašrīks: **250 EUR**

Apdrošinātā profesionālā darbība

Nekustamā īpašuma vērtēšanas pakalpojumi;
Sauszemes transportlīdzekļu vērtēšanas pakalpojumi.

Apdrošināšanas teritorija

Latvija.

Apdrošināšanas noteikumi

Apdrošināšanas līguma neatņemama sastāvdaļa ir:
Apdrošināšanas līguma vispārējie noteikumi [Nr. 06](#)
Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi [Nr. 5B.03](#)
[Klauzula Nr.VR.1 "Vērtētāju profesionālās civiltiesiskās atbildība"](#)

Saskaņā ar apdrošināšanas līguma noteikumiem un nosacījumiem tiek atfīdzināti	Pamata segums / Apakšlimīts
<input checked="" type="checkbox"/> tiek apdrošināts	
Tiešie finansiālie zaudējumi	<input checked="" type="checkbox"/>
Tiesāšanas izdevumi	<input checked="" type="checkbox"/>
Glābšanas izdevumi	<input checked="" type="checkbox"/>
Ekspertīzes izdevumi	<input checked="" type="checkbox"/>
Juridisko pakalpojumu izdevumi	10% no viena gadījuma limita
Izdevumi par tiesas sēdes apmeklējumu Civīlprocesā 50 EUR dienā	<input checked="" type="checkbox"/>

Polises īpašie nosacījumi

- Apdrošināta profesionālās darbības: kustamā un nekustamā īpašuma vērtēšana, sauszemes transportlīdzekļu vērtēšana.
- Klauzulas Nr.VP1 punkts Nr. 3.2 tiek izteikts šādā redakcijā: "3.2 ja vērtējuma derīguma termiņš pārsniedz divus mēnešus";
- Apdrošināšanas aizsardzība nav spēkā uz ekskluzīvu, unikālu un antiķu priekšmetiem, gleznu vērtēšanu.

Apdrošināšanas akciju sabiedrība BALTA, vienotais reģ. nr. 40003049409
Raunas iela 10, Rīga, LV-1039, Latvija, tālrunis 67082333, e-pasts balta@balta.lv, www.balta.lv

Lappuse 1 no 2



LATVIJAS
ĪPAŠUMU
VĒRTĒTĀJU
ASOCIĀCIJA

LĪVA VĒRTĒTĀJU SERTIFIKĀCIJAS BIROJS

ĪPAŠUMU VĒRTĒTĀJA
PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS SERTIFIKĀTS

NR. 20

Aivis Everss

vārds, uzvārds

260974-11098

personas kods

Kustamās mantas vērtēšana

sertificējamā darbība

Sertifikāts apliecina personas profesionālās spējas veikt ķermeņisku kustamu lietu novērtēšanu
saskaņā ar LR Civilitūku 870. – 874. pantu prasībām

Darbība sertificēta no

2004. gada 13. decembrī

datums

Sertifikāts piešķirts

2018. gada 30. decembrī

datums

Sertifikāts derīgs līdz

2021. gada 31. decembrim

datums

Vilnis Zurovskis

LĪVA valsts priekšsēdētājs



Guntis Geldners

LĪVA Kustamās mantas vērtēšanas
Sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs

Izsniegts saskaņā ar LĪVA valsts lēmumu 2017. gada 25. martā apstiprināto
Profesionālās kvalifikācijas sertifikāta kustamās mantas novērtēšanai saņemšanas kārtību