



**SENWALDS**  
SERTIFICĒTA VĒRTĒŠANA



**TRANSPORTLĪDZEKĻA CITROEN BERLINGO  
VRN: KI6471 VIN: VF77J9HXC9J061415  
NOVĒRTĒJUMS**



**ŠENVALDS | Vērtēšana & tehniskais audits**  
Tālrunis: 29616303  
E-pasts: birojs@senwalds.com  
[www.senwalds.com](http://www.senwalds.com)

**SIA "Šenvaldi"**  
Reģistrācijas Nr: 40203193326  
Juriskā adrese: "Laudaviņas", Laveri,  
Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163

Banka: A/S "SEB"  
SWIFT: UNLALV2X  
Konts: LV89UNLA0055001039889

## TRANSPORTLĪDZEKĻA NOVĒRTĒŠANAS AKTS NR. TL/2024-535

Apsekošanas datums: 20.11.2024.  
Apsekošanas vieta: Jelgavas novads

Dokumenta datums skatāms laika zīmogā

Pasūtītājs: Maksātspējas procesa  
administratore Marina  
Skorodumova

Izpildītājs: SIA "Šēnvaldi"  
Reģ. Nr.: 40203193326  
Adrese: "Laudaviņas", Laveri, Carnikavas  
pag., Ādažu nov., LV-2163

Vērtēšanas mērķis: Transportlīdzekļa piespiedu pārdošanas vērtības noteikšana, iespējamai atsavināšanai.

Transportlīdzekļa novērtējums veikts, balstoties uz tirgus vērtības analīzi, transportlīdzekļa likviditāti novērtēšanas brīdī, vērtētāja kompetenci un pieredzi, kā arī aktuālo tirgus situāciju Eiropas Savienībā. Apsekošanas laikā tiek novērtēts transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis un vizuālie defekti. Vērtēšanā pieņemts, ka nepastāv īpaši apstākļi, kas pazeminātu transportlīdzekļa vērtību un kurus varētu atklāt ar specifiskām inženiertehniskām metodēm. Transportlīdzekļa tirgus vērtība aprēķināta apsekošanas dienā un ir spēkā līdz noteiktā vērtējuma derīguma termiņa beigām.

### VĒRTĒJAMĀIS OBJEKTS

#### Pamatdati:

Modelis, marka: CITROEN BERLINGO  
Īpašnieks: MSIA AUFILUM  
Valsts reģ. Nr. KI6471  
Izlaiduma gads: 2009  
Degvielas veids, tilpums: Dīzeļdegviela, 1560 cm<sup>3</sup>  
Šasijas Nr.: VF77J9HXC9J061415  
Nobraukums: 367903 km (pēd. CSDD TA)  
Nākošā TA: 25.06.2024  
Krāsa: Pelēka/zaļa  
Reģ. apliecības Nr.: AF3915053

#### Aprīkojums un komplektācija:

<input checked="" type="checkbox"/>	El. pacejami logi	<input type="checkbox"/>	Pilnpiedziņa	
<input type="checkbox"/>	El. regulējami sēdekļi	<input type="checkbox"/>	TV	
<input checked="" type="checkbox"/>	Apsildāmi spoguļi	<input type="checkbox"/>	Koka apdare	
<input type="checkbox"/>	El. regulējami spoguļi	<input type="checkbox"/>	Ādas apdare	
<input type="checkbox"/>	Apsildāmi sēdekļi	<input type="checkbox"/>	Info sistēma	
<input type="checkbox"/>	Sporta sēdekļi	<input type="checkbox"/>	Hands-free	
<input type="checkbox"/>	Klimatkontrolle	<input type="checkbox"/>	Junta sliekšņi	
<input type="checkbox"/>	Kruīzkontrolle	<input checked="" type="checkbox"/>	Piekabes āķis	
<input type="checkbox"/>	Kondicionieris	<input type="checkbox"/>	Tonēti stikli	
<input type="checkbox"/>	Xenon gaismas	<input type="checkbox"/>	Autonom. apsilde	
<input checked="" type="checkbox"/>	A M ātrumkārbā	<input checked="" type="checkbox"/>	ABS	
<input checked="" type="checkbox"/>	Stereo iekārta	<input checked="" type="checkbox"/>	AirBag	
<input checked="" type="checkbox"/>	CD	<input type="checkbox"/>	Lūka	
<input checked="" type="checkbox"/>	Signalizācija	<input type="checkbox"/>	El. lūka	
<input checked="" type="checkbox"/>	Imobilizators	<input type="checkbox"/>	Vieglmetāla diski	
<input checked="" type="checkbox"/>	Markējums	<input type="checkbox"/>	Ādas salons	
<input checked="" type="checkbox"/>	Centrālā atslēga	<input type="checkbox"/>	Miglas luksturi	
<input checked="" type="checkbox"/>	Stūres pastiprinātājs	<input type="checkbox"/>	Pusādas salons	
<input type="checkbox"/>	Multi stūre	<input type="checkbox"/>	Parktronic	
<input type="checkbox"/>	ETS	<input type="checkbox"/>	Navigācija	
<input type="checkbox"/>	Ir Nav	Atslēgas	Ir Nav	Pults

### SLĒDZIENS

Transportlīdzeklis (turpmāk tekstā – t/l) ir daļēji apmierinošā tehniskā un vizuālā stāvoklī. Skrāpējumi, korozija un iespaidumi pa visu t/l perimetru. Salons ar vidēja nolietojuma pazīmēm. Neliela eļļas noplūde no motora (transmisijas). T/l apsekošanas laikā nav iespējams iedarbināt un pārbaudīt gaitā. T/l iespējami elektrosistēmas defekti. T/l nav veikta ikgadējā CSDD TA. Pēdējā CSDD TA saņemts vērtējums "2" - Ar mēneša laikā labojamiem defektiem. Kopējais t/l tehniskais un vizuālais stāvoklis ir atbilstošs ekspluatācijas ilgumam un režīmam. T/l ir iespējami slēpti defekti, kurus ir iespējams konstatēt tikai pēc pilnas a/m diagnostikas. Ņemot vērā transportlīdzekļa vizuālo apskati, minētos defektus, kā arī iespējamās remonta izmaksas un reālo tehnisko stāvokli, vērtētāja pieredzi un zināšanas, aprēķinu rezultātā mūsu viedoklis ir sekojošs:

**Aprēķinātā tirgus vērtība:** 1 100.00 EUR (Viens tūkstošis viens simts eiro, 00 centi)  
**Aprēķinātā piespiedu pārdošanas (ātrās realizācijas) vērtība:** 770.00 EUR (Septiņi simti septiņdesmit eiro, 00 centi)

Vērtējums ir derīgs 180 dienas no aprēķina datuma. Novērtējuma akts izsniegts pasūtītājam vienā eksemplārā elektroniskā formātā kā PDF un EDOC dokuments, bet otrs eksemplārs tiek uzglabāts SIA "Šēnvaldi" arhīvā. Vērtējums sagatavots uz 9 lapām, iekļaujot pielikumus. Novērtējuma akts nav paredzēts nodošanai personām, kas nav tieši saistītas ar novērtējamo īpašumu, un to nedrīkst izplatīt bez vērtētāja rakstiskas piekrišanas.

Patiesā cietnā,

SIA "Šēnvaldi"

Prokūrists

Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais eksperts (ETEA sertifikāts Nr. TL3/A)

R. Pastars

**Šis vērtējums ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.**

# VIZUĀLĀS APSEKOŠANAS FOTOATTĒLI



Attēls Nr. 1



Attēls Nr. 2



Attēls Nr. 3



Attēls Nr. 4



Attēls Nr. 5



Attēls Nr. 6



Attēls Nr. 7



Attēls Nr. 8



Attēls Nr. 9



Attēls Nr. 10



Attēls Nr. 11



Attēls Nr. 12




Attēls Nr. 13



Attēls Nr. 14



Attēls Nr. 15



Attēls Nr. 16