



**SENWALDS**  
SERTIFICĒTA VĒRTĒŠANA



**TRANSPORTLĪDZEKĻA RENAULT MASTER  
VRN: HH2069 VIN: VF1FDCUL632397609  
NOVĒRTĒJUMS**



**ŠĒNVALDS | Vērtēšana & tehniskais audits**  
Tālrunis: 29616303  
E-pasts: birojs@senwalds.com  
[www.senwalds.com](http://www.senwalds.com)

**SIA "Šēnvaldi"**  
Reģistrācijas Nr: 40203193326  
Juriskā adrese: "Laudaviņas", Laveri,  
Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163

Banka: A/S "SEB"  
SWIFT: UNLALV2X  
Konts: LV89UNLA0055001039889

## TRANSPORTLĪDZEKĻA NOVĒRTĒŠANAS AKTS NR. TL/2024-536

Apsekošanas datums: 20.11.2024.  
Apsekošanas vieta: Jelgavas novads

Dokumenta datums skatāms laika zīmogā

Pasūtītājs: Maksātspējas procesa  
administratore Marina  
Skorodumova

Izpildītājs: SIA "Šēnvaldi"  
Reģ. Nr.: 40203193326  
Adrese: "Laudaviņas", Laveri, Carnikavas  
pag., Ādažu nov., LV-2163

Vērtēšanas mērķis: Transportlīdzekļa piespiedu pārdošanas vērtības noteikšana, iespējamai atsavināšanai.

Transportlīdzekļa novērtējums veikts, balstoties uz tirgus vērtības analīzi, transportlīdzekļa likviditāti novērtēšanas brīdī, vērtētāja kompetenci un pieredzi, kā arī aktuālo tirgus situāciju Eiropas Savienībā. Apsekošanas laikā tiek novērtēts transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis un vizuālie defekti. Vērtēšanā pieņemts, ka nepastāv īpaši apstākļi, kas pazeminātu transportlīdzekļa vērtību un kurus varētu atklāt ar specifiskām inženiertehniskām metodēm. Transportlīdzekļa tirgus vērtība aprēķināta apsekošanas dienā un ir spēkā līdz noteiktā vērtējuma derīguma termiņa beigām.

### VĒRTĒJAMĀIS OBJEKTS

#### Pamatdati:

Modelis, marka: RENAULT MASTER  
Īpašnieks: MSIA AUFILUM  
Valsts reģ. Nr. HH2069  
Izlaiduma gads: 2004  
Degvielas veids, tilpums: Dīzeļdegviela  
Šasijas Nr.: VF1FDCUL632397609  
Nobraukums: 413 538 km  
Nākošā TA: 31.08.2023  
Krāsa: Gaiši pelēka  
Reģ. apliecības Nr.: AF4332270

#### Aprīkojums un komplektācija:

<input checked="" type="checkbox"/>	El. paceļami logi	<input type="checkbox"/>	Pilnpiedziņa
<input type="checkbox"/>	El. regulējami sēdekļi	<input type="checkbox"/>	TV
<input checked="" type="checkbox"/>	Apsildāmi spoguļi	<input type="checkbox"/>	Koka apdare
<input checked="" type="checkbox"/>	El. regulējami spoguļi	<input type="checkbox"/>	Ādas apdare
<input type="checkbox"/>	Apsildāmi sēdekļi	<input type="checkbox"/>	Info sistēma
<input type="checkbox"/>	Sporta sēdekļi	<input type="checkbox"/>	Hands-free
<input type="checkbox"/>	Klimatkontrolle	<input type="checkbox"/>	Junta sliedes
<input type="checkbox"/>	Kruīzkontrolle	<input type="checkbox"/>	Piekabes āķis
<input checked="" type="checkbox"/>	Kondicionieris	<input type="checkbox"/>	Tonēti stikli
<input type="checkbox"/>	Xenon gaismas	<input type="checkbox"/>	Autonom. apsilde
<input checked="" type="checkbox"/>	A M ātrumkārbā	<input checked="" type="checkbox"/>	ABS
<input type="checkbox"/>	Stereo iekārta	<input checked="" type="checkbox"/>	AirBag
<input type="checkbox"/>	CD	<input type="checkbox"/>	Lūka
<input checked="" type="checkbox"/>	Signalizācija	<input type="checkbox"/>	El. lūka
<input checked="" type="checkbox"/>	Imobilizators	<input type="checkbox"/>	Viegļmetāla diski
<input type="checkbox"/>	Marķējums	<input type="checkbox"/>	Ādas salons
<input checked="" type="checkbox"/>	Centrālā atslēga	<input type="checkbox"/>	Miglas lukturi
<input checked="" type="checkbox"/>	Stūres pastiprinātājs	<input type="checkbox"/>	Pusādas salons
<input type="checkbox"/>	Multi stūre	<input type="checkbox"/>	Parktronic
<input type="checkbox"/>	ETS	<input type="checkbox"/>	Navigācija
<input checked="" type="checkbox"/>	Ir Nav Atslēgas	<input checked="" type="checkbox"/>	Ir Nav Pults

### SLĒDZIENS

Transportlīdzeklis (turpmāk tekstā – t/l) ir neapmierinošā tehniskā un vizuālā stāvoklī. Skrāpējumi, korozija un iespaidumi pa visu t/l perimetru. Salons un kravas telpa ar liela nolietojuma pazīmēm. Neliela eļļas noplūde no motora (transmisijas). T/l apsekošanas laikā nav iespējams iedarbināt un pārbaudīt gaitā. T/l nav veikta ikgadējā CSDD TA. Pēdējā CSDD TA saņemts vērtējums "2" - Ar mēneša laikā labojamiem defektiem, CSDD TA konstatēti virkne defektu. Bojāts pr. vējstikls. Kopējais t/l tehniskais un vizuālais stāvoklis ir atbilstošs ekspluatācijas ilgumam un režīmam. T/l ir iespējami slēpti defekti, kurus ir iespējams konstatēt tikai pēc pilnas a/m diagnostikas. Ņemot vērā transportlīdzekļa vizuālo apskati, minētos defektus, kā arī iespējamās remonta izmaksas un reālo tehnisko stāvokli, vērtētāja pieredzi un zināšanas, aprēķinu rezultātā mūsu viedoklis ir sekojošs:

Aprēķinātā tirgus vērtība: 950.00 EUR (Deviņi simti piecdesmit eiro, 00 centi), t.sk. PVN 21%

Aprēķinātā piespiedu pārdošanas (ātrās realizācijas) vērtība: 665.00 EUR (Seši simti sešdesmit pieci eiro, 00 centi), t.sk. PVN 21%

Vērtējums ir derīgs 180 dienas no aprēķina datuma. Novērtējuma akts izsniegts pasūtītājam vienā eksemplārā elektroniskā formātā kā PDF un EDOC dokuments, bet otrs eksemplārs tiek uzglabāts SIA "Šēnvaldi" arhīvā. Vērtējums sagatavots uz 10 lapām, iekļaujot pielikumus. Novērtējuma akts nav paredzēts nodošanai personām, kas nav tieši saistītas ar novērtējamo īpašumu, un to nedrīkst izplatīt bez vērtētāja rakstiskas piekrišanas.

Patiesā cietnā,

SIA "Šēnvaldi"  
Prokūrists

Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais eksperts (ETEA sertifikāts Nr. TL3/A)

R. Pastars

**Šis vērtējums ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.**



## VIZUĀLĀS APSEKOŠANAS FOTOATTĒLI



**Attēls Nr. 1**



**Attēls Nr. 2**



**Attēls Nr. 3**



**Attēls Nr. 4**



**Attēls Nr. 5**



**Attēls Nr. 6**





**Attēls Nr. 7**



**Attēls Nr. 8**



**Attēls Nr. 9**



**Attēls Nr. 10**



**Attēls Nr. 11**



**Attēls Nr. 12**






Attēls Nr. 13



Attēls Nr. 14



Attēls Nr. 15



Attēls Nr. 16



Attēls Nr. 17



Attēls Nr. 18