



TRANSPORTLĪDZEKĻA NOVĒRTĒŠANAS AKTS

Nr. 20250002

Apskates datums un vieta:	28.12.2024.g.	Tēraudlietuves iela, Rīga
Dokumenta sastādīšanas datums	06.01.2025.g.	Derīga 30 (trīsdesmit) dienas no sastādīšanas datuma
Eksperta vārds un uzvārds	Kaspars Lazarevs	Sertifikāts Nr.70
Derīga tikai priekš:	VAS Latvijas Loto	
Pasūtītājs	VAS Latvijas Loto	

Saskaņā ar pasūtījumu sniegti sekojoši pakalpojumi

* Transportlīdzekļu vērtības noteikšana	Transportlīdzekļu no Eiropas, ASV un Kanādas vēstures pārbaude
Transportlīdzekļa VIN pētīšana	Uz automašīnas virsbūves detaļām remonta darbu vietu noskaidrošana
Transportlīdzekļa identifikācija	CARFAX pakalpojumi

Dati par vērtējamo objektu:

**** -informācijas nav**

D1	Marka	NISSAN																
D3	Modelis	QASHQAI																
A	Valsts reģistrācijas numurs	KG725																
	Reģistrācijas apliecības numurs	AF1868472																
	Izlaiduma gads	2015																
B	Pirmās reģistrācijas datums	20.01.2016																
F.1	Pilna masa	1880																
G	Pašmasa	1360																
S.1	Sēdvietas	5																
R	Krāsa	TUMŠI VIOLETA																
P.3	Degviela	BENZĪNS																
	Tehniskā apskate derīga līdz	10.04.2025																
Y	Transportlīdzekļa tips	VIEGLAIS PASAŽIERU																
	Odometra rādījums	km	217407	jūdzes														
P.1	Motora tilpums (cm3)		1197	kw	85													
	Ražošanas produkcijas numurs	**																
E	Identifikācijas numurs (VIN)	S	J	N	F	E	A	J	1	1	U	1	4	9	6	4	6	2
C.2.1.	Objekta īpašnieks	AS Latvijas Loto																
Fotogrāfiju skaits:	14	(ar vārdiem)	četrpadsmit															

Transportlīdzekļa faktiskā vērtība vērtēšanas brīdī : Summa (EUR)

Bez nodokļiem =	5619,83
Nodoklis 21 % =	1180,17
Ar nodokļiem =	6800,00

Transportlīdzekļa ātrās realizācijas vērtība vērtēšanas brīdī ar nodokļiem = 5440,00

Piezīmes:

Visi dati uz novērtēšanas brīdi ir apstrādāti pamatojoties uz reālo tirgus cenu Latvijas Republikā.
Novērtētājs nenes atbildību par defektu (-tiem), kuru (us) nevar konstatēt, izmantojot organoleptisko metodi.
VIN salīdzināts ar transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību, bet VIN izpēte uz viltojumu nav veikta.



TRANSPORTLĪDZEKĻA FAKTISKĀS VĒRTĪBAS NOTEIKŠANAS TABULA

Nr. 20250002

Transportlīdzekļa tirgus vērtība : ar nodokļiem (EUR)		9000,00	
Vērtību palielinošie faktori:	% (+)	Summa (EUR)	
NAV	0,00%	0,00	
	0,00%	0,00	
	0,00%	0,00	
	0,00%	0,00	
Palielinās kopā		0,00%	0,00
Vērtību pazeminošie faktori:	% (-)	Summa (EUR)	
Nobraukums, izvērtējot tirgus piedāvājumus	10,00%	900,00	
Aprīkojums, izvērtējot tirgus piedāvājumus	10,00%	900,00	
Vizuālais stāvoklis kā pazeminošs faktors	5,00%	450,00	
	0,00%	0,00	
Samazinās kopā		25,00%	2250,00
Kopējā korekcijas vērtība		25,00%	2250,00
			Summa (EUR)
Transportlīdzekļa faktiskā vērtība ar nodokļiem (EUR):		6750,00	
Transportlīdzekļa vērtība bez PVN 21 %		5578,51	
Noapaļotā vērtība ar nodokļiem (EUR):		6800,00	
Transportlīdzekļa vērtība bez PVN 21 %		5619,83	

Piezīmes:

Vērtība aprēķināta saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr.251 un Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja apstiprināto "Transportlīdzekļu tehnisko ekspertīžu metodiku".

Vērtējamā transportlīdzekļa tirgus vērtība ir noteikta, pielietojot tirgus pētījuma metodi.



PROTOKOLS PAR TRANSPORTLĪDZEKĻA APSKATI

Nr. 20250001

Apskates datums un vieta:	28.12.2024.g.	Tēraudlietuves iela, Rīga
Eksperta vārds un uzvārds	Kaspars Lazarevs	Sertifikāts Nr.70

Dati par vērtējamo objektu:

**-informācijas nav

D1	Marka	NISSAN	A	Valsts reģistrācijas numurs	KG725														
D3	Modelis	QASHQAI		Reģ. apliecības numurs	AF1868472														
	Izlaid.gads	2015	P.3	Degviela	BENZĪNS														
B	1.Reģ.datums	20.01.2016		Tehniskā apskate derīga līdz	10.04.2025														
F.1	Pilna masa	1880	Y	Transportlīdzekļa tips	VIEGLAIS PASAŽIERU														
G	Pašmasa	1360		Odometra rādījums	km 217407	jūdzes													
S.1	Sēdvietas	5	P.1	Motora tilpums (cm3)	1197	kw	85												
R	Krāsa	TUMŠI VIOLETA		Ražošanas produkcijas numurs	**														
E	Identifikācijas numurs (VIN)		S	J	N	F	E	A	J	I	I	U	I	4	9	6	4	6	2

Informācija par transportlīdzekļa komplektāciju un papildaprīkojumu:

*-ir: Pā-Pusādas

A-Aizmugurējie P-Priekšējie Lp-Labās puses priekšējais Vs-Vadītāja sēdekļi

	Tonētie stikli (aizmugurē)		Ksenona lukturi		Distances kontrole		Stūres apsilde
*	Priekšējie el.stikla pacelāji	*	LED dienas gaitas gaismas		Keyless Go		4WD (Pilnpiedziņa)
*	Aizmugurējie el. stikla pacelāji		Viegļmetāla diski		Telefons		Marķējums
*	Elektriski regulējami spoguļi		Jumta bagāžnieks	*	Bluetooth		Gāzes sistēma
	Aizkari/ žalūzijas aizmugurējās durvīs		Jumta reilīņi	*	Centrālā atslēga		Autonoma apsilde
	Brīvroku bagāžas nodalījuma atvēršana		Aizsargstieņi	*	Kondicionieris		Head-Up projekcija
	El.lūka	Panorāmas	Sānu kāpšļi		Klimatkontrole		Lietus sensors
	Stāvvietā novietojamo sensori	*	Automātiskā kārba	*	Kruīzkontrole		Night vision
	Durvju "pievilksnās mehānisms"		Mehāniskā kārba		Ādas salons		Pneimopiekare
	Atpakaļskata kamera	*	Borta kompjuters	P	Apsildāmi sēdekļi	*	ABS
*	Stabilitātes kontroles sistēma		Navigācija		Ventilējami sēdekļi	*	Start / Stop sistēma
*	Multifunkcionālā stūre	*	Audio sistēma		El.regul. sēdekļi		Sakabes ierīce
*	AirBag		TV funkcija		Sēdekļu atmiņa		Joslu atpazīšanas sist.
	Migļas lukturi		USB pieslēgvietas		Sēdekļu masāža		Ceļa zīmju atpazīšana
*	Priekšējo lukturu skalotāji	*	CD	1	"Koka" apdare		

Transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis un papildus informācija;

**-informācijas nav

	Kreisā priekšējā riepa	5,5 mm		
	Kreisā aizmugurējā riepa	4,3 mm	Salons	Norma
	Labā aizmugurējā riepa	4,5 mm	Krāsojums	Ir lakas krāsas bojājumi
	Labā priekšējā riepa	5,7 mm	Transportlīdzekļa	īpašnieku skaits **

B-ir bojājumi KP-korozijas pēdas RP- ir iepriekšējā remonta pēdas LKB-lakas krāsas bojājumi N-nav

	1. Kreisais priekšējais spārns	RP	10. Labais priekšējais spārns		Kreisais aizmugurējais lukturis
RP	2. Kreisās priekšējās durvis	RP	11. Jumts		Labais aizmugurējais lukturis
RP	3. Kreisās aizmugurējās durvis	LKB;RP	12. Motora pārsegs		Aizmugurējais bamperis
	4. Kreisais aizmugurējais spārns		13. Dekoratīvais režģis		Priekšējais bamperis
	5. Aizmugures panelis		Radiator	B	Priekšējais stikls
LKB	6. Bagāžnieka vāks		Kreisais priekšējais lukturis		Sānu stikli
RP	7. Labais aizmugurējais spārns		Kreisais priekš.pagr.lukturis		Aizmugurējais stikls
RP	8. Labās aizmugurējās durvis		Labais priekšējais lukturis		Virsbūves sašķiebums
LKB;RP	9. Labās priekšējās durvis		Labais priekš.pagr.lukturis		

Piezīmes: Nav bagāžas nodalījuma pārsega; Traipi uz sēdekļu auduma apdares.