



TRANSPORTLĪDZEKĻA NOVĒRTĒŠANAS AKTS

Nr. **20250004**

Apskates datums un vieta:	28.12.2024.g.	Tēraudlietuves iela, Rīga
Dokumenta sastādīšanas datums	06.01.2025.g.	Derīga 30 (trīsdesmit) dienas no sastādīšanas datuma
Eksperta vārds un uzvārds	Kaspars Lazarevs	Sertifikāts Nr.70
Derīga tikai priekš:	VAS Latvijas Loto	
Pasūtītājs	VAS Latvijas Loto	

Saskaņā ar pasūtījumu sniegti sekojoši pakalpojumi

* Transportlīdzekļu vērtības noteikšana	Transportlīdzekļu no Eiropas, ASV un Kanādas vēstures pārbaude
Transportlīdzekļa VIN pētīšana	Uz automašīnas virsbūves detaļām remonta darbu vietu noskaidrošana
Transportlīdzekļa identifikācija	CARFAX pakalpojumi

Dati par vērtējamo objektu:

**** -informācijas nav**

D1	Marka	VOLVO			
D3	Modelis	XC60			
A	Valsts reģistrācijas numurs	KR8693			
	Reģistrācijas apliecības numurs	AF1893085			
	Izlaiduma gads	**			
B	Pirmās reģistrācijas datums	19.04.2017			
F.1	Pilna masa	2485			
G	Pašmasa	1708			
S.1	Sēdvietas	5			
R	Krāsa	MELNA			
P.3	Degviela	DĪZEĻDEGVIELA			
	Tehniskā apskate derīga līdz	19.05.2025			
Y	Transportlīdzekļa tips	VIEGLAIS PASAŽIERU			
	Odometra rādījums	km	219589	jūdzes	
P.1	Motora tilpums (cm3)		1969	kw	110
	Ražošanas produkcijas numurs	**			
E	Identifikācijas numurs (VIN)	Y V 1 D Z A R C 1 H 2 1 5 5 4 4 8			
C.2.1.	Objekta īpašnieks	VAS Latvijas Loto			
Fotogrāfiju skaits:	17	(ar vārdiem)	septiņpadsmit		

Transportlīdzekļa faktiskā vērtība vērtēšanas brīdī : Summa (EUR)

Bez nodokļiem =	10909,09
Nodoklis 21 % =	2290,91
Ar nodokļiem =	13200,00

Transportlīdzekļa ātrās realizācijas vērtība vērtēšanas brīdī ar nodokļiem = **10560,00**

Piezīmes:

Visi dati uz novērtēšanas brīdi ir apstrādāti pamatojoties uz reālo tirgus cenu Latvijas Republikā.
Novērtētājs nenes atbildību par defektu (-tiem), kuru (us) nevar konstatēt, izmantojot organoleptisko metodi.
VIN salīdzināts ar transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību, bet VIN izpēte uz viltojumu nav veikta.



TRANSPORTLĪDZEKĻA FAKTISKĀS VĒRTĪBAS NOTEIKŠANAS TABULA

Nr. 20250004

Transportlīdzekļa tirgus vērtība : <i>ar nodokļiem (EUR)</i>		14700,00
Vērtību palielinošie faktori:	% (+)	Summa (EUR)
NAV	0,00%	0,00
	0,00%	0,00
	0,00%	0,00
	0,00%	0,00
Palielinās kopā		0,00
Vērtību pazeminošie faktori:	% (-)	Summa (EUR)
Vizuālais stāvoklis kā pazeminošs faktors	10,00%	1470,00
	0,00%	0,00
	0,00%	0,00
	0,00%	0,00
Samazinās kopā		1470,00
Kopējā korekcijas vērtība		10,00%
		1470,00
		Summa (EUR)
Transportlīdzekļa faktiskā vērtība ar nodokļiem (EUR):		13230,00
Transportlīdzekļa vērtība bez PVN 21 %		10933,88
Noapaļotā vērtība ar nodokļiem (EUR):		13200,00
Transportlīdzekļa vērtība bez PVN 21 %		10909,09

Piezīmes:

Vērtība aprēķināta saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr.251 un Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja apstiprināto "Transportlīdzekļu tehnisko ekspertīžu metodiku".

Vērtējamā transportlīdzekļa tirgus vērtība ir noteikta, pielietojot tirgus pētījuma metodi.



PROTOKOLS PAR TRANSPORTLĪDZEKĻA APSKATI

Nr. 20250003

Apskates datums un vieta:	28.12.2024.g.	Tēraudlietuves iela, Rīga
Eksperta vārds un uzvārds	Kaspars Lazarevs	Sertifikāts Nr.70

Dati par vērtējamo objektu:

**-informācijas nav

D1	Marka	VOLVO	A	Valsts reģistrācijas numurs	KR8693														
D3	Modelis	XC60		Reģ. apliecības numurs	AF1893085														
	Izlaid.gads	**	P.3	Degviela	DĪZEĻDEGVIELA														
B	1.Reģ.datums	19.04.2017		Tehniskā apskate derīga līdz	19.05.2025														
F.1	Pilna masa	2485	Y	Transportlīdzekļa tips	VIEGLAIS PASAŽIERU														
G	Pašmasa	1708		Odometra rādījums	km 219589	jūdzes													
S.1	Sēdvietas	5	P.1	Motora tilpums (cm3)	1969	kw	110												
R	Krāsa	MELNA		Ražošanas produkcijas numurs	**														
E	Identifikācijas numurs (VIN)		Y	V	I	D	Z	A	R	C	1	H	2	1	5	5	4	4	8

Informācija par transportlīdzekļa komplektāciju un papildaprīkojumu:

*-ir: Pā-Pusādas

A-Aizmugurējie P-Priekšējie Lp-Labās puses priekšējais Vs-Vadītāja sēdekļi

	Tonētie stikli (aizmugurē)	*	Ksenona lukturi		Distances kontrole		Stūres apsilde		
*	Priekšējie el.stikla pacelāji	*	LED dienas gaitas gaismas		Keyless Go		4WD (Pilnpiedziņa)		
*	Aizmugurējie el. stikla pacelāji	*	Viegļmetāla diski		Telefons		Marķējums		
*	Elektriski regulējami spoguļi		Jumta bagāžnieks	*	Bluetooth		Gāzes sistēma		
	Aizkari/ žalūzijas aizmugurējās durvīs	*	Jumta reilīņi	*	Centrālā atslēga		Autonoma apsilde		
	Brīvroku bagāžas nodalījuma atvēršana		Aizsargstieņi		Kondicionieris		Head-Up projekcija		
	El.lūka		Panorāmas		Sānu kāpšļi	*	Klimatkontrolē	*	Lietus sensors
A	Stāvvietā novietojamo sensori		Automātiskā kārba	*	Kruīzkontrolē		Night vision		
	Durvju "pievilksnās mehānisms"	*	Mehāniskā kārba	*	Ādas salons		Pneimopiekare		
	Atpakaļskata kamera	*	Borta kompjuters	P	Apsildāmi sēdekļi	*	ABS		
*	Stabilitātes kontroles sistēma	*	Navigācija		Ventilējami sēdekļi	*	Start / Stop sistēma		
*	Multifunkcionālā ādas stūre	*	Audio sistēma	Vs	El.regul. sēdekļi		Sakabes ierīce		
*	AirBag		TV funkcija	Vs	Sēdekļu atmiņa		Joslu atpazīšanas sist.		
	Miņlas lukturi		USB pieslēgvietas		Sēdekļu masāža		Ceļa zīmju atpazīšana		
*	Priekšējo lukturu skalotāji	*	CD	1	"Koka" apdare				

Transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis un papildus informācija;

**-informācijas nav

	Kreisā priekšējā riepa	6,0 mm		
	Kreisā aizmugurējā riepa	5,8 mm	Salons	Norma
	Labā aizmugurējā riepa	6,8 mm	Krāsojums	Ir lakas krāsas bojājumi
	Labā priekšējā riepa	7,5 mm	Transportlīdzekļa	Īpašnieku skaits **

B-ir bojājumi KP-korozijas pēdas RP- ir iepriekšējā remonta pēdas LKB-lakas krāsas bojājumi N-nav

KP;RP	1. Kreisais priekšējais spārns	RP	10. Labais priekšējais spārns		Kreisais aizmugurējais lukturis
	2. Kreisās priekšējās durvis		11. Jumts		Labais aizmugurējais lukturis
LKB;RP	3. Kreisās aizmugurējās durvis	LKB	12. Motora pārsegs	LKB	Aizmugurējais bamperis
RP	4. Kreisais aizmugurējais spārns		13. Dekoratīvais režģis		Priekšējais bamperis
	5. Aizmugures panelis		Radiatoris		Priekšējais stikls
	6. Bagāžnieka vāks		Kreisais priekšējais lukturis		Sānu stikli
LKB;RP	7. Labais aizmugurējais spārns		Kreisais priekš.pagr.lukturis		Aizmugurējais stikls
	8. Labās aizmugurējās durvis		Labais priekšējais lukturis		Virsbūves sašķiebums
	9. Labās priekšējās durvis		Labais priekš.pagr.lukturis		

Piezīmes: SUMMUM aprīkojuma pakotne.

Transportlīdzeklis ir neīrs, citus krāsas bojājumus nevar noteikt.