



SENWALDS
SERTIFICĒTA VĒRTĒŠANA



**TRANSPORTLĪDZEKĻA
MERCEDES-BENZ SPRINTER 516
VRN: HU8762 VIN: WDB9066571S628763
NOVĒRTĒJUMS**



ŠĒNVALDS | Vērtēšana & tehniskais audits
Tālrunis: 27207090
E-pasts: birojs@senwalds.com
www.senwalds.com

SIA "Šēnvaldi"
Reģistrācijas Nr: 40203193326
Juriskā adrese: "Laudaviņas", Laveri,
Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163

Banka: A/S "SEB"
SWIFT: UNLALV2X
Konts: LV89UNLA0055001039889

TRANSPORTLĪDZEKĻA NOVĒRTĒŠANAS AKTS NR. TL/2025-33

Apsekošanas datums: 14.01.2025.

Dokumenta datums skatāms laika zīmogā
Apsekošanas vieta: Dobeles

Pasūtītājs: SIA "DOBELES AUTOBUSU
PARKS"

Izpildītājs: SIA "Šēnvaldi"

Reģ. Nr.: 40203193326

Adrese: "Laudaviņas", Laveri, Carnikavas
pag., Ādažu nov., LV-2163

Vērtēšanas mērķis: Transportlīdzekļa tirgus un piespiedu pārdošanas vērtības noteikšana, iespējamai atsavināšanai.

Transportlīdzekļa novērtējums veikts, balstoties uz tirgus vērtības analīzi, transportlīdzekļa likviditāti novērtēšanas brīdī, vērtētāja kompetenci un pieredzi, kā arī aktuālo tirgus situāciju Eiropas Savienībā. Apsekošanas laikā tiek novērtēts transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis un vizuālie defekti. Vērtēšanā pieņemts, ka nepastāv īpaši apstākļi, kas pazeminātu transportlīdzekļa vērtību un kurus varētu atklāt ar specifiskām inženiertehniskām metodēm. Transportlīdzekļa tirgus vērtība aprēķināta apsekošanas dienā un ir spēkā līdz noteiktā vērtējuma derīguma termiņa beigām.

VĒRTĒJAMĀIS OBJEKTS

Pamatdati:

Modelis, marka:	Mercedes-Benz Sprinter 516
Īpašnieks:	DOBELES AUTOBUSU PARKS
Valsts reģ.Nr.	HU8762
Izlaiduma gads:	2011
Degvielas veids, tilpums:	Dīzeļdegviela, 2143 cm ³
Šasijas Nr.:	WDB9066571S628763
Nobraukums:	264167 km
Nākošā TA:	09.12.2024
Krāsa:	Balta
Reģ.apliecības Nr.:	AF2073776

Aprīkojums un komplektācija:

☒	El. paceļami logi	☐	Pilnpiedziņa
☐	El. regulējami sēdekļi	☐	TV
☒	Apsildāmi spoguļi	☐	Koka apdare
☒	El. regulējami spoguļi	☐	Ādas apdare
☐	Apsildāmi sēdekļi	☐	Info sistēma
☐	Sporta sēdekļi	☐	Hands-free
☐	Klimatkontrolle	☐	Jumta slīdes
☐	Kruīzkontrolle	☐	Piekabes āķis
☐	Kondicionieris	☐	Tonēti stikli
☐	Xenon gaismas	☐	Autonom. apsilde
☒	A M ātrumkārbā	☒	ABS
☒	Stereo iekārta	☒	AirBag
☒	CD	☐	Lūka
☒	Signalizācija	☐	El. lūka
☒	Imobilizators	☐	Viegļmetāla diski
☐	Markējums	☐	Ādas salons
☒	Centrālā atslēga	☒	Miglas lukturi
☒	Stūres pastiprinātājs	☐	Pusādas salons
☐	Multi stūre	☐	Parktronic
☐	ETS	☐	Navigācija
☐	Ir Nav	☐	Atslēgas
☐	Ir Nav	☐	Pults

SLĒDZIENS

Transportlīdzeklis (turpmāk tekstā – t/l) ir apmierinošā tehniskā un vizuālā stāvoklī. Skrāpējumi, korozija un iespaidumi pa visu t/l perimetru. Salons ar vidēja nolietojuma pazīmēm. T/l ritošās daļas defekti. T/l nav veikta ikgadējā CSDD TA. Kopējais t/l tehniskais un vizuālais stāvoklis ir atbilstošs ekspluatācijas ilgumam un režīmam. T/l ir iespējami slēpti defekti, kurus ir iespējams konstatēt tikai pēc pilnas a/m diagnostikas. Ņemot vērā transportlīdzekļa vizuālo apskati, minētos defektus, kā arī iespējamās remonta izmaksas un reālo tehnisko stāvokli, vērtētāja pieredzi un zināšanas, aprēķinu rezultātā mūsu viedoklis ir sekojošs:

Aprēķinātā tirgus vērtība:	12 000.00 EUR (Divpadsmit tūkstoši eiro, 00 centi), t.sk. PVN 21%
Aprēķinātā piespiedu pārdošanas (ātrās realizācijas) vērtība:	8 400.00 EUR (Astoņi tūkstoši četri simti eiro, 00 centi), t.sk. PVN 21%

Vērtējums ir derīgs 180 dienas no aprēķina datuma. Novērtējuma akts izsniegts pasūtītājam vienā eksemplārā elektroniskā formātā kā PDF un EDOC dokuments, bet otrs eksemplārs tiek uzglabāts SIA "Šēnvaldi" arhīvā. Vērtējums sagatavots uz 8 lapām, iekļaujot pielikumus. Novērtējuma akts nav paredzēts nodošanai personām, kas nav tieši saistītas ar novērtējamo īpašumu, un to nedrīkst izplatīt bez vērtētāja rakstiskas piekrišanas.

Patiesā cietnā,

SIA "Šēnvaldi"

Prokūrists

Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais eksperts (ETEA sertifikāts Nr. TL3/A)

R. Pastars

Šis vērtējums ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

VIZUĀLĀS APSEKOŠANAS FOTOATTĒLI



Attēls Nr. 1



Attēls Nr. 2




Attēls Nr. 3



Attēls Nr. 4



Attēls Nr. 5



Attēls Nr. 6




Attēls Nr. 7



Attēls Nr. 8



Attēls Nr. 9



Attēls Nr. 10



Attēls Nr. 11




Attēls Nr. 12



Attēls Nr. 13



Attēls Nr. 14



Attēls Nr. 15



Attēls Nr. 16

NEATKARĪBAS APLIECINĀJUMS

Apliecinām, ka pamatojoties uz mūsu zināšanām un vislabāko pārlicību:

- ✓ saņemtā informācija ir atspoguļota patiesi un pareizi;
- ✓ faktu konstatācija, ko satur šī atskaite, ir patiesa un pareiza;
- ✓ analīze un secinājumi ir limitēti tikai ar atskaites pieņēmumiem un ierobežojošiem faktoriem, kas ir izklāstīti atskaitē;
- ✓ secinājumi pamatojas uz faktu objektīvu analīzi un starptautisko tirgus izpēti metodiku;
- ✓ ir veikta kustamās mantas apsekošana dabā;
- ✓ SIA "Šēnvaldi" nav īpašas, patreizējas vai perspektīvas intereses par apsekojamo kustamo mantu, kā arī nav personīgas intereses vai aizspriedumu attiecībā uz tām pusēm, kuras šeit ir iesaistītas;
- ✓ SIA "Šēnvaldi" darba apmaksa nav atkarīga no iepriekš noteikta slēdziena paziņošanas, vai arī slēdziena virzīšanas tā, lai tā nāktu par labu klientam, nonākšanas pie iepriekš izvirzīta rezultāta;
- ✓ SIA "Šēnvaldi" darba apmaksa nav atkarīga no iepriekš noteiktās kustamās mantas iespējamās realizācijas vērtības.

SIA "Šēnvaldi"
Sauszemes transportlīdzekļu
tehniskais eksperts

R.Pastars

Šis vērtējums ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.



ETEAA

BIEDRĪBA "EIROPAS TEHNISKO EKSPERTU ASOCIĀCIJA"
VRN: 40008266958, Rūjienas iela 9-7, Rīga, Latvija, tālr. 27207090, www.etea.lv

SERTIFIKĀTS NR. ETEA-TL3/A

EIROPAS TEHNISKO EKSPERTU ASOCIĀCIJAS CERTIFICĒŠANAS KOMISIJA
IZVĒRTĒJOT PROFESIONĀLO PIEREDZI UN IZGLĪTĪBU, IR KONSTATĒJUSI,

RIHARDS PASTARS

PERSONAS KODS 180492-11817

ir kompetents veikt atzinumus par tehnisko stāvokli, atbilstību un vērtību
nereglamentētā jomā par sekojošu kustamo mantu:

- **Sauszemes transportlīdzekļi un to aprīkojums;**
- **Specializētā tehnika un tās aprīkojums.**

Tehniskā eksperta darbība no: 2012. gada 12. aprīļa

Sertifikāts piešķirts: 2025. gada 7. februārī

Sertifikāts derīgs līdz: 2025. gada 7. martam.

BIEDRĪBA "EIROPAS TEHNISKO EKSPERTU ASOCIĀCIJA"
Certificēšanas komisija





Latvijā reģistrēto transportlīdzekļu pēdējās tehniskās apskates rezultāti

Tehniskie dati



Pārbaudes veids:	Atkārtota pārbaude
Reģistrācijas statuss:	Uzskaitē
Marka, modelis:	MERCEDES BENZ SPRINTER 516
Reģistrācijas numurs:	HU8762
Pirmās reģistrācijas datums:	20.12.2011
Emisiju standarts:	Euro V
Nākamās apskates datums:	09.12.2024
Odometra rādījums:	264167
Novērtējums:	1 - Ar pieļaujamiem defektiem
Degvielas veids:	Dīzeļdegviela
Motora maksimālā jauda (kW):	120
Motora tilpums (cm3):	2143
Pilna masa (kg):	5000
Pašmasa (kg):	3260

Detalizētais vērtējums



Kods	Novērtējums:	Trūkumi vai bojājumi
1.1.11.	1	Bremžu pārveda cauruļvadu korozija sākuma stadijā.
6.1.1.	1	Virspusēja rāmja vai nesošā elementa korozija.

Bremžu vērtējums



Ass	Kreisais	Labais	Bremžu tips
1	4.53	4.72	D
2	5.54	5.27	D
2	5.54	5.27	S

D - Darba bremzes; S - Stāvbremzes

Būtiski bojājumi CSNg



Informācija no policijas:

Nav

Informācija no apdrošinātājiem:

Nav

Nobraukuma vēsture LV



Datums:	Odometrs	Nobraukums
07.06.2024	264167	69
04.06.2024	264098	41566
04.12.2023	222532	-777467
01.06.2023	999999	920091
01.12.2022	79908	-920091
31.05.2022	999999	38452
30.11.2021	961547	61707
31.05.2021	899840	30317
30.11.2020	869523	31170
28.05.2020	838353	36819
29.11.2019	801534	22
29.11.2019	801512	45447
31.05.2019	756065	42143
01.12.2018	713922	53381
01.06.2018	660541	51991
01.12.2017	608550	56264
07.06.2017	552286	54956
09.12.2016	497330	40873
09.06.2016	456457	46928
14.12.2015	409529	23
12.12.2015	409506	56018
12.06.2015	353488	52822
13.12.2014	300666	47465
16.06.2014	253201	51105
19.12.2013	202096	50543
20.06.2013	151553	49975
20.12.2012	101578	51188

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis



132,00 EUR	- uz gadu (pilnā apmērā)
22,00 EUR	- noņemšanai no uzskaites
121,00 EUR	- līdz gada beigām, ja nodoklis par esošo mēnesi nav samaksāts
110,00 EUR	- līdz gada beigām, ja nodoklis par esošo mēnesi ir samaksāts

Iepriekšējās apskates dati



Pārbaudes veids:	Pamatpārbaude
Nākamās apskates datums:	04.07.2024
Odometra rādījums:	264098
Novērtējums:	2 - Ar mēneša laikā labojamiem defektiem
Dūmainības koeficients (m ⁻¹):	1.27

Kods	Novērtējums:	Trūkumi vai bojājumi
1.1.11.	1	Bremžu pārvada cauruļvadu korozija sākuma stadijā.
6.1.1.	1	Virspusēja rāmja vai nesošā elementa korozija.
1.1.16.	2	Priekšējais tilts. Valīgs riteņa bremžu mehānisma stiprinājums labajā pusē.
3.2.	2	Vējstikla vadītāja puses noteiktajā laukumā bojājums lielāks par prasībās noteikto.
4.1.2.	2	Kreisā tuvās gaismas luktura gaismas kūļa attēls izplūdis, bezveidīgs.

Ass	Kreisais	Labais	Bremžu tips
1	4.73	4.67	D
2	5.83	5.41	D
2	5.20	4.40	S

D - Darba bremzes; S - Stāvbremzes