



SENWALDS
SERTIFICĒTA VĒRTĒŠANA



TRANSPORTLĪDZEKĻA SOR LC 10.5 VRN: KN4281 NOVĒRTĒJUMS



ŠĒNVALDS | Vērtēšana & tehniskais audits
Tālrunis: 29616303
E-pasts: birojs@senwalds.com
www.senwalds.com

SIA "Šēnvaldi"
Reģistrācijas Nr: 40203193326
Juriskā adrese: "Laudaviņas", Laveri,
Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163

Banka: A/S "SEB"
SWIFT: UNLALV2X
Konts: LV89UNLA0055001039889

TRANSPORTLĪDZEKĻA NOVĒRTĒŠANAS AKTS NR. TL/2025-39**Apsekošanas datums:** 14.01.2025.
Apsekošanas vieta: Dobeles**Dokumenta datums skatāms laika zīmogā****Pasūtītājs:** SIA "DOBELES AUTOBUSU
PARKS"**Izpildītājs:** SIA "Šēnvaldi"
Reģ. Nr.: 40203193326
Adrese: "Laudaviņas", Laveri, Carnikavas
pag., Ādažu nov., LV-2163**Vērtēšanas mērķis: Transportlīdzekļa tirgus un piespiedu pārdošanas vērtības noteikšana, iespējamai atsavināšanai.**

Transportlīdzekļa novērtējums veikts, balstoties uz tirgus vērtības analīzi, transportlīdzekļa likviditāti novērtēšanas brīdī, vērtētāja kompetenci un pieredzi, kā arī aktuālo tirgus situāciju Eiropas Savienībā. Apsekošanas laikā tiek novērtēts transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis un vizuālie defekti. Vērtēšanā pieņemts, ka nepastāv īpaši apstākļi, kas pazeminātu transportlīdzekļa vērtību un kurus varētu atklāt ar specifiskām inženiertehniskām metodēm. Transportlīdzekļa tirgus vērtība aprēķināta apsekošanas dienā un ir spēkā līdz noteiktā vērtējuma derīguma termiņa beigām.

VĒRTĒJAMĀIS OBJEKTS**Pamatdati:**

Modelis, marka:	SOR LC 10.5
Īpašnieks:	DOBELES AUTOBUSU PARKS
Valsts reģ. Nr.	KN4281
Izlaiduma gads:	N/D
Degvielas veids, tilpums:	Dīzeļdegviela
Šasijas Nr.:	N/D
Nobraukums:	N/D
Nākošā TA:	N/D
Krāsa:	Balta
Reģ. apliecības Nr.:	T/I reģistrācija pārtraukta

Aprīkojums un komplektācija:

☐	El. paceļami logi	☐	Pilnpiedziņa
☐	El. regulējami sēdekļi	☐	TV
☐	Apsildāmi spoguļi	☐	Koka apdare
☐	El. regulējami spoguļi	☐	Ādas apdare
☐	Apsildāmi sēdekļi	☐	Info sistēma
☐	Sporta sēdekļi	☐	Hands-free
☐	Klimatkontrolē	☐	Junta slīdes
☐	Kruīzkontrolē	☐	Piekabes āķis
☐	Kondicionieris	☐	Tonēti stikļi
☐	Xenon gaismas	☐	Autonom. apsilde
☐	A M ātrumkārbā	☐	ABS
☐	Stereo iekārta	☐	AirBag
☐	CD	☐	Lūka
☐	Signalizācija	☐	El. lūka
☐	Imobilizators	☐	Vieglmetāla diski
☐	Marķējums	☐	Ādas salons
☐	Centrālā atslēga	☐	Miglas lukturi
☐	Stūres pastiprinātājs	☐	Pusādas salons
☐	Multi stūre	☐	Parktronic
☐	ETS	☐	Navigācija
☐	Ir Nav Atslēgas	☐	Ir Nav Pults

SLĒDZIENS

Transportlīdzeklis (turpmāk tekstā – t/l) ir neapmierinošā tehniskā un vizuālā stāvoklī. T/l atjaunošana ir tehniski un ekonomiski nepamatota. T/l utilizējams metāllūžņos. Ņemot vērā transportlīdzekļa vizuālo apskati, minētos defektus, kā arī iespējamās remonta izmaksas un reālo tehnisko stāvokli, vērtētāja pieredzi un zināšanas, aprēķinu rezultātā mūsu viedoklis ir sekojošs:

Aprēķinātā tirgus vērtība:	1 600.00 EUR (Viens tūkstotis seši simti eiro, 00 centi), t.sk. PVN 21%
Aprēķinātā piespiedu pārdošanas (ātrās realizācijas) vērtība:	1 120.00 EUR (Viens tūkstotis viens simts divdesmit eiro, 00 centi), t.sk. PVN 21%

Vērtējums ir derīgs 180 dienas no aprēķina datuma. Novērtējuma akts izsniegts pasūtītājam vienā eksemplārā elektroniskā formātā kā PDF un EDOC dokuments, bet otrs eksemplārs tiek uzglabāts SIA "Šēnvaldi" arhīvā. Vērtējums sagatavots uz 7 lapām, iekļaujot pielikumus. Novērtējuma akts nav paredzēts nodošanai personām, kas nav tieši saistītas ar novērtējamo īpašumu, un to nedrīkst izplatīt bez vērtētāja rakstiskas piekrišanas.

Patiesā cieņā,

SIA "Šēnvaldi"
Prokūrists

Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais eksperts (ETEA sertifikāts Nr. TL3/A)

R. Pastars

Šis vērtējums ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

VIZUĀLĀS APSEKOŠANAS FOTOATTĒLI



Attēls Nr. 1



Attēls Nr. 2




Attēls Nr. 3



Attēls Nr. 4



Attēls Nr. 5



Attēls Nr. 6



Attēls Nr. 7



Attēls Nr. 8