



Sauszemes transportlīdzekļa Novērtēšanas Akts Nr.291/V-2024

Pasūtītājs : MNA Ainārs Vīnkalns sertif. 00105

Rīga 2024.gada 1.augusts

Mērķis : Vērtējums pasūtīts a/m realizācijai publiskās izsolēs

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Modelis : | VW PASSAT |
| Tips : | Vieglais pasažieru |
| Izlaid. gads : | 2013 |
| Šasijas nr. : | WVWZZZ3CZEPO11159 |
| Reģ. Nr. : | JL8162 |
| Īpašnieks : | SIA RERE DESIGN&BUILD |
| Reģ.apl. Nr. : | AF4527925 |
| Spidometrs : | 237 832 km |
| Motora tilp. : | 1968 cm3 |
| Pašmasa : | 1560 kg |
| Pilna masa : | 2130 kg |
| Krāsa : | ** |
| Degviela : | Dīzeļdegviela |
| Aprīkojums : | |
| | Elektr. paceļami logi |
| Vieglmetāla diski | Iebūvēts multimediju centrs |
| TA līdz 12.11.2024 | Multifunkc. stūre |
| | Autom. transmisija |



TRANSPORTLĪDZEKĻA VĒRTĒJUMS (no 1 līdz 5): 3 (viduvējs)

| | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 Ļoti labs | (teicamā ekspluatācijas kārtībā bez vizuāliem un tehniskiem defektiem) |
| 4 Labs | (labā ekspluatācijas kārtībā ar sīkiem un maznozīmīgiem vizuāliem vai tehniskiem defektiem) |
| 3 Viduvējs | (vidējā tehniskā kārtībā ar pamanāmiem, bet neizteiktiem vizuāliem vai tehniskiem defektiem) |
| 2 Slikts | (sliktā ekspluatācijas kārtībā ar izteiktiem kapitālietilpīgiem vizuāliem vai tehniskiem defektiem) |
| 1 Ļoti slikts | (nav ekspluatācijas kārtībā, izmantojams rezerves daļās vai norakstāms metāllūžņos) |

PAPILDUS KOMENTĀRI

Auto ir nopietni virsbūves rūsas bojājumi dūres lielumā aizm. bagažnieka centrālajā daļā. Apskates brīdī auto nav darbināms. Riepas netur spiedienu. Krāsojums nošvīkāts kreisajā sānā aizm. bampera lejasdaļā. Apmierinoša tehniskā stāvokļa atjaunošanai jāiegulda nesamērīgi lielus līdzekļus.

| | | |
|----------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| Šībrīža iespējamā tirgus vērtība | 4820,00 t.sk.PVN | (Četri tūkstoši astoņi simti divdesmit euro, 00 centi) |
| Ātrās realizācijas vērtība | 3615,00 t.sk.PVN | (Trīs tūkstoši seši simti piecpadsmit euro, 00 centi) |

Transportlīdzekļa novērtējums veikts pamatojoties uz tirgus vērtību analīzi, transportlīdzekļa likviditāti uz novērtējuma brīdi un reālo tirgus situāciju Latvijas Republikā. Apsēkošanas brīdī tiek novērtēts transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis un vizuālie defekti. Vērtējot tiek pieņemts ka nav īpašu apstākļu, kas pazemina transportlīdzekļa vērtību un tie var tikt atklāti tikai ar speciālām inženiertehniskās izpētes metodēm.

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu