

TRANSPORTLĪDZEKĻA VĒRTĪBAS NOTEIKŠANAS AKTS Nr. 010425C01



Apskates/vērtēšanas datums 01.04.2025.g..

Apskates vieta: Jēkabpils nov., Jēkabpils, Zvaigžņu 1b.

Īpašnieks	SIA "VIDUSDAUGAVAS SPAAO"
Adrese	"Dzīlā Vāda", Mežāres pag., Jēkabpils nov., LV-5226.

Automašīna

Reģistrācijas Nr.	ML - 2310	Dzinēja tilpums, l	9,3 L
Marka, modelis	SCANIA P280	Dzinēja jauda, kW	206
Izlaiduma gads	2010.g.	Pilna / pašmasa	18000/12500
Pirmā reģistrācija	26.03.2010.g.	Degviela	Dīzeļdegviela
Šasijas Nr.	YS2P4X200A2051419	Krāsa	Balta
Tips	Speciālā kravas automašīna	Nobraukums, km	565639
Virsbūves tips, dur.sk.	Kravas atkritumved., 2 durvis	Reģ.apliecības Nr.	AF 3288979

Komplektācija, papildaprīkojums

2 Asu skaits	Pneimo piekare priekš.		1 Degvielas tvertņu skaits
X Tiltu konfigurācija 4x2	X Pneimo piekare aizm.	X Tahogrāfs digitālais/analogais	X Kopējais degvielas daudzums 300L
X Velkošā tilta dif.bloķ.	3.Paceļams tilts	Papildlukturi	X Hidraul.iek.eļļas tvertne
Starpas dif. bloks	X Retarders hidro/elektr/	X Automātiskā ātrumkārbā	X Euro 5
X Trumuļu brems.priekš	Intarders	Izotermiskā krav.kaste	Manipulators
X Trumuļu brems.aizm.	Kravas lifts (celtsp.kg.)	Saldēšanas iekārta	Tents
Kabīne XL	Navigācija/GPS	Autonomā apsilde	Adaptīvā kruīzkontrolē
Sakabe	Televīzija	Lietus sensors	Kruīzkontrolē
Gulvietu skaits	Airbag	Mehāniskā ātrumkārbā	Jumta spoileri
Ādas sēdekļi	X El.reg.sēdekļi	X Elektriski reg. spoguļi	Sānu spoileri
Pusādas sēdekļi	X Apsildāmi sēdekļi	X Apsildāmi spoguļi	X Atkritumu savāk.iekārta
Telefons	X Rācija	Autom.klim.kontrolē	X Kravas tilp.14,3m3
Brīvroku sistēma	Ledusskapis		

Tehniskā apskate	TA līdz 04.06.2025.g.
------------------	-----------------------

Transportlīdzekļa novērtējums veikts pamatojoties uz tirgus piedāvāto vērtību analīzi, transportlīdzekļa likvidāti uz novērtēšanas brīdi, un, reālo tirgus situāciju Latvijas Republikā. Apskates brīdī tiek novērtēts transportlīdzekļa vispārējais tehniskais stāvoklis un vizuālie defekti. Inženiertehniskās pārbaudes netika veiktas. Vērtējumā tiek pieņemts, ka nepastāv tādu slēptu, pie vizuālas apsekošanas nepamanāmu defektu, kas ietekmē transportlīdzekļa vērtību.

Vērtību paaugstinoši faktori: Nav konstatēti.

Piezīmes: Riepu nolietojums (priekš.- 40%, aizm.- 50%). Vērtību pazeminoši faktori: Virsbūvei krāsoj.noskrāpēts. Korozija: kabīnei - vietām korozija, pamatrāmim - vietām korozija, rit.diskiem - koroz., atkritumu savākšanas iekārtai, iekārtas rāmim - vispārēja korozija, piekare un ritošā daļa, degv.tvertne; Kab.pr.la.stūra spoil.(aug.daļa) - plēsts; Kab.pr.kr.stūra spoil.(apak.daļa) - plēsts; Šof.sēd.pamatnes un atzveltnes apšuv.- plēsti; Pasaž.sēdek.pamarnes apšuv.(la.puse) - plēsts; Bremžu kājas sviras uzlika - nodilusi.

Pamatojums

1. Konkrētā transportlīdzkļa vizuālā apskate.
2. CSDD noteikumi "Par transporta līdzekļa tehnisko stāvokli".
3. Tirgus konjunktūras datu analīze: ss.com, mobile.de piedāvājums.

Vērtējums paredzēts: iesniegšanai SIA "Vidusdaugavas SPAAO".

Secinājumi

Tirgus vērtība (iesk. PVN)	6400 Eur
-----------------------------------	-----------------

Vērtētājs Arvis Čakāns, Tehniskā vērtētāja sertifikāta Nr. 328, derīgs līdz 03.02.2027.

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

