



SIA AR-CONTROL VRN. LV40103112066
Juridiskā adrese Dammes ielā 7-57, Rīga, LV-1069
Birojs Daugavgrīvas iela 77, Rīga, LV-1007, tel. 29223298
www.ar-control.net, E-mail info@ar-control.net

TRANSPORTLĪDZEKĻA NOVĒRTĒŠANAS AKTS

Nr. 202500557

Apskates datums un vieta:	03.04.2025.g.	Kundziņsalas 3. līnija, Rīga
Dokumenta sastādīšanas datums	15.04.2025.g.	Derīga 30 (trīsdesmit) dienas no sastādīšanas datuma
Eksperta vārds un uzvārds	Kaspars Lazarevs	Sertifikāts Nr.70
Derīga tikai priekš:	SIA LVR Flote	
Pasūtītājs	SIA LVR Flote	

Saskaņā ar pasūtījumu sniegti sekojoši pakalpojumi

*	Transportlīdzekļu vērtības noteikšana	Transportlīdzekļu no Eiropas, ASV un Kanādas vēstures pārbaude
	Transportlīdzekļa VIN pētīšana	Uz automašīnas virsbūves detaļām remonta darbu vietu noskaidrošana
	Transportlīdzekļa identifikācija	CARFAX pakalpojumi

Dati par vērtējamo objektu:

****-informācijas nav**

D1	Marka	VOLKSWAGEN
D3	Modelis	KOMBI
A	Valsts reģistrācijas numurs	JS1385
	Reģistrācijas apliecības numurs	AF2265473
	Izlaiduma gads	2014
B	Pirmās reģistrācijas datums	05.09.2014
F.1	Pilna masa	3000
G	Pašmasa	1976
S.1	Sēdvietas	9
R	Krāsa	PELĒKA
P.3	Degviela	DĪZEĻDEGVIELA
	Tehniskā apskate derīga līdz	07.01.2026
Y	Transportlīdzekļa tips	VIEGLAIS PASAŽIERU
	Odometra rādījums	km 348895 jūdzes
P.1	Motora tilpums (cm3)	1968 kw 103
	Ražošanas produkcijas numurs	2423508
E	Identifikācijas numurs (VIN)	W V 2 Z Z Z 7 H Z F H 0 0 6 4 9 6
C.2.1.	Objekta īpašnieks	SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
Fotogrāfiju skaits:	23	(ar vārdiem) divdesmit trīs

Transportlīdzekļa faktiskā vērtība vērtēšanas brīdī : Summa (EUR)

Bez nodokļiem =	6611,57
Nodoklis 21 % =	1388,43
Ar nodokļiem =	8000,00

Transportlīdzekļa ātrās realizācijas vērtība vērtēšanas brīdī ar nodokļiem = 6400,00

Piezīmes:

Visi dati uz novērtēšanas brīdi ir apstrādāti pamatojoties uz reālo tirgus cenu Latvijas Republikā un ES.
Novērtētājs nenes atbildību par defektu (-tiem), kuru (us) nevar konstatēt, izmantojot organoleptisko metodi.
VIN salīdzināts ar transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību, bet VIN izpēte uz viltojumu nav veikta.

Apskates datums un vieta:	03.04.2025.g.	Kundziņsalas 3. līnija, Rīga
Dokumenta sastādīšanas datums	15.04.2025.g.	Derīga 30 (trīsdesmit) dienas no sastādīšanas datuma
Eksperta vārds un uzvārds	Kaspars Lazarevs	Sertifikāts Nr.70


Dati par vērtējamo objektu:
**** -informācijas nav**

D1	Marka	VOLKSWAGEN	A	Valsts reģistrācijas numurs	JS1385
D3	Modelis	KOMBI		Reģ. apliecības numurs	AF2265473
	Izlaid.gads	2014	P.3	Degviela	DĪZELDEGVIELA
B	1.Reģ.datums	05.09.2014		Tehniskā apskate derīga līdz	07.01.2026
F.1	Pilna masa	3000	Y	Transportlīdzekļa tips	VIEGLAIS PASAŽIERU
G	Pašmasa	1976		Odometra rādījums	km 348895 jūdzes
S.1	Sēdvietas	9	P.1	Motora tilpums (cm3)	1968 kw 103
R	Krāsa	PELĒKA		Ražošanas produkcijas numurs	2423508
E	Identifikācijas numurs (VIN)	W V 2 Z Z Z 7 H Z F H 0 0 6 4 9 6			
C.2.1.	Objekta īpašnieks	SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE			

Informācija par transportlīdzekļa komplektāciju un papildaprīkojumu: *-ir: Pā-Pusādas
A-Aizmugurējie P-Priekšējie Lp-Labās puses priekšējais Vs-Vadītāja sēdekļi

* Tonētie stikli (aizmugurē)	Ksenona lukturi	Distances kontrole	Stūres apsilde
* Priekšējie el.stikla pacelāji	LED gaismas lukturi	Keyless Go	4WD (Pilnpiedziņa)
Aizmugurējie el. stikla pacelāji	Vieglmetāla diski	Bluetooth	Marķējums
* Elektriski regulējami spoguļi	Jumta bagāžnieks	* Centrālā atslēga	Gāzes sistēma
Brīvroku bagāžas nodalījuma atvēršana	Jumta reiliņi	* Kondicionieris	Autonoma apsilde
El.lūka Panorāmas	Aizsargstieņi	Klimatkontrole	Head-Up projekcija
Stāvvietā novietojamo sensori	Sānu kāpši	Kruīzkontrole	Lietus sensors
Durvju "pievilkšanās mehānisms"	Automātiskā kārba	Ādas salons	Night vision
Atpakaļskata kamera	* Mehāniskā kārba	Apsildāmi sēdekļi	Pneimopiecare
360° parkošanās kamera	Borta kompjuters	Ventilējami sēdekļi	* ABS
* Stabilitātes kontroles sistēma	Navigācija	El.regul. sēdekļi	Start / Stop sistēma
Multifunkcionālā ādas stūre	* Audio sistēma	Sēdekļu atmiņa	* Sakabes ierīce
* AirBag	TV funkcija	Sēdekļu masāža	Joslu atpazīšanas sist.
Miglas lukturi	* CD	"Koka" apdare	Ceļa zīmju atpazīšana
Priekšējo lukturu skalotāji	TV monitori	Ledusskapis	

Transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis un papildus informācija;
**** -informācijas nav**

	Kreisā priekšējā riepa	9,5 mm		
	Kreisā aizmugurējā riepa	7,0 mm	Salons	Norma
	Labā aizmugurējā riepa	7,2 mm	Krāsojums	Ir nelieli krāsas bojājumi
	Labā priekšējā riepa	7,3 mm	Transportlīdzekļa īpašnieku skaits	**

B-ir bojājumi KP-koroziņas pēdas RP- ir iepriekšējā remonta pēdas LKB-lakas krāsas bojājumi N-nav

LKB;KP	1. Kreisais priekšējais spārns	LKB;KP	10. Labais priekšējais spārns	Kreisais aizmugurējais lukturis
LKB;KP	2. Kreisās priekšējās durvis		11. Jumts	Labais aizmugurējais lukturis
	3. Kreisās aizmugurējās durvis	B;LKB	12. Motora pārsegs	Aizmugurējais bamperis
	4. Kreisais aizmugurējais spārns		13. Dekoratīvais režģis	Priekšējais bamperis
	5. Aizmugures panelis		Radiators	Priekšējais stikls
RP	6. Bagāžnieka vāks		Kreisais priekšējais lukturis	Sānu stikli
B;KP	7. Labais aizmugurējais spārns		Kreisais priekš.pagr.lukturis	Aizmugurējais stikls
LKB;KP	8. Labās aizmugurējās durvis		Labais priekšējais lukturis	Virsbūves sašķiebums
LKB	9. Labās priekšējās durvis		Labais priekš.pagr.lukturis	

Piezīmes: Koroziņas pēdas uz virsbūves, kreisās un labās puses sliekšņa.