



SIA AR-CONTROL VRN. LV40103112066
Juridiskā adrese Dammes ielā 7-57, Rīga, LV-1069
Birojs Daugavgrīvas iela 77, Rīga, LV-1007, tel. 29223298
www.ar-control.net, E-mail info@ar-control.net

TRANSPORTLĪDZEKĻA NOVĒRTĒŠANAS AKTS

Nr. 202500567

Apskates datums un vieta:	03.04.2025.g.	Kundziņsalas 3. līnija, Rīga
Dokumenta sastādīšanas datums	16.04.2025.g.	Derīga 30 (trīsdesmit) dienas no sastādīšanas datuma
Eksperta vārds un uzvārds	Kaspars Lazarevs	Sertifikāts Nr.70
Derīga tikai priekš:	SIA LVR Flote	
Pasūtītājs	SIA LVR Flote	

Saskaņā ar pasūtījumu sniegti sekojoši pakalpojumi

*	Transportlīdzekļu vērtības noteikšana	Transportlīdzekļu no Eiropas, ASV un Kanādas vēstures pārbaude
	Transportlīdzekļa VIN pētīšana	Uz automašīnas virsbūves detaļām remonta darbu vietu noskaidrošana
	Transportlīdzekļa identifikācija	CARFAX pakalpojumi

Dati par vērtējamo objektu:

**** - informācijas nav**

D1	Marka	SKODA
D3	Modelis	FABIA
A	Valsts reģistrācijas numurs	MD2990
	Reģistrācijas apliecības numurs	AF4803937
	Izlaiduma gads	**
B	Pirmās reģistrācijas datums	16.05.2019
F.1	Pilna masa	1620
G	Pašmasa	1165
S.1	Sēdvietas	5
R	Krāsa	**
P.3	Degviela	BENZĪNS
	Tehniskā apskate derīga līdz	01.07.2025
Y	Transportlīdzekļa tips	VIEGLAIS PASAŽIERU
	Odometra rādījums	km 57983 jūdzes
P.1	Motora tilpums (cm3)	999 kw 81
	Ražošanas produkcijas numurs	**
E	Identifikācijas numurs (VIN)	T M B E R 6 N J 9 K Z 1 3 7 7 9 2
C.2.1.	Objekta īpašnieks	SIA CITADELE LEASING
Fotogrāfiju skaits:	13 (ar vārdiem)	trīspadsmit

Transportlīdzekļa faktiskā vērtība vērtēšanas brīdī : Summa (EUR)

Bez nodokļiem =	8264,46
Nodoklis 21 % =	1735,54
Ar nodokļiem =	10000,00

Transportlīdzekļa ātrās realizācijas vērtība vērtēšanas brīdī ar nodokļiem = 8000,00

Piezīmes:

Visi dati uz novērtēšanas brīdi ir apstrādāti pamatojoties uz reālo tirgus cenu Latvijas Republikā un ES.
Novērtētājs nenes atbildību par defektu (-tiem), kuru (us) nevar konstatēt, izmantojot organoleptisko metodi.
VIN salīdzināts ar transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību, bet VIN izpēte uz viltojumu nav veikta.

Apskates datums un vieta:	03.04.2025.g.	Kundziņsalas 3. līnija, Rīga
Dokumenta sastādīšanas datums	16.04.2025.g.	Derīga 30 (trīsdesmit) dienas no sastādīšanas datuma
Eksperta vārds un uzvārds	Kaspars Lazarevs	Sertifikāts Nr.70


Dati par vērtējamo objektu:
**** - informācijas nav**

D1	Marka	SKODA	A	Valsts reģistrācijas numurs	MD2990														
D3	Modelis	FABIA		Reģ. apliecības numurs	AF4803937														
	Izlaid.gads	**	P.3	Degviela	BENZĪNS														
B	1.Reģ.datums	16.05.2019		Tehniskā apskate derīga līdz	01.07.2025														
F.1	Pilna masa	1620	Y	Transportlīdzekļa tips	VIEGLAIS PASAŽIERU														
G	Pašmasa	1165		Odometra rādījums	km	57983	jūdzes												
S.1	Sēdvietas	5	P.1	Motora tilpums (cm3)	999	kw	81												
R	Krāsa	**		Ražošanas produkcijas numurs	**														
E	Identifikācijas numurs (VIN)		T	M	B	E	R	6	N	J	9	K	Z	1	3	7	7	9	2
C.2.1.	Objekta īpašnieks		SIA CITADELE LEASING																

Informācija par transportlīdzekļa komplektāciju un papildaprīkojumu: *-ir: Pā-Pusādas
A-Aizmugurējie P-Priekšējie Lp-Labās puses priekšējais Vs-Vadītāja sēdekļi

	Tonētie stikli (aizmugurē)		Ksenona lukturi		Distances kontrole		Stūres apsilde
*	Priekšējie el.stikla pacelāji	*	LED dienas gaitas gaismas		Keyless Go		4WD (Pilnpiedziņa)
*	Aizmugurējie el. stikla pacelāji	*	Vieglmetāla diski	*	Bluetooth		Marķējums
*	Elektriski regulējami spoguļi		Jumta bagāžnieks	*	Centrālā atslēga		Gāzes sistēma
	Brīvroku bagāžas nodalījuma atvēršana		Jumta reiliņi		Kondicionieris		Autonoma apsilde
	El.lūka		Aizsargstieņi	*	Klimatkontrole		Head-Up projekcija
AP	Stāvvietā novietojamo sensori		Sānu kāpši	*	Kruīzkontrole		Night vision
	Durvju "pievilkšanās mehānisms"	*	Automātiskā kārba		Ādas salons		Pneimopieķere
	Atpakaļskata kamera		Mehāniskā kārba	P	Apsildāmi sēdekļi	*	ABS
	360° parkošanās kamera	*	Borta kompjuters		Ventilējami sēdekļi	*	Start / Stop sistēma
*	Stabilitātes kontroles sistēma		Navigācija		El.regul. sēdekļi		Sakabes ierīce
*	Multifunkcionālā ādas stūre	*	Audio sistēma		Sēdekļu atmiņa		Joslu atpazīšanas sist.
*	AirBag		TV funkcija		Sēdekļu masāža		Ceļa zīmju atpazīšana
*	Miglas lukturi	*	USB pieslēgvietas		"Koka" apdare		
	Priekšējo lukturu skalotāji		TV monitori		Ledusskapis		

Transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis un papildus informācija;
**** - informācijas nav**

	Kreisā priekšējā riepa	5,7 mm		
	Kreisā aizmugurējā riepa	6,5 mm	Salons	Norma
	Labā aizmugurējā riepa	7,3 mm	Krāsojums	Norma
	Labā priekšējā riepa	6,7 mm	Transportlīdzekļa īpašnieku skaits	**

B-ir bojājumi KP-korozijas pēdas RP- ir iepriekšējā remonta pēdas LKB-lakas krāsas bojājumi N-nav

	1. Kreisais priekšējais spārns		10. Labais priekšējais spārns		Kreisais aizmugurējais lukturis
	2. Kreisās priekšējās durvis		11. Jumts		Labais aizmugurējais lukturis
LKB	3. Kreisās aizmugurējās durvis	LKB	12. Motora pārsegs		Aizmugurējais bamperis
	4. Kreisais aizmugurējais spārns		13. Dekoratīvais režģis		Priekšējais bamperis
	5. Aizmugures panelis		Radiators		Priekšējais stikls
	6. Bagāžnieka vāks		Kreisais priekšējais lukturis		Sānu stikli
	7. Labais aizmugurējais spārns		Kreisais priekš.pagr.lukturis		Aizmugurējais stikls
	8. Labās aizmugurējās durvis		Labais priekšējais lukturis		Virsbūves sašķiebums
	9. Labās priekšējās durvis		Labais priekš.pagr.lukturis		

Piezīmes: