

**TRANSPORTLĪDZEKĻA NOVĒRTĒŠANAS AKTS Nr.2216-2/2025**

**Informācija par vērtējumu x-ir**

Vērtējuma pasūtītājs:	MSIA "LIENA" administratore Ludmila Jurisone
Vērtēšanas uzdevums:	Noteikt transportlīdzekļa tirgus un piespiedu pārdošanas vērtību atsavināšanas gadījumā
Vērtēšanas mērķis:	Visvairāk iespējamās tirgus un piespiedu pārdošanas vērtības apzināšanai un nav izmantojams citiem mērķiem
Vērtēšanas datums un vieta:	26.05.2025. Rīga, Rātsupītes iela 11
Vērtēšanu veica vērtētājs:	Aivis Everss, sertifikāts Nr.20

**Informācija par transportlīdzekli**

Marka, modelis:	IVECO 29L10
Tips:	Kravas kaste
Valsts reģistrācijas numurs:	GS 3566
VIN numurs:	ZCFC2971005505114
Reģistrācijas apliecības Nr.:	AF 4343096
1.reģistrācijas datums:	21.10.2004
Motora tilpums (cm³):	2286
Motora tilpums (kW/zs):	71/96
Degviela:	Dīzeļdegviela
Odometra rādījums km:	128 722 (pēc CSDD datiem uz 11.08.2023), nav ticams
Krāsa	**
Pilna masa kg:	3200
Pašmasa kg:	1950
Tehniskā apskate derīga līdz:	16.08.2024 (nav derīga)
Sēdvietas:	3
Īpašnieks:	SIA "LIENA"
Turētājs:	SIA "LIENA"

**Novērtēšanas rezultāti**

**Noteiktā tirgus vērtība:** **1 500 EUR\***

**Noteiktā piespiedu pārdošanas vērtība:** **1 100 EUR\***

\*Transportlīdzekļa vērtības norādīta ar pievienotās vērtības nodokli, ja tāds ir piemērojams un ja vērtējumā nav noteikts citādi. Novērtējuma rezultāti nav attiecināmi uz kādu citu datumu.

Noteiktās vērtības ir piemērojamas tikai gadījumā, ja vērtējamā transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis atbilst apskatē konstatētajam.

Novērtējums veikts pamatojoties uz tirgus vērtību analīzi, vērtējamā transportlīdzekļa likviditāti uz novērtēšanas brīdi un reālo tirgus situāciju Latvijas Republikā. Apskošanas brīdī tiek novērtēti transportlīdzekļa vizuālie defekti. Vērtējot pieņemts, ka ir īpaši apstākļi, kas pazemina transportlīdzekļa vērtību un var tikt atklāti tikai ar speciālām inženiertehniskās izpētes metodēm.

Vērtētājs nenes atbildību par minēto īpašo apstākļu atklāšanu vai gadījumu, kad tādi tiek atklāti.

Vērtējums derīgs 3 mēneši no vērtēšanas dienas.

SIA „EKSPERTS AE”

valdes loceklis A.Everss

Kustamās mantas vērtētājs, sertifikāta Nr.20

**Transportlīdzekļa komplektācija un papildaprīkojums x-ir**

Aprīkojums	Aprīkojums, Hi-Fi	Salons, gaismas, spoguļi	Stūre, drošība, cits
automātiskā ātr. kārbā	autonomā apsilde	pusādas apdare	stūre ar ādas apdari
x manuālā ātr. kārbā	kruīzkontrole	ādas apdare	el. stūres lifts
el. logu pacēlāji	distances kontrole	koka apdare	multi stūre
pr. el. logu pacēlāji	lane assist	roku balsts	stūres apsilde
kondicionieris	tahogrāfs	ledusskapis	stabilitātes sistēma
klimatkontrole	borta dators	el. reg. sēdekļi	signalizācija
lūka	retarders	sēdekļu apsilde	gps signalizācija
el. lūka	hidraulika	ventilējami sēdekļi	marķējums
el. panorāmas lūka	x sakabes āķis	masāžas sēdekļi	servisa grāmatīņa
nokrišņu sensors	aizsargstieņi	sēdekļu atmiņa	1 uzrādīto atslēgu sk.
soft close	sliedzes	sporta sēdekļi	guļvietas
head-up displejs	4x4	komforta sēdekļi	1 degvielas tvertnes
night vision	x magnetola	ksenona lukturi	papildgaismas
keyless go	CD	LED lukturi	rācija
el. bagažnieka aizv.	CD mainītājs	miglas lukturi	
el. aizm. saulesargs	DVD	el. reg. spoguļi	
priekšējie parktronic	TV funkcija	el. nolokāmi spoguļi	
aizm. parktronic	TV monitori	apsildāmi spoguļi	
atpakaļskata kamera	telefons		
apkārtējā skata kameras	hands-free		
navigācijas sistēma	subwoofer		
tonēti stikli	bluetooth		
start/stop funkcija			

**Tehniskā stāvokļa apskates rezultāti**

<b>Virsbūve</b>	Kabīnei un rāmim stipra korozija.
<b>Krāsojums</b>	Minēto defektu vietās bojāts.
<b>Piezīmes:</b> Tehniskās apskates rezultātā ir konstatēti 4 defekti ar vērtējumu 2. Transportlīdzeklis ilgstoši netiek ekspluatēts, kā rezultātā iespējams radušies slēptie defekti. Izņemta akumulatora baterija. Noņemti riteņi.	

Vējistikls/akmens trieciens	Bojāts	Mazs	Liels	Plaisa
Priekšējais vējistikls				
Sānu vējistikli				
<b>Piezīmes:</b>				

Salons	Bojāts	Nekopts	Traipi	Izdeguši caurumi
Vadītāja sēdekļis	x		x	
Blakussēdētāja sēdekļis			x	
<b>Piezīmes:</b> Salons sapeļējis.				

Riepu atlikums (%) / disks	Bojāts	Skramba	Bedre	Rūsa
Priekšējā ass				
Aizmugures ass				
<b>Piezīmes:</b> Noņemti riteņi.				

## Transportlīdzekļa vērtības aprēķinu tabula

Kustamās mantas vērtības noteikšanai tika izmantota (salīdzināmo darījumu) pieeja.

Vērtēšanas gaitā tiek veikta vērtējamam OBJEKTAM līdzvērtīgu objektu salīdzināšana, vadoties no reāliem notikušiem pārdevumiem un piedāvājumu tirgū.

Salīdzināmie kritēriji ir ņemti pēc profesionālo vērtētāju prakses metodiskajiem ieteikumiem, ņemot vērā būtiskākās atšķirības starp salīdzināmo un vērtējamo objektu.

Koeficients ir lielāks par 0% (jeb pozitīvs), ja, pēc vērtētāju slēdziena, novērtējamais objekts, konkrētajā vērtību ietekmējošā faktora ietekmē, ir pārāks attiecībā pret salīdzināmajiem objektiem.

Koeficients ir mazāks par 0% (jeb negatīvs), ja, pēc vērtētāju slēdziena salīdzināmajiem objektiem konkrētajā korekcijas faktora ietekmējošā faktora ietekmē, ir pārāki attiecībā pret novērtējamo objektu.

Vērtējamā kustamā manta	Vērtējamais objekts	Salīdzināmie objekti		
	IVECO 29L10	IVECO 29L12	IVECO DAILY	IVECO DAILY
<b>Vizuālais stāvoklis</b>	Kabīnei un rāmim stipra korozija. Noņemti riteņi. Salons sapeļējis, vadītāja sēdekļi bojāti. Nav kumulatora baterijas. Tehniskās apskates rezultātā ir konstatēti 4 defekti ar vērtējumu 2.	Norma	Norma	Vizuāli defekti
Izlaiduma gads	2004	2005	2006	1998
Odometra stāvoklis km	128 722	361 000	241 000	300 000
Tehniskā apskate	Nav derīga	Derīga	Nav informācija	Derīga
Atrašanās vieta	Latvija	Latvija	Lietuva	Lietuva
Datu veids		Piedāvājums	Piedāvājums	Piedāvājums
Informācijas avots		<a href="https://www.ss.com/msg/iv/transport/cargo-cars/microvans/iveco/bjdgg.html#photo-1">https://www.ss.com/msg/iv/transport/cargo-cars/microvans/iveco/bjdgg.html#photo-1</a>	<a href="https://autoline.lv/print-pdf/-/pardosana/bortu-kravas-automasinas/IVECO/Daily--24060816300215900900">https://autoline.lv/print-pdf/-/pardosana/bortu-kravas-automasinas/IVECO/Daily--24060816300215900900</a>	<a href="https://autoplus.lt/print?a%5B0%5D=27582553">https://autoplus.lt/print?a%5B0%5D=27582553</a>
Pārdošanas cena, EUR		2 850	3 569	2 600
<b>Vērtību ietekmējošie faktori</b>				
Darījumu apstākļi		-30	-30	-30
Vērtība pēc darījumu apstākļu aprēķina		1 995	2 498	1 820
Izlaiduma gads		-5	-10	30
Odometra stāvoklis km		30	10	25
Vizuālais stāvoklis		-45	-45	-40
Tehniskā apskate		-5	-	-5
Aprīkojums		-10	-5	0
Kopējās korekcijas		-35	-50	10
Aprēķinātā kustamās mantas tirgus vērtība, EUR	1 516	1 297	1 249	2 002
Noapaļojot Eur	1 500			
<b>Aprēķinātā tirgus vērtība Eur</b>	<b>1 500</b>			
<b>Aprēķinātā piespiedu pārdošanas vērtība Eur</b>	<b>1 100</b>			

## Transportlīdzekļa foto fiksācija









## **PIELIKUMI**

AF 4343096	
D.2. Tipa	B1
Varanta	**
Varanta	**
E.1. Pilna masa (kg)	3200
G. Piedāvātais (kg)	1950
I. Izdošana	17.11.2022, CERO RIGA
J. Kategorija	B1 O Jaucis/Brīdīgs **
K. Tipa apzīmējums	**
P.1. Motora jauda (kW)	2286
P.2. Motora jauda (PS)	71
P.3. Degviela	Dīzeļdegviela
R. Krāsa	**
S.1. Stāvēvietas	3
S.2. Stāvēvietas	**
(Y) Vārds	ERZVAS KASIS
(Z) Piedāvātais	**
EIROPAS KOPIENA	

LATVIJAS REPUBLIKA	
TRANSPORTLIDZEKĻA	
REĢISTRĀCIJAS APĻIEGUMA	
A. Reģistrācijas numurs	CE43566
B. 1. reģistrācijas datums	21.10.2004.
N. Darīgā līdz	**
D.1. Marķa	IVECO
D.3. Modelis	29L10
E. VIN	ZCFC2971005505114
C.1.1. SIA LIENA	**
C.1.2. **	**
C.1.3. ZALUMU PROSPEKTS 33	BALOŽI, ĶEKAVAS NOVADS
C.2.1. SIA LIENA	**
C.2.2. **	**
AF 4343096	
AF 4343096	



## Latvijā reģistrēto transportlīdzekļu pēdējās tehniskās apskates rezultāti

## Tehniskie dati



Pārbaudes veids:	Atkārtota pārbaude
Reģistrācijas statuss:	Uzskaitē
Marka, modelis:	IVECO 29L10
Reģistrācijas numurs:	GS3566
Pirmās reģistrācijas datums:	21.10.2004
Emisiju standarts:	EURO 3
Nākamās apskates datums:	16.08.2024
Odometra rādījums:	128722
Novērtējums:	1 - Ar pieļaujamiem defektiem
Degvielas veids:	Dīzeļdegviela
Motora maksimālā jauda (kW):	71
Motora tilpums (cm3):	2286
Pilna masa (kg):	3200
Pašmasa (kg):	1950
Piezīmes:	Stāvbremzes bremzēšanas efektivitāte pletiekoša - riteņi tiek nobloķēti bremžu stendā.

## Detalizētais vērtējums



Kods	Novērtējums:	Trūkumi vai bojājumi
0.2.	1	Transportlīdzekļa identifikācijas/šasijas/sērijas numura salasāmību neietekmējoši bojājumi.
1.1.11.	1	Bremžu pārveda cauruļvadu korozija sākuma stadijā.
6.1.1.	1	Virspusēja rāmja vai nesošā elementa korozija.
7.1.6.	1	Drošības sistēmas (SRS) kļūmes (bojājuma) indikators norāda uz kļūmi (bojājumu) tās darbībā.
6.1.1.	1	Nekvalitatīvi, bet stiprību nodrošinoši nesošo elementu remontdarbi.

## Bremžu vērtējums



6/2/25, 9:45 AM

## E-CSDD pakalpojumi

Ass	Kreislais	Labais	Bremžu tips
1	3.70	3.80	D
2	2.50	2.30	D
2	2.10	2.10	S

D - Darba bremzes; S - Stāvbremzes

## Būtiski bojājumi CSNg



## Informācija no policijas:

Nav

## Informācija no apdrošinātājiem:

Nav

## Nobraukuma vēsture LV



Datums:	Odometrs	Nobraukums
11.08.2023	128722	1652
12.07.2023	127070	5874
26.01.2022	121196	3
25.01.2022	121193	6159
05.01.2021	115034	38
23.12.2020	114996	4495
13.12.2019	110501	802
11.11.2019	109699	7458
06.11.2018	102241	7385
08.11.2017	94856	8871
24.10.2016	85985	10229
26.10.2015	75756	21127
06.10.2014	54629	1459
04.10.2013	53170	490
04.10.2012	52680	1329
29.09.2011	51351	3220
27.09.2010	48131	309
26.08.2010	47822	4284
24.08.2009	43538	8021
18.08.2008	35517	14986

<https://e.csdd.lv/tadati/>

2/4



## Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis

267,00 EUR	- uz gadu (pilnā apmērā)
133,50 EUR	- noņemšanai no uzskaites
155,75 EUR	- līdz gada beigām, ja nodoklis par esošo mēnesi nav samaksāts
133,50 EUR	- līdz gada beigām, ja nodoklis par esošo mēnesi ir samaksāts
161.33 EUR	- transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa (ikgadējās nodevas) parāds par 2010.- 2024.gadu.

## Iepriekšējās apskates dati

Pārbaudes veids:	Pamatpārbaude
Nākamās apskates datums:	11.08.2023
Odometra rādījums:	127070
Novērtējums:	2 - Ar mēneša laikā labojamiem defektiem
Dūmainības koeficients ( $m^{-1}$ ):	0.58

Kods	Novērtējums:	Trūkumi vai bojājumi
1.1.11.	1	Bremžu pārveda cauruļvadu korozija sākuma stadijā.
6.1.1.	1	Nekvalitatīvi, bet stiprību nodrošināši nesošo elementu remontdarbi.
7.1.6.	1	Drošības sistēmas (SRS) kļūmes (bojājuma) indikators norāda uz kļūmi (bojājumu) tās darbībā.
6.1.1.	1	Virspusēja rāmja vai nesošā elementa korozija.
1.1.11.	2	Bremžu pārveda cauruļvads stipri korodējis. Aizmugurē kreisā puse.
1.1.11.	2	Bremžu pārveda cauruļvads stipri korodējis. Aizmugurē labā puse.
1.1.11.	2	Bremžu pārveda cauruļvads stipri korodējis. Aizmugurē vidū.
1.4.1.	2	Stāvbremze nedarbojas vienā pusē.

Ass	Kreisals	Labais	Bremžu tips
1	3.70	3.50	D
2	2.50	2.70	D
2	2.40	0.00	S

D - Darba bremzes; S - Stāvbremzes

**ss.com**

Kravas automašīnas / Mikroautobusi / Iveco / Pārdod



Pārdodu vai mainu. TA. 25.03.2025.g.

Iespējams kredīts.

Rūpīgi kopts, kārtīgs darba auto,  
dubultā kabīne, atvērtā kravas kaste.Iveco Daily 29, 2, 3 Tdi, 85kw(115zs),  
manuālā ātrumkārbā.

Pirmā reģistrācija 30. 06. 2005.g.

Patiess, pierādāms nobraukums 361.000 km.

Pilnībā caurskatāma servisa vēsture.

7 sēdvietas (6+1),

atļauts vadīt ar B kategorijas vadītāja apliecību.

dinamisks un ekonomisks

turbo dīzelis 8-10L/100km.

Kruīza kontrole, stereo,

el. regulējami spoguļi ar apsildi,

vadītāja sēdekļa lifts, SRS Airbagi,

Abs, centrālā atslēga, signalizācija.

Atverami alumīnija borti.

Kravas nodalījuma garums 2, 80m, platums 2, 10m, bortu augstums 0, 40m.

Kravas nodalījuma priekšpusē viegli izņemama un ielikama atpakaļ instrumentu kaste.

Labas ziemas riepas.

Reģistrācijas apliecībā pilnā masa 3300 kg. ,

pašmasa 2140 kg.

Piekabes āķis.

Tehniskā apskate derīga līdz 25.03.2025.g. ,  
visi nodokļi nomaksāti.

Ekspluatācijas laikā dzinējā lietota un

savlaicīgi mainīta tiklī augstākās kvalitātes

sintētiskā motoreļļa, kas paredzēta

jaunākās paaudzes dīzeļdzinējiem.

Nav bijis satiksmes negadījums.

<https://www.ss.com/msg/lv/transport/cargo-cars/microvans/iveco/bjdgg.html>

1/2

6/2/25, 9:45 AM

SS.COM Mikroautobusi - Iveco, Cena 2 850 €. Pārdodu vai mainu. TA. 25.03.2025.g. Dāvanā ekonomisks Rūpīgi - Sludinājumi

Ekspluatācijas laikā ir radušies daži nelieli vizuālie defekti, kas braukšanai netraucē. Lieliski darbojās jebkuros laika apstākļos, visas siksnas, filtri, eļļas un tehniskie šķidrumi nomainīti, jauni bremžu diski un kluči. Dāvanā līdzī dodu otru disku komplektu ar labām vasaras riepām un pilnu bāka ar kvalitatīvu dīzeļdegvielu. Var sēsties un braukt tālu, ātri, droši un ekonomiski.

Iespējama maiņa, kredīts. Jebkura jūsu automašīna vai cita veida transporta līdzeklis, var būt kā pirmā iemaksa vai daļa naudas par manu auto.

Laimīgu ceļu un veiksmīgu dienu .

Marka: **Iveco**  
Modelis: **29L12 dubultā**  
Izlaiduma gads: **2005**

**Cena: 2 850 €**

Foto:



Vieta: Rīga

Rādīšanas termiņš ir beidzies,  
sludinājums atrodas arhīvā  
[Saņemt telefona numuru](#)

Datums: 20.11.2024 15:29  
Unikālo apmeklējumu skaits: 558



## IVECO Daily bortu kravas automašīna

**2 950 €**

Cena bez PVN

**3 569,50 €**

Cena ar PVN

Marka: IVECO

Modelis: Daily

Tips: bortu kravas automašīna

Izlaiduma gads: 2006-12

Nobraukums: 241 000 km

Atrašanās vieta: Lietuva Radviliškis 951 km to "Germany/Falkenstein"

Numurs pārdevēja katalogā: 771788

Ievietošanas datums: vairāk par 1 mēnesi



### Dzinējs

Jauda: 136 ZS (100 kW)

Tilpums: 2 300 cm³

Eiro: Euro 4

### Ātrumkārbā

Tips: mehāniskā

### Asis

Asu skaits: 2

### Bremzes

✓ ABS

### Salons un komforts

✓ Borta dators

✓ Spoguļu elektriska regulēšana

### Papildus opcijas

✓ Autonomais sildītājs

✓ Elektriskie stikla pacelāji

Stūres pastiprinātājs: hidrauliskais

### Stāvoklis

Stāvoklis: lietots

### Papildu informācija

VIN: 38874

Krāsa: oranža

### Papildu informācija — IVECO Daily bortu kravas automašīna

Vardas: Aras Stupelis

Kontaktinis Telefons:

Kontaktinis Eļ Pastas:

Kaina Lietuvoje: 10186

Sdk Kodas: FREFETPM

Ilgis M: 3.6

Plotis M: 2

Dauzta: Ne

automobilis kuriasi važiuoja

rēmas turi korozijos, daugiau info telefonu

\* Šim sludinājumam ir informatīvs raksturs. Precīzas informācijas saņemšanai lūdzam sazināties ar pārdevēju.



## Iveco Daily, bortiniai

Kaina

**2 600 €**

Pagaminimo data	1998-09
Tipas	Bortiniai
Ratų formulė	4x2
Kuro tipas	Dyzelinas
Variklis	122 AG (90kW)
Pavarų dėžė	Mechaninė
Nuosava masė, kg	2700 kg
Bendroji masė, kg	6000 kg
Euro standartas	Nėra
Nauja / naudota	Naudota
Skelbimo ID	A27582553

### MATMENYS

Tūris, m³	2798
-----------	------

### APRAŠYMAS

Krovininis; variklis, greičių dėžė, galinis tiltas, stabdžiai, padangos - viskas tvarkoj. akumas geras, vedasi puikiai, net prie šalčių. Technikinę praeidavo be problemų, tačiau dabar keleta metų neeksploatuojamas, reikia pasitvarkyti kuzovą, kabiną, elektrą. Spidometro garantuoti negaliu, bet manau 300000 nesiekia. Nedūmina, tepalų neėda



### PARDAVĖJAS

Kaunas, Lietuva

**+370 652 30055**

KOPIJA



LATVIJAS  
ĪPAŠUMU  
VĒRTĒTĀJU  
ASOCIĀCIJA

**LĪVA VĒRTĒTĀJU SERTIFIKĀCIJAS BIROJS**  
**ĪPAŠUMU VĒRTĒTĀJA**  
**PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS SERTIFIKĀTS**

NR.

20

*Aivis Everss*

vārds, uzvārds

personas kods

*Kustamās mantas vērtēšana*

sertificējamā darbība

Sertifikāts apliecina personas profesionālās spējas veikt ķermenisku kustamu lietu novērtēšanu  
saskaņā ar LR Civillikuma 870. – 874. panta prasībām

Darbība sertificēta no

*2001. gada 13. decembra*

datums

Sertifikāts piešķirts

*2024. gada 30. decembrī*

datums

Sertifikāts derīgs līdz

*2029. gada 31. decembrim*

datums



*Dainis Tunsts*

LĪVA Vērtētāju sertifikācijas biroja  
direktors

Izsniegts saskaņā ar LĪVA 2023. gada 2. marta noteikumiem  
"Prasības kustamās mantas vērtētāja profesionālajai kvalifikācijai un  
profesionālās kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanas kārtība".