

TRANSPORTLĪDZEKĻA NOVĒRTĒŠANAS AKTS Nr.2216-3/2025

Informācija par vērtējumu x-ir

Vērtējuma pasūtītājs:	MSIA "LIENA" administratore Ludmila Jurisone
Vērtēšanas uzdevums:	Noteikt transportlīdzekļa tirgus un piespiedu pārdošanas vērtību atsavināšanas gadījumā
Vērtēšanas mērķis:	Visvairāk iespējamās tirgus un piespiedu pārdošanas vērtības apzināšanai un nav izmantojams citiem mērķiem
Vērtēšanas datums un vieta:	26.05.2025. Rīga, Rātsupītes iela 11
Vērtēšanu veica vērtētājs:	Aivis Everss, sertifikāts Nr.20

Informācija par transportlīdzekli

Marka, modelis:	MERCEDES BENZ SPRINTER 413
Tips:	Kravas kaste
Valsts reģistrācijas numurs:	JD 6048
VIN numurs:	WDB9046131R383021
Reģistrācijas apliecības Nr.:	AF4377597
1.reģistrācijas datums:	22.05.2002
Motora tilpums (cm³):	2148
Motora tilpums (kW/zs):	95/129
Degviela:	Dīzeļdegviela
Odometra rādījums km:	683 496 (pēc CSDD datiem uz 20.09.2021)
Krāsa	**
Pilna masa kg:	3500
Pašmasa kg:	2680
Tehniskā apskate derīga līdz:	27.09.2022 (nav derīga)
Sēdvietas:	2
Īpašnieks:	SIA "LIENA"
Turētājs:	SIA "LIENA"

Novērtēšanas rezultāti

Noteiktā tirgus vērtība: **1 100 EUR***

Noteiktā piespiedu pārdošanas vērtība: **800 EUR***

*Transportlīdzekļa vērtības norādīta ar pievienotās vērtības nodokli, ja tāds ir piemērojams un ja vērtējumā nav noteikts citādi. Novērtējuma rezultāti nav attiecināmi uz kādu citu datumu.

Noteiktās vērtības ir piemērojamas tikai gadījumā, ja vērtējamā transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis atbilst apskatē konstatētajam.

Novērtējums veikts pamatojoties uz tirgus vērtību analīzi, vērtējamā transportlīdzekļa likviditāti uz novērtēšanas brīdi un reālo tirgus situāciju Latvijas Republikā. Apskošanas brīdī tiek novērtēti transportlīdzekļa vizuālie defekti. Vērtējot pieņemts, ka ir īpaši apstākļi, kas pazemina transportlīdzekļa vērtību un var tikt atklāti tikai ar speciālām inženiertehniskās izpētes metodēm.

Vērtētājs nenes atbildību par minēto īpašo apstākļu atklāšanu vai gadījumu, kad tādi tiek atklāti.

Vērtējums derīgs 3 mēneši no vērtēšanas dienas.

SIA „EKSPERTS AE”

valdes loceklis A.Everss

Kustamās mantas vērtētājs, sertifikāta Nr.20

Transportlīdzekļa komplektācija un papildaprīkojums x-ir

Aprīkojums	Aprīkojums, Hi-Fi	Salons, gaismas, spoguļi	Stūre, drošība, cits
automātiskā ātr. kārbā	autonomā apsilde	pusādas apdare	stūre ar ādas apdari
x manuālā ātr. kārbā	kruīzkontrole	ādas apdare	el. stūres lifts
x el. logu pacelāji	distances kontrole	koka apdare	multi stūre
pr. el. logu pacelāji	lane assist	roku balsts	stūres apsilde
kondicionieris	tahogrāfs	ledusskapis	x stabilitātes sistēma
klimatkontrole	borta dators	el. reg. sēdekļi	signalizācija
lūka	retarders	sēdekļu apsilde	gps signalizācija
el. lūka	hidraulika	ventilējami sēdekļi	marķējums
el. panorāmas lūka	sakabes āķis	masāžas sēdekļi	servisa grāmatīna
nokrišņu sensors	aizsargstiepi	sēdekļu atmiņa	1 uzrādīto atslēgu sk.
soft close	sliedņi	sporta sēdekļi	guļvietas
head-up displejs	4x4	komforta sēdekļi	1 degvielas tvertnes
night vision	magnetola	ksenona lukturi	papildgaismas
keyless go	x CD	LED lukturi	rācija
el. багаžnieka aizv.	CD mainītājs	miglas lukturi	x tents
el. aizm. saulesargs	DVD	x el. reg. spoguļi	
priekšējie parktronic	TV funkcija	el. nolokāmi spoguļi	
aizm. parktronic	TV monitori	apsildāmi spoguļi	
atpakaļskata kamera	telefons		
apkārtējā skata kameras	hands-free		
navigācijas sistēma	subwoofer		
tonēti stikli	bluetooth		
start/stop funkcija			

Tehniskā stāvokļa apskates rezultāti

Virsbūve	Virsbūvei pa perimetru stipra korozija.
Krāsojums	Minēto defektu vietās bojāts.
Piezīmes: Transportlīdzeklis ilgstoši netiek ekspluatēts, kā rezultātā iespējams radušies slēptie defekti.	

Vējstikls/akmens trieciens	Bojāts	Mazs	Liels	Plaša
Priekšējais vējstikls				
Sānu vējstikli				
Piezīmes:				

Salons	Bojāts	Nekopts	Traipi	Izdeguši caurumi
Vadītāja sēdekļis	x		x	
Blakussēdētāja sēdekļis			x	
Piezīmes: Vadītāja sēdekļis nolietots, bojāts.				

Riepu atlikums (%) / disks	Bojāts	Skramba	Bedre	Rūsa
Priekšējā ass ~ 90		x		x
Aizmugures ass ~ 90		x		x
Piezīmes:				

Transportlīdzekļa vērtības aprēķinu tabula

Kustamās mantas vērtības noteikšanai tika izmantota (salīdzināmo darījumu) pieeja.

Vērtēšanas gaitā tiek veikta vērtējamam OBJEKTAM līdzvērtīgu objektu salīdzināšana, vadoties no reāliem notikušiem pārdevumiem un piedāvājumu tirgū.

Salīdzināmie kritēriji ir ņemti pēc profesionālo vērtētāju prakses metodiskajiem ieteikumiem, ņemot vērā būtiskākās atšķirības starp salīdzināmo un vērtējamo objektu.

Koeficients ir lielāks par 0% (jeb pozitīvs), ja, pēc vērtētāju slēdziena, novērtējamais objekts, konkrētajā vērtību ietekmējošā faktora ietekmē, ir pārāks attiecībā pret salīdzināmajiem objektiem.

Koeficients ir mazāks par 0% (jeb negatīvs), ja, pēc vērtētāju slēdziena salīdzināmajiem objektiem konkrētajā korekcijas faktora ietekmējošā faktora ietekmē, ir pārāki attiecībā pret novērtējamo objektu.

Vērtējamā kustamā manta	Vērtējamais objekts	Salīdzināmie objekti		
	MERCEDES BENZ SPRINTER 413	MERCEDES BENZ SPRINTER 313	MERCEDES BENZ SPRINTER 411	MERCEDES BENZ SPRINTER
Vizuālais stāvoklis	Virsbūvei pa perimetru stipra korozija. Vadītāja sēdekļi nolietoti, bojāti.	Kabīnei neliela korozija	Kabīnei neliela korozija	Norma
Izlaiduma gads	2002	2003	2002	2001
Odometra stāvoklis km	683 496	381 300	Nav norādīts	345 000
Tehniskā apskate	Nav derīga	Derīga	Nav informācija	Derīga
Atrašanās vieta	Latvija	Latvija	Latvija	Lietuva
Datu veids		Piedāvājums	Piedāvājums	Piedāvājums
Informācijas avots		https://www.ss.com/msg/lv/transport/cargo-cars/vans/bgxdg.html#photo-2	https://www.ss.com/msg/lv/transport/cargo-cars/vans/ajlbk.html	https://autoplus.lt/print?a%5B0%5D=27486905
Pārdošanas cena, EUR		3 600	2 000	2 900
Vērtību ietekmējošie faktori				
Darījumu apstākļi		-30	-30	-30
Vērtība pēc darījumu apstākļu aprēķina		2 520	1 400	2 030
Izlaiduma gads		-5	0	5
Odometra stāvoklis km		-20	-	-25
Vizuālais stāvoklis		-20	-20	-25
Tehniskā apskate		-5	-	-5
Komplektācija		0	-5	0
Kopējās korekcijas		-50	-25	-50
Aprēķinātā kustamās mantas tirgus vērtība, EUR	1 108	1 260	1 050	1 015
Noapaļojot Eur	1 100			
Aprēķinātā tirgus vērtība Eur	1 100			
Aprēķinātā piespiedu pārdošanas vērtība Eur	800			

Transportlīdzekļa foto fiksācija





PIELIKUMI

Informācija par transportlīdzekli:

Reģistrācijas numurs	Marka, modelis	Reģistrācijas apliecības numurs	Statuss
JD6048	MERCEDES BENZ SPRINTER 413	AF4377597	Izslēgts (Neaktīvs) Aizliegts piedāvāt

+ Reģistrācija

VIN:	WDB9046131R383021
Pirmās reģistrācijas datums:	22.05.2002
Latvijā reģistrēts:	20.12.2012
Iepriekšējās reģistrācijas valsts:	NĪDERLANDE(ES)
Īpašumā reģistrēts:	04.01.2023
Pēdējās reģistrācijas darbības datums:	21.09.2024
Īpašnieks:	000348435 SIA LIENA (40003484357)
Adrese reģistrācijas apliecībā:	ĶEKAVAS NOVADS, BALOŽI, ZAĻUMU PROSPEKTS 33

Ierobežojumi:

Liegums: Atsavināšanas aizliegums iniciators VID Talejas iela 1, Rīga, L
09-JAN-25 , piezīmes - VID t.67120000;

Tehniskie dati

Transportlīdzekļa veids:

Kravas transporta kaste

Sēdvietu skaits:

2

Transmisija:

Manuāla

Degviela:

Dīzeļdegviela

Motora maksimālā jauda (kW):

95

Motora tilpums (cm3):

2148

Pilna masa (kg):

3500

Pašmasa (kg):

2680

|



Latvijā reģistrēto transportlīdzekļu pēdējās tehniskās apskates rezultāti

Tehniskie dati

Pārbaudes veids:	Atkārtota pārbaude
Reģistrācijas statuss:	Izslēgts (Neaktīvs), reģistrācijas apliecība un numura zīmes ir nederīgas. Aizliegts piedalīties ceļu satiksmē.
Marka, modelis:	MERCEDES BENZ SPRINTER 413
Reģistrācijas numurs:	JD6048
Pirmās reģistrācijas datums:	22.05.2002
Nākamās apskates datums:	27.09.2022
Odometra rādījums:	683496
Novērtējums:	1 - Ar pieļaujamiem defektiem
Dūmainības koeficients (m ⁻¹):	0.36
Degvielas veids:	Dīzeļdegviela
Motora maksimālā jauda (kW):	95
Motora tilpums (cm ³):	2148
Pilna masa (kg):	3500
Pašmasa (kg):	2680

Detalizētais vērtējums

Kods	No vērtējums:	Trūkumi vai bojājumi
1.1.11.	1	Bremžu pārveda cauruļvadu korozija sākuma stadijā.
1.2.1.	1	Nevienmērīgs bremzēšanas spēku pieaugums.
1.6.	1	Bremžu pretbloķēšanas sistēmas (ABS) kļūmes (bojājuma) indikators norāda uz kļūmi (bojājumu) sistēmas darbībā.
6.1.1.	1	Virspusēja rāmja vai nesošā elementa korozija.
7.12.	1	Elektroniskās stabilitātes kontroles (ESC) sistēmas kļūmes (bojājumu) indikators norāda uz kļūmi (bojājumu) tās darbībā.

Bremžu vērtējums

6/2/25, 10:15 AM

E-CSDD pakalpojumi

Ass	Kreisais	Labais	Bremžu tips
1	5.23	4.70	D
2	6.03	4.34	D
2	3.57	2.99	S

D - Darba bremzes; S - Stāvbremzes

Būtiski bojājumi CSNg



Informācija no policijas:

Nav

Informācija no apdrošinātājiem:

Nav

Nobraukuma vēsture LV



Datums:	Odometrs	Nobraukums
20.09.2021	683496	1695
25.08.2021	681801	30301
22.08.2020	651500	2275
25.07.2020	649225	45231
22.07.2019	603994	411
09.07.2019	603583	1229
20.06.2019	602354	37629
14.06.2018	564725	2992
15.05.2018	561733	38185
11.05.2017	523548	2987
11.04.2017	520561	44073
15.03.2016	476488	39969
09.03.2015	436519	2489
11.02.2015	434030	44280
29.01.2014	389750	3217
08.01.2014	386533	41471
20.12.2012	345062	345062

<https://e.csdd.lv/tadati/>

2/4

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis



267,00 EUR	- uz gadu (pilnā apmērā)
133,50 EUR	- noņemšanai no uzskaites
155,75 EUR	- līdz gada beigām, ja nodoklis par esošo mēnesi nav samaksāts
133,50 EUR	- līdz gada beigām, ja nodoklis par esošo mēnesi ir samaksāts

Iepriekšējās apskates dati



Pārbaudes veids:	Pamatpārbaude
Nākamās apskates datums:	24.09.2021
Odometra rādījums:	681801
Novērtējums:	2 - Ar mēneša laikā labojamiem defektiem
Dūmainības koeficients (m ⁻¹):	0.00
Piezīmes:	Stāvbremzes bremzēšanas efektivitāte pietiekoša - riteņi tiek nobloķēti bremžu standā.

Kods	Novērtējums:	Trūkumi vai bojājumi
1.1.11.	1	Bremžu pārvalda cauruļvadu korozija sākuma stadijā.
7.12.	1	Elektroniskās stabilitātes kontroles (ESC) sistēmas kļūmes (bojājumu) indikators norāda uz kļūmi (bojājumu) tās darbībā.
6.1.1.	1	Virspusēja rāmja vai nesošā elementa korozija.
1.6.	1	Bremžu pretbloķēšanas sistēmas (ABS) kļūmes (bojājuma) indikators norāda uz kļūmi (bojājumu) sistēmas darbībā.
1.2.1.	1	Nevienmērīgs bremzēšanas spēku pieaugums.
1.1.12.	2	2.tilts. Neatbilstošs bremžu pārvalda šļūtenes stiprinājums labajā pusē.
4.13.	2	Nenostiprināts akumulators.
6.1.1.	2	Nesošās konstrukcijas stiprību ietekmējošs korozijas bojājums. Kreisais sliekšnis.
6.1.1.	2	Nesošās konstrukcijas stiprību ietekmējošs korozijas bojājums. Labais sliekšnis.
6.2.8.	2	Pakāpiena funkcionalitāti apdraudoši korozijas bojājumi.
6.1.2.	2	Bojāta izplūdes sistēmas caurule. Jāveic atkārtota atgāzu pārbaude.
5.3.1.	2	2.tilts. Palielināta brīvkustība stabilizatora stiprinājumā pie rāmja vai tilta sijas, vai virsbūves. Kreisā ārējā bukse.
5.3.1.	2	2.tilts. Palielināta brīvkustība stabilizatora stiprinājumā pie rāmja vai tilta sijas, vai virsbūves. Labā ārējā bukse.

Ass	Kreisais	Labais	Bremžu tips
1	4.02	4.01	D
2	3.12	3.97	D
2	2.40	2.57	S

6/2/25, 10:19 AM

SS.COM Kravas automašīnas - Furgoni, Cena 3 600 €. Продаю Mercedes Benz Sprinter 313, дизель Машина ремонт масло, - Sl...

ss.com

Kravas automašīnas / Furgoni / Pārdod



Продаю Mercedes Benz Sprinter 313, дизель 2.2, 95 kw, декабрь 2003 года, коробка автомат, пробег 381 301 км, ТО до 08.05.2026 года. Фургон, полная масса 3500. Размеры кузова- длина 3.50, ширина 2.20, высота 1.80. Заменены масло, фильтра, ремонт ходовой части. Машина в хорошем состоянии. На данный момент машина вложений не требует. Звонить на второй номер.

Tips: **Furgoni**
Merka: **Mercedes-benz**
Modelis: **Sprinter 313**
Izlaiduma gads: **2003**

Cena: 3 600 €

Foto:



Tālrunis: (+371)26-14-*** [Parādīt tālruni](#)

Tālrunis: (+371)26-47-***

E-mail: [Nosūtīt e-pastu](#)

Vieta: Daugavpils un raj.

Datums: 15.05.2025 21:27
Unikālo apmeklējumu skaits: 155

<https://www.ss.com/msg/lv/transport/cargo-cars/vans/bgxdg.html#photo-2>

1/1

6/2/25, 10:21 AM

SS.COM Kravas automašīnas - Furgoni, Cena 2 000 €. На ходу, все работает. - Sludinājumi

ss.com

Kravas automašīnas / Furgoni / Pārdod

На ходу, все работает.

Tips: **Furgoni**
Marka: **Mercedes-benz**
Modelis: **Sprinter 411**
Izlaiduma gads: **2002**

Cena: 2 000 €

Foto:



Uzmanībul

Maksājiet pārdevējiem tikai pēc preces vai pakalpojuma saņemšanas.
Nekādā gadījumā neveiciet priekšapmaksu - arī daļēju

Vieta: **Rīga**

Rādīšanas termiņš ir beidzies,
sludinājums atrodas arhīvā
[Sāņemt tālruna numuru](#)

Datums: 14.02.2025 21:02
Unikālo apmeklējumu skaits: 803

<https://www.ss.com/msg/lv/transport/cargo-cars/vans/ajibk.html>

1/1

Mercedes-Benz Sprinter, 2.2 l., krovininis mikroautobusas

Kaina

2 900 €

Pirma registracija	2001-06
Rida	345 000 km
Variklis	2200 cm³, 129 AG (95kW)
Kuro tipas	Dyzelinas
Varantieji ratai	Galiniai
Pavarų dėžė	Mechaninė
Vairo padėtis	Kairėje
Tech. apžiūra iki	2025-10
Aukštis	Paaukštintas (H2)
Skelbimo ID	A27486905

APRAŠYMAS

Vaziuojantis



PARDAVĖJAS

Klaipėda, Lietuva

+370 676 02747

KOPIJA



LATVIJAS
ĪPAŠUMU
VĒRTĒTĀJU
ASOCIĀCIJA

LĪVA VĒRTĒTĀJU SERTIFIKĀCIJAS BIROJS
ĪPAŠUMU VĒRTĒTĀJA
PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS SERTIFIKĀTS

NR.

20

Aivis Everss

vārds, uzvārds

personas kods

Kustamās mantas vērtēšana

sertificējamā darbība

Sertifikāts apliecina personas profesionālās spējas veikt ķermenisku kustamu lietu novērtēšanu
saskaņā ar LR Civillikuma 870. – 874. panta prasībām

Darbība sertificēta no

2001. gada 13. decembra

datums

Sertifikāts piešķirts

2024. gada 30. decembrī

datums

Sertifikāts derīgs līdz

2029. gada 31. decembrim

datums



Dainis Tunsts

LĪVA Vērtētāju sertifikācijas biroja
direktors

Izsniegts saskaņā ar LĪVA 2023. gada 2. marta noteikumiem
"Prasības kustamās mantas vērtētāja profesionālajai kvalifikācijai un
profesionālās kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanas kārtība".