

TRANSPORTLĪDZEKĻA NOVĒRTĒŠANAS AKTS Nr.2216-1/2025

Informācija par vērtējumu x-ir

Vērtējuma pasūtītājs:	MSIA "LIENA" administratore Ludmila Jurisone
Vērtēšanas uzdevums:	Noteikt transportlīdzekļa tirgus un piespiedu pārdošanas vērtību atsavināšanas gadījumā
Vērtēšanas mērķis:	Visvairāk iespējamās tirgus un piespiedu pārdošanas vērtības apzināšanai un nav izmantojams citiem mērķiem
Vērtēšanas datums un vieta:	26.05.2025. Rīga, Riekstu iela 9a
Vērtēšanu veica vērtētājs:	Aivis Everss, sertifikāts Nr.20

Informācija par transportlīdzekli

Marka, modelis:	MERCEDES BENZ SPRINTER 413
Tips:	Kravas kaste
Valsts reģistrācijas numurs:	JM 8182
VIN numurs:	WDB9046131R331376
Reģistrācijas apliecības Nr.:	AF 4343159
1.reģistrācijas datums:	29.10.2001
Motora tilpums (cm³):	2148
Motora tilpums (kW/zs):	95/129
Degviela:	Dīzeļdegviela
Odometra rādījums km:	432779 (pēc CSDD datiem uz 01.02.2024)
Krāsa	**
Pilna masa kg:	3500
Pašmasa kg:	2380
Tehniskā apskate derīga līdz:	04.03.2024 (nav derīga)
Sēdvietas:	3
Īpašnieks:	SIA "LIENA"
Turētājs:	SIA "LIENA"

Novērtēšanas rezultāti

Noteiktā tirgus vērtība: **1 100 EUR***

Noteiktā piespiedu pārdošanas vērtība: **800 EUR***

*Transportlīdzekļa vērtības norādīta ar pievienotās vērtības nodokli, ja tāds ir piemērojams un ja vērtējumā nav noteikts citādi. Novērtējuma rezultāti nav attiecināmi uz kādu citu datumu.

Noteiktās vērtības ir piemērojamas tikai gadījumā, ja vērtējamā transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis atbilst apskatē konstatētajam.

Novērtējums veikts pamatojoties uz tirgus vērtību analīzi, vērtējamā transportlīdzekļa likviditāti uz novērtēšanas brīdi un reālo tirgus situāciju Latvijas Republikā. Apskošanas brīdī tiek novērtēti transportlīdzekļa vizuālie defekti. Vērtējot pieņemts, ka ir īpaši apstākļi, kas pazemina transportlīdzekļa vērtību un var tikt atklāti tikai ar speciālām inženiertehniskās izpētes metodēm.

Vērtētājs nenes atbildību par minēto īpašo apstākļu atklāšanu vai gadījumu, kad tādi tiek atklāti.

Vērtējums derīgs 3 mēneši no vērtēšanas dienas.

SIA „EKSPERTS AE”

valdes loceklis A.Everss

Kustamās mantas vērtētājs, sertifikāta Nr.20

Transportlīdzekļa komplektācija un papildaprīkojums x-ir

Aprīkojums	Aprīkojums, Hi-Fi	Salons, gaismas, spoguļi	Stūre, drošība, cits
automātiskā ātr. kārbā	autonomā apsilde	pusādas apdare	stūre ar ādas apdari
x manuālā ātr. kārbā	kruīzkontrole	ādas apdare	el. stūres lifts
el. logu pacelāji	distances kontrole	koka apdare	multi stūre
pr. el. logu pacelāji	lane assist	roku balsts	stūres apsilde
kondicionieris	x tahogrāfs	ledusskapis	stabilitātes sistēma
klimatkontrole	borta dators	el. reg. sēdekļi	signalizācija
lūka	retarders	sēdekļu apsilde	gps signalizācija
el. lūka	hidraulika	ventilējami sēdekļi	marķējums
el. panorāmas lūka	x sakabes āķis	masāžas sēdekļi	servisa grāmatīna
nokrišņu sensors	aizsargstiepi	sēdekļu atmiņa	1 uzrādīto atslēgu sk.
soft close	sliedņi	sporta sēdekļi	guļvietas
head-up displejs	4x4	komforta sēdekļi	degvielas tvertnes
night vision	x magnetola	ksenona lukturi	papildgaismas
keyless go	CD	LED lukturi	rācija
el. bagažnieka aizv.	CD mainītājs	miglas lukturi	
el. aizm. saulesargs	DVD	el. reg. spoguļi	
priekšējie parktronic	TV funkcija	el. nolokāmi spoguļi	
aizm. parktronic	TV monitori	apsildāmi spoguļi	
atpakaļskata kamera	telefons		
apkārtējā skata kameras	hands-free		
navigācijas sistēma	subwoofer		
tonēti stikli	bluetooth		
start/stop funkcija			

Tehniskā stāvokļa apskates rezultāti

Virsbūve	Virsbūvei pa perimetru stipra korozija.
Krāsojums	Minēto defektu vietās bojāts.
Piezīmes: Tehniskās apskates rezultātā ir konstatēti 12 defekti ar vērtējumu 2. Transportlīdzeklis ilgstoši netiek ekspluatēts, kā rezultātā iespējams radušies slēptie defekti. Izņemta akumulatora baterija.	

Vējstikls/akmens trieciens	Bojāts	Mazs	Liels	Plaisa
Priekšējais vējstikls				
Sānu vējstikli				
Piezīmes:				

Salons	Bojāts	Nekopts	Traipi	Izdeguši caurumi
Vadītāja sēdekļis			x	
Blakussēdētāja sēdekļis			x	
Piezīmes: Salons sapelējis.				

Riepu atlikums (%) / disks	Bojāts	Skramba	Bedre	Rūsa
Priekšējā ass ~ 10		x		x
Aizmugures ass ~ 10		x		x
Piezīmes:				

Transportlīdzekļa vērtības aprēķinu tabula

Kustamās mantas vērtības noteikšanai tika izmantota (salīdzināmo darījumu) pieeja.

Vērtēšanas gaitā tiek veikta vērtējamam OBJEKTAM līdzvērtīgu objektu salīdzināšana, vadoties no reāliem notikušiem pārdevumiem un piedāvājumu tirgū.

Salīdzināmie kritēriji ir ņēmti pēc profesionālo vērtētāju prakses metodiskajiem ieteikumiem, ņemot vērā būtiskākās atšķirības starp salīdzināmo un vērtējamo objektu.

Koeficients ir lielāks par 0% (jeb pozitīvs), ja, pēc vērtētāju slēdziena, novērtējamais objekts, konkrētajā vērtību ietekmējošā faktora ietekmē, ir pārkāps attiecībā pret salīdzināmajiem objektiem.

Koeficients ir mazāks par 0% (jeb negatīvs), ja, pēc vērtētāju slēdziena salīdzināmajiem objektiem konkrētajā korekcijas faktora ietekmējošā faktora ietekmē, ir pārkāpi attiecībā pret novērtējamo objektu.

Vērtējamā kustamā manta	Vērtējamais objekts	Salīdzināmie objekti		
	MERCEDES BENZ SPRINTER 413	MERCEDES BENZ SPRINTER 313	MERCEDES BENZ SPRINTER 411	MERCEDES BENZ SPRINTER
Vizuālais stāvoklis	Virsbūvei pa perimetru stipra korozija. Salons sapelējis. Tehniskās apskates rezultātā ir konstatēti 12 defekti ar vērtējumu 2.	Kabīnei neliela korozija	Kabīnei neliela korozija	Norma
Izlaiduma gads	2001	2003	2002	2001
Odometra stāvoklis km	432 779	381 300	Nav norādīts	345 000
Tehniskā apskate	Nav derīga	Derīga	Nav informācija	Derīga
Atrašanās vieta	Latvija	Latvija	Latvija	Lietuva
Datu veids		Piedāvājums	Piedāvājums	Piedāvājums
Informācijas avots		https://www.ss.com/msg/lv/transport/cargo-cars/vans/bgxdg.html#photo-2	https://www.ss.com/msg/lv/transport/cargo-cars/vans/ajlbk.html	https://autoplus.lt/print?a%5B0%5D=27486905
Pārdošanas cena, EUR		3 600	2 000	2 900
Vērtību ietekmējošie faktori				
Darījumu apstākļi		-30	-30	-30
Vērtība pēc darījumu apstākļu aprēķina		2 520	1 400	2 030
Izlaiduma gads		-10	-5	0
Odometra stāvoklis km		-5	-	-10
Vizuālais stāvoklis		-25	-25	-30
Tehniskā apskate		-5	-	-5
Komplektācija		-5	-5	-5
Kopējās korekcijas		-50	-35	-50
Aprēķinātā kustamās mantas tirgus vērtība, EUR	1 062	1 260	910	1 015
Noapaļojot Eur	1 100			
Aprēķinātā tirgus vērtība Eur	1 100			
Aprēķinātā piespiedu pārdošanas vērtība Eur	800			

Transportlīdzekļa foto fiksācija





PIELIKUMI

LATVIJAS REPUBLIKA		TRANSPORTLĪDZEKĻA	
REĢISTRĀCIJAS APĻIECĪBA			
A	Reģistrācijas numurs	JM8182	
B	1. reģistrācijas datums	29.10.2001.	
H	Derīga līdz	**	
D1.	Marka	MERCEDES BENZ	
D3.	Modelis	SPRINTER 413	
E	VIN	WDB9046131R331376	
Turētājs	C1.1.	SIA LIENA	
		**	
	C1.2.	**	
	C1.3.	ZAĻUMU PROSPEKTS 33	
		BALOŽI, ĶEKAVAS NOVADS	
Ipašnieks	C2.1.	SIA LIENA	
		**	
	C2.2.	**	

AF 4343159

AF 4343159



Latvijā reģistrēto transportlīdzekļu pēdējās tehniskās apskates rezultāti

Tehniskie dati



Pārbaudes veids:	Pamatpārbaude
Reģistrācijas statuss:	Uzskaitē
Marka, modelis:	MERCEDES BENZ SPRINTER 413
Reģistrācijas numurs:	JM8182
Pirmās reģistrācijas datums:	29.10.2001
Nākamās apskates datums:	04.03.2024
Odometra rādījums:	432779
Novērtējums:	2 - Ar mēneša laikā labojamiem defektiem
Dūmainības koeficients (m ⁻¹):	0.41
Degvielas veids:	Dīzeļdegviela
Motora maksimālā jauda (kW):	95
Motora tilpums (cm ³):	2148
Pilna masa (kg):	3500
Pašmasa (kg):	2380

Detalizētais vērtējums



Kods	Novērtējums:	Trūkumi vai bojājumi
6.1.1.	1	Virspusēja rāmja vai nesošā elementa korozija.
6.2.1.	1	Kravas nodalījuma vai tā elementu stiprību un citus satiksmes dalībniekus neapdraudošī korozijas bojājumi
6.2.1.	1	Kravas nodalījuma vai tā elementu stiprību un citus satiksmes dalībniekus neapdraudošī deformācijas bojājumi
6.1.2.	1	Atgāzu vai izmešu sastāvu neietekmējoši nelieli izplūdes sistēmas bojājumi.
1.1.11.	2	Bremžu pārveda caurļvads stipri korodējis. Vidusdaļā kreisā puse.
1.2.1.	2	Bremzēšanas spēku nevienmērība to pakāpeniskā pleauguma diapazonā pārsniedz 30% starp vienas ass riteņiem.
1.4.2.	2	Nav sasniegta noteiktā stāvbremzes bremzēšanas efektivitātes minimālā vērtība.
2.1.1.	2	Hidrauliskā šķidrums noplūde no stūres iekārtas. Veidojas pilles.
2.1.3.	2	Priekšējais tilts. Pallelināta kreisā ārējā stūres šarnīra brīvkustība.
2.1.3.	2	Priekšējais tilts. Pallelināta labā ārējā stūres šarnīra brīvkustība.
4.1.1.	2	Neatbilstoši nostiprināts labais galvenais lūkturis.

4.1.2.	2	Kreisā tuvās gaismas luktura gaismas kūļa noliekums attiecībā pret horizontālu ceļa virsmu par zemu un neiekļaujas pieļaujamajā intervālā.
4.2.1.	2	Nedeg kreisais priekšējais gabarītlukturis.
4.2.1.	2	Nedeg kreisais priekšējais kontūrgaismas lukturis.
4.2.1.	2	Nedeg labais priekšējais kontūrgaismas lukturis.
4.2.3.	2	Neatbilstošs sānu gabarītlukturu novietojums.
5.2.3.	2	Nepietiekams riepas protektora dziļums obligātas ziemas riepu lietošanas periodā.
6.1.1.	2	Neliela plaisa nesošajā konstrukcijā. Rāmja garensija. Kreisā puse vidū.
6.1.1.	2	Nesošās konstrukcijas stiprību ietekmējošs korozijas bojājums. Kreisais sliekšnis.
7.1.2.	2	Drošības jostas sprādze nefiksējas attiecīgajā savienojumā.
8.4.1.	2	Pilnīga no motora (transmisijas).
4.1.2.	2	Labā tuvās gaismas luktura gaismas kūļa noliekums attiecībā pret horizontālu ceļa virsmu par zemu un neiekļaujas pieļaujamajā intervālā.

Bremžu vērtējums



Ass	Kreisais	Labais	Bremžu tips
1	4.00	3.70	D
2	2.80	2.20	D
2	0.40	1.70	S

D - Darba bremzes; S - Stāvbremzes

Būtiski bojājumi CSNg



Informācija no policijas:

Nav

Informācija no apdrošinātājiem:

Saskaņā ar apdrošināšanas pakalpojuma sniedzēja sniegto informāciju pēc 10.10.2019. notikušā negadījuma transportlīdzeklis ir uzskatīts par bojā gājušu (tā remonts nav tehniski iespējams vai tas ir ekonomiski nepamatots)!

Nobraukuma vēsture LV



Datums:	Odometrs	Nobraukums
01.02.2024	432779	11190
04.01.2023	421589	2344

5/30/25, 5:50 PM

E-CSDD pakalpojumi

06.12.2022	419245	7413
22.11.2021	411832	3589
22.10.2021	408243	41938
12.10.2020	366305	2263
16.09.2020	364042	27022
13.09.2019	337020	2551
16.08.2019	334469	34184
13.08.2018	300285	342
08.08.2018	299943	3397
14.06.2018	296546	28
13.06.2018	296518	35592
09.06.2017	260926	3441
10.05.2017	257485	39915
13.04.2016	217570	37892
24.03.2015	179678	31913
03.03.2014	147765	147765

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis



267,00 EUR	- uz gadu (pilnā apmērā)
111,25 EUR	- noņemšanai no uzskaites
178,00 EUR	- līdz gada beigām, ja nodoklis par esošo mēnesi nav samaksāts
155,75 EUR	- līdz gada beigām, ja nodoklis par esošo mēnesi ir samaksāts

Informācija sagatavota elektroniski 30.05.2025 17:47:20 no CSDD transportlīdzekļu un to vadītāju valsts nozīmes reģistra.

<https://e.csdd.lv/tadati/>

3/3

6/2/25, 10:19 AM

SS.COM Kravas automašīnas - Furgoni, Cena 3 600 €. Продаю Mercedes Benz Sprinter 313, дизель Машина ремонт масло, - Sl...

ss.com

Kravas automašīnas / Furgoni / Pārdod



Продаю Mercedes Benz Sprinter 313, дизель 2.2, 95 kw, декабрь 2003 года, коробка автомат, пробег 381 301 км, ТО до 08.05.2026 года. Фургон, полная масса 3500. Размеры кузова- длина 3.50, ширина 2.20, высота 1.80. Заменены масло, фильтра, ремонт ходовой части. Машина в хорошем состоянии. На данный момент машина вложений не требует. Звонить на второй номер.

Tips: **Furgoni**
Merka: **Mercedes-benz**
Modelis: **Sprinter 313**
Izlaiduma gads: **2003**

Cena: 3 600 €

Foto:



Tālrunis: (+371)26-14-*** [Parādīt tālruni](#)

Tālrunis: (+371)26-47-***

E-mail: [Nosūtīt e-pastu](#)

Vieta: Daugavpils un raj.

Datums: 15.05.2025 21:27
Unikālo apmeklējumu skaits: 155

<https://www.ss.com/msg/lv/transport/cargo-cars/vans/bgxdg.html#photo-2>

1/1

6/2/25, 10:21 AM

SS.COM Kravas automašīnas - Furgoni, Cena 2 000 €. На ходу, все работает. - Sludinājumi

ss.com

Kravas automašīnas / Furgoni / Pārdod

На ходу, все работает.

Tips: **Furgoni**
Marka: **Mercedes-benz**
Modelis: **Sprinter 411**
Izlaiduma gads: **2002**

Cena: 2 000 €

Foto:



Uzmanībul

Maksājiet pārdevējiem tikai pēc preces vai pakalpojuma saņemšanas.
Nekādā gadījumā neveiciet priekšapmaksu - arī daļēju

Vieta: **Rīga**

Rādīšanas termiņš ir beidzies,

sludinājums atrodas arhīvā

[Saņemt tālruna numuru](#)

Datums: 14.02.2025 21:02

Unikālo apmeklējumu skaits: 803

<https://www.ss.com/msg/lv/transport/cargo-cars/vans/aibk.html>

1/1

Mercedes-Benz Sprinter, 2.2 l., krovininis mikroautobusas

Kaina

2 900 €

Pirma registracija	2001-06
Rida	345 000 km
Variklis	2200 cm³, 129 AG (95kW)
Kuro tipas	Dyzelinas
Varantieji ratai	Galiniai
Pavarų dėžė	Mechaninė
Vairo padėtis	Kairėje
Tech. apžiūra iki	2025-10
Aukštis	Paaukštintas (H2)
Skelbimo ID	A27486905

APRAŠYMAS

Vaziuojantis



PARDAVĖJAS

Klaipėda, Lietuva

+370 676 02747

KOPIJA



LATVIJAS
ĪPAŠUMU
VĒRTĒTĀJU
ASOCIĀCIJA

LĪVA VĒRTĒTĀJU SERTIFIKĀCIJAS BIROJS
ĪPAŠUMU VĒRTĒTĀJA
PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS SERTIFIKĀTS

NR. 20

Aivis Everss

vārds, uzvārds

personas kods

Kustamās mantas vērtēšana

sertificējamā darbība

Sertifikāts apliecina personas profesionālās spējas veikt ķermenisku kustamu lietu novērtēšanu
saskaņā ar LR Civillikuma 870. – 874. panta prasībām

Darbība sertificēta no

2001. gada 13. decembra

datums

Sertifikāts piešķirts

2024. gada 30. decembrī

datums

Sertifikāts derīgs līdz

2029. gada 31. decembrim

datums



Dainis Tunsts

LĪVA Vērtētāju sertifikācijas biroja
direktors

Izsniegts saskaņā ar LĪVA 2023. gada 2. marta noteikumiem
"Prasības kustamās mantas vērtētāja profesionālajai kvalifikācijai un
profesionālās kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanas kārtība".