

**TRANSPORTLĪDZEKĻA NOVĒRTĒŠANAS AKTS Nr.2216-8/2025**

**Informācija par vērtējumu x-ir**

Vērtējuma pasūtītājs:	MSIA "LIENA" administratore Ludmila Jurisone
Vērtēšanas uzdevums:	Noteikt transportlīdzekļa tirgus un piespiedu pārdošanas vērtību atsavināšanas gadījumā
Vērtēšanas mērķis:	Visvairāk iespējamās tirgus un piespiedu pārdošanas vērtības apzināšanai un nav izmantojams citiem mērķiem
Vērtēšanas datums un vieta:	26.05.2025. Rīga, Rītausmas iela 12
Vērtēšanu veica vērtētājs:	Aivis Everss, sertifikāts Nr.20

**Informācija par transportlīdzekli**

Marka, modelis:	SCANIA P 340
Tips:	Kravas seglu vilcējs
Valsts reģistrācijas numurs:	MS 8846
VIN numurs:	XLER4X20005174759
Reģistrācijas apliecības Nr.:	AF 3617630
1.reģistrācijas datums:	31.05.2007
Motora tilpums (cm³):	11705
Motora tilpums (kW/zs):	230/340
Degviela:	Dīzeļdegviela
Odometra rādījums km:	1 692079 (pēc CSDD datiem uz 04.02.2021)
Krāsa	**
Pilna masa kg:	18000
Pašmasa kg:	7450
Tehniskā apskate derīga līdz:	04.02.2022 (nav derīga)
Sēdvietas:	2
Īpašnieks:	SIA "LIENA"
Turētājs:	SIA "LIENA"

**Novērtēšanas rezultāti**

**Noteiktā tirgus vērtība:** **2 000 EUR\***

**Noteiktā piespiedu pārdošanas vērtība:** **1 400 EUR\***

\*Transportlīdzekļa vērtības norādīta ar pievienotās vērtības nodokli, ja tāds ir piemērojams un ja vērtējumā nav noteikts citādi. Novērtējuma rezultāti nav attiecināmi uz kādu citu datumu.

Noteiktās vērtības ir piemērojamas tikai gadījumā, ja vērtējamā transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis atbilst apskatē konstatētajam.

Novērtējums veikts pamatojoties uz tirgus vērtību analīzi, vērtējamā transportlīdzekļa likviditāti uz novērtēšanas brīdi un reālo tirgus situāciju Latvijas Republikā. Apskošanas brīdī tiek novērtēti transportlīdzekļa vizuālie defekti. Vērtējot pieņemts, ka ir īpaši apstākļi, kas pazemina transportlīdzekļa vērtību un var tikt atklāti tikai ar speciālām inženiertehniskās izpētes metodēm.

Vērtētājs nenes atbildību par minēto īpašo apstākļu atklāšanu vai gadījumu, kad tādi tiek atklāti.

Vērtējums derīgs 3 mēneši no vērtēšanas dienas.

SIA „EKSPERTS AE”

valdes loceklis A.Everss

Kustamās mantas vērtētājs, sertifikāta Nr.20

**Transportlīdzekļa komplektācija un papildaprīkojums x-ir**

Aprīkojums		Aprīkojums, Hi-Fi		Salons, gaismas, spoguļi		Stūre, drošība, cits	
x	automātiskā ātr. kārbā	x	autonomā apsilde	pusādas apdare		stūre ar ādas apdari	
	manuālā ātr. kārbā	x	kruīzkontrole	ādas apdare		el. stūres lifts	
x	el. logu pacēlāji		distances kontrole	koka apdare		x	multi stūre
	pr. el. logu pacēlāji		lane assist	x	roku balsts	stūres apsilde	
	kondicionieris	x	tahogrāfs	x	ledusskapis	stabilitātes sistēma	
x	klimatkontrole	x	borta dators	el. reg. sēdekļi		signalizācija	
x	lūka		retarders	sēdekļu apsilde		gps signalizācija	
	el. lūka		hidraulika	ventilējami sēdekļi		marķējums	
	el. panorāmas lūka		sakabes āķis	masāžas sēdekļi		servisa grāmatīņa	
	nokrišņu sensors		aizsargstieņi	sēdekļu atmiņa		2	uzrādīto atslēgu sk.
	soft close		sliedšņi	sporta sēdekļi		1	guļvietas
	head-up displejs		4x4	komforta sēdekļi		1	degvielas tvertnes
	night vision		magnetola	ksenona lukturi		papildgaismas	
	keyless go	x	CD	LED lukturi		x	rācija
	el. bagažnieka aizv.		CD mainītājs	x	miglas lukturi	x	Euro IV
	el. aizm. saulesargs		DVD	x	el. reg. spoguļi		
	priekšējie parktronic		TV funkcija		el. nolokāmi spoguļi		
	aizm. parktronic		TV monitori	x	apsildāmi spoguļi		
	atpakaļskata kamera		telefons				
	apkārtējā skata kameras		hands-free				
	navigācijas sistēma		subwoofer				
	tonēti stikli		bluetooth				
	start/stop funkcija						

**Tehniskā stāvokļa apskates rezultāti**

<b>Virsbūve</b>	Rāmim korozija. Kabīnei skrāpējumi.
<b>Krāsojums</b>	Minēto defektu vietās bojāts.
<b>Piezīmes:</b> Tehniskās apskates rezultātā ir konstatēti 10 defekti ar vērtējumu 2. Pēc uzņēmuma pārstāvja skaidrojumiem transportlīdzeklim bojāts vadības bloks. Bojāts priekšējais triecienstienis. Nav kreisās puses miglas lukturs. Transportlīdzeklis ilgstoši netiek ekspluatēts, kā rezultātā iespējams radušies slēptie defekti.	

Vējistikls/akmens trieciens	Bojāts	Mazs	Liels	Plaša
Priekšējais vējistikls				
Sānu vējistikli				
<b>Piezīmes:</b> Olu iesisti punkti priekšējā vējistiklā.				

Salons	Bojāts	Nekopts	Traipi	Izdeguši caurumi
Vadītāja sēdekļis				
Blakussēdētāja sēdekļis				
Guļvietas				
<b>Piezīmes:</b>				

Riepu atlikums (%) / disks	Bojāts	Skramba	Bedre	Rūsa
Priekšējā ass ~ 50				x
Aizmugures ass ~ 50				x
<b>Piezīmes:</b>				

## Transportlīdzekļa vērtības aprēķinu tabula

Kustamās mantas vērtības noteikšanai tika izmantota (salīdzināmo darījumu) pieeja.

Vērtēšanas gaitā tiek veikta vērtējamam OBJEKTAM līdzvērtīgu objektu salīdzināšana, vadoties no reāliem notikušiem pārdevumiem un piedāvājumu tirgū.

Salīdzināmie kritēriji ir ņemti pēc profesionālo vērtētāju prakses metodiskajiem ieteikumiem, ņemot vērā būtiskākās atšķirības starp salīdzināmo un vērtējamo objektu.

Koeficients ir lielāks par 0% (jeb pozitīvs), ja, pēc vērtētāju slēdziena, novērtējamais objekts, konkrētajā vērtību ietekmējošā faktora ietekmē, ir pārāks attiecībā pret salīdzināmajiem objektiem.

Koeficients ir mazāks par 0% (jeb negatīvs), ja, pēc vērtētāju slēdziena salīdzināmajiem objektiem konkrētajā korekcijas faktora ietekmējošā faktora ietekmē, ir pārāki attiecībā pret novērtējamo objektu.

	Vērtējamais objekts	Salīdzināmie objekti		
Vērtējamā kustamā manta	SCANIA P340	SCANIA R420	SCANIA R480	SCANIA R420
Vizuālais un tehniskais stāvoklis	Oļu iesisti punkti vēstīklā. Virsbūvei skrāpējumi. Rāmim stipra krojija. Bojāts vadības bloks. Bojāts priekšējais triecienstienis. Ilgstoši netiek ekspluatēta.	Norma	Norma	Norma
Izlaiduma gads	2007	2008	2007	2008
Odometra stāvoklis km	1 692 079	1 357 519	1 250 000	1 282 214
Tehniskā apskate	Nav derīga	Nav derīga	Nav derīga	Derīga
Atrašanās vieta	Latvija	Latvija	Latvija	Latvija
Datu veids		Piedāvājums	Piedāvājums	Piedāvājums
Informācijas avots		<a href="https://www.ss.com/msg/lv/transport/cargo-cars/towing-cranes/bepbnx.html">https://www.ss.com/msg/lv/transport/cargo-cars/towing-cranes/bepbnx.html</a>	<a href="https://www.ss.com/msg/lv/transport/cargo-cars/towing-cranes/cxfob.html#photo-3">https://www.ss.com/msg/lv/transport/cargo-cars/towing-cranes/cxfob.html#photo-3</a>	<a href="https://www.ss.com/msg/lv/transport/cargo-cars/towing-cranes/benjo.html">https://www.ss.com/msg/lv/transport/cargo-cars/towing-cranes/benjo.html</a>
Pārdošanas cena, EUR		4 200	4 477	4 900
<b>Vērtību ietekmējošie faktori</b>				
Darījumu apstākļi		-10	-10	-10
Vērtība pēc darījumu apstākļu aprēķina		3 780	4 029	4 410
Izlaiduma gads		-5	0	-5
Odometra stāvoklis km		-10	-13	-12
Vizuālais un tehniskais stāvoklis		-20	-20	-20
Tehniskā apskate		0	0	-5
Motora jauda		-5	-5	-5
Aprīkojums		-10	-10	-5
Kopējās korekcijas		-50	-48	-52
Aprēķinātā kustamās mantas tirgus vērtība, EUR	2 034	1 890	2 095	2 117
Noapaļojot Eur	2 000			
<b>Aprēķinātā tirgus vērtība Eur</b>	<b>2 000</b>			
<b>Aprēķinātā piespiedu pārdošanas vērtība Eur</b>	<b>1 400</b>			

## Transportlīdzekļa foto fiksācija







## **PIELIKUMI**







## Latvijā reģistrēto transportlīdzekļu pēdējās tehniskās apskates rezultāti

### Tehniskie dati

Pārbaudes veids:	Atkārtota pārbaude
Reģistrācijas statuss:	Reģistrācija pārtraukta
Marka, modelis:	SCANIA P 340
Reģistrācijas numurs:	MS8846
Pirmās reģistrācijas datums:	31.05.2007
Emisiju standarts:	Euro IV
Nākamās apskates datums:	04.02.2022
Odometra rādījums:	692079
Novērtējums:	1 - Ar pieļaujamiem defektiem
Degvielas veids:	Dīzeļdegviela
Motora maksimālā jauda (kW):	250
Motora tilpums (cm3):	11705
Pilna masa (kg):	18000
Pašmasa (kg):	7450

### Detalizētais vērtējums

Kods	No vērtējums:	Trūkumi vai bojājumi
1.6.	1	Bremžu pretbloķēšanas sistēmas (ABS) kļūmes (bojājuma) indikators norāda uz kļūmi (bojājumu) sistēmas darbībā.
2.1.1.	1	Hidrauliskā šķidrums noplūde no stūres iekārtas. Piles neveidojas.
6.1.1.	1	Virspusēja rāmja vai nesošā elementa korozija.
8.4.1.	1	Neveidojot pīles, sūcas eļļa no motora (transmisijas).

### Bremžu vērtējums

Ass	Kreisais	Labais	Bremžu tips
-----	----------	--------	-------------

6/2/25, 11:42 AM

E-CSDD pakalpojumi

1	15.11	15.52	D
2	10.35	11.81	D
1	15.91	12.96	S
2	10.52	10.60	S

D - Darba bremzes; S - Stāvbremzes

## Būtiski bojājumi CSNg

Informācija no policijas:

Nav

Informācija no apdrošinātājiem:

Nav

## Nobraukuma vēsture LV



Datums:	Odometrs	Nobraukums
04.02.2021	692079	27
25.01.2021	692052	692052

## Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis

330,00 EUR	- uz gadu (pilnā apmērā)
165,00 EUR	- noņemšanai no uzskaites
192,50 EUR	- līdz gada beigām, ja nodoklis par esošo mēnesi nav samaksāts
165,00 EUR	- līdz gada beigām, ja nodoklis par esošo mēnesi ir samaksāts

## Iepriekšējās apskates dati

<https://e.csdd.lv/tadati/>

2/3



Pārbaudes veids:	Pamatpārbaude
Nākamās apskates datums:	24.02.2021
Odometra rādījums:	692052
Novērtējums:	2 - Ar mēneša laikā labojamiem defektiem
Dūmainības koeficients (m <sup>-1</sup> ):	0.18

Kods	Novērtējums:	Trūkumi vai bojājumi
1.6.	1	Bremžu pretbloķēšanas sistēmas (ABS) kļūmes (bojājuma) indikators norāda uz kļūmi (bojājumu) sistēmas darbībā.
8.4.1.	1	Neveidojot pīles, sūcas eļļa no motora (transmisijas).
6.1.1.	1	Virspusēja rāmja vai nesošā elementa korozija.
1.1.16.	2	Priekšējais tilts. Riteņa bremžu mehānisms nenodrošina kļuču (loku) ātru atvēršanu no darba virsmām kreisajā pusē.
1.1.21.	2	Gaisa noplūde, kas ietekmē bremžu iekārtas darbību.
2.1.1.	2	Hidrauliskā šķidrums noplūde no stūres iekārtas. Veidojas pīles.
3.2.	2	Būtisks vējstikla bojājums.
4.3.1.	2	Nedeg kreisais bremžu lukturis.
4.5.1.	2	Nedeg pakājējais miglas lukturis (lukturi).
4.7.1.	2	Nedeg aizmugurējās reģistrācijas numura zīmes apgaismojuma lukturis (lukturi).
5.3.2.	2	Priekšējais tilts. Acimredzama šķidrums noplūde no kreisā amortizatora.
5.3.2.	2	2.tilts. Acimredzama šķidrums noplūde no kreisā amortizatora.
5.3.2.	2	2.tilts. Acimredzama šķidrums noplūde no labā amortizatora.

Ass	Kreisais	Labais	Bremžu tips
1	14.88	16.76	D
2	13.55	14.77	D
1	14.91	12.22	S
2	13.95	11.68	S
D - Darba bremzes; S - Stāvbremzes			

Informācija sagatavota elektroniski 02.06.2025 11:42:31 no CSDD transportlīdzekļu un to vadītāju valsts nozīmes reģistra.

6/2/25, 11:16 AM

SS.COM Kravas automašīnas - Vilcēji, Cena 4 200 €. Cena ar Pvn, eksporta cena 3500 Eur. braucoša. Pārdod hidroliķu. - Sludināj...

# ss.com

Kravas automašīnas / Vilcēji / Pārdod

Cena ar Pvn, eksporta cena 3500 Eur. Pārdod labu vilcēju, aprīkots ar hidroliķu. Iespēja iegādāties ar piekabi, mašina braucoša. Pārdod sakarā ar jaunu auto iegādi. Apskatīt var Ropažos.

Tips: **Vilcēji**

Marka: **Scania**

Modelis: **R420**

Izlaiduma gads: **2007**

**Cena: 4 200 €**

Foto:



Tālrunis: (+371)27-83-\*\*\* [Parādīt tālruni](#)

E-mail: [Nosūtīt e-pastu](#)

Vieta: Rīgas rajons

[Visi sludinājumi ar šo tālruni](#)

[Visi sludinājumi ar šo E-mail adresi](#)

Datums: 20.05.2025 16:19

Unikālo apmeklējumu skaits: 545

# ss.com

Kravas automašīnas / Vilcēji / Pārdod

Pardodu Scania R480, 2007.g.  
pedeja TA līdz 12.08.2024.  
Topline kabīne ar 2. guļvietām,  
nobraukums 1, 250milj. ,  
Euro4 bez AD blue,  
Opticruise automātiska ātrumkārbā 3. pedāliem,  
bākas 1400L,  
Jauni akumulatori uzlikti 2013. gada jūnijā.  
Velkošā tilta bloķētājs,  
autonomā apsilde Webasto,  
Ledusskapis. Priekšējās riepas Good Year jaunas  
Cena ar PVN 21% (4100+PVN 861 = 4961 eur)

Продаю Scania R480, 2007 год  
ТО до 12.08.2024.  
Топлайн кабина, 2 спальных места  
пробег 1, 42 мил. км  
EURO4 без AD blue  
Opticruise автоматическая коробка передач, 3 педали  
Баки 1400 литров  
В июне 2023 поставлены новые аккумуляторы  
Блокировка ведущего моста  
автономка Webasto  
холодильниковые передние шины Good Year.  
Цена с ПНН 21% (3700+НДС 777 = 4477eur)

Tips: **Vilcēji**Marka: **Scania**Modelis: **R480**Izlaiduma gads: **2007****Cena: 4 477 €**

Foto:



Vieta: Rīga

Rādīšanas termiņš ir beidzies,  
sludinājums atrodas arhīvā  
[Sāņamit tālruna numuru](#)

Datums: 23.04.2025 15:23

Unikālo apmeklējumu skaits: 521

6/2/25, 11:23 AM

SS.COM Kravas automašīnas - Viločji, Cena 4 900 €. Topline, Opticruise, Euro4, Rādio+Cd, 000km, komplekts, Радио+CD, - Sludī...

# ss.com

Kravas automašīnas / Viločji / Pārdod

Topline, Opticruise, Euro4, Rādio+Cd, papildus plauktiņi, borta dators, ass noslodzes sensors, Webasto, Spoileru komplekts, 1 282 000km, degvielas bāka 700L, riepas 40/70%. Tehniskā apskate 27.08.2025. Viločjs atrodas Rīgā.

TopLine, Opticruise, Euro4, Радио+CD, дополнительные полки, бортовой компьютер, датчик нагрузки на ось, Webasto, комплект спойлера, 1 282 000km, топливный бак 700л, резина 40/70%. Т. О. до 27.08.2025. Грузовик находится в Риге.

Tips: **Vilcēji**  
Marka: **Scania**  
Modelis: **R420 Euro4**  
Izlaiduma gads: **2008**

**Cena: 4 900 €**

Foto:



Vieta: **Rīgas rajons**

Uzņēmums: **SIA Z Truck**

Rādīšanas termiņš ir beidzies,

sludinājums atrodas arhīvā

[Sāņemt telefonā numuru](#)

Datums: 06.05.2025 11:15

Unikālo apmeklējumu skaits: 491

<https://www.ss.com/msg/lv/transport/cargo-cars/towing-cranes/benjoj.html>

1/1



KOPIJA



LATVIJAS  
ĪPAŠUMU  
VĒRTĒTĀJU  
ASOCIĀCIJA

**LĪVA VĒRTĒTĀJU CERTIFIKĀCIJAS BIROJS**  
**ĪPAŠUMU VĒRTĒTĀJA**  
**PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS CERTIFIKĀTS**

NR.

20

*Aivis Everss*

vārds, uzvārds

personas kods

*Kustamās mantas vērtēšana*

sertificējamā darbība

Sertifikāts apliecina personas profesionālās spējas veikt ķermenisku kustamu lietu novērtēšanu  
saskaņā ar LR Civillikuma 870. – 874. panta prasībām

Darbība sertificēta no

*2001. gada 13. decembra*

datums

Sertifikāts piešķirts

*2024. gada 30. decembrī*

datums

Sertifikāts derīgs līdz

*2029. gada 31. decembrim*

datums



*Dainis Tunsts*

LĪVA Vērtētāju sertifikācijas biroja  
direktors

Izsniegts saskaņā ar LĪVA 2023. gada 2. marta noteikumiem  
"Prasības kustamās mantas vērtētāja profesionālajai kvalifikācijai un  
profesionālās kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanas kārtība".