

TRANSPORTLĪDZEKĻA NOVĒRTĒŠANAS AKTS Nr.2216-6/2025

Informācija par vērtējumu x-ir

Vērtējuma pasūtītājs:	MSIA "LIENA" administratore Ludmila Jurisone
Vērtēšanas uzdevums:	Noteikt transportlīdzekļa tirgus un piespiedu pārdošanas vērtību atsavināšanas gadījumā
Vērtēšanas mērķis:	Visvairāk iespējamās tirgus un piespiedu pārdošanas vērtības apzināšanai un nav izmantojams citiem mērķiem
Vērtēšanas datums un vieta:	26.05.2025. Rīga, Rītausmas iela 12
Vērtēšanu veica vērtētājs:	Aivis Everss, sertifikāts Nr.20

Informācija par transportlīdzekli

Marka, modelis:	SCANIA R 420
Tips:	Kravas segļu vilcējs
Valsts reģistrācijas numurs:	KG 108
VIN numurs:	XLER4X20005154453
Reģistrācijas apliecības Nr.:	AF 4377606
1.reģistrācijas datums:	27.09.2006
Motora tilpums (cm³):	11705
Motora tilpums (kW/zs):	309/420
Degviela:	Dīzeļdegviela
Odometra rādījums km:	1 399133 (pēc CSDD datiem uz 17.08.2022)
Krāsa	**
Pilna masa kg:	18000
Pašmasa kg:	8030
Tehniskā apskate derīga līdz:	17.08.2023 (nav derīga)
Sēdvietas:	2
Īpašnieks:	SIA "LIENA"
Turētājs:	SIA "LIENA"

Novērtēšanas rezultāti

Noteiktā tirgus vērtība: **2 200 EUR***

Noteiktā piespiedu pārdošanas vērtība: **1 500 EUR***

*Transportlīdzekļa vērtības norādīta ar pievienotās vērtības nodokli, ja tāds ir piemērojams un ja vērtējumā nav noteikts citādi. Novērtējuma rezultāti nav attiecināmi uz kādu citu datumu.

Noteiktās vērtības ir piemērojamas tikai gadījumā, ja vērtējamā transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis atbilst apskatē konstatētajam.

Novērtējums veikts pamatojoties uz tirgus vērtību analīzi, vērtējamā transportlīdzekļa likviditāti uz novērtēšanas brīdi un reālo tirgus situāciju Latvijas Republikā. Apskošanas brīdī tiek novērtēti transportlīdzekļa vizuālie defekti. Vērtējot pieņemts, ka ir īpaši apstākļi, kas pazemina transportlīdzekļa vērtību un var tikt atklāti tikai ar speciālām inženiertehniskās izpētes metodēm.

Vērtētājs nenes atbildību par minēto īpašo apstākļu atklāšanu vai gadījumu, kad tādi tiek atklāti.

Vērtējums derīgs 3 mēneši no vērtēšanas dienas.

SIA „EKSPERTS AE”

valdes loceklis A.Everss

Kustamās mantas vērtētājs, sertifikāta Nr.20

Transportlīdzekļa komplektācija un papildaprīkojums x-ir

Aprīkojums		Aprīkojums, Hi-Fi		Salons, gaismas, spoguļi		Stūre, drošība, cits	
x	automātiskā ātr. kārbā	x	autonomā apsilde	pusādas apdare		stūre ar ādas apdari	
	manuālā ātr. kārbā	x	kruīzkontrole	ādas apdare		el. stūres lifts	
x	el. logu pacēlāji		distances kontrole	koka apdare		x	multi stūre
	pr. el. logu pacēlāji		lane assist	roku balsts		stūres apsilde	
	kondicionieris	x	tahogrāfs	x	ledusskapis	stabilitātes sistēma	
x	klimatkontrole	x	borta dators	el. reg. sēdekļi		signalizācija	
x	lūka	x	retarders	sēdekļu apsilde		gps signalizācija	
	el. lūka		hidraulika	ventilējami sēdekļi		marķējums	
	el. panorāmas lūka		sakabes āķis	masāžas sēdekļi		servisa grāmatīņa	
	nokrišņu sensors		aizsargstieņi	sēdekļu atmiņa		0	uzrādīto atslēgu sk.
	soft close		sliedšņi	sporta sēdekļi		2	guļvietas
	head-up displejs		4x4	komforta sēdekļi		2	degvielas tvertnes
	night vision		magnetola	ksenona lukturi		papildgaismas	
	keyless go	x	CD	LED lukturi		rācija	
	el. bagažnieka aizv.		CD mainītājs	x	miglas lukturi	x	Euro III
	el. aizm. saulesargs		DVD	x	el. reg. spoguļi		
	priekšējie parktronic		TV funkcija		el. nolokāmi spoguļi		
	aizm. parktronic		TV monitori	x	apsildāmi spoguļi		
	atpakaļskata kamera		telefons				
	apkārtējā skata kameras		hands-free				
	navigācijas sistēma		subwoofer				
	tonēti stikli		bluetooth				
	start/stop funkcija						

Tehniskā stāvokļa apskates rezultāti

Virsbūve	Bojāts priekšējais triecienstienis. Rāmim korozija.
Krāsojums	Minēto defektu vietās bojāts.
Piezīmes: Izņemti priekšējie lukturi. Nav aizdedzes atslēgas. Kreisās puses bākas vadi nogriezti. Transportlīdzeklis ilgstoši netiek ekspluatēts, kā rezultātā iespējams radušies slēptie defekti. Izņemta akumulatora baterija.	

Vējistikls/akmens trieciens	Bojāts	Mazs	Liels	Plaisa
Priekšējais vējistikls		x		
Sānu vējistikli				
Piezīmes: Olu iesists punkts.				

Salons	Bojāts	Nekopts	Traipi	Izdeguši caurumi
Vadītāja sēdekļis				
Blakussēdētāja sēdekļis				
Guļvietas				
Piezīmes:				

Riepu atlikums (%) / disks	Bojāts	Skramba	Bedre	Rūsa
Priekšējā ass ~ 50				x
Aizmugures ass ~ 50				x
Piezīmes:				

Transportlīdzekļa vērtības aprēķinu tabula

Kustamās mantas vērtības noteikšanai tika izmantota (salīdzināmo darījumu) pieeja.

Vērtēšanas gaitā tiek veikta vērtējamam OBJEKTAM līdzvērtīgu objektu salīdzināšana, vadoties no reāliem notikušiem pārdevumiem un piedāvājumu tirgū.

Salīdzināmie kritēriji ir ņemti pēc profesionālo vērtētāju prakses metodiskajiem ieteikumiem, ņemot vērā būtiskākās atšķirības starp salīdzināmo un vērtējamo objektu.



Koeficients ir lielāks par 0% (jeb pozitīvs), ja, pēc vērtētāju slēdziena, novērtējamais objekts, konkrētajā vērtību ietekmējošā faktora ietekmē, ir pārāks attiecībā pret salīdzināmajiem objektiem.

Koeficients ir mazāks par 0% (jeb negatīvs), ja, pēc vērtētāju slēdziena salīdzināmajiem objektiem konkrētajā korekcijas faktora ietekmējošā faktora ietekmē, ir pārāki attiecībā pret novērtējamo objektu.

	Vērtējamais objekts	Salīdzināmie objekti		
Vērtējamā kustamā manta	SCANIA R420	SCANIA R420	SCANIA R480	SCANIA R420
Vizuālais un tehniskais stāvoklis	Izņemti priekšējie lukturi. Nav aizdedzes atslēgas. Bojāts priekšējais triecienstienis. Kreisās puses bākas vadi nogriezti. Rāmim korozija. Nav akumulatora baterijas.	Norma	Norma	Norma
Izlaiduma gads	2006	2008	2007	2008
Odometra stāvoklis km	1 399 133	1 357 519	1 250 000	1 282 214
Tehniskā apskate	Nav derīga	Nav derīga	Nav derīga	Derīga
Atrašanās vieta	Latvija	Latvija	Latvija	Latvija
Datu veids		Piedāvājums	Piedāvājums	Piedāvājums
Informācijas avots		https://www.ss.com/msg/lv/transport/cargo-cars/towing-cranes/bepbnx.html	https://www.ss.com/msg/lv/transport/cargo-cars/towing-cranes/cxfob.html#photo-3	https://www.ss.com/msg/lv/transport/cargo-cars/towing-cranes/benjoj.html
Pārdošanas cena, EUR		4 200	4 477	4 900
Vērtību ietekmējošie faktori				
Darījumu apstākļi		-10	-10	-10
Vērtība pēc darījumu apstākļu aprēķina		3 780	4 029	4 410
Izlaiduma gads		-10	-5	-10
Odometra stāvoklis km		0	-5	-5
Vizuālais un tehniskais stāvoklis		-25	-25	-25
Tehniskā apskate		0	0	-5
Aprīkojums		-10	-10	-5
Kopējās korekcijas		-45	-45	-50
Aprēķinātā kustamās mantas tirgus vērtība, EUR	2 167	2 079	2 216	2 205
Noapaļojot Eur	2 200			
Aprēķinātā tirgus vērtība Eur	2 200			
Aprēķinātā piespiedu pārdošanas vērtība Eur	1 500			

Transportlīdzekļa foto fiksācija





PIELIKUMI

LATVIJAS REPUBLIKA			
TRANSPORTLIDZEKLA REĢISTRĀCIJAS APBIEGIBA			
A	Reģistrācijas numurs	KG108	
B	1. reģistrācijas datums	27.09.2006.	
H	Derīga līdz	**	
D1	Marka	SCANIA	
D3	Modelis	R 420	
E	VIN	XLER4X20005154453	
Turētājs	C1.1.	SIA LIENA	
		**	
	C1.2	**	
Turētājs	C1.3	ZAĻUMU PROSPEKTS 33	
		BALOŽI, ĶEKAVAS NOVADS	
Ipašnieks	C2.1.	SIA LIENA	
		**	
	C2.2	**	

AF 4377606

AF 4377606

D.2. Tips		..	
Variants		..	
Versija		..	
F.1. Pasa masa (kg)	18000		
G. Pasa masa (kg)	8030		
I. Izdošana	04.01.2023. CSDD Rīga		
J. Kategorija	N3	Q. Jauda/svars (kW/kg)	**
K. Tipa apzīmējums	..		
R.1. Motora tipums (cm3)	11705	R2. Motora maks. jauda (kW)	309
R3. Degviela	Dīzeļdegviela		
R. Krāsa	..		
S.1. Sēdvietas	2	S.2. Stāvvietas	**
(V) Veids	Kravas seglu vilcējs		
E8121;			
(Z) Pielikums	EURO III		



Latvijā reģistrēto transportlīdzekļu pēdējās tehniskās apskates rezultāti

Tehniskie dati



Pārbaudes veids:	Atkārtota pārbaude
Reģistrācijas statuss:	Uzskaitē
Marka, modelis:	SCANIA R 420
Reģistrācijas numurs:	KG108
Pirmās reģistrācijas datums:	27.09.2006
Emisiju standarts:	EURO III
Nākamās apskates datums:	17.08.2023
Odometra rādījums:	399133
Novērtējums:	1 - Ar pieļaujamiem defektiem
Degvielas veids:	Dīzeļdegviela
Motora maksimālā jauda (kW):	309
Motora tilpums (cm3):	11705
Pilna masa (kg):	18000
Pašmasa (kg):	8030

Detalizētais vērtējums



Kods	Novērtējums:	Trūkumi vai bojājumi
1.1.14.	1	Priekšējais tilts. Bremzēšanas īpašības neietekmējoši bremžu disku korozijas bojājumi.
1.1.14.	1	2. tilts. Bremzēšanas īpašības neietekmējoši bremžu disku korozijas bojājumi.
6.1.1.	1	Virspusēja rāmja vai nesošā elementa korozija.
6.1.2.	1	Atgāzu vai izmešu sastāvu neietekmējoši nelieli izplūdes sistēmas bojājumi.
8.4.1.	1	Neveidojot pīles, sūcas eļļa no motora (transmisijas).
12.9.	1	Nav ADR transporta bīstamības zīmju.

Būtiski bojājumi CSNg




Informācija no policijas:

Nav

Informācija no apdrošinātājiem:

Nav

Nobraukuma vēsture LV



Datums:	Odometrs	Nobraukums
17.08.2022	399133	18
16.08.2022	399115	9053
21.05.2021	390062	56994
22.05.2020	333068	48130
15.03.2019	284938	15
14.03.2019	284923	52350
23.02.2018	232573	55
20.02.2018	232518	93776
31.01.2017	138742	99443
18.01.2016	39299	39299

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis



330,00 EUR	- uz gadu (pilnā apmērā)
165,00 EUR	- noņemšanai no uzskaites
192,50 EUR	- līdz gada beigām, ja nodoklis par esošo mēnesi nav samaksāts
165,00 EUR	- līdz gada beigām, ja nodoklis par esošo mēnesi ir samaksāts

Iepriekšējās apskates dati



Pārbaudes veids:	Pamatpārbaude
Nākamās apskates datums:	15.09.2022
Odometra rādījums:	399115

6/2/25, 11:14 AM

E-CSDD pakalpojumi

Novērtējums:	2 - Ar mēneša laikā labojamiem defektiem
Dūmainības koeficients (m^{-1}):	1.11
Piezīmes:	Veikts maksājums par ADR.

Kods	Novērtējums:	Trūkumi vai bojājumi
1.1.14.	1	Priekšējais tilts. Bremzēšanas īpašības neietekmējoši bremžu disku korozijas bojājumi.
12.9.	1	Nav ADR transporta bīstamības zīmju.
8.4.1.	1	Neveidojot pīles, sūcas eļļa no motora (transmisijas).
6.1.2.	1	Atgāzu vai izmešu sastāvu neietekmējoši nelieli izplūdes sistēmas bojājumi.
6.1.1.	1	Virspusēja rāmja vai nesošā elementa korozija.
1.1.14.	1	2. tilts. Bremzēšanas īpašības neietekmējoši bremžu disku korozijas bojājumi.
4.2.1.	2	Nedeg labais priekšējais gabarītlukturis.
4.8.2.	2	Neatbilstoša atstarojošās pazīšanas zīmes krāsa.
6.1.4.	2	Citiem satiksmes dalībniekiem bīstami priekšējā bufera bojājumi.

Ass	Kreisais	Labais	Bremžu tips
1	18.00	16.00	D
2	7.80	9.30	D
2	6.90	8.20	S

D - Darba bremzes; S - Stāvbremzes

Informācija sagatavota elektroniski 02.06.2025 11:13:49 no CSDD transportlīdzekļu un to vadītāju valsts nozīmes reģistra.

6/2/25, 11:16 AM

SS.COM Kravas automašīnas - Vilcēji, Cena 4 200 €. Cena ar Pvn, eksporta cena 3500 Eur. braucoša. Pārdod hidroliķu. - Sludināj...

ss.com

Kravas automašīnas / Vilcēji / Pārdod

Cena ar Pvn, eksporta cena 3500 Eur. Pārdod labu vilcēju, aprīkots ar hidroliķu. Iespēja iegādāties ar piekabi, mašīna braucoša. Pārdod sakarā ar jaunu auto iegādi. Apskatīt var Ropažos.

Tips: **Vilcēji**

Marka: **Scania**

Modelis: **R420**

Izlaiduma gads: **2007**

Cena: 4 200 €

Foto:



Tālrunis: (+371)27-83-*** [Parādīt tālruni](#)

E-mail: [Nosūtīt e-pastu](#)

Vieta: Rīgas rajons

[Vēl sludinājumi ar šo tālruni](#)

[Vēl sludinājumi ar šo e-mail adresi](#)

Datums: 20.05.2025 16:19

Unikālo apmeklējumu skaits: 545

ss.com

Kravas automašīnas / Vilcēji / Pārdod

Pardodu Scania R480, 2007.g.
pedeja TA līdz 12.08.2024.
Topline kabīne ar 2. guļvietām,
nobraukums 1, 250milj. ,
Euro4 bez AD blue,
Opticruise automātiska ātrumkārbā 3. pedāliem,
bākas 1400L,
Jauni akumulatori uzlikti 2013. gada jūnijā.
Velkošā tilta bloķētājs,
autonomā apsilde Webasto,
Ledusskapis. Priekšējās riepas Good Year jaunas
Cena ar PVN 21% (4100+PVN 861 = 4961 eur)

Продаю Scania R480, 2007 год
ТО до 12.08.2024.
Топлайн кабина, 2 спальных места
пробег 1, 42 мил. км
EURO4 без AD blue
Opticruise автоматическая коробка передач, 3 педали
Баки 1400 литров
В июне 2023 поставлены новые аккумуляторы
Блокировка ведущего моста
автономка Webasto
холодильникновые передние шины Good Year.
Цена с ПНН 21% (3700+НДС 777 = 4477eur)

Tips: **Vilcēji**Marka: **Scania**Modelis: **R480**Izlaiduma gads: **2007****Cena: 4 477 €**

Foto:



Vieta: Rīga

Rādīšanas termiņš ir beidzies,
sludinājums atrodas arhīvā
[Sāņamit tālruna numuru](#)

Datums: 23.04.2025 15:23

Unikālo apmeklējumu skaits: 521

6/2/25, 11:23 AM

SS.COM Kravas automašīnas - Viločji, Cena 4 900 €. Topline, Opticruise, Euro4, Rādio+Cd, 000km, komplekts, Радио+CD, - Sludī...

ss.com

Kravas automašīnas / Viločji / Pārdod

Topline, Opticruise, Euro4, Rādio+Cd, papildus plauktiņi, borta dators, ass noslodzes sensors, Webasto, Spoileru komplekts, 1 282 000km, degvielas bāka 700L, riepas 40/70%. Tehniskā apskate 27.08.2025. Viločjs atrodas Rīgā.

TopLine, Opticruise, Euro4, Радио+CD, дополнительные полки, бортовой компьютер, датчик нагрузки на ось, Webasto, комплект спойлера, 1 282 000km, топливный бак 700л, резина 40/70%. Т. О. до 27.08.2025. Грузовик находится в Риге.

Tips: **Vilcēji**
Marka: **Scania**
Modelis: **R420 Euro4**
Izlaiduma gads: **2008**

Cena: 4 900 €

Foto:



Vieta: **Rīgas rajons**

Uzņēmums: **SIA Z Truck**

Rādīšanas termiņš ir beidzies,

sludinājums atrodas arhīvā

[Sāņemt telefonā numuru](#)

Datums: 06.05.2025 11:15

Unikālo apmeklējumu skaits: 491

<https://www.ss.com/msg/lv/transport/cargo-cars/towing-cranes/benjoj.html>

1/1

KOPIJA



LATVIJAS
ĪPAŠUMU
VĒRTĒTĀJU
ASOCIĀCIJA

LĪVA VĒRTĒTĀJU SERTIFIKĀCIJAS BIROJS
ĪPAŠUMU VĒRTĒTĀJA
PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS SERTIFIKĀTS

NR. 20

Aivis Everss

vārds, uzvārds

personas kods

Kustamās mantas vērtēšana

sertificējamā darbība

Sertifikāts apliecina personas profesionālās spējas veikt ķermenisku kustamu lietu novērtēšanu
saskaņā ar LR Civillikuma 870. – 874. panta prasībām

Darbība sertificēta no

2001. gada 13. decembra

datums

Sertifikāts piešķirts

2024. gada 30. decembrī

datums

Sertifikāts derīgs līdz

2029. gada 31. decembrim

datums



Dainis Tunsts

LĪVA Vērtētāju sertifikācijas biroja
direktors

Izsniegts saskaņā ar LĪVA 2023. gada 2. marta noteikumiem
"Prasības kustamās mantas vērtētāja profesionālajai kvalifikācijai un
profesionālās kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanas kārtība".