

Transportlīdzekļa novērtēšanas akts Nr. T8803LP

Rīgā,

2024.g.17.septembris

Pasūtītājs:	VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”	Izpildītājs:	Sia’’AZ Eksperts’’
Reģ.nr.:	40003356530	Reģ. Nr.:	40003596145
Adrese:	Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073	Adrese:	Ķengaraga iela 1 Rīga.

Vērtēšanas mērķis: Tirgus vērtības noteikšana

Transportlīdzekļa novērtējums veikts, pamatojoties uz tirgus vērtības analīzi, transportlīdzekļa likviditāti uz novērtēšanas brīdi un reālo tirgus situāciju Latvijas Republikā. Apsekošanas brīdī tiek novērtēts transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis un vizuālie defekti. Vērtējot pieņemts, ka nav īpašu apstākļu, kas pazemina transportlīdzekļa vērtību un varētu tikt atklāti ar speciālām inženiertehniskās izpētes metodēm.

Vērtējamais objekts

Transportl. apskates vieta:	Limbaži
Valsts reģistrācijas Nr.:	T8803LP
Modelis, marka:	CASE 580G
Pirmās reģistrācijas gads:	1987
Motors:	N/Dcm3 N/D kw dīzeļdegviela
Šasijas Nr.:	3987809
nobraukums (km):	
Nākošā TA:	06.2023
Krāsa:	

Aprīkojums un komplektācija:			
☐	El. paceļami logi	☐	Pilnpiedziņa
☐	El. regulējami sēdekļi	☐	TV
☐	Apsildāmi spoguļi	☐	Koka apdare
☐	El. regulējami spoguļi	☐	Ādas apdare
☐	Apsildāmi sēdekļi	☐	Info sistēma
☐	Sporta sēdekļi	☐	Hands-free
☐	Klimatkontrolle	☐	Jumta sliedes
☐	Kruīzkontrolle	☐	Piekabes āķis
☐	Kondicionieris	☐	Tonēti stikli
☐	Xenon gaismas	☐	Autonom. apsilde
☒	A M ātrumkārbā	☐	ABS
☒	audio iekārta	☐	AirBag
☐	CD	☐	Lūka
☐	Signalizācija	☐	El. lūka
☐	Imobilaizers	☐	Vieglmetāla diski
☐	Marķējums	☐	Ādas salons
☒	Centrālā atslēga	☐	Mīklas lukturi
☒	Stūres pastiprinātājs	☐	Pusādas salons
☐	Multi stūre	☐	Parktronic
☐	ETS	☐	Manipulātors.

Konstatētie defekti:

Virsbūves korozija. Transportlīdzeklis ilgstoši nav ekspluatēts.

Nav veikta ikgadējā tehniskā apskate.

Apskate veikta vizuāli bez speciālām stacionārām iekārtām un aprīkojuma. Transportlīdzekļiem nav veikta padziļināta motora, transmisijas, agregātu, citu mežglu un elektrosistēmas defektācija. Vērtētājs neatbild par apstākļiem, kas var tikt atklāti tikai ar speciālām inženiertehniskās izpētes metodēm, kas var ietekmēt transportlīdzekļa vērtību.

Pielikums Transportlīdzekļa novērtēšanas aktam

TRANSPORTLĪDZEKĻA FOTOGRĀFIJAS















SECINĀJUMS.

SLĒDZIENS

Ņemot vērā transportlīdzekļa tehnisko stāvokli un konstatētos defektus pieņemu, ka apskates brīdī iespējamā izsoles sākotnējā vērtība ir:

<i>Tirgus vērtība:</i>	10'500.00 EUR (desmit tūkstoši pieci simti <i>euro</i> , 00 centi), bez 21% PVN
<i>Ātrās realizācijas vērtība:</i>	8'925.00 EUR (astoņi tūkstoši deviņi simti divdesmit pieci <i>euro</i> , 00 centi), bez 21% PVN

Vērtējums derīgs 45 dienas, ar iespēju pagarināt šo termiņu līdz 120 dienām no novērtēšanas dienas bez saskaņošanas ar Izpildītāju.

Novērtēšanas akts nav paredzēts nodošanai personām, kuras nav saistītas ar novērtējamo īpašumu.

Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais eksperts
(Sertifikāts LTAB AA Nr.260)

A. Ulmanis