

TRANSPORTLĪDZEKĻA NOVĒRTĒŠANAS AKTS Nr. 4617/2025



Informācija par vērtējumu x-ir

Vērtējuma pasūtītājs:	Maksātspējas procesa administrators Mareks Krūcis		
Vērtēšanas uzdevums:	Noteikt tirgus un piespiedu pārdošanas vērtību realizācijai atsavināšanas gadījumā		
Vērtēšanas mērķis:	Iesniegšanai Marekam Krūcim maksātspējas proc. vajadzībām		
Apskates datums un vieta:	05.09.2025., Nometņu iela 27, Rīga		
Vērtēšanu veica vērtētājs:	Aivis Everss, sertifikāts Nr.20		
Veiktie papildus pakalpojumi:	Virsbūves detaļu remonta darbu pārbaude		
	Transportlīdzekļa vēstures pārbaude CARFAX		

Informācija par transportlīdzekli

Marka, modelis:	BMW X5
Virsbūves tips:	Apvidus
Valsts reģistrācijas numurs:	KV 8200
VIN numurs:	WBAFF41010L136812
Reģistrācijas apliecības Nr.:	AF 4340591
1 reģistrācijas datums:	23.02.2009.
Motora tilpums (cm³):	2993
Motora jauda (kW/zs):	155/210
Degviela:	Dīzeļdegviela
Odometra rādījums km:	Nav nolasāms (Pēc CSDD datiem uz 12.12.2023. – 270 369 km)
Krāsa	**
Tehniskā apskate derīga līdz:	17.12.2024 (nav derīga)
Sēdvietas:	5
Īpašnieks:	SIA "INSTABYGG"
Turētājs:	SIA "INSTABYGG"

Novērtēšanas rezultāti

Noteiktā tirgus vērtība:	5 600 EUR*
Noteiktā piespiedu pārdošanas vērtība:	3 900 EUR*
*Transportlīdzekļa vērtības norādītas ar pievienotās vērtības nodokli, ja tāds ir piemērojams un ja vērtējumā nav noteikts citādi. Novērtējuma rezultāti nav attiecināmi uz kādu citu datumu. Noteiktās vērtības ir piemērojamas tikai gadījumā, ja vērtējamā transporta līdzekļa tehniskais stāvoklis atbilst apskatē konstatētajam. Novērtējums veikts pamatojoties uz tirgus vērtību analīzi, vērtējamā transporta līdzekļa likviditāti uz novērtēšanas brīdi un reālo tirgus situāciju Latvijas Republikā. Apsēkošanas brīdī tiek novērtēti transporta līdzekļa vizuālie defekti. Vērtējot pieņemts, ka nav īpaši apstākļi, kas pazemina transporta līdzekļa vērtību. Vērtētājs nenes atbildību par īpašu apstākļu atklāšanu, kas var tikt atklāti tikai ar speciālām inženiertehniskās izpētes metodēm, vai gadījumu, kad tādi tiek atklāti. Vērtējums derīgs 2 mēneši no vērtēšanas dienas.	

SIA „PRO Motion”
valdes loceklis E.Gusarovs

A. Everss
Kustamās mantas vērtētājs
Sertifikāta Nr.20.

Transportlīdzekļa komplektācija un papildaprīkojums x-ir

Aprīkojums	Aprīkojums, Hi-Fi	Salons, gaismas, spoguļi	Stūre, drošība, cits
x automātiskā ātr. kārba	autonomā apsilde	pusādas apdare	x stūre ar ādas apdari
manuālā ātr. kārba	x kruīzkontrole	x ādas apdare	x el. stūres lifts
x el. logu pacēlāji	distances kontrole	koka apdare	x multi stūre
pr. el. logu pacēlāji	lane assist	x roku balsts	apsildāma stūre
kondicionieris	pneimopiekare	ledusskapis	x stabilitātes sistēma
x klimatkontrole	x borta dators	x el. reg. sēdekļi	x signalizācija
lūka	x jumta reliņi	x sēdekļu apsilde	gps signalizācija
el. lūka	sakabes āķis	ventilējami sēdekļi	marķējums
el. panorāmas lūka	x vieglmetāla diski	masāžas sēdekļi	servisa grāmatiņa
x nokrišņu sensors	aizsargstieņi	x sēdekļu atmiņa	2 uzrādīto atslēgu sk.
soft close	sliedīši	sporta sēdekļi	x M Pakotne
head-up displejs	x 4x4	komforta sēdekļi	
night vision	magnetola	x ksenona lukturi	
keyless go	x CD	LED lukturi	
x el. bagažnieka aizv.	CD mainītājs	x miglas lukturi	
el. aizm. saulesargs	DVD	x lukturu mazgātāji	
x priekšējie parktronic	TV funkcija	x el. reg. spoguļi	
x aizm. parktronic	TV monitori	x el. nolokāmi spoguļi	
x atpakaļskata kamera	telefons	x apsildāmi spoguļi	
apkārtējā skata kameras	x hands-free		
x navigācijas sistēma	subwoofer		
tonēti stikli	x bluetooth		
start/stop funkcija	Canton audio		

Tehniskā stāvokļa apskates rezultāti

Virsbūve	Skrāpējumi uz abiem triecienstieņiem. Korozija uz bagāžas nodalījuma vāka. Apsekošanas dienā noputējusi virsbūve no ilgstošas stāvēšanas, tāpēc vērtētājam nebija iespēja pilnvērtīgi novērtēt virsbūves stāvokli, iespējami sīki vizuāli defekti.
Krāsojums	Skrāpējumu un korozijas vietās bojāts.
Piezīmes: No ilgstošas stāvēšanas transportlīdzeklim izlādējies akumulators, tāpēc vērtētājam nebija iespēja transportlīdzekli iedarbināt, nolasīt odometra stāvokli un pārbaudīt darbību. Iespējami slēpti tehniski defekti.	

Vējstikls/akmens trieciens	Bojāts	Mazs	Liels	Plaša
Priekšējais vējstikls				
Aizmugures vējstikls				
Piezīmes:				

Salons	Bojāts	Nolietots	Traipi	Izdeguši caurumi
Vadītāja sēdekļis				
Blakussēdētāja sēdekļis				
Aizmugures sēdekļis				
Piezīmes:				

Riepu atlikums (mm) / disks	Bojāts	Skramba	Bedre	Rūsa
Priekšējā ass ~ 5				
Aizmugures ass ~ 5				
Piezīmes:				

Aprēķinu tabula

Transportlīdzekļa vērtības noteikšanai tika izmantota (salīdzināmo darījumu) pieeja. Vērtēšanas gaitā tiek veikta vērtējamam OBJEKTAM līdzvērtīgu objektu salīdzināšana, vadoties no reāliem notikušiem pārdevumiem un piedāvājumu tirgū. Salīdzināmie kritēriji ir ņemti pēc profesionālo vērtētāju prakses metodiskajiem ieteikumiem, ņemot vērā būtiskākās atšķirības starp salīdzināmo un vērtējamo objektu. Koeficients ir lielāks par 0% (jeb pozitīvs), ja, pēc vērtētāju slēdziena, novērtējamais objekts, konkrētajā vērtību ietekmējošā faktora ietekmē, ir pārāks attiecībā pret salīdzināmajiem objektiem. Koeficients ir mazāks par 0% (jeb negatīvs), ja, pēc vērtētāju slēdziena salīdzināmajiem objektiem konkrētajā korekcijas faktora ietekmējošā faktora ietekmē, ir pārāki attiecībā pret novērtējamo objektu.

	Vērtējamais objekts	Salīdzināmie objekti		
Vērtējamais objekts	BMW X5	BMW X5	BMW X5	BMW X5
Vizuālais un tehniskais stāvoklis	Tehniski un vizuāli defekti	Norma	Norma	Norma
Izlaiduma gads	2009	2008	2008	2008
Odometra stāvoklis km	270 369	305 113	264 000	263 000
Tehniskā apskate	Nav derīga	Derīga	Derīga	Derīga
Atrašanās vieta	Latvija	Latvija	Latvija	Latvija
Pārdošanas cena, EUR		7990	8490	8600
Vērtību ietekmējošie faktori				
Darījumu apstākļi		-10	-10	-10
Vērtība pēc darījumu apstākļu aprēķina:		7191	7641	7740
Izlaiduma gads		5	5	5
Odometra stāvoklis km		0	0	0
Vizuāli un tehniskais stāvoklis		-25	-25	-25
Tehniskā apskate		-5	-5	-5
Komplektācija		0	0	0
Kopējās korekcijas		-25	-25	-25
Aprēķinātā transportlīdzekļa tirgus vērtība, EUR	5 643	5 393	5 731	5 805
Noapaļojot Eur	5 600			
Aprēķinātā tirgus vērtība, Eur:	5 600			
Aprēķinātā piespiedu pārdošanas vērtība, Eur:	3 900			

Transportlīdzekļa foto fiksācija



LATVIJAS REPUBLIKA
TRANSPORTLĪDZEKĻA
REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA

LV

A	Reģistrācijas numurs	KV8200
B	1. reģistrācijas datums	23.02.2009.
H	Derīga līdz	**
D1.	Marka	BMW
D3.	Modelis	X5
E	VIN	WBAFF41010L136812
Turētājs	C.1.1.	SIA INSTABYGG
		**
	C.1.2.	**
	C.1.3.	NOMETŅU IELA 27-13 RĪGA
Ipašnieks	C.2.1.	SIA INSTABYGG
		**
	C.2.2.	**

AF 4340591

LV

AF 4340591

AF 4340591

D.2.	Tips	X70
	Variants	FF41
	Versija	AD
F.1.	Pilna masa (kg)	2755
G	Pašmasa (kg)	2150
I	Izdota	15.11.2022. CSDD RĪGA
J	Kategorija	M1G
Q	Jauda/svars (kW/kg)	**
K	Tipa apstiprinājuma Nr.	e1*2001/116*0420*06
P.1.	Motora tilpums (cm³)	2993
P.2.	Motora maks. jauda (kW)	155
P.3.	Degviela	Dizeldegviela
R	Krāsa	**
S.1.	Sēdvietas	5
S.2.	Stāvvietas	**
(Y)	Veids	Vieglais pasažieru
(Z)	Piezīmes	**
		**
		**

E I R O P A S K O P I E N A

CONFERTECTOAREA YOPABEHHE PERMISO DE CIRCULACION. OSVEDCENI O REGISTRACI. REGISTRERINGSATTEST. ZHILASUNGBERSCHEINIGUNG. REGISTREITIMISTUNHISTUS. АΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ / ΝΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΙΣΠΡΑΦΗ. REGISTRATION CERTIFICATE. CERTIFICAT D'IMMATICULATION. TEASTAS CLARAITHE. PROMETNA DOZVOLA. CARTA DI CIRCOLAZIONE. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA. REGISTRACIJS LIUDIJAS. FORGALMI ENGEDELY. CERTIFICAT IN REGHISTRATZII. KENTENBEWIJS. OPIWOD. REJESTRACYNY. CERTIFICADO DE MATRICULA. CERTIFICAT DE IMMATRICULARE. OSVEDCENIE O EVIDENCI. PROMETNO DOVOLJENJE. REKISTERONITODISTUS. REGISTRERINGSBEVISSET.

Latvijā reģistrēto transportlīdzekļu pēdējās tehniskās apskates rezultāti

Tehniiskie dati

Pārbaudes veids:	Atkārtota pārbaude
Reģistrācijas statuss:	Uzskaitē
Marka, modelis:	BMW X5
Reģistrācijas numurs:	KV8200
Pirmās reģistrācijas datums:	23.02.2009
Emisiju standarts:	Euro 4
Nākamās apskates datums:	17.12.2024
Odometra rādījums:	270369
Novērtējums:	1 - Ar pieļaujamiem defektiem
CO2:	214
Degvielas veids:	Dīzeļdegviela
Degvielas patēriņš:	8.1 litri/100 km
- pilsētā	10.2 litri/100 km
- ārpus pilsētas	6.9 litri/100 km
Motora maksimālā jauda (kW):	155
Motora tilpums (cm3):	2993
Pilna masa (kg):	2755
Pašmasa (kg):	2150

Detalizētais vērtējums

Kods	Novērtējums:	Trūkumi vai bojājumi
5.2.3.	1	Nelieli vietēji vai vispusēji riepas bojājumi.

Būtiski bojājumi CSNg

Informācija no policijas:

Nav

Informācija no apdrošinātājiem:

BMW X5 SD M-Pack 3.0i dīzelis. 210kW
Tehniskā apskate derīga līdz 06.2026
Vid. d. patēriņš 7.4l/100km
Uz doto mirkli nekādi papildus ieguldījumi nav nepieciešami.

Aprīkojums norādīts zemāk, tam papildus:

- Elektriskie logu pacēlāji
- Klimata kontrole
- Riepu gaisa spiediena kontrole
- Viegļmetāla diski
- Āra temperatūras devējs
- Apsildāmas sēdvietas
- Melnie griesti

E-veikals strādā katru dienu no 09:00-18:00

Līzings iespējams
-Līzings ar 0% pirmo lēmaksu
-Īpaši atviegloti nosacījumi Jūsu kredītvēstures un ienākumu izvērtēšanā
-Līzingu var noformēt brīvdienās
-Jūsu vecais auto, kā pirmā lēmaksa
Lai pieteiktos līzīngam spied zemāk uz saites vai zvani pa tel.

Marka  **Bmw X5**
Izslaiduma gads: **2008**
Motors: **3.0 dīzelis**
Ātrumaķārba: **Automāts**
Nobraukums, km: **305 113**

Krāsa: **Melna**
Virsbūves tips: **Apvidus**
Tehniskā apskate: **06.2026**
VIN kods: **WBAFF010X0L206266**
Valsts numura zīme: **NS393**

Aprīkojums

Stūres hidropastiprinātājs
Elektr. stūres pastiprinātājs
Kondicionieris
Klimata kontrole
Autonomais slēdītājs
Salona gaisa filtrs
Borta dators
Riepu spiediena kontrole
Parkošanās sens. priekšā
Parkošanās sens. aizmugurē
Atpakaļskata kamera
Nakts redzamības kamera
Panorāmas redzam. kameras
Distances kontrole
Lietus sensors
Kruīza kontrole
Adaptīvā kruīzkontrole
Gājēju detektors
Automātiska parkošana
Ceļa zīmju atpazīš. sistēma
Klusuma zonu asistents
Pārģisistēma braukš. joslās
Avārijas bremzēšanas sist.
Keyless Go
Sistēma Starts-Stop
El. bagāžnieka aizvēršana
El. aizmugures saulesargs
El. durvju aizvēršana

Aprīkojums

Jumta relīfi
Sakabes āķis
Lūka
Panorāmas lūka
Pīnīpiedziņa 4x4
Pneimoplekurs
Spoilers
Sliekšņi
Sporta pakete
Servisa grāmatīte
Viegļmetāla diski

Salons
Ādas apdare
Roku balsti
Tonēti aizmugurējie logi
Saulsargi logiem
Isofix stiprinājumi
Ledusskapis

Stūre
Regulējama
El. regulējama
Daudzfunkcionāla
Sporta
Apsildāma
Ar atmiņu

Sēdekļi

El. regulējami
Apsildāmi
Sporta
Recaro
Ventilējami
Masāžas
Ar atmiņu

Gaismas

Xenona
Bi xenona
LED
LED bremzējumis
Papild. bremžu signāls
Miglas lukturi
Lampu mazgātāji
Automāt. tuvās gaismas
Automāt. tālās gaismas
Adaptīvās tālās gaismas

Spoguļi

El. regulējami
Apsildāmi
Aptumšojotie
Sporta
El. nolokāmi
Ar atmiņu

Drošība


ABS
Centrālā atslēga
Signalizācija
Imobilizators
Air-bag
ESP
ASR
Maršējums

Hi-Fi

FM/AM
CD
CD mainītājs
DVD
DVD mainītājs
MP3
USB
SDcard
HDD
TV
LCD
Navigācija
Tel./mob.
Bluetooth
Hands-free
Subwoofer

Cena: 7 990 €

Fotos:



Tālrunis: (+371)28-37-*** [Pierādīt tālruni](#)

E-mail: [Nosūtīt e-pastu](#)

WWW: [noskaidrot](#)

Vieta: Rīga

Adrese: [Rīga, Lubānas iela 78a](#)

Darba P-Pt. 09:00 - 18:00

laiks: Sest. 10:00 - 15:00

Uzņēmums: RKG group

[Vai skatīties ar šo tālruni](#)

[Vai skatīties ar šo e-mail adresi](#)



Datums: 28.08.2025 09:33
Unikālo apmeklējumu skaits: 1086

BMW X5 E70 3.0 Dzelis, 173kw/235hp ar 100% oriģinālo nobraukumu.

Sporta pakotne
Komforta salons
Bi Xenona lukturi
Stūres apsilde
Oriģinālais sakabes āķis
Parkošanās asistents
Hi Fi audio sistēma
Multistūre
Panorāmas loka
Sēdekļu apsilde
Kruīza kontrole
Klimata kontrole
El. regulējama stūres pozīcija
2 atslēgas
Signalizācija
Facelift optika aizmugurē

Automašīnai 2 saimnieki Latvijā, visu laiku uzturēts perfekti tehniskā stāvoklī, virsbūve un šasija absolūti bez korozijas.

Marka: **Bmw X5**
Izveiduma gads: **2008 augusts**
Motors: **3.0 dizelis**
Ātrums: **Automāts**
Nobraukums, km: **264 000**

Krāsa: **Sudraba**
Virsbūves tips: **Apvidus**
Vietu skaits: **5**
Tehniskā apskate: **05.2026**
VIN kods: **WBAFF41000L111321**

Cena: 8 490 €

Foto:



Vietā: Rīga

Paraksts: [\[Paraksts\]](#)
Atbildīgā persona: [\[Atbildīgā persona\]](#)

Datums: 31.05.2025 09:17
Unikālo apmeklējumu skaits: 1425

Pārdod BMW X5 E70 Xdrive 2008g. M-paka M57 3.0 dzelis 173kw.

Latvijā no 2020. g. un kopš tā brīža bijis viena saimnieka auto, vienmēr uzturēts kārtībā un ne reizi nav pievīlis pa šo laiku, eļļas un filtru maiņa un apkope veikta ik pa 9-10tūkst. km, kā arī veikti daudzi lieli remontdarbi kā piem. dzinēja ķēžu maiņa, ātrumkārbas restaurācija, rokasbremzes vadības bloka maiņa un citi. Pārdod sakarā ar jaunāka auto iegādi. Reģistrācijas numurs netiek pārdots un tiks nomainīts pirms pārdošanas.

No komplektācijas

- pilna oriģināla M pakete
- R19 M pakas disk ar labām vissezonas riepām
- komforta ādas salons ar atnīgu un masāžas funkciju
- gaismu pakete
- panorāmas lūka
- atpakaļskata kamera
- hi-fi audiosistēma
- tālo gaismu asistents
- parkošanās sensori priekšā un aizmugurē
- visi aptumšojošie spoguļi
- lietus sensors
- kruīzkontrole
- automātiskās xenon gaismas
- nolokāmi spoguļi

Marka  **Bmw X5**
Izlaiduma gads: **2008 septembris**
Motors: **3.0 dzelis**
Ātrumkārbas: **Manuāla 6 ātrumi**
Nobraukums, km: **263 000**
Krāsa: **Zila** ☐ metāllika

Virsbūves tips: **Apvidus**
Vietu skaits: **5**
Tehniskā apskate: **11.2025**
VIN kods: **WBAFF41060L127278**
Valsts numura zīme: **XK5**

Aprīkojums

Stūres hidropastiprinātājs
Elektr. stūres pastiprinātājs
Kondicionieris
Klimata kontrole
Autonomais sildītājs
Salona gaisa filtrs
Borta dators
Riepu spiediena kontrole
Parkošanās sens. aizmugurē
Parkošanās sens. priekšā
Atpakaļskata kamera
Nakts redzamības kamera
Panorāmas redzām. kameras
Distances kontrole
Lietus sensors
Kruīza kontrole
Adaptīvā kruīzkontrole
Gājēju detektors
Automātiska parkošana
Ceļa zīmju atpazīš. sistēma
Klusuma zonu asistents
Pārģegstīma braukd. joslās
Avārijas bremzēšanas sist.
Keyless Go
Sistēma Starts-Stop
El. bagāžnieka aizvēršana
El. aizmugures saulesaizsargs
El. durvju aizvēršana

Aprīkojums

- Jumta rēliņi
- Sakabes āķis
- Lūka
- Panorāmas lūka
- Pilnpledzīpa 4x4
- Pneimoplekare
- Spoileris
- Silektāji
- Sporta pakete
- Servisa grīmatīpa
- Viegmetāla diski

Salons

- Ādas apdare
- Roku balsti
- Tonēti aizmugurējie logi
- Saulesaizsargi logiem
- Isofix stiprinājumi
- Ledusskapis

Stūre

- Regulējama
- El. regulējama
- Daudzfunkcionāla
- Sporta
- Apsildāma
- Ar atnīgu

Sēdekļi

- El. regulējami
- Apsildāmi
- Sporta
- Recaro
- Ventilējami
- Masāžas
- Ar atnīgu

Gaismas

- Xenona
- Bi xenona
- LED
- LED bremžu gaismas
- Papild. bremžu signāls
- Miglas lukturi
- Lampu mazgātāji
- Automāt. tuvās gaismas
- Automāt. tālās gaismas
- Adaptīvās tālās gaismas

Spoguļi

- El. regulējami
- Apsildāmi
- Aptumšojošie
- Sporta
- El. nolokāmi
- Ar atnīgu

Drošība

- ABS
- Centrālā atsēģa
- Signalizācija
- Imobilizators
- Air-bag
- ESP
- ASR
- Markējums

Hi-Fi

- FM/AM
- CD
- CD mainītājs
- DVD
- DVD mainītājs
- MP3
- USB
- SDcard
- HDD
- TV
- LCD
- Navigācija
- Tel./mob.
- Bluetooth
- Hands-free
- Subwoofer

Cena: 8 600 €

Foto:



Vieta: Jelgava un raj.
Rādīšanas termiņš ir beidzies,
sludinājums atrodas arhīvā
[Sāņemt telefonā ziņojumu](#)

Datums: 28.08.2025 20:14
Unikālo aprēķinājumu skaits: 1718



LATVIJAS
ĪPAŠUMU
VĒRTĒTĀJU
ASOCIĀCIJA

LĪVA VĒRTĒTĀJU SERTIFIKĀCIJAS BIROJS

**ĪPAŠUMU VĒRTĒTĀJA
PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS SERTIFIKĀTS**

NR. 20

Aivis Everss

vārds, uzvārds

260974-11098

personas kods

Kustamās mantas vērtēšana

sertificējamā darbība

Sertifikāts apliecina personas profesionālās spējas veikt ķermenisku kustamu lietu novērtēšanu saskaņā ar LR Civillikuma 870. – 874. panta prasībām

Darbība sertificēta no

2001. gada 13. decembra

datums

Sertifikāts piešķirts

2024. gada 30. decembrī

datums

Sertifikāts derīgs līdz

2029. gada 31. decembrim

datums



Dainis Funsts

LĪVA Vērtētāju sertifikācijas biroja
direktors

Izsniegts saskaņā ar LĪVA 2023. gada 2. marta noteikumiem
"Prasības kustamās mantas vērtētāja profesionālajai kvalifikācijai un
profesionālās kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanas kārtība".

**Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas
POLISE NR. 864482570**



Līguma darbības periods

No **17.09.2024** plkst. 00:00 līdz **16.09.2025** plkst. 23:59
Noslēgšanas datums: 26.08.2024
Retroaktīvais datums: **04.02.2019**
Pagarinātais zaudējumu pieteikšanas periods: 36 mēneši

Apdrošinātāja pērnējs

Nosaukums: **PRO MOTION, SIA**
Reģ. Nr.: **40103829552**
Adrese: **Oškālna iela 14, Birzgale, Birzgaļu pag., Ogres nov., LV-5033**

Apmaksas nosacījumi

Kopējā prēmija: 281.02 EUR (Divi simti astoņdesmit viens euro un 02 centi)

Maksājums:	1	2
Apmaksas termiņš:	27.09.2024	17.03.2025
Summa apmaksai:	140.51 EUR	140.51 EUR

Bankas rekvizīti:	AS Swedbank	LV13HABA0551008461190
	AS SEB Banka	LV60UNLA0050002300708
	Luminor Bank AS Latvijas filiāle	LV93RIKO0002013051362
	AS Citadele banka	LV03PARX0000231821015
	VAS Latvijas Pasts	LV38LPNS0001001855899

Veicot apmaksu, maksājuma uzdevumā jānorāda polises vai rēķina numurs!
Polise stājas spēkā, ja samaksa ir veikta polisē norādītajā termiņā.

Atbildības limits

Kopējais atbildības limits:	200 000 EUR
Atbildības limits vienam apdrošināšanas gadījumam:	200 000 EUR
Pašrīks:	175 EUR

Apdrošinātā profesionālā darbība

Nekustamā īpašuma vērtēšanas pakalpojumi;
Sauszemes transportlīdzekļu vērtēšanas pakalpojumi.

Apdrošināšanas teritorija

Latvija.

Apdrošināšanas noteikumi

Visi apdrošināšanas noteikumi un apdrošināšanas produkta informācija ir atrodamā arī BALTA mājaslapā www.balta.lv vai jebkurā AAS "BALTA" filiālē visā Latvijā. Saglabājiet tos savā datorā vai citā ierīcē. Saziņieties ar mums, ja informāciju nepieciešams nosūtīt uz e-pastu vai pa pastu.

Apdrošināšanas līguma neatņemama sastāvdaļa ir:	Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments
Apdrošināšanas līguma vispārējie noteikumi Nr. 07	
Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi Nr. 58.03	Noteikumu kopsavilkums
Klauzula Nr.VR.1 "Vērtētāju profesionālā civiltiesiskā atbildība"	

Saskaņā ar apdrošināšanas līguma noteikumiem un nosacījumiem tiek atbildzināti	Pamata segums / Apakšlīmits
☒ tiek apdrošināts	
Tiesie finansiālie zaudējumi	☒
Tiesāšanas izdevumi	☒
Glābšanas izdevumi	☒
Ekspertīzes izdevumi	☒
Juridisko pakalpojumu izdevumi	10% no viena gadījuma limita
Izdevumi par tiesas sēdes apmeklējumu Civilprocesā 50 EUR dienā	☒

Apdrošināšanas akciju sabiedrība BALTA, vienotais reģ. nr. 40003049409
Raunas iela 10, Rīga, LV-1039, Latvija, tālrunis +371 67522275, e-pasts balta@balta.lv, www.balta.lv

Lappuse 1 no 2