

TRANSPORTLĪDZEKĻU VĒRTĪBAS NOTEIKŠANAS PROTOKOLS.

Jelgavā, 2025.gada 12.oktobrī.

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 251.14.punktu un LR TAB Padomes sēdē 2010.gada 01.janvārī apstiprināto automobiļu vērtību katalogu, kā arī izmantojot Transportlīdzekļu tehnisko ekspertīžu metodiku, es, Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais eksperts Roberts Neimanis, sastādīju šo dokumentu par sekojošo:

Tika apskatīta:

Marka modelis	ISUZU TURQUOISE
Izl.gads	2012
Valsts Nr.	JC 1373
Nobraukums, km	323302 CSDD
TA dati	13.05.2024.
Tirgus cena, vid	7500
Šasijas Nr.	NNAMOATLE02000300
Paaugstinošie faktori	5,2 dīzelis, 140 kW, manuālā PK, pasažieru autobuss, 32 sēdvietas.
Pazeminošie faktori	TA informācija, salona defekti, virsbūves mehāniski defekti, korozija pa perimetru, krāsojuma bojājumi, nav iedarbināms, ilgstoši nav ekspluatēts.

Transportlīdzekļa īpašnieks ir JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA.

Samazinājums	90%	6750
Faktiskā vērtība		750

Vērtējot pieņemts, ka nav īpašu apstākļu, kas pazemina transportlīdzekļa vērtību un var tikt atklāti tikai ar speciālām inženiertehniskās izpētes metodēm.

Tolmet piedāvājums.

Visi vērtējuma izcenījumi ar PVN 21%.


Pielikumā - fotogrāfijas.

Turpinot tehnikas vienības ekspluatāciju vai veicot remonta pasākumus, noteiktā vērtība var būtiski mainīties.

Transportlīdzekļu tehniskais eksperts

Roberts Neimanis











09/10/2025 10:53




09/10/2025 10:49



09/10/2025 10:53



09/10/2025 10:49





Latvijā reģistrēto transportlīdzekļu pēdējās tehniskās apskates rezultāti

Tehniskie dati

Pārbaudes veids:	Pamatpārbaude
Reģistrācijas statuss:	Reģistrācija pārtraukta
Marka, modelis:	ISUZU TURQUOISE
Reģistrācijas numurs:	JC1373
Pirmās reģistrācijas datums:	17.10.2012
Emisiju standarts:	Euro V
Nākamās apskates datums:	13.05.2024
Odometra rādījums:	323302
Novērtējums:	2 - Ar mēneša laikā labojamiem defektiem
Degvielas veids:	Dīzeļdegviela
Motora maksimālā jauda (kW):	140
Motora tilpums (cm3):	5193
Pilna masa (kg):	10400
Pašmasa (kg):	7092
Piezīmes:	Transportlīdzeklim ar pneimatisko bremžu iekārtu, veicot tehnisko apskati 2025. gadā, bremžu iekārtas pieslēgvietām jābūt darba kārtībā, lai pie tām būtu iespējama pieslēgšanās ar pārbaudes iekārtu un gaisa spiediena bremžu iekārtā noteikšana.

Detalizētais vērtējums

Kods	Novērtējums:	Trūkumi vai bojājumi
1.1.13.	2	Priekšējais tilts. Bremžu kluču nodilums sasniedzis minimālā pieļaujamā biezuma atzīmi.
3.2.	2	Būtisks vējstikla bojājums.
4.5.1.	2	Nedeg kreisais pakalējais miglas lukturis.
4.7.2.	2	Nesertificēts aizmugurējās reģistrācijas numura zīmes apgaismojuma lukturis (lukturi).
5.3.2.	2	Priekšējais tilts. Palielināta brīvkustība kreisā amortizatora apakšējā stiprinājumā (buksē).
5.3.2.	2	2.tilts. Acīmredzama šķidruma noplūde no kreisā amortizatora.
6.2.1.	2	Virsbūves stiprību ietekmējoši korozijas bojājumi, kas negatīvi ietekmē tās stiprību. Priekšējā daļa.
6.2.1.	2	Virsbūves stiprību ietekmējoši korozijas bojājumi, kas negatīvi ietekmē tās stiprību. Aizmugurējā daļa.
6.2.1.	2	Virsbūves stiprību ietekmējoši korozijas bojājumi, kas negatīvi ietekmē tās stiprību. Vidējā daļa.
6.2.9.	2	Izvirzītais ārējais elements vai tā stiprinājums var apdraudēt citus satiksmes dalībniekus.

8.4.1.	2	Pil eļļa no motora (transmisijas).
6.1.1.	2	Nesošās konstrukcijas stiprību ietekmējošs korozijas bojājums. Virsbūves garensija. Labā puse aizmugurē.
6.1.2.	2	Bojāts izplūdes sistēmas klusinātājs. Jāveic atkārtota atgāzu pārbaude.
5.3.1.	2	Priekšējais tilts. Palielināta brīvkustība lokšņu atsperojuma stiprinājumā pie rāmja vai tilta sijas, vai virsbūves. Kreisās atspere pakājējā apakšējā buksē.
5.3.1.	2	2.tilts. Palielināta brīvkustība lokšņu atsperojuma stiprinājumā pie rāmja vai tilta sijas, vai virsbūves. Kreisās atspere priekšējā apakšējā buksē.
5.3.1.	2	2.tilts. Palielināta brīvkustība lokšņu atsperojuma stiprinājumā pie rāmja vai tilta sijas, vai virsbūves. Labās atspere priekšējā apakšējā buksē.
5.3.1.	2	Priekšējais tilts. Palielināta brīvkustība stabilizatora stiprinājumā pie rāmja vai tilta sijas, vai virsbūves. Kreisā iekšējā buksē.
5.3.1.	2	Priekšējais tilts. Palielināta brīvkustība stabilizatora stiprinājumā pie rāmja vai tilta sijas, vai virsbūves. Labā iekšējā buksē.

Bremžu vērtējums

Ass	Kreisais	Labais	Bremžu tips
1	7.23	9.08	D
2	9.22	9.81	D
2	9.64	9.80	S

D - Darba bremzes; S - Stāvbremzes

Būtiski bojājumi CSNg

Informācija no policijas:

Nav

Informācija no apdrošinātājiem:

Nav

Nobraukuma vēsture LV



Datums:	Odometrs	Nobraukums
12.04.2024	323302	15916
10.10.2023	307386	1261
25.09.2023	306125	10359
23.03.2023	295766	5753
24.08.2022	290013	4974
25.01.2022	285039	6140


17.06.2021	278899	2230
19.11.2020	276669	11401
18.05.2020	265268	11250
20.11.2019	254018	11445
20.05.2019	242573	22998
20.11.2018	219575	15096
17.05.2018	204479	20210
17.11.2017	184269	14822
17.05.2017	169447	22157
21.11.2016	147290	1424
09.11.2016	145866	16776
26.04.2016	129090	804
21.04.2016	128286	19474
21.10.2015	108812	15052
21.04.2015	93760	18589
22.10.2014	75171	14916
22.04.2014	60255	21935
18.10.2013	38320	16000
18.04.2013	22320	22320

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis



132,00 EUR	- uz gadu (pilnā apmērā)
110,00 EUR	- noņemšanai no uzskaites
33,00 EUR	- līdz gada beigām, ja nodoklis par esošo mēnesi nav samaksāts
22,00 EUR	- līdz gada beigām, ja nodoklis par esošo mēnesi ir samaksāts

Informācija sagatavota elektroniski 12.10.2025 08:30:19 no CSDD transportlīdzekļu un to vadītāju valsts nozīmes reģistra.

Bilde	Metāls	EUR/t	Ievadiet svaru
	17A – čuguns Gabarīta čuguna metāllūžņi. Viena gabala svars: 0,5 – 2000 kg. Maksimālie izmēri: 800 x 500 x 500 mm.	165	0 t. = 0.00€
	5A – negabarīts Negabarīta tērauda metāllūžņi. Piemēroti griešanai ar metāllūžņu šķērēm. Metāla biezums: 4 mm un vairāk.	140	0 t. = 0.00€
	5AR – negabarīta armatūra Negabarīta armatūras metāllūžņi. Jebkāda veida armatūra un izstrādājumi no tās. Maksimālie izmēri – nav noteikti	140	0 t. = 0.00€
	12AM+ – nolietotas vieglās automašīnas pilnā komplektācijā No fiziskas personas pieņemta nolietota vieglā automašīna kurai ir visas riepas ar diskus, akumulators, iekšējie elektrības vadi, dzinējs, pānesumkārbas, tilti, katalizators, visām rezerves daļām ir jāatrodas tam rūpnieciski paredzētajā vietā. Būvē jābūt atstāties tikai vienam degviela. Automašīnā nedrīkst atrasties tai nepiederīgi materiāli (atkritumi u.c.). Automašīnu drīkst nodot tikai tās īpašnieks. Automašīnai nedrīkst būt juridisku šķēršļu tās norakstīšanai.	140	0 t. = 0.00€
	20A – negabarīta čuguns Negabarīta čuguna lūžņi. Viena gabala svars ne vairāk kā – 4000 kg. Metāllūžņu biezums ne vairāk kā 300 mm.	135	0 t. = 0.00€
	12A – skārds Vieglie sadzīves metāllūžņi – skārds, metāla sieti, žogi, stieples, lentas, jumta segumi u.tml. Nemetāliskie piejaukumi nav pieļaujami. Metāla biezums – līdz 4 mm.	130	0 t. = 0.00€
	12AM – automašīnas Automašīnas ar dzinēju. Piemērots sasmalcināšanai un šķirošanai ar Shredder kompleksa iekārtām	100	7.092 t. = 709.20€
	16A – skaidas Metāla skaidas.	90	0 t. = 0.00€
	12M – Nolietotas automašīnas bez dzinēja Neattīrītas auto virsbūves, kas nav attīrītas no nemetāliskajiem piejaukumiem.	55	0 t. = 0.00€
	12MS – sadzīves tehnika Sadzīves tehnika, ledusskapji, veļas mašīnas, gāzes plīti, boileri, kas nav attīrīti no nemetāliskajiem piejaukumiem.	40	0 t. = 0.00€

* Cenas ir spēkā 12.10.2025

Summa: 709.20

Uzmanību!

TOLMETS neatbild par informācijas pareizību sadarbības partneru mājas lapās. Informējam, ka metāllūžņiem tiek piemērots piesārņojuma procents, kuru nosaka pieņemamais pieņemšanas brīdis. Fiziskām personām no metāllūžņu pārdošanas ienākumiem tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis un pārskaitīts valsts budžetā 10% apmērā.

 [Dalīties Facebook](#)

Pasūtīt piegādi vairāk par 1 tonnu

Man ir mazāk par vienu tonnu



Vadošais metāllūžņu pārstrādes uzņēmums Baltijā

Tālrunis uzziņām

287 000 13

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Hiko iela 5, Liepāja, LV-3401

Tālrunis: +371 63425200, Fakss: +371 63425988

E-pasts: info@tolmets.lv