



SENWALDS
SERTIFICĒTA VĒRTĒŠANA



TRANSPORTLĪDZEKĻA SOR LC 10.5
VRN: KN4282 VIN: TK9C1XXDLG2SL5460
NOVĒRTĒJUMS



ŠĒNVALDS | Vērtēšana & tehniskais audits
Tālrunis: 29616303
E-pasts: birojs@senwalds.com
www.senwalds.com

SIA "Šēnvaldi"
Reģistrācijas Nr: 40203193326
Juridiskā adrese: "Laudaviņas", Laveri,
Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163

Banka: A/S "SEB"
SWIFT: UNLALV2X
Konts: LV89UNLA0055001039889



TRANSPORTLĪDZEKĻA NOVĒRTĒŠANAS AKTS NR. TL/2025-38

Aktualizācijas datums: 26.08.2025.

Dokumenta datums skatāms laika zīmogā

Apsekošanas vieta: Dobeles

Pasūtītājs: SIA "DOBELES AUTOBUSU
PARKS"

Izpildītājs: SIA "Šēnvaldi"

Reģ. Nr.: 40203193326

Adrese: "Laudaviņas", Laveri, Carnikavas
pag., Ādažu nov., LV-2163

Vērtēšanas mērķis: Transportlīdzekļa tirgus un piespiedu pārdošanas vērtības noteikšana, iespējamai atsavināšanai.

Transportlīdzekļa novērtējums veikts, balstoties uz tirgus vērtības analīzi, transportlīdzekļa likviditāti novērtēšanas brīdī, vērtētāja kompetenci un pieredzi, kā arī aktuālo tirgus situāciju Eiropas Savienībā. Apsekošanas laikā tiek novērtēts transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis un vizuālie defekti. Vērtēšanā pieņemts, ka nepastāv īpaši apstākļi, kas pazeminātu transportlīdzekļa vērtību un kurus varētu atklāt ar specifiskām inženiertehniskām metodēm. Transportlīdzekļa tirgus vērtība aprēķināta apsekošanas dienā un ir spēkā līdz noteiktā vērtējuma derīguma termiņa beigām.

VĒRTĒJAMĀIS OBJEKTS

Pamatdati:

Modelis, marka:	SOR LV 10.5
Īpašnieks:	DOBELES AUTOBUSU PARKS
Valsts reģ.Nr.	KN4282
Izlaiduma gads:	2016
Degvielas veids, tilpums:	Dīzeļdegviela, 6728 cm ³
Šasijas Nr.:	TK9C1XXDLG2SL5460
Nobraukums:	635228 km
Nākošā TA:	26.11.2025
Krāsa:	Balta
Reģ.apliecības Nr.:	AF3919461

SLĒDZIENS

Transportlīdzeklis (turpmāk tekstā – t/l) ir apmierinošā tehniskā un vizuālā stāvoklī. Skrāpējumi, neliela korozija un iespaidumi pa visu t/l perimetru. Salons ar vidēja nolietojuma pazīmēm. T/l nav veikta ikgadējā CSDD TA. Kopējais t/l tehniskais un vizuālais stāvoklis ir atbilstošs ekspluatācijas ilgumam un režīmam. T/l ir iespējami slēpti defekti, kurus ir iespējams konstatēt tikai pēc pilnas a/m diagnostikas. Ņemot vērā transportlīdzekļa vizuālo apskati, minētos defektus, kā arī iespējamās remonta izmaksas un reālo tehnisko stāvokli, vērtētāja pieredzi un zināšanas, aprēķinu rezultātā mūsu viedoklis ir sekojošs:

Aprēķinātā tirgus vērtība:	35 000.00 EUR (<i>Trišdesmit pieci tūkstoši eiro, 00 centi</i>), t.sk. PVN 21%
Aprēķinātā piespiedu pārdošanas (ātrās realizācijas) vērtība:	24 500.00 EUR (<i>Divdesmit četri tūkstoši pieci simti eiro, 00 centi</i>), t.sk. PVN 21%

Vērtējums ir derīgs 180 dienas no aprēķina (aktualizācijas) datuma. Novērtējuma akts izsniegts pasūtītājam vienā eksemplārā elektroniskā formātā kā PDF un EDOC dokuments, bet otrs eksemplārs tiek uzglabāts SIA "Šēnvaldi" arhīvā. Vērtējums sagatavots uz 8 lapām, iekļaujot pielikumus. Novērtējuma akts nav paredzēts nodošanai personām, kas nav tieši saistītas ar novērtējamo īpašumu, un to nedrīkst izplatīt bez vērtētāja rakstiskas piekrišanas.

Patiesā cieņā,

SIA "Šēnvaldi"

Prokūrists

Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais eksperts (ETEA sertifikāts Nr. TL3/A)

R. Pastars

Šis vērtējums ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

VIZUĀLĀS APSEKOŠANAS FOTOATTĒLI



Attēls Nr. 1



Attēls Nr. 2



Attēls Nr. 3



Attēls Nr. 4



Attēls Nr. 5



Attēls Nr. 6



Attēls Nr. 7




Attēls Nr. 8



Attēls Nr. 9



Attēls Nr. 10



Attēls Nr. 11



Attēls Nr. 12

