

AUTOMOBILĀ

RENAULT MASTER

TIRGUS VĒRTĪBAS
APRĒĶINS



AUTOMOBILĀ VĒRTĪBAS NOTEIKŠANAS AKTS Nr.103.



Apskates/vērtēšanas datums 19.08.2025

Apskates vieta: Rūpniecības iela 10,Valmiera.

Īpašnieks/turētājs	SIA KVEBEX		
Adrese turētāja	Ābeļu iela 30,Valmiermuiža,Valmieras pagasts,Valmieras novads		
Reģistrācijas Nr.	KA 778	Dzinēja tilpums, l	2,3
Marka, modelis	RENAULT MASTER	Dzinēja jauda, kw	107
Pirmā reģistrācija	05.07.2010	Degviela	Dīzeļdegviela
Šasijas Nr.	VF1MAF6EC43307125	Krāsa	**/ balta /
Tips	Kravas furgons	Odometra rādījums, km	< 519946-csdd dati
Virsbūves tips, durvju skaits	3+2	Reģ.apliecības Nr.	AF 4015484

Komplektācija un papildaprīkojums

Salons		Aprīkojums		Autonomā apsilde		Drošība	
	Ādas apdares		Automātiskā ā/kārba	i	Kondicionieris	i	ABS,ESP,ARS
i	2.gab.elekt. reg. stikla pac.		Signalizācija	i	Miglas lukturi	i	Drošības spilveni.
	Lūka/panorāmas lūka	i	Audio sist.		Atpakaļsk. kam.		Lietus sensors
	Elekt. reg. sēdekļi		Kruīzkontrole		Ksenona lukt.		Imobilaizers
	Sēd. Apsilde	i	Jumta bag.+kāpnes		Vieglmetāla diski R18		Aklās zonas asist.
	Tonēti aizm.logi	i	Pašmasa 2334kg	i	Pilna masa 2350kg		Pap.darba lukturi
	Papildus sēdekļu rinda	i	Stūres pastiprinātājs	i	Sakabes āķis	i	Centrālā atslēga
	Multifunkc. stūre	i	Borta kompjūters	i	Aizm.riepu nol.40%		Joslu kontrl.sistēma
	Ādas stūre		Aizm.parkingsen.	i	Pr.riepu nol.40%		City Safety
i	7 sēdvietas		AWD	i	Apsildāmi spoguļi		Hand free
Aprīkojuma līnija (pakete)							
Tehniskā apskate		TA 14.11.2025					

Vērtību paaugstinoši faktori: NAV.

Vērtību pazeminoši faktori: Virsbūvē redzama korozija,labais sliekšnis deformēts,pr.bufera apakšējā daļa salauzta,izdiluši sēdekļi,nosēdusies AKB.

Pamatojums


1. Konkrētā transporta līdzekļa apskates protokols Nr.103.
2. MK noteikumi Nr.295.
3. Tirgus konjunktūras datu analīze: www.SS com..
4. Tirgus vērtība noteikta ar PVN.
- 5.Vērtējums paredzēts automobiļa pārdošanai izolē.

Secinājumi.

Csdd izdruka -pielikumā

Tirgus vērtība (iesk. PVN)	2000 EUR /divi tūkstoši/
Ātrā rezlīzācijas cena (iesk.PVN)	1600 EUR / viens tūkstotis seši simti /

Vērtētājs Aivars Briedis....., Tehniskā vērtētāja sertifikāta Nr. 58....., derīgs līdz..21.01.2027



Vērtētājs Aivars Briedis....., Tehniskā vērtētāja sertifikāta Nr. 58....., derīgs līdz..21.01.2027

LATVIJAS REPUBLIKA

TRANSPORTLĪDZEKĻA REĢISTRĀCIJAS APĻIECĪBA



A	Reģistrācijas numurs	KA778
B	1. reģistrācijas datums	05.07.2010.
H	Derīga līdz	**
D1	Marka	RENAULT
D3	Modelis	MASTER
E	VIN	VF1MAF6EC43307125
Turtājs	C.1.1.	SIA KVEBEX
	C.1.2.	**
	C.1.3.	ABELU IELA 30 VALMIERMIŅA, VALMIERAS PAGASTS VALMIERAS NOVADS
Ipašnieks	C2.1.	SIA KVEBEX
	C2.2.	**

AF 4015484



AF 4015484



AF 4015484

D.2.	Tips	**
	Variants	**
	Versija	**
F.1.	Pilna masa (kg)	3500
G	Pašmasa (kg)	2334
I	Izdota	21.02.2022. CSDD VALMIERA
J	Kategorija	M1 Q Jauda/svars (kW/kg) **
K	Tipa apzīmējuma Nr.	e2*2007/46*0016*Q3
P.1.	Motora tilpums (cm³)	2299 P.2. Motora maks. jauda (kW) 107
P.3.	Degviela	Dizeldegviela
R	Krāsa	**
S.1.	Sādvietas	7 S.2. Stāvvietas **
(Y)	Veids	Kravas furgons
(Z)	Piezīmes	**
		**
		**

EUROPAS KOPIENA

СЕРТИФИКАТ ЗА ПЪРВАРЕНЕ, ПЕРМИТО DE CIRCULACIÓN, ОШВЕДЧЕНО РЕГИСТРАЦИОННО СВИДЕТЕЛЬСТВО, ZULASSUNGSSCHEINUNG, REGISTRETIIMISTUNNISTUS, АΒΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗ, REGISTRATION CERTIFICATE, CERTIFICAT D'IMMATRICULATION, TEASTAS CLARATHE, PROMETNA ODZVOLA, CARTA DI CIRCULAZIONE, REGISTRACIJAS APĻIECĪBA, REGISTRACIJS LIUDIJMAS, FORGALMI-ENGEDLY, CERTIFIKAT ZA REGISTRACIJI, KENTENGENNIS, CORCP, REGISTRACIJNY, CERTIFICATO DE MATRICULA, CERTIFICAT DE MATRICULARE, DOVODNICE O VARNOSTI PROMETNO DOVOLJENJE, REGISTROVOTODOKUS, REGISTROWOŚCIEK

Latvijā reģistrēto transportlīdzekļu pēdējās tehniskās apskates rezultāti

Tehniskie dati

Pārbaudes veids:	Atkārtota pārbaude
Reģistrācijas statuss:	Uzskaitē
Marka, modelis:	RENAULT MASTER
Reģistrācijas numurs:	KA778
Pirmās reģistrācijas datums:	05.07.2010
Emisiju standarts:	Euro 4
Nākamās apskates datums:	14.11.2025
Odometra rādījums:	519946
Novērtējums:	1 - Ar pieļaujamiem defektiem
Degvielas veids:	Dīzeļdegviela
Motora maksimālā jauda (kW):	107
Motora tilpums (cm3):	2299
Pilna masa (kg):	3500
Pašmasa (kg):	2334

Detalizētais vērtējums

Kods	Novērtējums:	Trūkumi vai bojājumi
1.6.	1	Bremžu pretbloķēšanas sistēmas (ABS) kļūmes (bojājuma) indikators norāda uz kļūmi (bojājumu) sistēmas darbībā.
6.1.1.	1	Virspusēja rāmja vai nesošā elementa korozija.
7.12.	1	Elektroniskās stabilitātes kontroles (ESC) sistēmas kļūmes (bojājumu) indikators norāda uz kļūmi (bojājumu) tās darbībā.
8.4.1.	1	Neveidojot piles, sūcas eļļa no motora (transmisijas).

Būtiski bojājumi CSNg

Informācija no policijas:

Nav

Informācija no apdrošinātājiem:

Nobraukuma vēsture LV

▼



Datums:	Odometrs	Nobraukums
11.11.2024	519946	2790
11.10.2024	517156	3900
11.09.2024	513256	24142
12.09.2023	489114	187
01.09.2023	488927	23687
20.08.2022	465240	14415
10.08.2021	450825	2
04.08.2021	450823	27735
15.06.2020	423088	39697
12.06.2019	383391	35030
06.06.2018	348361	34134
30.05.2017	314227	32858
12.05.2016	281369	40415
23.04.2015	240954	240954

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis

▼

192,00 EUR	- uz gadu (pilnā apmērā)
128,00 EUR	- noņemšanai no uzskaites
80,00 EUR	- līdz gada beigām, ja nodoklis par esošo mēnesi nav samaksāts
64,00 EUR	- līdz gada beigām, ja nodoklis par esošo mēnesi ir samaksāts

Iepriekšējās apskates dati

▼

Pārbaudes veids:	Pamatpārbaude
Nākamās apskates datums:	11.11.2024
Odometra rādījums:	517156
Novērtējums:	2 - Ar mēneša laikā labojamiem defektiem

Kods	Novērtējums:	Trūkumi vai bojājumi
1.6.	1	Bremžu pretbloķēšanas sistēmas (ABS) kļūmes (bojājuma) indikators norāda uz kļūmi (bojājumu) sistēmas darbībā.
7.12.	1	Elektroniskās stabilitātes kontroles (ESC) sistēmas kļūmes (bojājumu) indikators norāda uz kļūmi (bojājumu) tās darbībā.
6.1.1.	1	Virspusēja rāmja vai nesošā elementa korozija.
4.1.2.	2	Kreisā tālās gaismas luktura gaismas kūļa attēls izplūdis, bezveidīgs.
4.2.1.	2	Neatbilstoši nostiprināts labais sānu gabarītlukturis.
4.2.1.	2	Nedeg kreisais priekšējais gabarītlukturis.
4.2.1.	2	Nedeg kreisais sānu gabarītlukturis.
4.4.1.	2	Bojāts kreisais pakaļējais virzienrādītāja lukturis.
5.3.4.	2	Priekšējais tilts. Palielināta brīvkustība balstiekārtas šarnīrā. Labais apakšējais šarnīrs.
6.1.1.	2	Nesošās konstrukcijas stiprību ietekmējošs korozijas bojājums. Kreisais sliekšnis.
6.1.1.	2	Nesošās konstrukcijas stiprību ietekmējošs korozijas bojājums. Labais sliekšnis.
6.2.3.	2	Durvis nav atveramas tādā veidā, kā to paredzējis transportlīdzekļa izgatavotājs. Labās priekšējās.
6.2.3.	2	Durvis nav atveramas tādā veidā, kā to paredzējis transportlīdzekļa izgatavotājs. Labās pakaļējās.
6.2.3.	2	Kravas transportlīdzeklim ar furgona tipa virsbūvi pakaļējās durvis nefiksējas atvērtā stāvoklī.
6.2.3.	2	Iespējama nejauša durvju atvēršanās. Labās pakaļējās.
6.2.3.	2	Durvju korozijas bojājumi negatīvi ietekmē durvju stiprību vai izturību. Labās pakaļējās.
6.2.5.	2	Bojāta vadītāja sēdekļa daļa.
8.4.1.	2	Pilnīga pilnīga no motora (transmisijas).
0.2.	2	Pilnībā bojāts un nesalasāms iekaltais transportlīdzekļa identifikācijas/ šasijas/sērijas numurs.

Ass	Kreisais	Labais	Bremžu tips
1	4.70	4.74	D
2	5.98	6.18	D
2	2.87	2.81	S
D - Darba bremzes; S - Stāvbremzes			

Cena: Gads: 2010 ▼ 2011 ▼ Tilpums: 2.3 ▼ Dzinējs: Ātrumkārbas: Virsbuve: Krāsa:

Meklēt

Režīms: Saraksts ▼ Rajons: Visi sludinājumi ▼ Darījuma veids: Visi ▼ Modelis: Master ▼

Sludinājumi	datums	Gads	Tilpums	Nobraukums	Cena
☐  Cena 3000+ pvn tiko izieta TA un nomainīti bremža kluči, 92 kw		2010	2.3D	331 tūkst.	3,400 €
☐  Tiek pārdots darba buss, tikko izieta apskate, nav sists un salasīts no vairākie		2011	2.3D	399 tūkst.	4,000 €
☐  Kravas nodalījuma izmēri Garums - 4, 35 m Platums - 2, 05 m Augstums - 2, 09		2011	2.3D	701 tūkst.	4,900 €
☐  Pārdod Renault Master 7 sēdvietas, Euro 5e, L3H2, ar apskati. Pārbaudāms noskrēj		2010	2.3D	279 tūkst.	5,200 €
☐  L3H2 Автомобиль в отличном техническом состоянии. Заменена цепь грм. Год назад б		2010	2.3D	480 tūkst.	5,500 €
☐  Pilna masa 3500kg, B kategorija. Priekšpiedziņa. 2.3td 107kw, 6 ātrumi.		2011	2.3D	-	7,500 €
☐  В хорошем состоянии. Оригинальный пробег. Новая резина. Новые рессоры. Пол		2011	2.3D	108 tūkst.	12,900 €
☐  Автовышка 12 метров. Первый взнос 3,000Eur Var uz nomaksu/ Можно в рассрочку без		2011	2.3D	-	15,000 €
Remonts un apkalpošana (5297) Rezerves daļas no Renault Master (227) Riepas (11574) Akumulatori (157) Lādētāji (71) Atpakaļskata kameras (73) Signalizācijas (54) Tūnings (201) Videoreģistratori (47)					

Parādīt izvēlētos sludinājumus
Salīdzināt izvēlētos sludinājumus

Izvēlot sludinājumu

Saraksts

▼

Cits... : Transports ar defektiem vai pēc avārijas			Marka	Modelis	Gads	%	Cena
☒		Juridiska persona, mainot darbības veidu un laika trūkuma dēļ pārdod Renault Mas Rīga	Renault	Master	2018	80	4,500 €
☒		Master 2,5D , manuāla kārba 6 ātrumi. Noņemts no uzskaites. Apskate beigusies. P Aizkraukle un raj.	Renault	Master	2006	80	995 €
☒		Pārdod Renault Master 2, 5 dizelis 73kw. Ir dzinēja defekts. Cena 750eur. Sīkāks Rīgas rajons	Renault	Master	2006	80	750 €

[Parādīt izvēlētos sludinājumus](#) (3)

[Izdrukāt izvēlētos sludinājumus](#)

[Sūtīt izvēlētos sludinājumus](#)

[Pievienot izvēlētos Memo](#)

[Notīrīt atzīmētos](#)