



Informācija par transportlīdzekli:

Reģistrācijas numurs	Marka, modelis	Reģistrācijas apliecības numurs	Statuss
FV914	AUDI A6 AVANT	AF108668	Uzskaitē

Reģistrācija

VIN:	WAUZZZ4BZ1N108412
Pirmās reģistrācijas datums:	01.03.2001
Latvijā reģistrēts:	09.06.2006
Iepriekšējās reģistrācijas valsts:	VĀCIJA(ES)
Īpašumā reģistrēts:	08.04.2010
Pēdējās reģistrācijas darbības datums:	08.04.2010
Īpašnieks:	150302960 SIA DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA (41503029600)
Adrese reģistrācijas apliecībā:	DAUGAVPILS, VASARNĪCU IELA 20

Tehniskie dati

Izlaiduma gads:	2001
Transportlīdzekļa veids:	Vieglais plašlietojuma
Sēdvietu skaits:	5
Degviela:	Benzīns
Motora maksimālā jauda (kW):	110
Motora tilpums (cm3):	1781
Pilna masa (kg):	2040
Pašmasa (kg):	1565

Nodokļi

Ekspluatācijas nodoklis:	Maksājums par 2025.gadu nav veikts. 2025.gada likme 150 Euro
--------------------------	--

Tehniskā apskate (TA)

TA uzlīmes numurs:	844656
TA datums:	29.02.2024
Nākamās TA datums:	02.04.2024
Odometra rādījums:	586346
Kopējais novērtējums:	2 - Ar mēneša laikā labojamiem defektiem
Detalizētais novērtējums:	

Pārbaudes veids:	Pamatpārbaude
CO (%):	0.02
CO paaugst. (%):	0.07
HC (ppm):	5
Piezīmes:	

Konstatētie trūkumi vai bojājumi:

Kods	Novērtējums	Trūkumi vai bojājumi
1.1.11.	1	Bremžu pārvada cauruļvadu korozija sākuma stadijā.
1.1.14.	2	2.tilts. Bremžu diska darba virsmas funkcionējošā daļa mazāka par divām trešdaļām no darba virsmas platuma labajā pusē.
2.1.3.	2	Sadalīties stūres mehānisma kreisais putekļusargs.
4.1.2.	2	Kreisā tuvās gaismas luktura gaismas kūļa noliekums attiecībā pret horizontālu ceļa virsmu par zemu un neiekļaujas pieļaujamajā intervālā.
4.3.1.	2	Nedeg S3 kategorijas (papildus) bremžu lukturis.
4.5.2.	2	Kreisais priekšējais miglas lukturis iestatīts par augstu.
6.2.1.	1	Virsbūves stiprību un citus satiksmes dalībniekus neapdraudoši korozijas bojājumi
6.2.3.	1	Durvju stiprību un citus satiksmes dalībniekus neapdraudoši mehāniski, deformācijas vai korozijas bojājumi.
8.4.1.	1	Neveidojot piles, sūcas eļļa no motora (transmisijas).
5.3.3.	1	Priekšējais tilts. Sīki bojājumi balstiekārtas sviru sailentblokos.

Bremžu pārbaudes rezultāti:

Ass	Kreisais	Labais	Bremžu tips
1	2.63	2.32	D
2	1.56	1.3	D
2	1.57	1.27	S
D - Darba bremzes; S - Stāvbremzes			

Atgriezties uz transportlīdzekļu sarakstu