



SIA AR-CONTROL VRN. LV40103112066
Juridiskā adrese Dammes ielā 7-57, Rīga, LV-1069
Birojs Daugavgrīvas iela 77, Rīga, LV-1007, tel. 29223298
www.ar-control.net, E-mail info@ar-control.net

TRANSPORTLĪDZEKĻA NOVĒRTĒŠANAS AKTS

Nr. 202501699

Apskates datums un vieta:	22.10.2025.g.	Ādaži
Dokumenta sastādīšanas datums	27.10.2025.g.	Derīga 30 (trīsdesmit) dienas no sastādīšanas datuma
Eksperta vārds un uzvārds	Kaspars Lazarevs	Sertifikāts Nr.70
Derīga tikai priekš:	SIA Ādažu ūdens	
Pasūtītājs	SIA Ādažu ūdens	

Saskaņā ar pasūtījumu sniegti sekojoši pakalpojumi

*	Transportlīdzekļu vērtības noteikšana	Transportlīdzekļu no Eiropas, ASV un Kanādas vēstures pārbaude
	Transportlīdzekļa VIN pētīšana	Uz automašīnas virsbūves detaļām remonta darbu vietu noskaidrošana
	Transportlīdzekļa identifikācija	CARFAX pakalpojumi

Dati par vērtējamo objektu:

**** - informācijas nav**

D1	Marka	IVECO
D3	Modelis	TRAKKER
A	Valsts reģistrācijas numurs	NE5001
	Reģistrācijas apliecības numurs	AF4177174
	Izlaiduma gads	**
B	Pirmās reģistrācijas datums	17.12.2015
F.1	Pilna masa	33000
G	Pašmasa	14390
S.1	Sēdvietas	2
R	Krāsa	SARKANA
P.3	Degviela	DĪZEĻDEGVIELA
	Tehniskā apskate derīga līdz	30.10.2026
Y	Transportlīdzekļa tips	KRAVAS PAŠIZGĀZĒJS
	Odometra rādījums	km 216720 jūdzes
P.1	Motora tilpums (cm3)	12882 kw 331
	Ražošanas produkcijas numurs	**
E	Identifikācijas numurs (VIN)	W J M F 3 T T S 7 0 C 3 2 7 1 6 6
C.2.1.	Objekta īpašnieks	SIA SWEDBANK LĪZINGS
Fotogrāfiju skaits:	16	(ar vārdiem) sešpadsmit

Transportlīdzekļa faktiskā vērtība vērtēšanas brīdī : Summa (EUR)

Bez nodokļiem =	47933,88
Nodoklis 21 % =	10066,12
Ar nodokļiem =	58000,00

Transportlīdzekļa ātrās realizācijas vērtība vērtēšanas brīdī ar nodokļiem = 43500,00

Piezīmes:

Visi dati uz novērtēšanas brīdi ir apstrādāti pamatojoties uz reālo tirgus cenu Latvijas Republikā un ES.
Novērtētājs nenes atbildību par defektu (-tiem), kuru (us) nevar konstatēt, izmantojot organoleptisko metodi.
VIN salīdzināts ar transporta līdzekļa tehnisko pasi, bet VIN izpēte uz viltojumu nav veikta.

Lapa	1	Lappuses	14
------	---	----------	----

PROTOKOLS PAR TRANSPORTLĪDZEKĻA APSKATI

Nr. 202501698

Apskates datums un vieta:	22.10.2025.g.	Ādaži
Eksperta vārds un uzvārds	Kaspars Lazarevs	Sertifikāts Nr.70

Dati par vērtējamo objektu:

**-informācijas nav

D1	Marka	IVECO	A	Valsts reģistrācijas numurs	NE5001
D3	Modelis	TRAKKER		Reģ. apliecības numurs	AF4177174
	Izlaid.gads	**	P.3	Degviela	DĪZEĻDEGVIELA
B	1.Reģ.datums	17.12.2015		Tehniskā apskate derīga līdz	30.10.2026
F.1	Pilna masa	33000	Y	Transportlīdzekļa tips	KRAVAS PAŠIZGĀZĒJS
G	Pašmasa	14390		Odometra rādījums	km 216720 jūdzes
S.1	Sēdvietas	2	P.1	Motora tilpums (cm3)	12882 kw 331
R	Krāsa	SARKANA		Ražošanas produkcijas numurs	**
E	Identifikācijas numurs (VIN)	W J M F 3 T T S 7 0 C 3 2 7 1 6 6			

Informācija par transportlīdzekļa komplektāciju un papildaprīkojumu:


*-ir: Pā-Pusādas

A-Aizmugurējie P-Priekšējie Lp-Labās puses priekšējais Vs-Vadītāja sēdekļi

	Tonētie stikli (aizmugurē)		Ksenona lukturi	*	Bluetooth		Stūres apsilde
*	Priekšējie el.stikla pacēlāji		LED dienas gaitas gaismas	*	Centrālā atslēga	*	Riteņu formula (6x6)
*	Elektriski regulējami spoguļi		Vieglmetāla diski	*	Kondicionieris		Marķējums
	Lūka		Jumta bagāžnieks		Klimatkontrolē		Lietus sensors
	Stāvvietā novietojamo sensori		Aizsargstieņi		Ādas salons		Night vision
	Atpakaļskata kamera	*	Automātiskā kārbā	Vs	Apsildāmi sēdekļi	*	Tahogrāfs
	Stabilitātes kontroles sistēma		Mehāniskā kārbā		Ventilējami sēdekļi	*	ABS
*	Multifunkcionālā stūre	*	Borta kompjūters		El.regul. sēdekļi		Retarderis
	AirBag		Navigācija		Sēdekļu atmiņa		Joslu atpazīšanas sist.
*	Miglas lukturi	*	Audio sistēma	*	Ledusskapis		Rācija
*	Priekšējo lukturu skalotāji	*	CD	1	"Koka" apdare		

Transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis un papildus informācija:

**-informācijas nav

	Kreisā priekšējā riepa	11,0 mm		
	Labā priekšējā riepa	11,5 mm	Salons	Norma
	Kreisā otrās ass riepa	15,5 mm / 15,0 mm	Krāsojums	Norma
	Labā otrās ass riepa	18,5 mm / 18,5 mm	Transportlīdzekļa īpašnieku skaits	**
	Kreisā trešās ass riepa	14,0 mm / 14,5 mm		
	Labā trešās ass riepa	13,5 mm / 14,0 mm		

B-ir bojājumi KP-korozijas pēdas RP- ir iepriekšējā remonta pēdas LKB-lakas krāsas bojājumi N-nav

	1. Kreisais priekšējais spārns		11. Jumts		Kreisais aizmugurējais lukturis
	2. Kreisās priekšējās durvis		12. Motora pārsegs		Labais aizmugurējais lukturis
	4. Kreisais aizmugurējais panelis		13. Dekoratīvais režģis		Aizmugurējais buferis
	5. Aizmugures panelis		Kreisais priekšējais lukturis		Priekšējais buferis
	7. Labais aizmugurējais panelis		Kreisais priekš.pagr.lukturis		Priekšējais stikls
	9. Labās priekšējās durvis		Labais priekšējais lukturis		Sānu stikli
	10. Labais priekšējais spārns		Labais priekš.pagr.lukturis		

Piezīmes: EURO 6.

Korozijas pēdas uz degvielas tvertnes virsmas; Bojāts labās puses sāna atpakaļskata spoguļa korpuss.