

Reģistrācijas Nr.	JU 5068
Marka/modelis	TOYOTA HILUX
Izlaiduma gads	26.11.2014
Šasijas Nr.	AHTFZ29G109115362
Virsbūves Nr.	*
Motora Nr.	*
Krāsa	Balta
Pilna masa (kg)	2730
Tips	Kravas kaste
Reģ. apliecības Nr.	AF 1464423
Tehniskā apskate	02.03.2026
Nobraukums (km)	191834



TRANSPORTA LĪDZEKĻA PARAMETRI

1. Motora tilpums	2982/126KW
2. Degviela	Dīzeļdegviela
3. Ātrumkārbā	Automātiska
4. Velkošo tiltu skaits	2

5. Aprīkojums: (ir / nav)

ir	centrālā atslēga	nav	jumta lūka
ir	el. logu pacēlāji	ir	el. vadāmi spoguļi
ir	kondicionieris	ir	ādas salons
ir	ABS	ir	gaisa drošības spilveni

6. Komplektācija: (ir / nav)

ir	aptieciņa	2	aizdedzes atslēgas
ir	uguns dzēšamais	ir	signalizācijas pultis
ir	piespiedu apstāšanās zīme		



7. Papild-aprīkojums

Imobilizators, pretbuktēšanas sistēma, elektriski stiklu pacēlāji, rūpnīcas signalizācija, elektriski regulējami spoguļi, stūres pastiprinātājs, borta kompjūters, sēdvietu skaits- 5, multifunkcionālā stūre, media info displejs, CD atskaņotājs TOYOTA oriģinālais, klimatkontrole, vieglmetāla riteņu diskus R17, dekoratīvie sliekšņi, regulējama stūre, virsbūves dekoratīvie hroma elementi, tonētie stikli, elektriski regulējami apsildāmi sēdekļi, centrālā atslēga, aizmugures bremžu gaismas papildlukturis-dublieris, aizslēdzams bagāžas nodalījuma pārsegs, miglas lukturi, priekšējo lukturu skalotāji.

TRANSPORTA LĪDZEKĻA VĒRTĒJUMS (no 1 līdz 3):

2 Viduvējs (viduvējā ekspluatācijas kārtībā, ar ar pamanāmiem izteiktiem vizuāliem un tehniskiem defektiem)

PAPILDUS KOMENTĀRI

Mehāniski un krāsojuma defekti par automobiļa perimetru, salona nolietojums, sīki salona elementu defekti, sīki dekoratīvo hroma elementu bojājumi, balstrāmja, rāmja un balstiekārtas elementu virspusēja korozija, cieta daļiņu koncentrācija atgāzēs pārsniedz pieļaujamo vērtību normas robežas.

Apsekošanas brīdī transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis novērtēts pēc vizuāli redzamiem defektiem. Transportlīdzekļim nav veikta padziļināta motora, transmisijas, agregātu, citu mezgļu un elektrosistēmas defektācija. Transportlīdzekļa novērtējums veikts pamatojoties uz tirgus vērtību analīzi un transportlīdzekļa likviditāti vērtēšanas brīdī. Vērtējot pieņemts, ka nav zināmi īpaši apstākļi, kas pazemina transportlīdzekļa vērtību un var tikt atklāti tikai ar speciālām inženiertehniskām izpētes metodēm.

Vērtējums paredzēts iesniegšanai "Rīgas Brīvostas Pārvalde" grāmatvedībā.

Transportlīdzekļa tirgus vērtība(ieskaitot PVN 21%)

7500,00 EUR

Transportlīdzekļa ātrās realizācijas vērtība(ieskaitot PVN 21%)

6000,00 EUR

Novērtējumu veica tehniskais vērtētājs Ivars Pūcītis,

Sertifikāts nr. 2, derīgs līdz 21.01.2027