



TRANSPORTLĪDZEKĻA TEHNISKĀS EKSPERTĪZES SLĒDZIENS

EKSPERTĪZES SLĒDZIENS Nr. 2.	EKSPERTĪZES DATUMS 22.07.2025.	CSNg ATGADĪJUMA DATUMS
EKSPERTĪZES PASŪTĪTĀJS Vārds, uzvārds SIA BAUSKAS NOVADA KOMUNĀLSERVISS	Personas kods 43603011586	
Adrese : iela, pilsēta, pasta indekss BIRŽU IELĀ 8A, BAUSKA, BAUSKAS NOVADS	Tālrunis 26535458	
ZIŅAS PAR TRANSPORTLĪDZEKĻI		
Transportlīdzekļa īpašnieks Vārds, uzvārds vai organizācijas nosaukums SIA BAUSKAS NOVADA KOMUNĀLSERVISS	Personas kods	
Adrese BIRŽU IELĀ 8A, BAUSKA, BAUSKAS NOVADS	Tālrunis	
TRANSPORTLĪDZEKLIS Marka, modelis F 106.6A	Reģistrācijas Nr. T1377LE	Šasijas Nr. 253096
Izlaiduma gads 2004.	Pilna masa 11500 kg	Transportlīdzekļa apliecības Nr. A527205
Transportlīdzekļa tips, virsbūves tips autogreiders	Reģistrācijas datums 05.10.2023. VTUA BAUSKA	

TEHNISKAIS STĀVOKLIS APSKATES BRĪDĪ Bojājumu raksturs, iepriekšējo remontu pēdas, spidometra rādījums km

Izmantotā literatūra: 1. LR TAB apstiprināta „Transportlīdzekļu un mehānismu tehnisko ekspertīžu metodika”.

2. LR otrreizējā mehānismu un transportlīdzekļu tirgus izpētes dati.

Greiders sliktā vizuālā un tehniskā stāvoklī. Daudzviet mehāniski krāsojuma bojājumi uz kabīnes, korozija uz durvīm un kabīnes grīdā. Daudzviet atslāņojies krāsojums uz rāmja. Salonā izdilis vadītāja sēdeklis. Izdilis vidējās lāpsta pagrieziena gredzens, nolietots vidējās lāpsta rāmis. Greidera rāmis remontēts.

Nav akumulatoru baterijas. Nav iespējams noteikt motora un transmisijas tehnisko stāvokli. Elektroiekārta vizuāli tehniskā kārtībā.

Elļas sūces no motora, ātrumkārbas un hidrauliskās iekārtas.

Priekšējās riepas saplaisājušas, protektora dziļums 12 mm – nolietojums 80 %, pakalējās riepas saplaisājušas protektora dziļums 12 mm, nolietojums – 80 %.

Gadskārtējā tehniskā stāvokļa apskate nav izieta .

TRANSPORTLĪDZEKĻA FAKTISKĀ VĒRTĪBA
EUR 4500.- (četri tūkstoši pieci simti eiro)

EKSPERTS:
22.07.2025.


