



TRANSPORTLĪDZEKĻA TEHNISKĀS EKSPERTĪZES SLĒDZIENS

EKSPERTĪZES SLĒDZIENS Nr. 3.	EKSPERTĪZES DATUMS 22.07.2025.	CSNg ATGADĪJUMA DATUMS
EKSPERTĪZES PASŪTĪTĀJS Vārds, uzvārds SIA BAUSKAS NOVADA KOMUNĀLSERVISS		Personas kods 43603011586
Adrese : iela, pilsēta, pasta indekss BIRŽU IELĀ 8A, BAUSKA, BAUSKAS NOVADS		Tālrunis 26535458
ZIŅAS PAR TRANSPORTLĪDZEKLI		
Transportlīdzekļa īpašnieks Vārds, uzvārds vai organizācijas nosaukums SIA BAUSKAS NOVADA KOMUNĀLSERVISS		Personas kods
Adrese BIRŽU IELĀ 8A, BAUSKA, BAUSKAS NOVADS		Tālrunis
TRANSPORTLĪDZEKLIS Marka, modelis LOKOMO AH172	Reģistrācijas Nr. T7024LH	Šasijas Nr. 1692
Izlaiduma gads 1976.	Pilna masa 16800 kg	Transportlīdzekļa apliecības Nr. A527208
Transportlīdzekļa tips, virsbūves tips autogreiders		Reģistrācijas datums 05.10.2023. VTUA BAUSKA

TEHNISKAIS STĀVOKLIS APSKATES BRĪDĪ Bojājumu raksturs, iepriekšējo remontu pēdas, spidometra rādījums km

Izmantotā literatūra: 1. LR TAB apstiprināta „Transportlīdzekļu un mehānismu tehnisko ekspertīžu metodika”.

2. LR otrreizējā mehānismu un transportlīdzekļu tirgus izpētes dati.

Greiders sliktā vizuālā un tehniskā stāvoklī. Daudzviet mehāniski krāsojuma bojājumi uz kabīnes, korozija uz durvīm un kabīnes grīdā. Daudzviet atslāņojies krāsojums uz rāmja. Salonā izdilis vadītāja sēdekļis. Izdilis vidējās lāpstas pagrieziena gredzens. Greidera rāmis daudzviet remontēts. Nobraukums pēc odometra 42084 km.

Nav akumulatoru baterijas. Nav iespējams noteikt motora un transmisijas tehnisko stāvokli. Elektroiekārta vizuāli tehniskā kārtībā.

Eļļas sūces no motora, ātrumkārbas un hidrauliskās iekārtas.

Priekšējās riepas saplaisājušas, protektora dziļums 10 mm – nolietojums 90 %, pakalējās riepas saplaisājušas protektora dziļums 10 mm, nolietojums – 90 %.

Gadskārtējā tehniskā stāvokļa apskate nav izieta .

TRANSPORTLĪDZEKĻA FAKTISKĀ VĒRTĪBA
EUR 4000.- (četri tūkstoši eiro)

EKSPERTS:
22.07.2025.

