



TRANSPORTLĪDZEKĻA TEHNISKĀS EKSPERTĪZES SLĒDZIENS

EKSPERTĪZES SLĒDZIENS Nr. 8.	EKSPERTĪZES DATUMS 22.07.2025.	CSNg ATGADĪJUMA DATUMS
EKSPERTĪZES PASŪTĪTĀJS Vārds, uzvārds SIA BAUSKAS NOVADA KOMUNĀLSERVISS	Personas kods 43603011586	
Adrese : iela, pilsēta, pasta indekss BIRŽU IELA 8A, BAUSKA, BAUSKAS NOVADS	Tālrunis 26535458	
ZIŅAS PAR TRANSPORTLĪDZEKLI		
Transportlīdzekļa īpašnieks Vārds, uzvārds vai organizācijas nosaukums SIA BAUSKAS NOVADA KOMUNĀLSERVISS	Personas kods	
Adrese BIRŽU IELA 8A, BAUSKA, BAUSKAS NOVADS	Tālrunis	
TRANSPORTLĪDZEKLIS Marka, modelis ZIL 4502	Reģistrācijas Nr. CU7876	Šasijas Nr. 2559832
Izlaiduma gads 1986.	Motora jauda ***	Transportlīdzekļa apliecības Nr. AF0136889
Transportlīdzekļa tips, virsbūves tips kravas pašizgāzējs	Reģistrācijas datums	

TEHNISKAIS STĀVOKLIS APSKATES BRĪDĪ Bojājumu raksturs, iepriekšējo remontu pēdas, spidometra rādījums km

Izmantotā literatūra: 1. LR TAB apstiprināta „Transportlīdzekļu un mehānismu tehnisko ekspertīžu metodika”.

2. LR otrreizējā mehānismu un transportlīdzekļu tirgus izpētes dati.

Automašīna izslēgta no CSDD reģistra, reģistrācijas apliecība un numura zīmes nav derīgas, aizliegts piedalīties ceļu satiksmē. Nobraukums saskaņā ar CSDD datiem 126566 km. A/m sliktā vizuālā un tehniskā stāvoklī. Daudzviet mehāniski krāsojuma bojājumi uz kabīnes, caurejoša korozija uz durvīm un kabīnes grīdā. Daudzviet atslāņojies krāsojums un korozija uz kravas kastes un rāmja. Salonā izdilis vadītāja sēdeklis, nolietojušies apdares paneli.

Motors komplektā ar ātrumkārbu nomontēts.

Priekšējās riepas saplaisājušas, protektora dziļums 6 mm – nolietojums 90 %, pakalējās riepas saplaisājušas protektora dziļums 6 mm, nolietojums – 90 %.

Automašīna fiziski un morāli nolietojusies, tās atlieku vērtību sastāda iegūstamo metāllūžņu daudzums.

TRANSPORTLĪDZEKĻA FAKTISKĀ VĒRTĪBA
EUR 450.- (četri simti piecdesmit eiro)

EKSPERTS:
22.07.2025.

