



TRANSPORTLĪDZEKĻA TEHNISKĀS EKSPERTĪZES SLĒDZIENS

EKSPERTĪZES SLĒDZIENS Nr. 10.	EKSPERTĪZES DATUMS 22.07.2025.	CSNg ATGADĪJUMA DATUMS
EKSPERTĪZES PASŪTĪTĀJS Vārds, uzvārds SIA BAUSKAS NOVADA KOMUNĀLSERVISS	Personas kods 43603011586	
Adrese : iela, pilsēta, pasta indekss BIRŽU IELĀ 8A, BAUSKA, BAUSKAS NOVADS	Tālrunis 26535458	

ZIŅAS PAR TRANSPORTLĪDZEKLI

Transportlīdzekļa īpašnieks Vārds, uzvārds vai organizācijas nosaukums SIA BAUSKAS NOVADA KOMUNĀLSERVISS	Personas kods
Adrese BIRŽU IELĀ 8A, BAUSKA, BAUSKAS NOVADS	Tālrunis

TRANSPORTLĪDZEKLIS Marka, modelis PP – 4,0	Reģistrācijas Nr. P8156LK	Šasijas Nr. 04*0202
Izlaiduma gads 2002	Pilna masa 5300 kg	Transportlīdzekļa apliecības Nr. A527217
Transportlīdzekļa tips, virsbūves tips pusuzkarināma pašizgāzēja piekabe pārbūvēta	Reģistrācijas datums 05.10.2023. VTUA BAUSKA	

TEHNISKAIS STĀVOKLIS APSKATES BRĪDĪ Bojājumu raksturs, iepriekšējo remontu pēdas, spidometra rādījums km

Izmantotā literatūra: 1. LR TAB apstiprināta „Transportlīdzekļu un mehānismu tehnisko ekspertīžu metodika”.

2. LR otrreizējā mehānismu un transportlīdzekļu tirgus izpētes dati.

Piekabe ilgstoši nav ekspluatēta, atrodas sliktā vizuālā un tehniskā stāvoklī. Daudzviet mehāniski krāsojuma bojājumi un atslāņojies krāsojums uz rāmja un kravas kastes. Elektroiekārtas savienojuma spraudnis bojāts. Rāmis remontēts piemetinot pastiprinājuma plāksnes. Eļļas sūces no kravas kastes hidrauliskā pacelāja mehānisma.

Visas riepas saplaisājušas, protektora dziļums 6 mm – nolietojums 100 %.

Gadskārtējā tehniskā stāvokļa apskate nav izieta.

Piekabe fiziski un morāli nolietota, tās atlieku vērtību sastāda iegūstamo metāllūžņu svars.

TRANSPORTLĪDZEKĻA FAKTISKĀ VĒRTĪBA
EUR 300.- (trīs simti eiro)

EKSPERTS:
22.07.2025.


