

APSEKOŠANAS AKTS

Liepājā

2025. gada 12.novembris.

Akts sagatavots par dzīvokli: 1905.gada iela 21-2, Liepāja (1 istaba, 34,8 m², 1. stāvs).

Dzīvokļa vizuālais novērtējums pa tā telpām:

1. Virtuve – 13,2 m²

Vecā tipa koka ārdurvis ar bojātu slēdzeni. Sienas ar nolietotām tapetēm, daļēji nobrukušu apmetumu, vecā dēļu grīda, vietām sapujusi. Griesti balsināti. Kanalizācijas pievads, ūdens pievads labā stāvoklī, izlietne ar jaucējkrānu, duškabīne, boilers, vecā tipa koka logs, plīts ar sildmūri.

2. Istaba – 21,6 m²

Vecā tipa koka durvis ar krāsojumu, sienas ar nolietotām, vietām noplēstām tapetēm, daļēji balsinātas, griesti balsināti, vecā dēļu grīda, veci koka logi, krāsns.

3. Apkure: Krāsns apkure.

4. Elektroinstalācija: zemapmetuma instalācija.

5. Skaitītāju rādījumi:

Aukst.ūd.skait. nav uzstādīts.

Karstais ūdens nav.

Elektroapgāde – skaitītājs ir demontēts.

Gāzes sk.skait nav pieslēgts.

6. Slēdziens:

Dzīvoklis ir sliktā vizuālā stāvoklī, nepieciešami ievērojamie ieguldījumi remontam.

Pielikumā:

Foto fiksācijas un kadastrālā uzmērīšanas lietas kopija .

“Liepājas Nekustamā īpašumu pārvalde”

Speciāliste mājokļu jautājumos

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the left.

M.Cinovska







