

APSEKOŠANAS AKTS

Liepājā

2025. gada 12.novembris.

Akts sagatavots par dzīvokli: **Lāčplēša ielā 33-24, Liepāja (1 istaba, 27,4 m², 1. stāvs).**

Dzīvokļa vizuālais novērtējums pa tā telpām:

1. Virtuve – 5,5 m²

Jaunā tipa ārdurvis. Sienas daļēji ar režģīša apmetumu, daļēji špaktelētas, vietām bez apdares, grīda ar vecu un nolietotu linolejas pārklājumu. Griesti krāsoti. Pie plīts ir izliktas flīzes. Plīts ar sildmūri.

2. Tualete – 2,9 m²

Noņemta atdalošā siena, apvienots ar virtuves telpu. Sienas ar tapešu klājumu, daļēji bez apdares, grīda ar linolejas segumu, kanalizācijas pievads, ūdens pievads labā stāvoklī, izlietne ar jaucējkrānu, PVC tipa logs, pods.

3. Istaba – 19 m²

Jaunā tipa preskartona durvis, sienas ar nolietotām, vietām noplēstām tapetēm, grīda ar preskartona segumu, griesti bez apdares, PVC tipa logi, sildmūris.

4. Apkure: Krāsns apkure.

5. Elektroinstalācija: zemapmetuma instalācija.

6. Skaitītāju rādījumi:

Aukst.ūd.skait. Nr.05 5065572 (rād. 00424,217).

Karstais ūdens nav.

Elektroapgāde – skaitītājs ir demontēts.

Gāzes sk.skait nav pieslēgts.

7. Slēdziens:


Dzīvoklis ir sliktā vizuālā stāvoklī, nepieciešami ievērojamie ieguldījumi remontam.
Neatbilst inventarizācijas lietai.

Pielikumā:

Foto fiksācijas un kadastrālā uzmērīšanas lietas kopija .

“Liepājas Nekustamā īpašumu pārvalde”

Speciāliste mājokļu jautājumos



M. Cinovska



