

APSEKOŠANAS AKTS

Liepājā

2025. gada 6.novembris.

Akts sagatavots par dzīvokli: **Pīlādžu iela 17-6, Liepāja (2 istabas, 30,4 m², 1. stāvs).**

Dzīvokļa vizuālais novērtējums pa tā telpām:

1. Virtuve – 5,2 m²

Vecā tipa koka ārdurvis. Sienas daļēji krāsotas, daļēji apliktas ar dekoratīvo apdari, grīda ar vecu un nolietotu linolejas pārklājumu. Griesti krāsoti. Kanalizācijas pievads, ūdens pievads labā stāvoklī, izlietne ar jaucējkrānu, vecā tipa koka logs, krāsns.

2. Istaba – 9,5 m²

Jaunā tipa preskartona durvis, sienas ar dekoratīvo ķieģeļa apdari, dēļu apdari, daļēji uzlikts reģipsis, dēļu grīda, vecs koka logs, griesti krāsoti, krāsns.

3. Istaba – 15,7 m²

Vecā tipa koka durvis ar krāsojumu, grīda ar nolietotu parketa klājumu. Sienas daļēji ar nolietotu krāsojumu un daļēji demontētu apdari, griesti balsināti, vecā tipa koka logi.

4. Apkure: Krāsns apkure.

5. Elektroinstalācija: zemapmetuma instalācija.

6. Skaitītāju rādījumi:

Aukst.ūd.skait. nav uzstādīts.

Karstais ūdens nav.

Elektroapgāde – skaitītājs ir demontēts.

Gāzes sk.skait nav pieslēgts.

7. Slēdziens:

Dzīvoklis ir sliktā vizuālā stāvoklī, nepieciešami ievērojamie ieguldījumi remontam.

Pielikumā:

Foto fiksācijas un kadastrālā uzmērīšanas lietas kopija .

“Liepājas Nekustamā īpašumu pārvalde”

Speciāliste mājokļu jautājumos



M.Cinovska











