

SIA „PJ 21” Reģistrācijas Nr. 44103049740
Līgatnes iela 12 a, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101
Tālrunis 29161805, e-pasts janis.puspurs@pj21.lv
www.pj21.lv

EKSPERTA NOVĒRTĒJUMS

2025. gada 21. novembrī, Mārsnēnos, Priekuļu pagastā, tika veikta automašīnas GAZ66, ar valsts reģistrācijas numuru BZ564, apskate tirgus vērtības noteikšanai.

Automašīna: GAZ66, kravas ugunsdzēsēju operatīvā

Identifikācija Nr. : XTH006611M0649382

Izlaiduma gads: 1990.

Krāsa: sarkana 1 pārklājuma

Odometra rādījums: 9180 km

Pilna masa: 5800 kg

Pašmasa: 4100 kg

MAX ātrums: 90 km/h

Tehniskā skate: nav

Pasūtītājs:

Priekuļu apvienības pārvalde

Komplektācija:

Motors: ZMZ513 V8

Motora tilpums: 4,3 l

Motora jauda: 125 zs

Degviela: benzīns

Riteņu piedziņa 4x4

Manuālā pārnesumu kārba

Lokšņu atsperu balstiekārta

Dermatīna apdares salons

Ugunsdzēsēju autocisterna

Ūdens augstspiediena sūknis



Rūpnīcas identifikācijas numurs









Kabīne





Motors





Ritošā daļa





Dzēšanas instrumentu nodalījumi.



Augstspiediena ūdens sūknis



Reģistrācijas apliecība

LATVIJAS REPUBLIKA		TRANSPORTLĪDZEKĻA		REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA	
		LV			
A	Reģistrācijas numurs	BZ 564			
B	1. reģistrācijas datums	1990			
H	Derīga līdz	**			
D1.	Marka	GAZ			
D3.	Modelis	66			
E	VIN	XTH006611M0649382			
Turētājs	C.1.1.	CĒSU NOVADA PRIEKUĻU APVIENTĪBAS PĀRVALDE			
	C.1.2.	**			
	C.1.3.	CĒSU PROSPEKTS 5			
Ipašnieks	C.2.1.	CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA			
	C.2.2.	**			
	C.2.3.	**			

AF 3946964 LV

21/11/2025 13:37

D.2. Tips		**	
Variantis	**		
Versija	**		
F.1.	Pilna masa (kg)	5800	
G	Pašmasa (kg)	4100	
I	Izdota	20.12.2021. CSDD CĒSIS	
J	Kategorija	N1	Q Jauda/svars(kW/kg) **
K	Tipa apstiprinājuma Nr.	**	
P.1.	Motoru tilpums (cm3)	**	P.2. Motoru maks. jauda (kW) **
P.3.	Degviela	Benzīns	
R	Krāsa	**	
S.1.	Sēdvietas	2	S.2. Stāvvietas **
(Y)	Veids	Kravas ugunsdzēsēju	
operatīvā			
(Z)	Piezīmes	VIN UZ FLAKSNĪTES	
**			
**			

EIROPAS KOPIENA

21/11/2025 13:37

Eksperta konstatētais vizuālais un tehniskais stāvoklis:

Apskate veikta šķūnī ar ļoti ierobežotu piekļuvi un fotografēšanu.

Korozija uz rāmja un ritošās iekārtas detaļām, izplūdes gāzu sistēmas detaļām, skatīt ritošās daļas fotogrāfijās. Krāsojuma nolietojums.

Pēc klienta mutiska skaidrojuma, mēģinot izbaukt automašīnu ir parādījies mehānisks troksnis stūres iekārtā.

Vērtējumā nav iekļautas dzēšanas palīgiekārtas.

Secinājumi:

Korozija pagaidām neietekmē satiksmes drošību, vien bojā vizuālo kopskatu.

Kravas ugunsdzēsēju operatīvā vizuālais un tehniskais stāvoklis atbilstošs ekspluatācijas apstākļiem un ilgumam.

Novērtējums:

Kravas ugunsdzēsēju operatīvā tirgus vērtība ir 2400.00 EUR ar PVN.

Ekspertīzi veica tehniskais vērtētājs Jānis Pušpurs, sertifikāts Nr. 86, derīgs līdz 06.04.2026.

Tirgus vērtība noteikta pēc Latvijas, Lietuvas, Igaunijas tirgus izpētes metodes, izvērtējot konkrētā transportlīdzekļa defektus. Lietai pievienota tehniskā vērtētāja sertifikāta kopija.

Tirgus vērtība ir aprēķināta summa, par kādu vērtēšanas datumā īpašumam būtu jāpāriet no viena īpašnieka pie otra savstarpēji nesaistītu pušu darījumā starp labprātīgu pircēju un labprātīgu pārdevēju pēc atbilstoša piedāvājuma, katrai no pusēm rīkojoties kompetenti, ar aprēķinu un bez piespiešanas (Latvijas Standarts LVS 401;2013, p2.1.11).

Vērtējums paredzēts iesniegšanai Priekuļu pagasta pārvaldes grāmatvedībā.

Tehniskais vērtētājs Jānis Pušpurs

Cēsīs

2025. gada 2. decembris.

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.