

TRANSPORTA LĪDZEKĻA NOVĒRTĒŠANAS AKTS Nr. HO7496

Reģistrācijas Nr.	HO7496
Marka/modelis	VW Caddy
Izlaiduma gads	2011
Šasijas Nr.	WV2ZZZ2KZBX262353
Virsbūves Nr.	-----
Motora Nr.	-----
Krāsa	Balta
Pilna masa (kg)	2180
Tips	Vieglais plašlietojuma
Reģ. apliecības Nr.	AF337042
Tehniskā apskate	21.04.2022
Nobraukums (km)	285511



TRANSPORTA LĪDZEKĻA PARAMETRI

1. Motora tilpums cm3	1197
2. Degviela	Benzīns 95
3. Ātrumkārbā	Manuālā
4. Velkošo tiltu skaits	1

5. Aprīkojums: (ir / nav)

<input checked="" type="checkbox"/> Ir	centrālā atslēga	<input checked="" type="checkbox"/> Nav	Jumta lūka
<input checked="" type="checkbox"/> Ir	el. logu pacēlāji	<input checked="" type="checkbox"/> Ir	el. Vadāmi spoguļi
<input checked="" type="checkbox"/> Ir	kondicionieris	<input checked="" type="checkbox"/> nav	Ādas apdares salons
<input checked="" type="checkbox"/> Ir	ABS	<input checked="" type="checkbox"/> Ir	Gaisa drošības spilvens

6. Komplektācija: (ir / nav)

<input checked="" type="checkbox"/> Nav	aptieciņa	<input checked="" type="checkbox"/> Ir	Aizdedzes atslēga
<input checked="" type="checkbox"/> Nav	uguns dzēšamais	<input type="checkbox"/>	Signalizācijas pults
<input checked="" type="checkbox"/> Nav	piespiedu apstāšanās zīme		

7. Papild-aprīkojums



TRANSPORTA LĪDZEKĻA VĒRTĒJUMS (no 1 līdz 5): 2 Slikts

5 Ļoti labs	(teicamā ekspluatācijas kārtībā bez vizuāliem un tehniskiem defektiem)
4 Labs	(labā ekspluatācijas kārtībā ar sīkiem mazpamanāmiem un maznozīmīgiem vizuāliem vai tehniskiem defektiem)
3 Viduvējs	(vidējā tehniskā kārtībā ar pamanāmiem, bet neizteiktiem vizuāliem vai tehniskiem defektiem)
2 Slikts	(sliktā ekspluatācijas kārtībā ar izteiktiem kapitālietilpīgiem vizuāliem vai tehniskiem defektiem)
1 Ļoti slikts	(nav ekspluatācijas kārtībā, izmantojams rezerves daļās vai norakstāms metāllūžņos)

PAPILDUS KOMENTĀRI | Jānorāda defekti, kuri konstatēti apskates brīdī

Vispārējs nolietojums, korozija pa perimetru, sadilusi piekare. Bremžu defekts - pastiprināta vibrācija bremzējot.

Apsekošanas brīdī transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis novērtēts pēc vizuāli redzamiem defektiem. Transportlīdzekļiem nav veikta padziļināta motora, transmisijas, agregātu, citu mezglu un elektrosistēmas defektācija pirms izsoles sākuma vērtības noteikšanas. Pārdevējs nenes atbildību par apstākļiem, kas var tikt atklāti tikai ar speciālām inženiertehniskās izpētes metodēm un kas var pazemināt transportlīdzekļa vērtību.

TRANSPORTA LĪDZEKĻA CENA (bez PVN)	150.00
PVN 21%	31.50
TRANSPORTA LĪDZEKĻA VĒRTĪBA EUR	181.50