

Reģistrācijas Nr.	KM 8616
Marka/modelis	VOLKSWAGEN CADDY
Izslaiduma gads	2016
Šasijas Nr.	WV1ZZZ2KZX038586
Virsbūves Nr.	—
Motora Nr.	—
Krāsa	Balta
Pilna masa (kg)	2251
Tips	Kravas furgons
Reģ. apliecības Nr.	AF 2125514
Tehniskā apskate	Nav
Nobraukums (km)	187775



TRANSPORTA LĪDZEKĻA PARAMETRI

1. Motora tilpums	2.0 l
2. Degviela	Dīzelis
3. Ātrumkārbā	Mehāniskā 6 pārnēsumi
4. Velkošo tiltu skaits	2 gab.

5. Aprīkojums: (ir / nav)

ir	centrālā atslēga	nav	jumta lūka
ir	el. logu pacēlāji	ir	el. vadāmi spoguļi
ir	kondicionieris	nav	ādas salons
ir	ABS	ir	gaisa drošības spilveni

6. Komplektācija: (ir / nav)

nav	aptieciņa	ir	aizdedzes atslēgas
nav	uguns dzēšamais	nav	signalizācijas pulstis
nav	piespiedu apstāšanās zīme		

7. Papild-aprīkojums | Lukturu augstuma korektors, automašīnas radio, imobilaizers, aizmugures bremžu gaismas dublieris, visu riteņu piedziņa.



TRANSPORTA LĪDZEKĻA VĒRTĒJUMS (no 1 līdz 5): 1 (ļoti slikts)

5 Ļoti labs	(teicamā ekspluatācijas kārtībā bez vizuāliem un tehniskiem defektiem)
4 Labs	(labā ekspluatācijas kārtībā ar sīkiem mazpamanāmiem un maznozīmīgiem vizuāliem vai tehniskiem defektiem)
3 Viduvējs	(vidējā tehniskā kārtībā ar pamanāmiem, bet neizteiktiem vizuāliem vai tehniskiem defektiem)
2 Slikts	(sliktā ekspluatācijas kārtībā ar izteiktiem kapitālietilpīgiem vizuāliem vai tehniskiem defektiem)
1 Ļoti slikts	(nav ekspluatācijas kārtībā, izmantojams rezerves daļās vai norakstāms metāllūžņos)

PAPILDUS KOMENTĀRI | Jānorāda defekti, kuri konstatēti apskates brīdī

Transportlīdzeklis nav braucams. Bojāta AdBlue tvertne - ir bijis trieciens - jāmaina, nevar iedarbināt motoru. Virsbūvei korozija, mehāniski iespaidumi spārnos. Apbružāts salons, saplīsis vadītāja krēsla spilvens un atzveltne. Daļēji izkomplektēts, demontēts "haldex" sūknis un vadības bloks, kondicioniera kompresors. Apsekošanas brīdī transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis novērtēts pēc vizuāli redzamiem defektiem. Transportlīdzekļiem nav veikta padziļināta motora, transmisijas, agregātu, citu mezglu un elektrosistēmas defektācija pirms izsoles sākuma vērtības noteikšanas. Pārdevējs nenes atbildību par apstākļiem, kas var tikt atklāti tikai ar speciālām inženiertehniskās izpētes metodēm un kas var pazemināt transportlīdzekļa vērtību.

TRANSPORTA LĪDZEKĻA CENA (bez PVN)	500,00
PVN 21%	105,00
TRANSPORTA LĪDZEKĻA VĒRTĪBA EUR	605,00