

Reģistrācijas Nr.	KE 5053
Marka/modelis	FORD RANGER
Izlaiduma gads	2015
Šasijas Nr.	6FPGXXMJ2GFY84938
Virsbūves Nr.	—
Motora Nr.	—
Krāsa	Balta
Pilna masa (kg)	3200
Tips	Kravas kaste
Reģ. apliecības Nr.	AF 1805605
Tehniskā apskate	Nav
Nobraukums (km)	187627



TRANSPORTA LĪDZEKĻA PARAMETRI

1. Motora tilpums	2.2 l
2. Degviela	Dīzelis
3. Ātrumkārbā	Mehāniskā 6 pārnēsumi
4. Velkošo tiltu skaits	2 gab.

5. Aprīkojums: (ir / nav)

ir	centrālā atslēga	nav	jumta lūka
ir	el. logu pacēlāji	ir	el. vadāmi spoguļi
ir	kondicionieris	nav	ādas salons
ir	ABS	ir	gaisa drošības spilveni

6. Komplektācija: (ir / nav)

nav	aptieciņa	ir	aizdedzes atslēgas
nav	uguns dzēšamais	ir	signalizācijas pultis
nav	piespiedu apstāšanās zīme		



7. Papild-aprīkojums | Lukturu augstuma korektors, elektriski apsildāms vadītāja sēdekļis, CD atskaņotājs „FORD” oriģinālais, imobilaizers, jumta reliņi, ASR, aizmugures bremžu gaismas dublieris, visu riteņu piedziņa, piekabes āķis. Kravas kaste aprīkota ar plastikāta jumtu.

TRANSPORTA LĪDZEKĻA VĒRTĒJUMS (no 1 līdz 5): **2 (slikts)**

5 Ļoti labs	(teicamā ekspluatācijas kārtībā bez vizuāliem un tehniskiem defektiem)
4 Labs	(labā ekspluatācijas kārtībā ar sīkiem mazpamanāmiem un maznozīmīgiem vizuāliem vai tehniskiem defektiem)
3 Viduvējs	(vidējā tehniskā kārtībā ar pamanāmiem, bet neizteiktiem vizuāliem vai tehniskiem defektiem)
2 Slikts	(sliktā ekspluatācijas kārtībā ar izteiktiem kapitālietilpīgiem vizuāliem vai tehniskiem defektiem)
1 Ļoti slikts	(nav ekspluatācijas kārtībā, izmantojams rezerves daļās vai norakstāms metāllūžņos)

PAPILDUS KOMENTĀRI | Jānorāda defekti, kuri konstatēti apskates brīdī

Transportlīdzeklis nav braucams. Bojājums motoram. Izjucis turbokompresors, iespējams, ka bojāts 3 cilindrs, virzulis. Virsbūvei krāsojuma bojājumi, korodējusi virsbūve, korozija spārniem, sliekšņiem. Salons nobružāts, vadītāja sēdekļis izdilis. Apsekošanas brīdī transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis novērtēts pēc vizuāli redzamiem defektiem. Transportlīdzekļiem nav veikta padziļināta motora, transmisijas, agregātu, citu mezglu un elektrosistēmas defektācija. Pārdevējs nenes atbildību par apstākļiem, kas var tikt atklāti tikai ar speciālām inženiertehniskās izpētes metodēm un kas var pazemināt transportlīdzekļa vērtību.

TRANSPORTA LĪDZEKĻA CENA (bez PVN)	1000,00
PVN 21%	210,00
TRANSPORTA LĪDZEKĻA VĒRTĪBA EUR	1210,00