



TRANSPORTLĪDZEKĻA NOVĒRTĒŠANAS AKTS

Nr. 202600461

Apskates datums un vieta:	02.04.2026.g.	Acone, Salaspils pagasts
Dokumenta sastādīšanas datums	07.04.2026.g.	Derīga 30 (trīsdesmit) dienas no sastādīšanas datuma
Eksperta vārds un uzvārds	Kaspars Lazarevs	Sertifikāts Nr.70
Derīga tikai priekš:	Marija Bogdanova	
Pasūtītājs	Marija Bogdanova	

Saskaņā ar pasūtījumu sniegti sekojoši pakalpojumi

* Transportlīdzekļu vērtības noteikšana	Transportlīdzekļu no Eiropas, ASV un Kanādas vēstures pārbaude
Transportlīdzekļa VIN pētīšana	Uz automašīnas virsbūves detaļām remonta darbu vietu noskaidrošana
Transportlīdzekļa identifikācija	CARFAX pakalpojumi

Dati par vērtējamo objektu:

** - informācijas nav

D1	Marka	FORD			
D3	Modelis	S-MAX			
A	Valsts reģistrācijas numurs	KM8024			
	Reģistrācijas apliecības numurs	AF2197062			
	Izlaiduma gads	2007			
B	Pirmās reģistrācijas datums	03.01.2008			
F.1	Pilna masa	2505			
G	Pašmasa	1744			
S.1	Sēdvietas	7			
R	Krāsa	MELNA			
P.3	Degviela	DĪZEĻDEGVIELA			
	Tehniskā apskate derīga līdz	24.10.2025			
Y	Transportlīdzekļa tips	VIEGLAIS PASAŽIERU			
	Odometra rādījums	km	405018	jūdzes	
P.1	Motora tilpums (cm3)		1753	kw	92
	Ražošanas produkcijas numurs	**			
E	Identifikācijas numurs (VIN)	W F 0 S X X G B W S 7 M 5 9 0 3 1			
C.2.1.	Objekta īpašnieks	INĀRS NEŽBORTS			
Fotogrāfiju skaits:	27	(ar vārdiem)	divdesmit septiņi		

Transportlīdzekļa faktiskā vērtība vērtēšanas brīdī : Summa (EUR)

Bez nodokļiem =	702,48
Nodoklis 21 % =	147,52
Ar nodokļiem =	850,00

Transportlīdzekļa ātrās realizācijas vērtība vērtēšanas brīdī ar nodokļiem = 680,00

Piezīmes:

Visi dati uz novērtēšanas brīdi ir apstrādāti pamatojoties uz reālo tirgus cenu Latvijas Republikā un ES.
Novērtētājs nenes atbildību par defektu (-tiem), kuru (us) nevar konstatēt, izmantojot organoleptisko metodi.
VIN salīdzināts ar transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību, bet VIN izpēte uz viltojumu nav veikta.



TRANSPORTLĪDZEKĻA FAKTISKĀS VĒRTĪBAS NOTEIKŠANAS TABULA

Nr. 202600461

Transportlīdzekļa tirgus vērtība : <i>ar nodokļiem (EUR)</i>		1900,00
Vērtību palielinošie faktori:	% (+)	Summa (EUR)
Aprīkojums, izvērtējot tirgus piedāvājumus	15,00%	285,00
	0,00%	0,00
	0,00%	0,00
	0,00%	0,00
Palielinās kopā	15,00%	285,00
Vērtību pazeminošie faktori:	% (-)	Summa (EUR)
Nobraukums, izvērtējot tirgus piedāvājumus	10,00%	190,00
Tehniskais stāvoklis kā pazeminošs faktors	20,00%	380,00
Vizuālais stāvoklis kā pazeminošs faktors	30,00%	570,00
Tehniskās apskates derīguma termiņš ir beidzies	10,00%	190,00
Samazinās kopā	70,00%	1330,00
Kopējā korekcijas vērtība	55,00%	1045,00
		Summa (EUR)
Transportlīdzekļa faktiskā vērtība ar nodokļiem (EUR):		855,00
Transportlīdzekļa vērtība bez PVN 21 %		706,61
Noapaļotā vērtība ar nodokļiem (EUR):		850,00
Transportlīdzekļa vērtība bez PVN 21 %		702,48

Piezīmes:

Vērtība aprēķināta saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr.251 un Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja apstiprināto "Transportlīdzekļu tehnisko ekspertīžu metodiku".

Vērtējamā transportlīdzekļa tirgus vērtība ir noteikta, pielietojot tirgus pētījuma metodi.

PROTOKOLS PAR TRANSPORTLĪDZEKĻA APSKATI

Nr. **202600460**

Apskates datums un vieta:	02.04.2026.g.	Acone, Salaspils pagasts
Eksperta vārds un uzvārds	Kaspars Lazarevs	Sertifikāts Nr.70

Dati par vērtējamo objektu:

** -informācijas nav

D1	Marka	FORD	A	Valsts reģistrācijas numurs	KM8024
D3	Modelis	S-MAX		Reģ. apliecības numurs	AF2197062
	Izlaid.gads	2007	P.3	Degviela	DĪZEL,DEGVIELA
B	1.Reģ.datums	03.01.2008		Tehniskā apskate derīga līdz	24.10.2025
F.1	Pilna masa	2505	Y	Transportlīdzekļa tips	VIEGLAIS PASAŽIERU
G	Pašmasa	1744		Odometra rādījums	km 405018 jūdzes
S.1	Sēdvietas	7	P.1	Motora tilpums (cm3)	1753 kw 92
R	Krāsa	MELNA		Ražošanas produkcijas numurs	**
E	Identifikācijas numurs (VIN)	W F 0 S X X G B W S 7 M 5 9 0 3 1			

Informācija par transportlīdzekļa komplektāciju un papildaprīkojumu:


*-ir: **Pā**-Pusādas

A-Aizmugurējie P-Priekšējie Lp-Labās puses priekšējais Vs-Vadītāja sēdekļi

*	Tonētie stikli (aizmugurē)		Ksenona lukturi		Distances kontrole		Stūres apsilde
*	Priekšējie el.stikla pacelāji		LED gaismas lukturi		Keyless Go		4WD (Pilnpiedziņa)
*	Aizmugurējie el. stikla pacelāji	*	Vieglmetāla diski	*	Bluetooth		Marķējums
*	Elektriski regulējami spoguļi		Jumta bagāžnieks	*	Centrālā atslēga		Gāzes sistēma
	Brīvroku bagāžas nodalījuma atvēršana		Bagāžnieka stieņi		Kondicionieris		Autonoma apsilde
*	Panorāmas jumts		Aizsargstieņi	*	Klimatkontrolle		Head-Up projekcija
AP	Stāvvietā novietoto sensoru		Sānu kāpšļi		Kruīzkontrolle	*	Lietus sensors
	Durvju "pievilksnās mehānisms"		Automātiskā kārba	*	Ādas salons		Night vision
	Atpakaļskata kamera	*	Mehāniskā kārba		Apsildāmi sēdekļi		Pneimopiekare
*	Stabilitātes kontroles sistēma	*	Borta kompjūters		Ventilējami sēdekļi	*	ABS
*	Multifunkcionālā ādas stūre		Navigācija		El.regul. sēdekļi		Start / Stop sistēma
*	AirBag	*	Audio sistēma		Sēdekļu atmiņa		Sakabes ierīce
*	Miņlas lukturi		TV funkcija		Sēdekļu masāža		Joslu atpazīšanas sist.
	Priekšējo lukturu skalotāji	*	CD		"Koka" apdare		Ceļa zīmju atpazīšana

Transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis un papildus informācija;

** -informācijas nav



Salons	Norma
Krāsojums	Ir lakas krāsas bojājumi
Transportlīdzekļa īpašnieku skaits	**

B-ir bojājumi KP-korozijas pēdas RP- ir iepriekšējā remonta pēdas LKB-lakas krāsas bojājumi N-nav

KP;LKB	1. Kreisais priekšējais spārns	KP;LKB	10. Labais priekšējais spārns	B	Kreisais aizmugurējais lukturis
LKB	2. Kreisās priekšējās durvis	B	11. Jumts		Labais aizmugurējais lukturis
LKB;RP	3. Kreisās aizmugurējās durvis	LKB	12. Motora pārsegs		Aizmugurējais bamperis
KP;LKB	4. Kreisais aizmugurējais spārns		13. Dekoratīvais režģis	LKB	Priekšējais bamperis
	5. Aizmugures panelis		Radiatoris		Priekšējais stikls
	6. Bagāžnieka vāks		Kreisais priekšējais lukturis		Sānu stikli
KP;LKB	7. Labais aizmugurējais spārns		Kreisais priekš.pagr.lukturis		Aizmugurējais stikls
LKB;RP	8. Labās aizmugurējās durvis		Labais priekšējais lukturis		Virsbūves sašķiebums
	9. Labās priekšējās durvis		Labais priekš.pagr.lukturis		

Piezīmes: Uz apskates brīdī transportlīdzekļa dzinēju nevar iedarbināt, iespējami slēpti defekti.

Tehniskās apskates derīguma termiņš ir beidzies.

Uz apskates brīdī sajūga pedālis atrodas pazeminātā pozīcijā ar saīsinātu gājienu, kas var liecināt par sajūga sistēmas darbības traucējumiem; Bojāts panorāmas jumta stikls; Bojāta jumta kreisās puses apmale; Bojāts kreisās puses sāna atpakaļskata spoguļa korpus; Krāsas bojājumi uz riteņu vieglmetāla diskām; Virspusēja rāmja korozija.