

TRANSPORTLĪDZEKĻA NOVĒRTĒŠANAS AKTS Nr. 4740/2026



Informācija par vērtējumu x-ir

Vērtējuma pasūtītājs:	Maksātspējas procesa administrators Mareks Krūcis
Vērtēšanas uzdevums:	Noteikt tirgus un piespiedu pārdošanas vērtību realizācijai atsavināšanas gadījumā
Vērtēšanas mērķis:	Iesniegšanai Marekam Krūcim maksātspēj. proc. vajadzībām
Apskates datums un vieta:	10.04.2026., Ezera iela 20, Lapmežciems
Vērtēšanu veica vērtētājs:	Aivis Everss, sertifikāts Nr.20
Veiktie papildus pakalpojumi:	Virsbūves detaļu remonta darbu pārbaude
	Transportlīdzekļa vēstures pārbaude CARFAX

Informācija par transportlīdzekli

Marka, modelis:	VW Kombi
Virsbūves tips:	Vieglais pasažieru
Valsts reģistrācijas numurs:	HA 9191
VIN numurs:	WV2ZZZ7HZCH104734
Reģistrācijas apliecības Nr.:	AF 4692440
1 reģistrācijas datums:	15.03.2012.
Motora tilpums (cm ³):	1968
Motora jauda (kW/zs):	103/140
Degviela:	Dīzeļdegviela
Odometra rādījums km:	444 197
Krāsa	**
Tehniskā apskate derīga līdz:	12.01.2026. (nav derīga)
Sēdvietas:	7
Īpašnieks:	SIA "Family Business"
Turētājs:	SIA "Family Business"

Novērtēšanas rezultāti

Noteiktā tirgus vērtība:	2 600 EUR*
Noteiktā piespiedu pārdošanas vērtība:	1 800 EUR*
<p>*Transportlīdzekļa vērtības norādītas ar pievienotās vērtības nodokli, ja tāds ir piemērojams un ja vērtējumā nav noteikts citādi. Novērtējuma rezultāti nav attiecināmi uz kādu citu datumu.</p> <p>Noteiktās vērtības ir piemērojamas tikai gadījumā, ja vērtējamā transporta līdzekļa tehniskais stāvoklis atbilst apskatē konstatētajam.</p> <p>Novērtējums veikts pamatojoties uz tirgus vērtību analīzi, vērtējamā transporta līdzekļa likviditāti uz novērtēšanas brīdi un reālo tirgus situāciju Latvijas Republikā. Apsēkošanas brīdī tiek novērtēti transporta līdzekļa vizuālie defekti. Vērtējot pieņemts, ka nav īpaši apstākļi, kas pazemina transporta līdzekļa vērtību. Vērtētājs nenes atbildību par īpašu apstākļu atklāšanu, kas var tikt atklāti tikai ar speciālām inženiertehniskās izpētes metodēm, vai gadījumu, kad tādi tiek atklāti.</p> <p>Vērtējums derīgs 2 mēneši no vērtēšanas dienas.</p>	

SIA „PRO Motion”
valdes loceklis E.Gusarovs

A. Everss
Kustamās mantas vērtētājs
Sertifikāta Nr.20.

Transportlīdzekļa komplektācija un papildaprīkojums x-ir

Aprīkojums	Aprīkojums, Hi-Fi	Salons, gaismas, spoguļi	Stūre, drošība, cits
automātiskā ātr. kārba	autonomā apsilde	pusādas apdare	stūre ar ādas apdari
x manuālā ātr. kārba	x kruīzkontrolle	ādas apdare	el. stūres lifts
el. logu pacēlāji	distances kontrole	koka apdare	multi stūre
x pr. el. logu pacēlāji	lane assist	x roku balsts	apsildāma stūre
x kondicionieris	pneimopiekare	ledusskapis	x stabilitātes sistēma
klimatkontrolle	x borta dators	el. reg. sēdekļi	signalizācija
lūka	jumta reliņi	x sēdekļu apsilde	gps signalizācija
el. lūka	x sakabes āķis	ventilējami sēdekļi	marķējums
el. panorāmas lūka	x vieglmetāla diski	masāžas sēdekļi	servisa grāmatīņa
nokrišņu sensors	aizsargstieņi	sēdekļu atmiņa	1 uzrādīto atslēgu sk.
soft close	sliiekšņi	sporta sēdekļi	
head-up displejs	4x4	komforta sēdekļi	
night vision	magnetola	ksenona lukturi	
keyless go	x CD	LED lukturi	
el. bagažnieka aizv.	CD mainītājs	x miglas lukturi	
el. aizm. saulesargs	DVD	lukturu mazgātāji	
priekšējie parktronic	TV funkcija	x el. reg. spoguļi	
aizm. parktronic	TV monitori	el. nolokāmi spoguļi	
atpakaļskata kamera	telefons	x apsildāmi spoguļi	
apkārtējā skata kameras	hands-free		
navigācijas sistēma	subwoofer		
x tonēti stikli	bluetooth		
start/stop funkcija	H/K audio		

Tehniskā stāvokļa apskates rezultāti

Virsbūve	Korozija virsbūvei pa perimetru. Nekvalitatīvs krāsojums virsbūvei pa perimetru.
Krāsojums	Skrāpējumu un korozijas vietās bojāts.
Piezīmes: Apskates dienā izlādējies akumulators, kā rezultātā nebija iespējams pārbaudīt transportlīdzekli darbībā. Iespējami slēpti tehniski defekti. Pēdējās apskates rezultātos fiksēti desmit trūkumi ar vērtējumu 2.	

Vējstikls/akmens trieciens	Bojāts	Mazs	Liels	Plaisa
Priekšējais vējstikls				
Aizmugures vējstikls				
Piezīmes:				

Salons	Bojāts	Nolietots	Traipi	Izdeguši caurumi
Vadītāja sēdekļis			x	
Blakussēdētāja sēdekļis			x	
Aizmugures sēdekļis				
Piezīmes: nav otrās un trešās sēdekļu rindas.				


Riepu atlikums (%) / diski	Bojāts	Skramba	Bedre	Rūsa
Priekšējā ass ~ 40		x		
Aizmugures ass ~ 40		x		
Piezīmes:				

Aprēķinu tabula

Transportlīdzekļa vērtības noteikšanai tika izmantota (salīdzināmo darījumu) pieeja. Vērtēšanas gaitā tiek veikta vērtējamam OBJEKTAM līdzvērtīgu objektu salīdzināšana, vadoties no reāliem notikušiem pārdevumiem un piedāvājumu tirgū. Salīdzināmie kritēriji ir ņemti pēc profesionālo vērtētāju prakses metodiskajiem ieteikumiem, ņemot vērā būtiskākās atšķirības starp salīdzināmo un vērtējamo objektu. Koeficients ir lielāks par 0% (jeb pozitīvs), ja, pēc vērtētāju slēdziena, novērtējams objekts, konkrētajā vērtību ietekmējošā faktora ietekmē, ir pārkāps attiecībā pret salīdzināmajiem objektiem. Koeficients ir mazāks par 0% (jeb negatīvs), ja, pēc vērtētāju slēdziena salīdzināmajiem objektiem konkrētajā korekcijas faktora ietekmējošā faktora ietekmē, ir pārkāpi attiecībā pret novērtējamo objektu.

	Vērtējamais objekts	Salīdzināmie objekti		
Vērtējamais objekts	VW Kombi	VW Transporter	VW Transporter	VW Transporter
Vizuālais un tehniskais stāvoklis	Vizuāli un tehniski defekti	Vizuāli defekti	Norma	Norma
Izlaiduma gads	2012	2010	2012	2012
Odometra stāvoklis km	444 197	463 000	499 867	489 500
Tehniskā apskate	Nav derīga	Derīga	Derīga	Derīga
Atrašanās vieta	Latvija	Latvija	Latvija	Latvija
Pārdošanas cena, EUR		4700	5900	6000
Vērtību ietekmējošie faktori				
Darījumu apstākļi		-15	-15	-15
Vērtība pēc darījumu apstākļu aprēķina:		3995	5015	5100
Izlaiduma gads		10	0	0
Odometra stāvoklis km		0	5	5
Vizuāli un tehniskais stāvoklis		-30	-35	-35
Tehniskā apskate		-20	-20	-20
Komplektācija		5	5	0
Kopējās korekcijas		-35	-45	-50
Aprēķinātā transportlīdzekļa tirgus vērtība, EUR	2 635	2 597	2 758	2 550
Noapaļojot Eur	2 600			
Aprēķinātā tirgus vērtība, Eur:	2 600			
Aprēķinātā piespiedu pārdošanas vērtība, Eur:	1 800			

Transportlīdzekļa foto fiksācija







Latvijā reģistrēto transportlīdzekļu pēdējās tehniskās apskates rezultāti

Tehniskie dati

Pārbaušanas veids:	Pamatpārbaude
Reģistrācijas statuss:	Uzskaitē
Marka, modelis:	VW KOMBI
Reģistrācijas numurs:	HA9191
Pirmās reģistrācijas datums:	15.03.2012
Emisiju standarts:	Euro 5 G
Nākamās apskates datums:	12.01.2026
Odometra rādījums:	441060
Novērtējums:	2 - Ar mēneša laikā labojamiem defektiem
CO2:	198
Degvielas veids:	Dīzeļdegviela
Degvielas patēriņš:	7.5 litri/100 km
- pilsētā	9.6 litri/100 km
- ārpus pilsētas	6.3 litri/100 km
Motora maksimālā jauda (kW):	103
Motora tilpums (cm3):	1968
Pilna masa (kg):	2800
Pašmasa (kg):	1985

Detalizētais vērtējums

Kods	Novērtējums:	Trūkumi vai bojājumi
6.1.1.	1	Virspusēja rāmja vai nesošā elementa korozija.
6.1.2.	1	Atgūzu vai izmešu sastāvu neietekmējoši nelieli izplūdes sistēmas bojājumi.
4.4.3.	2	Neatbilstošā labā pakāpējā virzienrādītāja luktura krāsa.
4.5.1.	2	Nedeg pakāpējais miglas lukturis (lukturis).
4.7.1.	2	Nedeg aizmugurējās reģistrācijas numura zīmes apgaismojuma lukturis (lukturis).
4.8.1.	2	Bojājums, kas pasliktina atstarošanas īpašības. Kreisais pakāpējais atstarotājs.
4.8.1.	2	Bojājums, kas pasliktina atstarošanas īpašības. Labais pakāpējais atstarotājs.
5.3.2.	2	2. šlits. Palielināta bīvkustība kreisā amortizatora augšējā stiprinājumā (būksē).
5.3.3.	2	Priekšējais šlits. Palielināta bīvkustība sviras saīlētblokā. Labā puse. Apatkāš priekšējais.
6.2.6.	2	Neatbilstošs sēdekļu skaits.
8.2.2.1.	2	OBD uzrāda kļūmi izplūdes emisiju kontroles sistēmas darbībā.

Pārdo Volkswagen Transporter, 2010. gada, ar 2.0 Tdi dīzeļdzinēju. Auto ir čipots, jūtami labāka dinamika un vilkme.

Tehniski labā stāvoklī
Izietā svaiga tehniskā apskate līdz 12.2026
Dzinējs strādā vienmērīgi
Strādājošs AC

Auto ir reģistrēts kā 5 vietīgs, bet līdzī dodu vēl vienu rindu ar sēdekļiem kopā 8 vietas

Vizuālais stāvoklis – kā jau šiem modeļiem pienākas ir rūsa, kādriem ir bijis pārkrāsots raptor krāsojumā skrāpējumu drošs
Ekonomisks, uzticams un praktisks auto darbam.

Vnz būs cita

Sīkāka informācija – zvanot / rakstot.

Marka  **Volkswagen Transporter**
Izslaiduma gads: **2010**
Motors: **2.0 dīzēlis**
Ātrumkārbā: **Manuāla 5 ātrumi**
Nobraukums, km: **463 000**
Krāsa: **Peilēka**
Virsbūves tips: **Mikroautobuss**
Vietu skaits: **5**
Tehniskā apskate: **12.2026**
VIN kods: **WV2ZZZ7HZA4248944**
Valsts numura zīme: **XL53**

Aprīkojums

Stūres hidropastiprinātājs
Elektr. stūres pastiprinātājs
Kondicionieris
Klimata kontrole
Autonoms slēdzējs
Salona gaisa filtrs
Borta dators
Riepu spiediena kontrole
Parkošanās sens. priekšā
Parkošanās sens. aizmugurē
Atpakaļskats kamera
Nakts redzamības kamera
Panorāmas redzam. kameras
Distances kontrole
Lietus sensors
Kruāza kontrole
Adaptīvā kruāzkontrole
Gājēju detektors
Automātiska parkošanās
Ceļa zīmju atpazīš. sistēma
Klusuma zonu asistentis
Palīg sistēma braukš. joslās
Avārijas bremzēšanas sist.
Keyless Go
Sistēma Start-Stop
El. bagāžnieka atvēršana
El. aizmugures saulesaizsargs
El. durvju atvēršana

Aprīkojums

Jumta rēlijs
Sakabes āķis
Lūka
Panorāmas lūka
Pāngredzība 4x4
Pneimopieķars
Spoilers
Sliekšņi
Sporta pakete
Servisa grāmatīņa
Viegmetāļa diski

Salons

Ādas apdare
Roku balsti
Tonēti aizmugurējie logi
Saulsaizsargi logiem
Isofix stiprinājumi
Ledusskapis

Stūre

Reģistrējama
El. reģistrējama
Daudzfunkcionāla
Sporta
Apsildāma
Ar atmiņu

Sēdekļi

El. regulējami
Apsildāmi
Sporta
Recaro
Ventilējami
Masāžas
Ar atmiņu

Galvas

Xenona
Bi-ksiona
LED
LED bremzļugunis
Papild. bremžu signāls
Mīklas lukturi
Lampu mazgātāji
Automāt. tuvās gaismas
Automāt. tālās gaismas
Adaptīvās tālās gaismas

Spoguļi

El. regulējami
Apsildāmi
Aptumšojošie
Sporta
El. nolokāmi
Ar atmiņu

Drošība

ABS
Centrālā atsēģa
Signālizācija
Imobilizators
Air-bag
ESP
ASR
Mārkējums

Hi-Fi

FM/AM
CD
CD mainītājs
DVD
DVD mainītājs
MP3
USB
SDcard
HDD
TV
LCD
Navigācija
Tel./mob.
Bluetooth
Hands-free
Subwoofer

Cena: 4 700 €

Foto:



Vietā: Ogre un raj.

Latvijas Republikas Republikas
Sociālās Aizsardzības ministrija

www.ssa.gov.lv

VW Combi 6 vietīgs ar kravas nodalījumu.
2.0d 103kw dīzeļdzinējs, viss darbojas, balstiekārta negrab.

Labas C tipa marķējuma riepas virsū, divas atsīlgas, kondicionieris darbojas.
Jauns akumulators.

Marka:  **Volkswagen Transporter**
Izlaiduma gads: **2012 decembris**
Motors: **2.0 dīzeļis**
Ātrumskārbā: **Manuāla 6 ātrumi**
Nobraukums, km: **489 500**
Krāsa: **Zila** metālika
Virsbūves tips: **Mikroautobuss**
Vietu skaits: **6**
Tehniskā apskate: **10.2026**
VIN kods: **WV2ZZZ7HZCH055890**
Valsts numura zīme: **JG1568**

Aprīkojums

Stūres hidropastiprinātājs
Elektr. stūres pastiprinātājs
Kondicionieris
Klimata kontrole
Automātiskais sildītājs
Salona gaisa filtrs
Borta dators
Riepu spiediena kontrole
Parkošanās sens, priekšā
Parkošanās sens, aizmugurē
Atpakaļskata kamera
Nakts redzamības kamera
Panorāmas redzām, kameras
Distances kontrole
Lietus sensors
Kruza kontrole
Adaptīvā kruzkontrole
Gājēju detektors
Automātiska parkošana
Ceļa zīmju atpazīf. sistēma
Klusuma zonu asistents
Palīg sistēma braukd. joslās
Avārijas bremzēšanas sist.
Keyless Go
Sistēma Start-Stop
El. bagāžnieka aizvēršana
El. aizmugures saulesaizsargs
El. durvju aizvēršana

Aprīkojums

Junta rēļiņi
Sakabes āķis
Lūša
Panorāmas lūša
Pīngledzīte divē
Pneimopielāne
Spolēris
Sleikdži
Sporta pakete
Servisa grāmatīte
Viegmetālu diski

Salons

Ādas apdare
Roku balsti
Tonēti aizmugurējie logi
Saulsaizsargi logiem
Isofix stiprinājumi
Ledusskaips

Stūre

Regulējama
El. regulējama
Daudzfunkcionāla
Sporta
Apsildāma
Ar atmiņu

Sēdekļi

El. regulējami
Apsildāmi
Sporta
Recaro
Ventilējami
Masāžas
Ar atmiņu

Gaismas

Xenona
Bi xenona
LED
LED bremzgaugis
Papild. bremžu signāls
Mīklas lukturi
Lampu mazgātāji
Automāt. tuvās gaismas
Automāt. tālās gaismas
Adaptīvās tālās gaismas

Spoguļi

El. regulējami
Apsildāmi
Aptumšojošie
Sporta
El. nolokāmi
Ar atmiņu

Drošība

ABS
Centrālās atsīgā
Signālizācija
Imobilizators
Air-bag
ESP
ASR
Marģējums

Hi-Fi

FM/AM
CD
CD maiņnājs
DVD
DVD maiņnājs
MP3
USB
SDcard
HDD
TV
LCD
Navigācija
Tel./mob.
Bluetooth
Hands-free
Subwoofer

Cena: 6 000 € *PVN iekļauts

Foto:



Tālrunis: (+371)29-29-**** [Pārskatīt tālruni](#)

E-mail: [Nosūtīt e-pastu](#)

Vieta: Rīga

KOPIJA



LATVIJAS
ĪPAŠUMU
VĒRTĒTĀJU
ASOCIĀCIJA

LĪVA VĒRTĒTĀJU SERTIFIKĀCIJAS BIROJS
ĪPAŠUMU VĒRTĒTĀJA
PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS SERTIFIKĀTS

NR. 20

Aivis Everss

vārds, uzvārds

personas kods

Kustamās mantas vērtēšana

sertiificējamā darbība

Sertiifikāts apliecina personas profesionālās spējas veikt ģerменisku kustamu lietu novērtēšanu saskaņā ar LR Civiltikuma 870. - 874. panta prasībām

Darbība sertificēta no
2001. gada 13. decembra
datums

Sertiifikāts piešķirts
2024. gada 30. decembrī
datums

Sertiifikāts derīgs līdz
2029. gada 31. decembrim
datums



Dainis Funsts

LĪVA Vērtētāju sertifikācijas biroja
direktors

Izsniegts saskaņā ar LĪVA 2023. gada 2. marta noteikumiem
"Prasības kustamās mantas vērtētāja profesionālajai kvalifikācijai un
profesionālās kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanas kārtība".

Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas
POLISE NR. 911114925



Līguma darbības periods

No 17.09.2025 plkst. 13:07 līdz 16.09.2026 plkst. 23:59
Noslēgšanas datums: 17.09.2025
Retroaktīvais datums: 04.02.2019
Pagarinātais zaudējumu pieteikšanas periods: 36 mēneši

Apdrošinājuma pēmijs

Nosaukums: PRO MOTION, SIA
Reģ. Nr.: 40103829552
Adrese: Oškālna iela 14, Birzgaļe, Birzgaļes pag., Ogres nov., LV-5033

Apmaksas nosacījumi

Kopējā prēmija: 281.02 EUR (Divi simti astoņdesmit viens euro un 02 centi)

Maksājums:	1	2
Apmaksas termiņš:	27.09.2025	17.03.2026
Summa apmaksai:	140.51 EUR	140.51 EUR

Bankas rekvizīti:	AS Swedbank	LV13HABA0551008461190
	AS SEB Banka	LV60UNLA0050002300708
	Luminor Bank AS Latvijas filiāle	LV93RIKO0002013051362
	AS Citadele banka	LV03PARX0000231821015
	VAS Latvijas Pasts	LV38LPNS0001001855899

Veicot apmaksu, maksājuma uzdevumā jānorāda polises vai rēķina numurs!
Polise stājas spēkā, ja samaksa ir veikta polisē norādītajā termiņā.

Atbildības limits

Kopējais atbildības limits: 200 000 EUR
Atbildības limits vienam apdrošināšanas gadījumam: 200 000 EUR
Pašrīks: 175 EUR

Apdrošinātā profesionālā darbība

Nekustamā īpašuma vērtēšanas pakalpojumi;
Sauszemes transportlīdzekļu vērtēšanas pakalpojumi.

Apdrošināšanas teritorija

Latvija.

Apdrošināšanas noteikumi

Visi apdrošināšanas noteikumi un apdrošināšanas produkta informācija ir atrodami arī BALTA mājaslapā www.balta.lv vai jebkurā AAS "BALTA" filiārē visā Latvijā. Saglabājiet tos savā datorā vai citā ierīcē. Sazinieties ar mums, ja informāciju nepieciešams nosūtīt uz e-pastu vai pa pastu.

Apdrošināšanas līguma neatņemama sastāvdaļa ir:	Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments
Apdrošināšanas līguma iespējamie noteikumi Nr. 07	
Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi Nr. 58.04	Noteikumu kopsavilkums
Klauzula Nr.VR.1. "Vērtētāju profesionālā civiltiesiskā atbildība"	

Saskaņā ar apdrošināšanas līguma noteikumiem un nosacījumiem tiek atfīdzināti	Pamata segums / Apakšlīmits
<input checked="" type="checkbox"/> tiek apdrošināts	
Tiešie finansiālie zaudējumi	<input checked="" type="checkbox"/>
Tiesāšanas izdevumi	<input checked="" type="checkbox"/>
Glābšanas izdevumi	<input checked="" type="checkbox"/>
Ekspertīzes izdevumi	<input checked="" type="checkbox"/>
Juridisko pakalpojumu izdevumi	10% no viena gadījuma limita
Izdevumi par tiesas sēdes apmeklējumu Civilprocesā 50 EUR dienā	<input checked="" type="checkbox"/>

Apdrošināšanas akciju sabiedrība BALTA, vienotais reģ. nr. 40003049409
Sīksties iela 25, Rīga, LV-1013, Latvija, tālrunis +371 67522275, e-pasts balta@balta.lv, www.balta.lv

Lappuse 1 no 2