



208461

Pārdošana MAN 41 372 8x4, M x +

https://autoline.lv/-/pardosana/pasizgazeji/MAN/41-372-8x4-Manual-HIAB-Remote-Bladvering--26052917390120614600

Gmail YouTube Maps Tulkot Ziņas Mans Tet Iesūtne | autoremon... Polar coolants IAG e-veikals AD BALTIC Shell LubeMatch | S... Visas grāmatzīmes

JB Trading bv
MAN 41 372 8x4, Manual, HIAB, Remote, Bladvering | 38 900 €

Sazināties ar pārdevēju

21/21
MAN 41 372 8x4, Manual, HIAB, Remote, Bladvering

Referentienummer: 208461

Bladvering Bladvering

Naafreductie Bladvering Naafreductie Bladvering

Autoline

"Latvia/Riga"

Windows taskbar: Google t... Vai ir iesp... Lejupielā... Pārdošan... RO 2305 ... Lejupielā... Dokume... 22°C LAV 17:39

Pārdošana MAN 41 372 8x4, M x +

https://autoline.lv/-/pardosana/pasizgazeji/MAN/41-372-8x4-Manual-HIAB-Remote-Bladvering--26052917390120614600

Gmail YouTube Maps Tulkot Ziņas Mans Tet Iesūtne | autoremon... Polar coolants IAG e-veikals AD BALTIC Shell LubeMatch | S... Visas grāmatzīmes

JB Trading bv
MAN 41 372 8x4, Manual, HIAB, Remote, Bladvering | 38 900 €

Sazināties ar pārdevēju

Bladvering Bladvering

Autoline

naareductie Bladvering naareductie Bladvering

"Latvia/Riga"

Google t... Vai ir iesp... Lejupielā... Pārdošan... RO 2305 ... Lejupielā... Dokume... 22°C LAV 17:39

Vai ir iespējams uzzināt, kurās ir Astra HD 7 84.42, 1999, Zagreb

https://www.mascus.ie/transportation/crane-trucks/astra-hd-7-84-42/kabkif9h.html

Angļu | EUR

MASCUS
a Ritchie Bros. solution

Visas kategorijas

Pieslēgties | Reģistrēties

Novietojiet mašīnu/kravas automašīnu

Meklēt tehniku, zīmolu, modeli vai izplatītāju

Meklēt

/ Transports / Kravas Automašīnas / Kravas Automašīnas Ar Celtņi / Astra

◀ Iepriekšējais Nākamais ▶

Astra HD 7 84.42

44 500 Eiro

★ Iecienītākais ➦ Kopīgot 🔔 Saglabāt meklēšanu 🖨 Drukāt

MONTAŽA 10



Sazināties ar pārdevēju

Google tulk... Astra HD 7 ... AL 1297 VW... RO 2305 VO... IC E-Catalo... Zaudējumu... 22°C LAV 16:04

Vai ir iespējams uzzināt, kurās... Astra HD 7 84.42, 1999, Zagreb

https://www.mascus.ie/transportation/crane-trucks/astra-hd-7-84-42/kabkif9h.html

Gmail YouTube Maps Tulkot Ziņas Mans Tet Iesūtne | autoremon... Polar coolants IAG e-veikals AD BALTIC Shell LubeMatch | S... Visas grāmatzīmes

MASCUS a Ritchie Bros. solution **Astra HD 7 84.42** 44 500 eiro [Sazināties ar pārdevēju](#) [Rādīt tālruņa numuru](#)



[Rādīt tālruņa numuru](#)

Vārds (obligāti)

E-pasts (obligāti)

+353 Tālrunis ...

Uzrakstīt ziņojumu pārdevējam(-ie...
Hello, I would like to receive more information about your Astra HD 7 84.42. Could you please get in contact with me?

[Privātuma politika](#)

[Sūtīt ziņojumu](#)

[INFORMĀCIJA](#) [CENAS](#)

Google t... Astra HD... AL 1297 ... RO 2305 ... IC E-Cat... Zaudēju... Dokume... 22°C LAV 16:06

Vai ir iespējams uzzināt, kurās ir Astra HD 7 84.42, 1999, Zagreb

https://www.mascus.ie/transportation/crane-trucks/astra-hd-7-84-42/kabkif9h.html

Gmail YouTube Maps Tulkot Ziņas Mans Tet Iesūtne | autoremon... Polar coolants IAG e-veikals AD BALTIC Shell LubeMatch | S... Visas grāmatzīmes

MASCUS a Ritchie Bros. solution **Astra HD 7 84.42** 44 500 eiro [Sazināties ar pārdevēju](#) [Rādīt tālruņa numuru](#)



[Rādīt tālruņa numuru](#)

Vārds (obligāti)

E-pasts (obligāti)

+353 Tālrunis ...

Uzrakstīt ziņojumu pārdevējam(-ie...
Hello, I would like to receive more information about your Astra HD 7 84.42. Could you please get in contact with me?

[Privātuma politika](#)

[Sūtīt ziņojumu](#)

[INFORMĀCIJA](#) [CENAS](#)

Google t... Astra HD... AL 1297 ... RO 2305 ... IC E-Cat... Zaudēju... Dokume... 22°C LAV 16:06

Vai ir iespējams uzzināt, kurās ir Astra HD 7 84.42, 1999, Zagreb

https://www.mascus.ie/transportation/crane-trucks/astra-hd-7-84-42/kabkif9h.html

Gmail YouTube Maps Tulkot Ziņas Mans Tet Iesūtne | autoremon... Polar coolants IAG e-veikals AD BALTIC Shell LubeMatch | S... Visas grāmatzīmes

MASCUS a Ritchie Bros. solution **Astra HD 7 84.42** 44 500 eiro Sazināties ar pārdevēju Rādīt tālruņa numuru

Pārvešana	Manuāli	Priekšējo riepu atlikums	65
Atlikušās aizmugurējās riepas	70	Priekšējās riepas izmērs	315/80R22,5
Aizmugurējo riepu izmērs	315/80R22,5	Krāsa	CRVENA
Ražošanas valsts	Itālija		
Virsbuves opcijas	Celtnis, Kabines piekare - mehāniska, Elektriskie logu pacelāji, Apsildāmi spoguļi, Elektriski spoguļi, Vadītāja sēdekļi ar pneimatisko amortizāciju, Instrumentu kaste, Domkrats, Avārijas trijstūris, Ugunsdzēsamais aparāts, Diferenciāla bloķētājs, PTO, Trumuļa bremzes		


Interesē šī reklāma?

Sazināties ar pārdevēju


Ziņot par aizdomīgu reklāmu

22°C LAV 16:07






















Modello N.	H 88 63/5/3
Serial no.	
Confez. - Code	October - October
855.325/En	1987

05 72
960628



00 PH 3290 300

Gru per autocarro
Truck crane

HLR 90000 5S/6S
HLR 90000 5S/6S + JIB 3S

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL



Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso della gru
Read this manual carefully before using the loader crane



HEILA gru - Via della Costituzione, 43 - Tel. 0522/960563 Fax 0522/960391 - 42028 POVIGLIO (RE)

HEILA



Latvijā reģistrēto transportlīdzekļu pēdējās tehniskās apskates rezultāti

Tehniskie dati

Pārbaudes veids:	Atkārtota pārbaude
Reģistrācijas statuss:	Uzskaitē
Marka, modelis:	VOLVO FM
Reģistrācijas numurs:	R02305
Pirmās reģistrācijas datums:	19.04.1999
Nākamās apskates datums:	17.01.2025
Odometra rādījums:	355737
Novērtējums:	1 - Ar pieļaujamiem defektiem
Degvielas veids:	Dīzeļdegviela
Motora maksimālā jauda (kW):	309
Motora tilpums (cm3):	12130
Pilna masa (kg):	42000
Pašmasa (kg):	22200

Detalizētais vērtējums

Kods	Novērtējums:	Trūkumi vai bojājumi
1.2.1.	1	Nevienmērīgs bremzēšanas spēku pieaugums.
2.1.1.	1	Hidrauliskā šķidruma noplūde no stūres iekārtas. Piles neveidojas.
2.1.3.	1	Priekšējais tilts. Neliela garenstiepņa priekšējā stūres šarnīra brīvkustība.
6.1.1.	1	Virspusēja rāmja vai nesošā elementa korozija.
8.4.1.	1	Neveidojot piles, sūcas eļļa no motora (transmisijas).
8.4.1.	1	Neveidojot piles sūcas šķidrums no tehnoloģiskās ierīces mezgliem.

Būtiski bojājumi CSNg

Informācija no policijas:

Nav

Informācija no apdrošinātājiem:

Nobraukuma vēsture LV



Datums:	Odometrs	Nobraukums
28.12.2023	355737	21
27.12.2023	355716	27
22.12.2023	355689	208
14.11.2023	355481	15758
28.10.2022	339723	616
23.09.2022	339107	15520
16.09.2021	323587	27
14.09.2021	323560	410
27.07.2021	323150	11390
09.03.2020	311760	52
28.02.2020	311708	16322
22.02.2019	295386	89
12.02.2019	295297	295297

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis

594,00 EUR	- uz gadu (pilnā apmērā)
297,00 EUR	- noņemšanai no uzskaites
346,50 EUR	- līdz gada beigām, ja nodoklis par esošo mēnesi nav samaksāts
297,00 EUR	- līdz gada beigām, ja nodoklis par esošo mēnesi ir samaksāts
589.5 EUR	- transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa (ikgadējās nodevas) parāds par 2010.- 2025.gadu.

Iepriekšējās apskates dati

Pārbaudes veids:	Atkārtota pārbaude
Nākamās apskates datums:	22.01.2024
Odometra rādījums:	355716
Novērtējums:	2 - Ar mēneša laikā labojamiem defektiem

Kods	Novērtējums:	Trūkumi vai bojājumi
1.2.1.	1	Nevienmērīgs bremzēšanas spēku pieaugums.
8.4.1.	1	Neveidojot pīles sūcas šķidrums no tehnoloģiskās ierīces mezgliem.
8.4.1.	1	Neveidojot pīles, sūcas eļļa no motora (transmisijas).
6.1.1.	1	Virspusēja rāmja vai nesošā elementa korozija.
2.1.1.	1	Hidrauliskā šķidruma noplūde no stūres iekārtas. Pīles neveidojas.
2.1.3.	1	Priekšējais tilts. Neliela garenstiepņa priekšējā stūres šarnīra brīv kustība.
5.2.3.	2	Neatbilstoši uzstādītas riepas.
5.3.1.	2	2.tilts. Nenostiprinātas lokšņu atsperojuma skavas.

Ass	Kreisais	Labais	Bremžu tips
1	8.26	9.34	D
2	7.18	8.45	D
3	8.49	7.19	D
4	9.61	7.76	D
2	6.41	7.67	S
3	4.11	4.27	S

D - Darba bremzes; S - Stāvbremzes

Iepriekšējās apskates dati

Pārbaudes veids:	Pamatpārbaude
Nākamās apskates datums:	22.01.2024
Odometra rādījums:	355689
Novērtējums:	2 - Ar mēneša laikā labojamiem defektiem

Kods	Novērtējums:	Trūkumi vai bojājumi
2.1.1.	1	Hidrauliskā šķidruma noplūde no stūres iekārtas. Pīles neveidojas.
8.4.1.	1	Neveidojot pīles sūcas šķidrums no tehnoloģiskās ierīces mezgliem.
8.4.1.	1	Neveidojot pīles, sūcas eļļa no motora (transmisijas).
6.1.1.	1	Virspusēja rāmja vai nesošā elementa korozija.
2.1.3.	1	Priekšējais tilts. Neliela garenstiepņa priekšējā stūres šarnīra brīv kustība.
1.1.17.	2	Bojāti savienojumi pie bremzēšanas spēku regulatora.
4.4.1.	2	Nedeg kreisais priekšējais virzienrādītāja lukturis.
5.2.3.	2	Neatbilstoši uzstādītas riepas.
5.3.1.	2	2.tilts. Nenostiprinātas lokšņu atsperojuma skavas.

Ass	Kreisais	Labais	Bremžu tips
1	9.34	8.74	D

2	8.13	8.19	D
3	7.84	10.44	D
4	7.54	7.26	D
2	9.60	8.40	S
3	5.24	4.76	S

D - Darba bremzes; S - Stāvbremzes

Informācija sagatavota elektroniski 16.06.2026 23:02:57 no CSDD transportlīdzekļu un to vadītāju valsts nozīmes reģistra.

**KRAVAS SPECIĀLĀ AUTOMOBILĀ VOLVO FM12 ar valsts reģ. nr.RO2305 identifikācijas Nr.YV2J4DAG2XA29398
TIRGUS VĒRTĪBAS APRĒĶINS PIELIETOJOT TIRGUS PĒTĪJUMU METODI,
TRANSPORTLĪDZEKĻA APSKATES PROTOKOLS Nr.CE10/06-26**

Nosaukums	Vērtējamais t/l	Saīdināšanas t/l Nr.1	Saīdināšanas t/l Nr.2	Saīdināšanas t/l Nr.3
Automobiļa reģistrācijas valsts	Latvija	Beļģija	Nīderlande	Horvātija
Marka, Modelis	VOLVO FM12.420	VOLVO FH12.460	MAN 41 372	IVECO ASTRA HD 7 84.42
Motora degvielas veids	Dīzeļdegviela	Dīzeļdegviela	Dīzeļdegviela	Dīzeļdegviela
Motora jauda (z.s.)	420	460	372	420
Tips	Kravas automobilis ar celtņi (hidromanipulatoru)	Kravas automobilis ar celtni (hidromanipulatoru)	Kravas automobilis ar celtni (hidromanipulatoru)	Kravas automobilis ar celtni (hidromanipulatoru)
Izgatavots	1999	2000	1996	1999
Motorstundas (h)	Nav zināms	Nav zināms	Nav zināms	Nav zināms
Odometra rādījums (km)	358 559	596 286	480 135	131 873
Elektroniski vadāma automātiska pārnesumkārbā	Nav	Nav	Nav	Nav
Hidromanipulatora novietojums	S tarp kabīni un kravas kasti	Aiz kravas kastes	S tarp kabīni un kravas kasti	S tarp kabīni un kravas kasti
Hidromanipulatora strēles sasniegjamība (m)	16,0	14,1	21–23	16.9
Hidromanipulatora celtpēja tiešā tuvumā (t)	18.400 – 20.000	21.000	12.000	29,5
Hidromanipulatora celtpējas moments (tm)	61>	18,0	31-33	90>
Manuāla pārnesumkārbā	ir	ir	ir	ir
Kravas kastes veids	Ar atveramiem bortiem	Pašizgāzējs	Pašizgāzējs	Ar atveramiem bortiem
Riteņu formula	8x4	8x4	8x4	8x4
Diferenciāla bloķētājs	Ir	Ir	Ir	Ir
Gaisa kondicionieris	Nav	Nav	Nav	Nav
Hidromanipulatora marka, modelis	PALFINGER PK 66000 E	HIAB 220 C-5	HIAB 330	HEILA HLR90000-6S
Hidromanipulators izgatavots	Austrijā	Zviedrijā	Zviedrijā	Itālijā
Atsperojums	Priekšējie tilti- atsperlāgas, pakalējie tilti ar gaisa spilveniem	Priekšējiem un pakalējiem tiltiem tikai slokšņu atsperes	Priekšējiem un pakalējiem tiltiem tikai slokšņu atsperes	Priekšējiem un pakalējiem tiltiem tikai slokšņu atsperes

PIELIKUMS 1

Pasludinātā tirgus vērtība bez PVN (EUR) interneta vietnē		25500,-	38900,-	44500,-
Interneta vietne		www.Truck1.eu	www.autoline.lv	www.mascus.ie
Korekcijas koeficienti				
Pirmā reģistrācija		-8%	+24%	0%
Motorstundas (h)		Nav zināmas	Nav zināmas	Nav zināmas
Odometra rādījums		-10,3%	-10,3%	+44,4%
Hidromanipulatora strēles sasniedzamības rādītāji		+2,4%	-6,2%	-1,1%
Hidromanipulatora celjspēja tiešā tuvumā		-1%	+8%	-9,6%
Hidromanipulatora celspējas moments		+5,9%	+10,8%	-9,5%
Atsperojums		+10%	+10%	+10%
Pilnpiedziņa		0%	0%	0%
Tehniskais stāvoklis		-10%	-10%	-10%
Automātiskā klimat kontrole		0%	0%	0%
Ātrā kausa hidrauliskā sakabe		0%	0%	0%
Kravas kastes konstrukcijas faktors		-25%	-20%	+10%
Korekcijas koeficients (%)		+94,5% [-36,0%]	+121,1% [+6,3%]	-164,10% [+34,2%]
Koriģētā vērtība	39130,-	16320,-	41351,-	59719,-
Aprēķinātā tirgus vērtība noapaļojot, PVN tajā sk. (EUR)	47347,-			



SAUSZEMES TRANSPORTLĪDZEKĻU ZVĒRINĀTO EKSPERTU
LATVIJAS NACIONĀLĀ ASOCIĀCIJA

TEHNISKĀ VĒRTĒTĀJA SERTIFIKĀTS

Nr. 14

Ar šo sertifikātu biedrība "Sauszemes transportlīdzekļu zvērīnāto ekspertu Latvijas nacionālā asociācija (STZELNA)", pamatojoties uz Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centra izsniegto profesionālās kvalifikācijas apliecību, sērija KAC Nr. 014775, apliecina, ka ar sertificēšanas komisijas

LĒMUMU (prot. Nr. 18.03.2025.)

Aivars Rokjānis

vārds, uzvārds

220157-10011

personas kods

VAR VEIKT SAUSZEMES TRANSPORTLĪDZEKĻU
TEHNISKO VĒRTĒŠANU.



sertifikāts derīgs līdz 2028. gada 22. martam
datums

Rīga, 20 25. gada "18." martā

STZELNA sertifikācijas
komisijas priekšsēdētājs

J. Diskačs