

LR VZD DIENVIDKURZEMES REĢIONĀLĀ NODAĻA

BŪVES
TEHNISKĀS INVENTARIZĀCIJAS LIETA

Numurs: 62010080244002-01

Lapu skaits: 9

BŪVES KADASTRA APZĪMĒJUMS

62010080244002

Degvielas sūkņa māja

(Būves nosaukums)

ADRESE: Kuldīgas rajons
Kuldīga
Parka iela 43
Pasta indekss 3300

Tehniskās inventarizācijas darbu izpildītāji: Aija Jansone

Izpildes datums: 25/10/2001

Tehniskās inventarizācijas darbu pārbaudītājs: Jānis Ozoliņš

Pārbaudes datums: 25/10/2001

LR VZD reģionālās nodaļas vadītājs

Zigrida Ernstsone
KULDĪGAS BIROJA
VADĪTĀJS
(Vārds, Uzvārds)

(paraksts)

Datums: 2001. . gada 26. " 10.



INFORMĀCIJA PAR PASŪTĪJUMU

1. Tehniskās inventarizācijas lietas numurs 62010080244002-01
2. Būves nosaukums: Degvielas sūkņa māja
3. Būves kadastra apzīmējums 62010080244002
4. Būves adrese: Kuldīgas rajons, Kuldīga, Parka iela 43, Pasta indekss 3300
5. Pēdējās apsekošanas datums: 15/10/2001
6. Tehniskās inventarizācijas pasūtītāji: Kuldīgas pilsētas dome
7. Pasūtījuma pieņemšanas datums: 15/10/2001
8. Tehniskās inventarizācijas darbu izpildītā Aija Jansone
9. Izpildes datums: 25/10/2001
10. Tehniskās inventarizācijas darbu pārbaudītājs Jānis Ozoliņš
11. Pārbaudes datums: 25/10/2001
12. Iesniegtie dokumenti:
Pasūtījuma pieteikums
Nr.46/19*01 15/10/2001 Kuldīgas pilsētas dome
13. Tehniskās inventarizācijas veids: Būves pilna atkārtotā tehniskā inventarizācija
14. Pasūtījuma izpildes termiņš (d.d.) 30
15. Pasūtījuma pieņēmējs: Ilze Sustrupa

INFORMĀCIJA PAR BŪVI

1. Būves lietošanas veids 1252 Rezervuāri, bunkuri, silosi un noliktavas
2. Būves kapitalitātes grupa: II grupa
3. Būves ārsienu materiāls 01 Ķieģeļu mūris
4. Būves stāvu skaits:
 - 4.1. Virszemes: 1
 - 4.2. Pazemes: 1
5. Eksploatācijas uzsākšanas gads: 1980
6. Eksploatācijā pieņemšanas gads:
7. Būves konstruktīvā elementa apraksts:

7.1. Būves pamati	Dzelzsbetons/betons	Apmierinoši
7.2. Būves ār sienas	Ķieģeļu mūris	Apmierinošas
7.3. Būves pārsegumi	Dzelzsbetons/betons	Apmierinoši
7.4. Būves jumts	Gumijotie lokšņu materiāli/ruberoīds	Daļēji apmierinošs
8. Būves fiziskais nolietojums (%) 30
9. Būves apbūves laukums (kv.m.): 24
10. Būvtilpums (kub.m.) 129
11. Būves kopējā platība (kv.m.): 31
12. Būves lietderībā platība (kv.m.) 31
 - 12.1. Dzīvokļu platība (kv.m.) 0
 - 12.2. Nedzīvojamo telpu platība (kv.m.) 31
13. Telpu grupu skaits būvē: 2
14. Dzīvokļu skaits būvē 0
15. Labiekārtojums:
 15. 4. Elektroapgāde
16. Patvaļīgās būvniecības pazīmes - Nav

BŪVES EKSPLIKĀCIJA

Būves kopējā platība (kv.m) 31

Būves lietderīgā platība (kv.m.) 31

Dzīvokļu kopējā platība (kv.m.) 0

Dzīvokļu platība (kv.m.): 0

Dzīvojamā platība (kv.m.) 0

Dzīvokļu palīgtelpu platība (kv.m) 0

Dzīvokļu ārtelpu platība (kv.m.) 0

Nedzīvojamo telpu platība (kv.m.) 31

Nedzīvojamo iekštelpu platība (kv.m) 31

Nedzīvojamo ārtelpu platība (kv.m.) 0

Būves koplietošanas palīgtelpu platība (kv.m.) 0

Koplietošanas iekštelpu platība (kv.m) 0

Koplietošanas ārtelpu platība (kv.m.) 0

Telpu grupas numurs: 001

Telpu grupas adreses numurs

Telpu grupas izmantošanas veids 1252 Rezervuāra, bunkura, silosa vai noliktavas telpu grupa

Telpu grupas platību eksplikācija

Nedzīvojamo telpu platība (kv.m.): 26.1

Nedzīvojamo iekštelpu platība (kv.m.) 26.1

Nedzīvojamo ārtelpu platība (kv.m.): 0

Telpu grupas telpu eksplikācija:

Stāvs	Telpas numurs	Telpas nosaukums	Telpas veids	Telpas platība (kv.m.)	Telpas augstums (m)	Patvaļīgās būvniecības pazīm
1	1	Neizmantota telpa	Nedzīvojamā iekštelpa	4.9	2.95	
1	2	Neizmantota telpa	Nedzīvojamā iekštelpa	5.5	2.95	
-1	3	Neizmantota telpa	Nedzīvojamā iekštelpa	4.9	2	
-1	4	Neizmantota telpa	Nedzīvojamā iekštelpa	10.8	2	

Telpu grupas numurs: 002

Telpu grupas adreses numurs

Telpu grupas izmantošanas veids 1252 Rezervuāra, bunkura, silosa vai noliktavas telpu grupa

Telpu grupas platību eksplikācija

Nedzīvojamo telpu platība (kv.m.): 4.9


Nedzīvojamo iekštelpu platība (kv.m.) 4.9

Nedzīvojamo ārtelpu platība (kv.m.): 0

Telpu grupas telpu eksplikācija:

Stāvs	Telpas numurs	Telpas nosaukums	Telpas veids	Telpas platība (kv.m.)	Telpas augstums (m)	Patvaļīgās būvniecības pazīm
1	1	Neizmantota telpa	Nedzīvojamā iekštelpa	4.9	2.95	

ZEMES GABALA
IZVIETOJUMA SHĒMA




BŪVES NOVIETNES SHĒMA

Būves kadastra apzīmējums

6	2	0	1	0	0	8	0	2	4	4	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


I STĀVS
H= 2,95



BŪVES I STĀVA PLĀNA SHĒMA

Būves kadastra apzīmējums 6 2 0 1 0 0 8 0 2 4 4 0 0 2

P STĀVS
H= 2.00



BŪVES P STĀVA PLĀNA SHĒMA

Būves kadastra apzīmējums 62010080244002

INVENTARIZĀCIJAS VĒRTĪBAS APRĒĶINA PROTOKOLS

Būves kadastra apzīmējums: 6201 008 0244 002
 Būves adrese: Kuldīgas rajons, Kuldīga, Parka iela 43
 Tehniskās inventarizācijas lietas numu
 Būves galvenais lietošanas veids: 1252 - Rezervuāri, bunkuri, silosi un noliktavas
 Būves nosaukums: Degvielas sūkņa māja
 Būves tehniskie rādītāji: 2 stāvi, būvtilpums = 129 m³, kopējā platība = 31 m², apbūves laukums 24 m².

Būves konstruktīvo elementu raksturojums:

Pamati: Dzelzsbetons/betons - Apmierinoši
 Sienas: Ķieģeļu mūris - Apmierinošas
 Pārsegumi: Dzelzsbetons/betons - Apmierinoši
 Jumts: Gumijotie lokšņu materiāli/ruberoīds - Daļēji apmierinošs

Nosaukums	N.p.k.	Ieraksts
Būvju vienību cenu krājuma numurs, tabulas apzīmējums, ailes apzīmējums tabulā	1	19.1; 1-132; a
Mērvienība	2	kub.m.
Vienību daudzums	3	129
Kopējā platība (m ²)	4	31
Būves vienības bāzes vērtība (Ls)	5	38.3
Būves bāzes vērtība (Ls)	6	4940.7
Fiziskā stāvokļa koeficients K_s	7	0.70
Ģeogrāfiskās novietnes koeficients K_g	8	0.45
Būves izmantošanas veida korekcijas koeficient K_{iv}	9	0.42
Attāluma līdz tuvākajai pilsētai koeficients K_L	10	1.00
K -	11	0.90
Būves inventarizācijas vērtība (Ls)	12	588
Būves vienības inventarizācijas vērtība (Ls)	13	4.56
Būves kopējās platības 1 m ² vērtība (Ls)	14	18.97

Vērtēšanas datums 25/10/2001

Izpildīja:

Aija Jansone

(Vārds, Uzvārds)

Paraksts

Pārbaudīja:

Jānis Ozoliņš

(Vārds, Uzvārds)

Paraksts