



SENWALDS
SERTIFICĒTA VĒRTĒŠANA



**TRANSPORTLĪDZEKĻA FORD S-MAX
VRN: MZ7998 VIN: WFOSXXGBWSBD81844
NOVĒRTĒJUMS**



ŠĒNVALDI | Tehniskais audits & vērtēšana
Tālrunis: 27033979
E-pasts: birojs@senwalds.com
www.senwalds.com

SIA "Šēnvaldi"
Reģistrācijas Nr: 40203193326
Juridiskā adrese: "Ļaudaviņas", Laveri,
Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163

Banka: Revolut Bank UAB
SWIFT: REVOLT21
Konts: LT56 3250 0371 1667 6969

TRANSPORTLĪDZEKĻA NOVĒRTĒŠANAS AKTS NR. TL/2026-116

Apsekošanas datums: 11.06.2026.

Dokumenta datums skatāms laika zīmogā
Apsekošanas vieta: Rīga

Pasūtītājs: Ivars Anstrauts

Izpildītājs: SIA "Šēnvaldi"

Reģ. Nr.: 40203193326

Adrese: "Laudaviņas", Laveri, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163

Vērtēšanas mērķis: Transportlīdzekļa tirgus un piespiedu pārdošanas vērtības noteikšana, iespējamai atsavināšanai.

Transportlīdzekļa novērtējums veikts, balstoties uz tirgus vērtības analīzi, transportlīdzekļa likviditāti novērtēšanas brīdī, vērtētāja kompetenci un pieredzi, kā arī aktuālo tirgus situāciju Eiropas Savienībā. Vērtējums veikts vadoties pēc LTEVA metodikas, LVS 401:2013 "Īpašumu vērtēšanas" un IVS starptautiskajiem vērtēšanas standartiem. Apsekošanas laikā tiek novērtēts transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis un vizuālie defekti. Vērtēšanā pieņemts, ka nepastāv īpaši apstākļi, kas pazeminātu transportlīdzekļa vērtību un kurus varētu atklāt ar specifiskām inženiertehniskām metodēm. Transportlīdzekļa tirgus vērtība aprēķināta apsekošanas dienā un ir spēkā līdz noteiktā vērtējuma derīguma termiņa beigām.

VĒRTĒJAMĀIS OBJEKTS

Pamatdati:

Modelis, marka:	FORD S-MAX
Īpašnieks:	Ivars Anstrauts
Valsts reģ.Nr.	MZ7998
Izlaiduma gads:	2011
Degvielas veids, tilpums:	Dīzeļdegviela, 1560 cm ³
Šasijas Nr.:	WFOSXXGBWSBD81844
Nobraukums:	253933 km
Nākošā TA:	25.11.2026
Krāsa:	Pelēka
Reģ.apliecības Nr.:	AF3827567

Aprīkojums un komplektācija:

☒	El. paceļami logi	☐	Pilnpiedziņa
☐	El. regulējami sēdekļi	☐	TV
☒	Apsildāmi spoguļi	☐	Koka apdare
☒	El. regulējami spoguļi	☐	Ādas apdare
☐	Apsildāmi sēdekļi	☒	Info sistēma
☐	Sporta sēdekļi	☐	Hands-free
☒	Klimatkontrolle	☐	Jumta sliedes
☒	Kruīzkontrolle	☒	Piekabes āķis
☐	Kondicionieris	☒	Tonēti stikli
☐	Xenon gaismas	☐	Autonom. apsilde
☒	A M ātrumkārbā	☒	ABS
☒	Stereo iekārta	☒	AirBag
☒	CD	☐	Lūka
☒	Signalizācija	☒	Pano.stikla jumts
☒	Imobilizērs	☒	Vieglmetāla diski
☐	Marķējums	☒	Ādas salons
☒	Centrālā atslēga	☒	Miglas lukturi
☒	Stūres pastiprinātājs	☐	Pusādas salons
☒	Multi stūre	☒	Parktronic
☐	ETS	☒	Navigācija
☐	Ir Nav	☒	Atslēgas
☐	Ir Nav	☐	Pults

SLĒDZIENS

Transportlīdzeklis (turpmāk tekstā – t/l) ir neapmierinošā tehniskā un apmierinošā vizuālā stāvoklī. Skrāpējumi, neliela korozija un iespaidumi pa visu t/l perimetru. Salons ar vidēja nolietojuma pazīmēm. T/l dzinēja – degvielas sistēmas defekti. T/l apsekošanas brīdī nav iespējams iedarbināt. T/l ir veikta ikgadējā CSDD TA. Kopējais t/l tehniskais un vizuālais stāvoklis ir atbilstošs ekspluatācijas ilgumam un režīmam. T/l ir iespējami slēpti defekti, kurus ir iespējams konstatēt tikai pēc pilnas a/m diagnostikas. Ņemot vērā transportlīdzekļa vizuālo apskati, minētos defektus, kā arī iespējamās remonta izmaksas un reālo tehnisko stāvokli, vērtētāja pieredzi un zināšanas, aprēķinu rezultātā mūsu viedoklis ir sekojošs:

Aprēķinātā tirgus vērtība:	1 570.00 EUR (Viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit eiro, 00 centi)
Aprēķinātā piespiedu pārdošanas (ātrās realizācijas) vērtība:	1 100.00 EUR (Viens tūkstotis viens simts eiro, 00 centi)

Vērtējums ir derīgs 180 dienas no aprēķina datuma. Novērtējuma akts izsniegts pasūtītājam vienā eksemplārā elektroniskā formātā kā PDF un EDOC dokuments, bet otrs eksemplārs tiek uzglabāts SIA "Šēnvaldi" arhīvā. Vērtējums sagatavots uz 9 lapām, iekļaujot pielikumus. Novērtējuma akts nav paredzēts nodošanai personām, kas nav tieši saistītas ar novērtējamo īpašumu, un to nedrīkst izplatīt bez vērtētāja rakstiskas piekrišanas.

Patiesā cieņā,

SIA "Šēnvaldi"

Prokūrists

Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais eksperts (LTEVA-TL-001/2025)

Rihards Pastars

Šis vērtējums ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

VIZUĀLĀS APSEKOŠANAS FOTOATTĒLI



Attēls Nr. 1



Attēls Nr. 2



Attēls Nr. 3



Attēls Nr. 4



Attēls Nr. 5



Attēls Nr. 6



Attēls Nr. 7




Attēls Nr. 8



Attēls Nr. 9



Attēls Nr. 10



Attēls Nr. 11



Attēls Nr. 12



Attēls Nr. 13



Attēls Nr. 14



Attēls Nr. 15



Attēls Nr. 16