

Reģistrācijas Nr.	KT 9743
Marka/modelis	Nissan X Trail
Izlaiduma gads	11.07.2017
Šasijas Nr.	JN1TFNT32U0003451
Virsbūves Nr.	*
Motora Nr.	*
Krāsa	Tumši pelēka
Pilna masa (kg)	2240
Tips	Vieglais pasažieru
Reģ. apliecības Nr.	AF 2326876
Tehniskā apskate	27.07.2027
Nobraukums (km)	232940



TRANSPORTA LĪDZEKĻA PARAMETRI

1. Motora tilpums	1995/130KW/Euro6W
2. Degviela	Dīzelis
3. Ātrumkārbā	Automātiska
4. Velkošo tiltu skaits	2

5. Aprīkojums: (ir / nav)

ir	centrālā atslēga	ir	jumta lūka
ir	el. logu pacelāji	ir	el. vadāmi spoguļi
ir	kondicionieris	ir	ādas salons
ir	ABS/ESP	ir	gaisa drošības spilveni

6. Komplektācija: (ir / nav)

ir	aptieciņa	2	aizdedzes atslēgas
ir	uguns dzēšamais	nav	signalizācijas pultis
ir	piespiedu apstāšanas zīme		



7. Papild-aprīkojums

Imobilizators, pretbuktēšanas sistēma, signalizācija, borta kompjūters, kruīza kontrole, elektriski apsildāms aizmugures stikls ar tīrītāju, apsildāms priekšējais vējstikls, aizmugures bremžu signāla gaismas dublieris, joslu asistents, parkošanās asistents+kamera, bagažnieka vāka spoileris, jumta reliņi, stiklu tonējums, klimatkontrole, priekšējie miglas lukturi, lukturu skalotāji, ādas multifunkcionālā stūre, vadītāja un pasažiera sēdekļu apsilde, elektriski aizverams/atverams bagažnieka vāks, vieglmetāla diski, sedvietu skaits- 5, CD atskaņotājs "NISSAN" oriģinālais.

TRANSPORTA LĪDZEKĻA VĒRTĒJUMS (no 1 līdz 3):

3 Ļoti slikts (ļoti sliktā ekspluatācijas kārtībā, ar kapitālietilpīgiem vizuāliem un tehniskiem defektiem)

PAPILDUS KOMENTĀRI

Sīki krāsojuma defekti par perimetru, virspusēja korozija, korozija uz priekšējā un aizmugures balstām un balstierkārta elementiem, redzamību vai izturību neietekmējošs priekšējā vējstikla bojājums, nedarbojas ūdens novadīšanas sistēma-ūdens salonā, kustības laikā ir jūtama vibrācija no sadales kārbas.

Apsekošanas brīdī transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis novērtēts pēc vizuāli redzamiem defektiem. Transportlīdzeklim nav veikta padziļināta motora, transmisijas, agregātu, citu mezglu un elektrosistēmas defektācija. Transportlīdzekļa novērtējums veikts pamatojoties uz tirgus vērtību analīzi un transportlīdzekļa likviditāti vērtēšanas brīdī. Vērtējot pieņemts, ka nav zināmi īpaši apstākļi, kas pazemina transportlīdzekļa vērtību un var tikt atklāti tikai ar speciālām inženiertehniskām izpētes metodēm.

Transportlīdzekļa tirgus vērtība

7500,00 EUR

Transportlīdzekļa ātrās realizācijas vērtība

5250,00 EUR

Novērtējumu veica SIA "Alogisticum" atbildīgā persona:

Digitally signed by IVARS PŪCĪTIS
Date: 2026.10.14 20:07:40 EEST