

# TRANSPORTLĪDZEKĻA VĒRTĪBAS NOTEIKŠANAS AKTS Nr. 04082026A02

Vērtētājs: sauszemes transportlīdzekļu tehniskais eksperts Aldis Zvirgzdiņš,  
sertifikāta nr. AA052 derīgs līdz 10.12.2026.



Apskates/vērtēšanas datums uz 04.08.2026.

|                               |                                                                               |                    |               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Ipašnieks                     | Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Pašvaldības policija" |                    |               |
| Adrese                        | Andreja iela 3 Ventspils                                                      |                    |               |
| Reģistrācijas Nr.             | KM4255                                                                        | Dzinēja tilpums, l | 3,0           |
| Marka, modelis                | Audi A6 Limusine                                                              | Dzinēja jauda, KW  | 200           |
| Pirmā reģistrācija            | 23.09.2016                                                                    | Degviela           | dīzeldegviela |
| Šasijas Nr.                   | WAUZZZ4G0HN035030                                                             | Krāsa              | gaiši pelēka  |
| Tips                          | Viegla pasažieru                                                              | Nobraukums, km     | 202405        |
| Riteņu formula                | 4X4                                                                           | Apskate            | 02.12.2026.   |
| Virsbūves tips, durvju skaits | 4                                                                             | Reģ.apliecības Nr. | AF2150640     |

## Komplektācija un papildaprīkojums

|                                   |                                 |                               |                                |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| - lūka                            | X Imobilaizers                  | X El. bagāžnieka aizvērš.     | X riepu spiediena kontrole     |
| X xenon gaismas                   | X Signalizācija                 | X Apmazgātāji pr.lukturiem    | X Klimata kontrole             |
| - apsildāms priekšējais stikls    | X Pretbuktēšanas sistēma        | X Aizm. Led kabinētie lukturi | X papildus apsilde             |
| - Slikta laika gaisma             | X ABS                           | - Gaisa piekare               | X Automātiskā ā/kārba          |
| X atsevišķi dienas gaitas lukturi | X Audio ar augstākās klases ska | X Centrālā atslēga            | X Palīgsistēma braukš. joslās  |
| X Priekš. parkoš. sensori         | X Keyless Go                    | X Borta kompjūters            | X Adaptīvā krūžkontrole        |
| X Aizm. parkoš. sensori           | X Navigācija                    | X Start Stop sist.            |                                |
| - Nakts redzamības sistēma        | - DVD mainītājs                 | X Lietus sensors              | X Papildus lasīšanas gaismas   |
| X Stūres pastiprin.elekt          | X Airbag                        | X Visu riteņu piedziņa        | X Atpakaļskata kamera          |
| X Ādas salons                     | X El.reg.sēdekļi                | X El. reg. Spoguļi ar atmiņu  | - El. Regulējami aizm.sēdekļi  |
| X Ādas stūre                      | X Apsildāmi sēdekļi             | X Apsildāmi spoguļi           | X Elektr. Stiklu, pac.         |
| X Multifunkcionāla stūre          | - Ventilējami sēdekļi           | X Elektr. nolokāmi spoguļi    | X El.paceļ.nolaiž.aizm.aizkari |
| X Brīvroku sistēma                | - Sēdekļu masāža                | X Spoguļi pretapzīlb.efektu   |                                |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Tehniskais stāvoklis |  |
|----------------------|--|

## Vērtību paaugstinoši faktori:

Vērtību pazeminoši faktori: korozija un krāsojuma bojājumi vairākās vietās, vējstikla bojājums. Degvielas sistēmas bojājumi. Nepieciešama ķēžu maiņa.(sk.foto pielikumū)

## Pamatojums

1. Konkrētā transportlīdzekļa vizuālā apskate un kontrolbrauciens.
2. CSDD noteikumi "Par transporta līdzekļa tehnisko stāvokli".
3. Tirgus konjunktūras datu analīze: **ss.com; mobile.de**

Dokumenta parakstījis Aldis Zvirgzdiņš  
Laika zīmogs 2026 g. "02. septembris"

IZDRUKA ATBILST ORIGINĀLAM

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

"Ventspils Pašvaldības policija"

Inspektors G. Lepība

## Secinājumi

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Tirgus vērtība (iesk. PVN) | 8300.00 EUR(Astoņi tūkstoši trīs simti Eiro) |
|----------------------------|----------------------------------------------|

SANĒMTS  
Ventspils Pašvaldības policijas liet. edībā

Datums 08.09.2026

Reģ. Nr. 1-31/1-2161