

TRANSPORTLĪDZEKĻA VĒRTĪBAS NOTEIKŠANAS AKTS Nr. 04082026A01

Vērtētājs: sauszemes transportlīdzekļu tehniskais eksperts Aldis Zvirgzdiņš,
sertifikāta nr. AA052 derīgs līdz 10.12.2026.



Apskates/vērtēšanas datums uz 04.08.2026.

Ipašnieks	Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Pašvaldības policija"		
Adrese	Andreja iela 3 Ventspils		
Reģistrācijas Nr.	OM9526	Dzinēja tilpums, l	3,0
Marka, modelis	Audi Q7	Dzinēja jauda, KW	210
Pirmā reģistrācija	29.07.2019.	Degviela	dīzeldegviela
Sasijas Nr.	WAUZZZ4M6KD043569	Krāsa	pelēka
Tips	Viegla pasažieru	Nobraukums, km	305140
Riteņu formula	4X4	Apskate	26.08.2027.
Virsbūves tips, durvju skaits	5	Reģ.apliecības Nr.	AG0071334

Komplektācija un papildaprīkojums

- lūka	X Imobilaizers	X Ei. bagāžnieka aizvērš.	X riepu spiediena kontrole
X LED lukturi ar matricas staru	X Signalizācija	X Apmazgātāji pr.lukturiem	X Klimata kontrole
- apsildāms priekšējais stikls	X Pretbuktēšanas sistēma	X Aizm. Led kobinētie lukturi	X dubulais sildītājs
X Sliktā laika gaisma	X ABS	X Gaisa piekare	X Automātiskā ā/kārba
X atsevišķi dienas gaītas lukturi	X Audio ar augstākās klases ska	X Centrālā atslēga	X Palīgsistēma braukš. joslās
X Priekš. parkoš. sensori	X Keyless Go	X Borta kompjūters	X Adaptīvā krūzkontrole
X Aizm. parkoš. sensori	X Navigācija	X Start Stop sist. ar reģeneratīvo bremzēšanu	
- Nakts redzamības sistēma	- DVD mainītājs	X Lietus sensors	X Papildus lasīšanas gaismas
X Stūres pastiprin.elekt	X Airbag	X Visu riteņu piedziņa	X Atpakaļskata kamera
X Ādas salons	X Ei.reg.sēdekļi ar atmiņu	X Ei. reg. Spoguļi ar atmiņu	- Ei. Regulējami aizm.sēdekļi
X Ādas stūre	X Apsildāmi sēdekļi	X Apsildāmi spoguļi	X Elektr. Stiklu. pac.
X Multifunkcionāla stūre	X Ventīlējami sēdekļi	X Elektr. nolokāmi spoguļi	0 Ei.paceļ.nolaiž.aizm.aizkari
X Brīvroku sistēma	- Sēdekļu masāža	X Spoguļi pretapzīb.efektu	

Tehniskais stāvoklis	a/m ar defektiem
----------------------	------------------

Vērtību paaugstinoši faktori:

Vērtību pazeminoši faktori: krāsējuma bojājumi vairākās vietās, pr.kreisais lukturis ar defektu, ritošās daļas piekares defekti. Liels nobraukums.(skatīt FOTO pielikumu)

Pamatojums

1. Konkrētā transportlīdzekļa vizuālā apskate un kontrolbrauciens.
2. CSDD noteikumi "Par transporta līdzekļa tehnisko stāvokli".
3. Tirgus konjunktūras datu analīze: **ss.com; mobile.de**

Dokumenta parakstītājs

Laika zīmogs 2026.g. "07" septembris

IZDRUKA ATBILST ORIGINĀLAM

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes
"Ventspils Pašvaldības policija"

Inspektors

Secinājumi

Tirgus vērtība (iesk. PVN)	17000.00 EUR(Septiņpadsmit tūkstoši Eiro)
----------------------------	---

Dace Andersone
Ventspils Pašvaldības policijas
priekšnieka vietniece

SAŅEMTS
Ventspils Pašvaldības policijas lietvedība

08.09.2026.

1-31/1-2160